

INFORME DE ACTIVIDADES:
PLAZA LAS FERIAS

POR:
FUMIGADORES DE COLOMBIA SAS.

FECHA:
03 junio del 2022

ACTIVIDAD REALIZADA	IMAGEN	OPORTUNIDAD DE MEJORA
De acuerdo con la programación del mes de mayo se realizó retiro de barrera física deteriorada. Además, se realiza la instalación de malla galvanizada electrosoldada de la Plaza Las Ferias Se realizo instalación de barreras físicas en parte alta de la estructura de la plaza	**Antes**   **Después**   	Recomendamos mantener los mantenimientos preventivos de la infraestructura de la plaza para mantener el control de palomas en las áreas de los techos.

ACTIVIDAD REALIZADA	IMAGEN	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Se realiza instalación de barreras físicas (malla electrosoldada para el control de roedores) en los cárcamos de alcantarillado de la plaza.	 	Se recomienda continuar con los tratamientos preventivos y correctivos de control de plagas en la plaza Las Ferias
Además, se realiza limpieza de las partes altas de (excrementos, nidos, huevos),y se instala repelente de control químico en la estructura alta de la plaza Las Ferias.	  	

CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD

1. Recomendamos continuar con la instalación de barreras físicas para el control de palomas en las áreas internas de la plaza.

2. Se recomienda continuar con los tratamientos químicos para el control de palomas en las estructuras de las cubiertas y techos de la plaza.

3. Recomendamos mantener los mantenimientos preventivos de la infraestructura de la plaza

4. Estaremos a su servicio para continuar apoyándoles en las actividades concernientes al control de plagas en los diferentes equipamientos del IPES.

Cordialmente;



Juan Camilo Bello Hurtado
Director Departamento Técnico