Bogotá, septiembre 28 de 2022

Señores
IPES (INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL)
Sr. MATEO MÉNDEZ CRISTANCHO
Subdirección de Diseño y Análisis Est.

Ciudad
Asunto: Reporte actividades servicio de control de barreras físicas para control de plagas en Plaza de mercado **EL CARMEN III.**

ÁREA INTERVENIR	PLAGA CONTROLAR	DISPOSITIVO INSTALAR	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
Canales cubiertas principal, puertas ingreso plaza de mercado, salientes de bajantes y tapas de alcantarillado.	Control de roedores con instalación de barreras físicas.	Instalación de malla galvanizada a canales, instalación de rejillas a salientes de bajantes de aguas lluvias, instalación de bandas a piso y fundir 2 tapas en concreto.	85 M2	

Puerta zona descargue, puerta ingreso clientes y tapa trampa de grasa.	Control de roedores con instalación de barreras fiscas.	Mantenimiento de puertas tipo cortina mediante cambio de flejes deteriorados y elaboración de tapa tipo mortero a trampa de grasa evitar ingreso de roedores.	95 m2	

OMAR HERNAN QUIROGA ROMERO
Supervisor de Servicios
FUMICOL SAS