
Bogotá, noviembre 04 de 2022

Señores
IPES (INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL)
Sr. MATEO MÉNDEZ CRISTANCHO
Subdirección de Diseño y Análisis Est.

Ciudad
Asunto: Reporte actividades servicio de control de barreras físicas para control de plagas en Plaza de mercado **KENEDY I.**

ÁREA INTERVENIR	PLAGA CONTROLAR	DISPOSITIVO INSTALAR	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
Puertas ingreso plaza de mercado, shut de basuras, cuarto operarios, ondulación tejas cubierta y espacios sobre esquinas de la plaza.	Control de palomas con instalación de barreras físicas.	Malla galvanizada electrosoldada recubierta pvc y lámina galvanizada.	180 m2	  

Mantenimiento cárcamos zona de cárnicos, tapas pasillo áreas comunes y ventana oficina administrativa	Control de roedores con instalación de barreras físicas.	Mantenimiento de rejillas, pintura general. Instalación de vidrios.	57 m2	 
Puerta ingreso peatonal zona descargue.	Control de palomas con instalación de barreras físicas.	Instalación de barrera física (suministro puerta nueva.	60 m2.	

OMAR HERNAN QUIROGA ROMERO
Supervisor de Servicios
FUMICOL SAS