Bogotá, noviembre 17 de 2022

Señores
IPES (INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL)
Sr. MATEO MÉNDEZ CRISTANCHO
Subdirección de Diseño y Análisis Est.

Ciudad
Asunto: Reporte actividades servicio de control de barreras físicas para control de plagas en Plaza de Mercado **RESTREPO V.**

ÁREA INTERVENIR	PLAGA CONTROLAR	DISPOSITIVO INSTALAR	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
Domos ventanas partes altas. Rejillas áreas comunes. Retiro de escombros. Zona de Cocinas. Domo partes altas.	Control de palomas con instalación de barreras físicas.	Malla galvanizada electrosoldada recubierta PVC, rejillas a sifones, angeo a ventanas cocinas, disposición final de escombros y instalación de vidrios faltantes y deteriorados.	150 m2	 

OMAR HERNAN QUIROGA ROMERO
Supervisor de Servicios
FUMICOL SAS