Bogotá, agosto 23 de 2022

Señores
IPES (INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL)
Sr. MATEO MÉNDEZ CRISTANCHO
Subdirección de Diseño y Análisis Est.

Ciudad
Asunto: Reporte actividades servicio de control de barreras físicas para control de plagas en Plaza de mercado **QUIRIGUA II.**

ÁREA INTERVENIR	PLAGA CONTROLAR	DISPOSITIVO INSTALAR	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
Cajas de inspección de aguas servidas en pasillos áreas comunes e ingreso zona descargue y shut de basuras.	Control de roedores con instalación de barreras físicas.	Instalación de tapas rejillas con su respectiva barrera física lamina troquelada, pintura negra en anticorrosiva. Total 44 cajas rejilla.	310 m2	  

Bajantes zona descargue y terraza.	Control de roedores con instalación de barreras físicas.	Instalación de rejillas a salidas bajantes.	9m2	

OMAR HERNAN QUIROGA ROMERO
Supervisor de Servicios
FUMICOL SAS