Bogotá, junio 11 de 2022

Señores
IPES (INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL)
Sr. MATEO MÉNDEZ CRISTANCHO
Subdirección de Diseño y Análisis Est.

Ciudad
Asunto: Reporte actividades servicio de control de barreras físicas para control de plagas en plaza de mercado **RESTREPO I.**

ÁREA INTERVENIR	PLAGA CONTROLAR	DISPOSITIVO INSTALAR	M2
Cuartos de bombas, cuartos eléctricos, shut de basuras.	Control de roedores con instalación de barreas físicas.	Instalación de barreras físicas selle de orificios por paso de tuberías.	45 m2
Zona de parqueaderos bicicleteros, pasillo zona cárnicos, zona descargue partes altas, entrada plaza local pandebonos y afectación cubierta principal.	Control de palomas con instalación de barreras fiscas.	Limpieza zonas afectadas por palomas e instalación de malla galvanizada electrosoldada.	95 m2
Puertas ingreso plaza de mercado y shut de basuras	Control de roedores con instalación de barreras físicas	Instalación de bandas a piso nivel suprior e inferior a las puertas que tengan luz de más de 1 cm.	60 m2

OMAR HERNAN QUIROGA ROMERO
Supervisor de Servicios
FUMICOL SAS