Bogotá, junio 11 de 2022

Señores
IPES (INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL)
Sr. MATEO MÉNDEZ CRISTANCHO
Subdirección de Diseño y Análisis Est.

Ciudad
Asunto: Reporte actividades servicio de control de barreras físicas para control de plagas en plaza de mercado **RESTREPO II.**

ÁREA INTERVENIR	PLAGA CONTROLAR	DISPOSITIVO INSTALAR	M2
Persianas laterales cubierta principal	Control de palomas con instalación de barreras físicas	Instalación de barreras fiscas vidriería.	100 m2
Tapas de alcantarillado zona parqueaderos, zona descargue, pasillos cárnicos, zona de aromáticas, zona de restaurantes, lavado de papas y sifones sin rejillas pasillos.	Control de roedores con instalación de barreras fiscas.	Instalación de barreras físicas mediante mantenimiento de tapas e instalación de lamina trafico pesado.	100 m2

OMAR HERNAN QUIROGA ROMERO
Supervisor de Servicios
FUMICOL SAS