Bogotá, junio 07 de 2022

Señores
IPES (INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL)
Sr. MATEO MÉNDEZ CRISTANCHO
Subdirección de Diseño y Análisis Est.

Ciudad
Asunto: Reporte actividades servicio de control de barreras físicas para control de plagas en plaza de mercado **SANTANDER.**

ÁREA INTERVENIR	PLAGA CONTROLAR	DISPOSITIVO INSTALAR	M2
Cárcamos zona de cárnicos, locales misceláneos, lavado de papas y espacio encerramiento provisional.	Control de roedores con instalación de barreas físicas.	Instalación de barreras físicas malla galvanizada electrosoldada recubierta PVC.	70 m2
Zona de baños, cuarto seguridad, cuarto shut de basuras, entradas plaza de mercado.	Control de roedores con instalación de barreras fiscas.	Instalación de barreras físicas malla galvanizada electrosoldada, resane dilataciones,	20 m2
Cubierta principal, ingreso plazas de mercado partes altas,	Control de palomas con instalación de barreras físicas	Instalación de barreras físicas malla galvanizada electrosoldada para control de palomas	15 m2

OMAR HERNAN QUIROGA ROMERO
Supervisor de Servicios
FUMICOL SAS