Bogotá, noviembre 17 de 2022

Señores
IPES (INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL)
Sr. MATEO MÉNDEZ CRISTANCHO
Subdirección de Diseño y Análisis Est.

Ciudad
Asunto: Reporte actividades servicio de control de barreras físicas para control de plagas en Plaza de mercado **SAN ANDRESITO DE LA 38.**

ÁREA INTERVENIR	PLAGA CONTROLAR	DISPOSITIVO INSTALAR	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
Ventanas, ondulación teja cubierta principal, zonas de anidación, sifones en piso.	Control de palomas con instalación de barreras físicas.	Malla galvanizada electrosoldada recubierta PVC, platinas, flanches y rejillas.	315 m2	  

				

OMAR HERNAN QUIROGA ROMERO
Supervisor de Servicios
FUMICOL SAS