COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-001-2023-CNSC

Realizar el análisis estructural de la cubierta del edificio OFICENTER 96, para determinar su estado actual, determinar las posibles causas de los daños presentes en la cubierta y elaborar un presupuesto de obra que permita proyectar los posibles costos de los arreglos a realizar para garantizar la estabilidad de la misma y prevenir daños a equipos, instalaciones o personas

CONSOLIDADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES FINAL

N°	PROPONENTE	JURÍDICO	TÉCNICO	FINANCIERO	CONSISTENCIA EVALUACIÓN ECONÓMICA
1	**PROPONENTE 1TIBOCOR SAS NIT: 830.085.235-1**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO