Información del punto

Localidad: Suba – San Carlos de Suba
Tipo de espacio: Espacio público
Nombre del espacio: Frente Colegio Gerardo Molina
Dirección: Cra. 141 – Cl. 142C


Ubicación (Enlace):
https://www.google.com/maps/place/4%C2%B044'57.6%22N+74%C2%B006'53.1%22W/@4.7493368,74.1169449,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d4.7493368!4d74.1147562?hl=es

Nombre y teléfono de líderes identificados en terreno: No se encontraron lideres durante el recorrido.

¿Hay red ciudadana o frente de seguridad? No se tiene la información de red ciudadana o frente de seguridad.

Registro fotográfico del espacio





Diagnóstico Secretaría de Gobierno:

¿Qué problemáticas aparte de los residuos de basura se visualizan en el punto?

En el frente del colegio Gerardo Molina, se evidencian varias problemáticas. Una de ellas está asociada con la alta acumulación de residuos como plásticos, RCDs, y residuos voluminosos; residuos que propician la proliferación de roedores.
Otra problemática que se evidencio en el punto inspeccionado, tiene que ver con un muro construido en concreto, con pared del frente cubierta con lonas y plásticos negros; el cual presenta alto deterioro y presencia de césped de una longitud considerable para poda y

retiro. Así mismo, en el muro se observa alta presencia de madrigueras con roedores a la vista.
Por otra parte, se visualiza algunas señales de tránsito inservibles y otras con alto deterioro, además, se evidencia bicicletero metálico con desgaste de pintura.

¿La zona es residencial o comercial?

La zona es residencial.

¿Qué tipo de residuos se visualizan en el punto?

En la zona inspeccionada se observa residuos aprovechables como cartón, plásticos y, RCDs. Con relación a los no aprovechables se evidencia restos de comida, papel, bolsas de plástico y envases descartables.
En este mismo espacio, se visualiza residuos voluminosos como colchones, cobijas, ropa, y partes de sofás.

¿El punto cuenta con espacio suficiente para la instalación de materas?

SÍ, la zona cuenta con espacio suficiente para la instalación de materas. Se podría realizar la gestión con el Jardín Botánico para que ellos suministren unas plantas de jardinería adecuadas al espacio y al tamaño de las materas.

¿El lugar cuenta con espacio suficiente para realizar urbanismo táctico en el piso?

Si, el lugar cuenta con un espacio amplio para una intervención de urbanismo táctico.
Se podría implementar un diseño alusivo a la adecuada disposición de los residuos.

Mobiliario:

¿Requiere pintura de juegos? ¿Qué colores?

Sí, pinturas para la intervención de urbanismo táctico (rojo-amarillo-azul, verde, morado y blanco).

¿Requiere pintura de Biosaludables? ¿Qué colores?

Sí, se requiere una intervención para el bicicletero metálico.
Color: Azul claro.

¿Requiere intervención en la cancha?

En el espacio público inspeccionado no se evidencian canchas, por tanto, no se necesitaría de este tipo de intervención.

¿Hay espacio para realizar un juego en el piso?

Si, el lugar cuenta con un espacio amplio para una intervención de urbanismo táctico.
Se podría implementar un diseño alusivo a la adecuada disposición de los residuos.

Diagnóstico acciones articuladas con otras entidades

Alcaldía Local de Suba

La alcaldía local puede realizar sensibilización a los recicladores y comunidad de la zona, con la intenciónde que ellos realicen una adecuada disposición de los residuos.
Para el caso de los materiales e insumos que se necesiten para la intervención de urbanismo táctico, la instalación de las materas y, la pintura para el bicicletero metálico; estos también deben ser gestionados y suministrados por la alcaldía local.

UAESP. Es importante que la recolección de estos desechos se realice de manera pronta, teniendo en cuenta que estos residuos generan una afectación en temas salubridad para los niños, niñas y jóvenes del colegio Gerardo Molina y en general para la comunidad del sector.
Se sugiere revisar cuantos recicladores de la localidad cuentan con carnetización por parte de la UAESP.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

Unidad de Mantenimiento Vial. Se requiere la reparación y mantenimiento de muro de contención.

Secretaria de Movilidad. Se requiere la reparación y mantenimiento de algunas señales de tránsito que están inservibles y otras que presentan alto deterioro.

Subred Norte. Se solicita una intervención para el manejo y control de plagas y roedores.

Jardín Botánico. Sería oportuno hacer la recuperación de este espacio a través de la siembra de plantas de jardín que se ajusten al espacio público y al tamaño de las materas.

Secretaría Distrital de Integración Social. Teniendo en cuenta la problemática social, se requiere la oferta institucional para los recicladores y la población habitante de calle que de vez en cuando frecuentan el punto inspeccionado.