INFORME ESTADO DE EQUIPOS A TRASLADAR

ID del contrato en SECOP: CO1.SLCNTR.9766751

Número del contrato: CO1.PCCNTR.4359227 - 979-2022

Objeto del contrato: CONTRATAR EL SERVICIO DE DESCONEXIÓN, DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DEL DATACENTER EN LA NUEVA SEDE DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

Dirección origen: Calle 73 No 11 - 66 Piso 2

Dirección destino: Calle 19 No 10 - 44 Piso

Enero 2023

Contenido

1. Objetivo 3

2. Premisas 3

3. Descripción de procedimiento 3

3.1. Descripción de Actividades 3

Se procede a realizar el levantamiento de información del equipamiento a trasladar, así como las interfaces y puertos actualmente conectados. 3

4. Hallazgos 3

5. Conclusiones y Recomendaciones 13

1. Objetivo

El documento tiene como fin, informar el estado actual de los equipos, así como describir los hallazgos durante el proceso de levantamiento de información.

2. Premisas

Con base a las actividades relacionadas con el objeto del contrato y para dar cumplimiento a los documentos entregables, se procede al levantamiento de información dando alcance al objetivo.

3. Descripción de procedimiento

3.1. Descripción de Actividades

Se procede a realizar el levantamiento de información del equipamiento a trasladar, así como las interfaces y puertos actualmente conectados.

Recopilación de información acerca del servicio de soporte de los equipos, actualmente calificado por el fabricante.

4. Hallazgos

Se anexa el inventario de equipos a trasladar:

En el archivo anexo (Anexo 1), se relacionan los equipos a hoy alarmados.


4.1. Registro Fotográfico


SUPERMICRO


.73 Backup


.73











UID






UID
POWER SUPPLY
POWER SUPPLY
OVER TEMP
POWER CAP
DIMMS
AMP STATUS
PROC
PROC
FANS



S4



146 GB
300 GB


4.2. Comprobación de Garantía en el Nuevo Portal de Soporte DELL





4.3. Comprobación de Garantía en el Nuevo Portal de Soporte HPE:




Número de serie
MXQ65004QF
Número del producto
848736-B21
Nombre del producto
HPE ProLiant DL360 Gen9 Server
Estado
Nivel de soporte
Fecha de inicio
Fecha de finalización
No hay ningún elemento para mostrar.


Número de serie
2M203900NU
Número del producto
491316-001
Nombre del producto
HPE ProLiant DL380 G6 Server
Estado
Nivel de soporte
Fecha de inicio
Fecha de finalización
No hay ningún elemento para mostrar.


Número de serie
2M2028073S
Número del producto
491316-001
Nombre del producto
HPE ProLiant DL380 G6 Server
Estado
Nivel de soporte
Fecha de inicio
Fecha de finalización
No hay ningún elemento para mostrar.





4.4. Comprobación de Garantía en el Anterior Portal de Soporte HPE:

HP DL380 G6 X5550 Perf US Svr NS: 2M203900NU Ver detalles

Tipo	Identificador	Tipo de servicio	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado
Garantía básica	2M203900NU	Wty: HPE HW Maintenance Onsite Support	19-oct-2010	17-nov-2013	Vencido
		Wty: HPE Support for Initial Setup	19-oct-2010	15-feb-2011	Vencido

HPE DL360 Gen9 E5-2640v4 1P 16G 8SFF Svr NS: MXQ65004QF

Este producto está fuera de garantía. Para muchos productos, los servicios de paquete de soporte posterior a la garantía están disponibles cuando su garantía original ha expirado. Para obtener más información, visite Support Services Central.

HPE DL360 Gen9 E5-2640v4 1P 16G 8SFF Svr NS: MXQ65101RY

Este producto está fuera de garantía. Para muchos productos, los servicios de paquete de soporte posterior a la garantía están disponibles cuando su garantía original ha expirado. Para obtener más información, visite Support Services Central.

HPE DL360 Gen9 E5-2640v4 1P 16G 8SFF Svr NS: MXQ629083F

Este producto está fuera de garantía. Para muchos productos, los servicios de paquete de soporte posterior a la garantía están disponibles cuando su garantía original ha expirado. Para obtener más información, visite Support Services Central.


HPE MSA 1040 2Prt 10G iSCSI DC SFF Strg NS: 2S6636C014

Este producto está fuera de garantía. Para muchos productos, los servicios de paquete de soporte posterior a la garantía están disponibles cuando su garantía original ha expirado. Para obtener más información, visite Support Services Central.


4.5. Planta Telefónica

Registro Fotográfico





Banco de Baterías



5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Los Servidores hoy en día no cuentan con garantía y soporte de fábrica.

5.2. Se recomienda realizar el plan de renovación del equipamiento o adquisición de contratos de soporte que permitan dar alcance ante fallas.

Cordialmente,



Freddy Fernando Diaz

Gerente de Proyecto

PyP Ingenieros