P&P INGENIEROS

Registro Fotográfico

FECHA: 26 enero 2023

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.9766751
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4359227 - 979-2022
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE DESCONEXIÓN, DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DEL DATACENTER EN LA NUEVA SEDE DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

Fecha de inicio 26 de enero de 2023

Hora de inicio de la actividad 06:07pm

Se inicia desmonte de los switch del piso 2


Revisado:

Freddy Diaz
Gerente de Proyecto

P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



06:28 pm, El ING Wilder indica que los patch cord de los racks se quedan en la sede de la calle 73 #11-66.

7:05 pm se recibe material de embalaje

07:11 pm





P&P INGENIEROS





Foto piso 2

P&P INGENIEROS




Foto piso 2

07:13 pm piso 5

P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS

07:19 pm piso 7


P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS

07:25 pm piso 7


P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS

07:34 pm




Confirmando que falta desmontar el piso 6 y que se espera autorización para hacerlo

07:39 pm, se resalta que los equipos presentan bastante polucion



P&P INGENIEROS








08:20 muestra de embalaje de los equipos desmontados hasta el momento




P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS

P&P INGENIEROS

08:28 pm Los 2 switch resaltados en el inventario, no se trasladan


P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS


NOTA: LUEGO DE APAGAR LOS SWITCH SE DEJARON REPOSAR DE 15 A 20 MINUTOS ANTES DE DESCONECTARLOS.

09:13 pm Se vuelve a instalar switch en Rack piso 2




09:17 pm Ya se encuentra apagada la planta telefónica, Con autorización del ING Jairo Remolina, procedemos a realizar desconexión de cableado


P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS

10:18 pm planta telefónica

P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS


10:51 pm Planta telefónica

P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS


10:53 pm Autorizan desmontar servidor Dell, powerEdge2959 ya se encuentra apagado. UR28-27





11:02 pm

P&P INGENIEROS



11:09pm Autorizan retirar servidor HP ProLiant DL380G6, UR 23-22



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS





11:19 pm embalaje de servidores



11:32 desmonte de Servidor HP ProLiant DL360G6, UR 21-20

P&P INGENIEROS





11:55 pm embalaje de servidores


P&P INGENIEROS



Fecha 27 de enero de 2023

12:31 am Rack de servidores

P&P INGENIEROS




12:33 am Se retira servidor storage Works X1600G2



12:35 am Servidor UR 10-9-8 sobre bandeja, rieles dañados.



12:41 am El ING Jairo Remolina apaga el switch 1 del Rack 2




12:45 am Ingeniero Jairo Remolina apaga Equipo SAN.




12:52 am En Equipo SAN UR 18-17, nas 2 cable sin accesorio para retirar conector de puerto 1.

P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS

12:55 am

P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS





01:00 am Se retira PC

P&P INGENIEROS



01:01 am Se desmonta monitor




01:09 am

P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS




01:15 am Se desconecta conductor puesto a tierra Rack 2

P&P INGENIEROS



01:20 am Se desconecta y desmonta sw1 Rack 2, servidores





01:21 am



01:36 am Realizan apagado Switch piso 6

P&P INGENIEROS






01:47 am embalaje de equipos




01:52 am Iniciamos desconexión de equipos Fortinet y Switch Core R3


P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



02:31 am

P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS




02:36 am Se desconectan switch piso 6


P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS

03:09 am




03:31 am Desmonte de cable que va a Balum planta telefónica

P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS

03:35 am

P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS


04:05am Se retira Token de licencia a solicitud de ingeniero Jairo Remolina para garantizar que no se dañe el dispositivo en el embalaje y traslado del equipo.

P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS





04:15 am

P&P INGENIEROS





P&P INGENIEROS

04:38 am

P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS





P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS




P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



04:54 am Por temas de manipulación recomiendo no embalar los Racks, para facilitar la logística hasta bajarlos al piso 1. Antes de subir al camión embalar los racks.

05:09 am Material sobrante

P&P INGENIEROS



05:13 am


P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS







05:19 am A la hora realizan colocación de sellos a puertas donde quedan los equipos desmontados. Tesorería piso 2 y data Center.

05:49 am

P&P INGENIEROS





P&P INGENIEROS

08:47 am

P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS

09:20 am Check de cajas (11)

P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



P&P INGENIEROS



09:56 am se detiene la actividad hasta no contar con el otro en el contrato, eliminando la cláusula del punto 19.