ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE BOSA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
INSPECCIÓN DE POLICÍA 7-D

INFORME TÉCNICO No. PG - 020-2023

DATOS GENERALES

FECHA DE VISITA	**09 de febrero 2023**	Nº PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA (Orden de trabajo, memorando u otro)	**VERIFICACIÓN**	Nº ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	**2020223490101423E**
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO		Nº IDENTIFICACIÓN	
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	**CARRERA 95 B No. 56 F 52 SUR**	Nº LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**NO**
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	**METÁLICAS ROJAS**	ÁREA DEL ESTABLECIMIENTO	**4MX5=20m²**
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE	**CLEMENTE ROJAS**	Nº IDENTIFICACIÓN	
ACTIVIDAD DESARROLLADA / VERIFICADA	**TALLER METALMECANICO**		

LOCALIZACIÓN Y NORMA APLICABLE AL ESTABLECIMIENTO (señale con una x la norma que aplica)

ACUERDO 7 DE 1979		Nº UPL	14	Nº DECRETO UPZ (____313 de 2005____)	
ACUERDO 6 DE 1990		NOMBRE UPL	**PORVENIR**	TRATAMIENTO / MODALIDAD	C/6
DECRETO 190 DE 2004 (P.O.T.)		ÁREA DE ACTIVIDAD / ZONA		PREDIO INTERÉS CULTURAL (SI/NO)	
CRETO (555 DE 29 DE DIC 2021)	X	SECTOR NORMATIVO		SUB-SECTOR	

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS (ART. 1º DECRETO 1879 DE 2008) (Ver nota 1)

MATRICULA MERCANTIL (SI/NO)	SI	COMPROBE. PAGO DERECHOS DE AUTOR (SI/NO)	SI	REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (SI/NO)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver nota 2)






FACHADA SIN AVISO PUBLICITARIO







INTERIOR DEL PREDIO









OBSERVACIONES FINALES (Ver nota 3)

Se realizó la verificación en el predio identificado con el No.Carrera 95 B No. 56 F 52 sur Barrio El Porvenir. En el momento de la visita no se observa que exista actividad comercial, Se verifica y corresponde a una casa de dos pisos en el primero garajes ocupado con vehículo en el segundo esta el espacio en obra gris y se encontró bancos de trabajo pero no se esta trabajando, no se observa actividad comercial abierta al publico igualmente no se observa aviso publicitario.

NORMA: Decreto 555 de dic de 2021, UPL 14 PORVENIR C/3, TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN. Tipología Aislada

Plano No. CU-5.2 Áreas de actividad Uso del Suelo, Área de Actividad Proximidad - AAP - Receptora de SOPORTE URBANOS.

Por lo anterior se concluye que no hay actividad comercial de Taller Metalmecánica en el predio objeto de verificación, el uso actual es de vivienda y parqueadero

ELABORADO POR:	RECIBIDO POR:	BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO
PEDRO GARZON RONCANCIO A25011998-79538445-ARQUITECTO	NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO A QUIEN SE ENTREGA EL INFORME	