MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSIÓN (EBI)
VIGENCIA
2023

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

DEF. PROYECTO (ID): BP-26004370
NOMBRE DE PROYECTO: Mejoramiento de la infraestructura de la IEO Pedro Antonio Molina Sede Principal en la Comuna 6 de Santiago de Cali
SOCIEDAD: MCAL
PERFÍL PROYECTO: 02 - Educación
ÁREA FUNCIONAL: 52030080008 - Intervenciones (Mantenimi
CENTRO GESTOR: 4143 - Secreataria de Educación
CENTRO DE COSTO: 4143030101 - SE SUB PLANEAC SECTO
PROPONENTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PERSONA RESPONSABLE: JOSE DARWIN LENIS MEJIA
DIRECCIÓN: AVENIDA 6N # 13N - 50
MUNICIPIO: Municipio de Cali
TELEFONO: 6441200

2. ORGANISMO QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO

RESPONSABLE: JOSE DARWIN LENIS MEJIA
ORGANISMO: 4143 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CARGO: SECRETARÍO DE DESPACHO
CORREO ELECTRÓNICO: JOSE.LENIS@CALI.GOV.CO
TELÉFONO: 6441200

3. PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA MUNICIPAL:

P.D 2020 - 2023 Cali Unida por la vida->P.D 2020 - 2023 Cali Unida por la vida->DIM 2: Cali, Solidaria por la Vida->Línea 2.3: Territorios para la Vida->Prog 2.3.8: Equipamientos para el Desarr->Intervenciones (Mantenimiento, adecuación de infraestructura) realizadas a sedes educativas

4. PROBLEMA CENTRAL

Deterioro de las áreas para el desarrollo académico de los estudiantes en la IEO Pedro Antonio Molina Sede Principal en la Comuna 6 de Santiago de Cali

5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

REGIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTIDAD
Occidente	Valle del Cauca	Municipio de Cali	895

6. OBJETIVO GENERAL Y DESCRIPCIÓN

Mejorar la infraestructura escolar en la IEO Pedro Antonio Molina Sede Principal en la Comuna 6 de Santiago de Cali

Hasta hace poco, la mayoría de las sedes no habían recibido el mantenimiento y las adecuaciones necesarias para

continuar su operac ón. Esto había dejado a una proporción significativa del sistema en mal estado y con necesidad de intervenciones correctiva s. En el 2018, el programa Mi Comunidad es Escuela, multiplicó la inversión en infraestructura educativa existente para corregir el deterioro acumulado de las últimas décadas que presentan las escuelas oficiales de Cali. Esta estrategia se dividió en tre s líneas de intervención: obra nueva, reforzamientos y adecuaciones. A pesar de que la inversión en esta última línea fue sustanti a, la focalización se dio en los territorios más vulnerables de la cuidad, dejando pendientes de mantenimiento en otros ter ritorios. Adicionalmente, las infraestructuras que han sido adecuadas requieren de un mantenimiento preventivo que algunas instituc ones no pueden asumir con los fondos educativos.En el caso particular de la Institución Educativa Pedro Antonio Molina - Sede Principal, presenta actualmente demanda de un espacio adecuado para desarrollar las actividades escolares. Actualmente se cuen a con un área que requiere un mejoramiento y saneamiento. Lo anterior, considerando que el espacio para el desarrollo de la s actividades escolares de los estudiantes, la cual se desarrollará de acuerdo con las exigencias normativas actuales del Ministeri de Educación.Igualmente, la planta física presenta áreas muy amplias y complejas (superficies con exposición directa al sol y al agua) que dificultan su mantenimiento periódico con los recursos de la Institución, lo cual ha redundado en el deterioro d la infraestructura, principalmente por humedades en muros y cielos, lo que implica la necesidad de realizar una intervenci ón en el mejoramiento y adecuación de espacios institucionales, cumpliendo con la Norma Sismo Resistente vigente (NSR-10) y la Norm Técnica de Ambientes Escolares.

7. ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A METAS (PRODUCTOS Y COMPONENTES)

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	CANTIDAD DE PROD, POR VIGENCIA	META
Propender por espacios idóneos para el desarrollo de las actividades en la lEO Pedro Antonio Molina Sede Principal en la Comuna 6 de Santiago de Cali	Infraestructura educativa mejorada	Sedes educativas mejoradas	1	1

8. ACTIVIDADES

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-26004370/ 1/01/01/01	Realizar mejoramiento de las áreas escolares en la lEO Pedro Antonio Molina Sede Principal en la Comuna 6	2-320202005	servdelaconstrucc ión	121000	Icld	560.715.741
BP-26004370/ 1/01/01/02	Realizar la Interventoría a el mejoramiento de las áreas escolares en la lEO Pedro Antonio Molina Sede Principal en la Comuna 6	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	121000	Icld	39.284.259
TOTAL						600.000.000

9. POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL PROYECTO

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD
Municipio de Cali	Población Afectada	895
Municipio de Cali	Población Beneficiada	895
Municipio de Cali	0 a 14 años	435
Municipio de Cali	15 a 19 años	460
Municipio de Cali	20 a 59 años	0
Municipio de Cali	Mayor de 60 años	0
Municipio de Cali	Población Afrocolombiana	0
Municipio de Cali	Población Raizal	0
Municipio de Cali	Pueblo Rom	0
Municipio de Cali	Población Mestiza	0
Municipio de Cali	Población Palenquera	0
Municipio de Cali	Masculino	0
Municipio de Cali	Femenino	0
Municipio de Cali	Desplazados	0
Municipio de Cali	Discapacitados	0
Municipio de Cali	Víctimas	0
Municipio de Cali	Población Indígena	0

10. INDICADOR OBJETIVO GENERAL

INDICADOR. OBJETIVO GENERAL	UNIDAD	META
sedes educativas intervenidas y mejoradas	Número	1

11. VIABILIDAD ORGANISMOS

Concepto de viabilidad de los Organismos	SI [X] NO [ ]
FECHA: 29/06/2022 **HORA:** 21:41:23 **NOMBRE:** Jose Darwin Lenis Mejia	

12. CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD DAPM

Concepto de Control Posterior de Viabilidad DAPM	SI [X] NO [ ]
FECHA: 29/07/2022 **HORA:** 13:15:32 **NOMBRE:** Roy Alejandro Barreras Cortes	