Gmail **Interventoria postes <interventoria2454.postes@gmail.com>**

IMPLEMENTACION INTERSECCION NUEVA EXT 3081

5 mensajes

Hugo Fernando Lopez Moreno <hlopez@movilidadbogota.gov.co> 22 de marzo de 2023, 19:55
Para: interventoria equipos <interventoria2454.equipos@gmail.com>, interventoria electricos <interventoria2454.electricos@gmail.com>, Yeimmy Viviana Urrego Niño <interventoria2454.postes@gmail.com>
Cc: Fabian Leonardo Espitia Ramos <fespitia@movilidadbogota.gov.co>, Angie Jeannekarla Prieto Acosta <aprieto@movilidadbogota.gov.co>, "Hernandez Arias, Jose Francisco" <jose.hernandez_arias@siemens.com>, "Ospina Garcia, Luis Antonio" <luisantonio.ospina_garcia@yunextraffic.com>, mauricio.nunez-parada.ext@siemens.com, Kevin Fernando Alfonso Miranda <kalfonso@movilidadbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Se remite el esquema y el plano en autocad de la intersección nueva que se debe implementar antes del día 28 de marzo de 2023,en cumplimiento de los compromisos de la entidad con la ciudadanía.

Así las cosas se tiene lo siguiente:

ID	Externo	Cod_Nueva	Dirección corta	Localidad
1768	3081	P395	KR 3 X CL 30A SUR	SAN CRISTOBAL

Se anexan la factibilidad para la conexión de acometida.
Se requiere verificar si está instalado el AUCE y si hay equipo disponible (C900)

Por favor enviar los requerimientos necesarios para retiro en bodoga de la SDM si lo requieren.

Por último, cualquier inquietud será atendida.

Cordialmente,

HUGO FERNANDO LÓPEZ MORENO
Contratista
Subdirección de Semaforización
Secretaría Distrital de Movilidad
Tel: (+571) 3649400 Ext. 7222

3 adjuntos

- **3081_20230315_Esquema.pdf** 143K
- **P-395 V1 (1).dwg** 2721K
- **Condiciones De Servicio Caso 1500163807 P395.pdf** 44K

Yeimmy Viviana Urrego Niño <interventoria2454.postes@gmail.com> 23 de marzo de 2023, 15:26
Para: Manuel Alejandro Gomez Moreno <magomezm@movilidadbogota.gov.co>
Cc: Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>, Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>, Wilmer Alexander Rozo Garzón <wilmer.rozo@ardanuy.com>, OSCAR RODRIGUEZ <oscared6@gmail.com>

Cordial saludo,

Atendiendo el correo precedente, en el cual se solicita la implementación de una intersección nueva y que, el grupo de postes realizará la instalación de los elementos semafóricos el día sábado 25 de marzo, solicitamos muy amablemente su valiosa ayuda para el cargue de los siguientes postes en el EXT 3081 KR 3 X CL 30A sur, los cuales pueden ser confirmados en el esquema de planeamiento adjunto. Lo anterior, teniendo en cuenta las dificultades que el Contratista ha tenido hasta la fecha para las implementaciones nuevas en mántum. Los postes a instalar deberán salir desde el almacén general del Contratista.

1 T1 flujo 22
2 T1 flujos 32 derecho e izquierdo
1 T1 flujo 24
1 T2 4,50m flujo 4
1 T2 4,50m flujo 3
1 T2 5,50m flujo 2
[El texto citado está oculto]
--

Viviana Urrego Niño

Ingeniera residente de mantenimiento de postes

Consorcio Semaforización ACO

Calle 86 No. 19A – 21 Oficina 202

Bogotá, Colombia

Tel: +57 (601) 3222735

4 adjuntos


- **3081_20230315_Esquema.pdf** 143K
- **P-395 V1 (1).dwg** 2721K
- **Condiciones De Servicio Caso 1500163807 P395.pdf** 44K

3081_20230315_Esquema (1).pdf
143K

Manuel Alejandro Gomez Moreno <magomezm@movilidadbogota.gov.co> 24 de marzo de 2023, 17:55
Para: Yeimmy Viviana Urrego Niño <interventoria2454.postes@gmail.com>
Cc: Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>

Ing. Viviana buenas tardes:

Anexo el código QR de la intersección.



Atento a cualquier inquietud.

Cordialmente
[El texto citado está oculto]
--

MANUEL ALEJANDRO GÓMEZ MORENO
Contratista
Subdirección de Semaforización
Secretaría Distrital de Movilidad
Cel: (+57) 300 6499511

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información

contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo"

Yeimmy Viviana Urrego Niño <interventoria2454.postes@gmail.com> 24 de marzo de 2023, 20:31
Para: OSCAR RODRIGUEZ <oscared6@gmail.com>

PSI
[El texto citado está oculto]

---

interventoria electricos <interventoria2454.electricos@gmail.com> 26 de marzo de 2023, 11:48
Para: interventoria equipos <interventoria2454.equipos@gmail.com>
Cc: coordinador interventoria <interventoria2454.coordinador@gmail.com>, "Bautista Leon, Fidel Leonardo" <fidel.leon@yunextraffic.com>, "Diaz Perez, Oscar" <oscar.diaz-perez@yunextraffic.com>, "Rodriguez Rincon, Diego Andres" <diego.rodriguez_rincon@yunextraffic.com>, "Nunez Parada, Mauricio" <mauricio.nunez-parada.ext@siemens.com>, Ing Viviana Urrego <interventoria2454.postes@gmail.com>

Ingeniero
Muy buen dia
Cordial saludo

Se indica que por parte del grupo de postes y grupo eléctrico ya quedó el mobiliario instalado y cableado para la intersección del EXT 3081, queda pendiente la instalación del controlador, quedamos atentos para coordinar la labor con el grupo de equipos para realizar la conexión de la acometida a la red de Enel Colombia.

Cordialmente,

Interventoría consorcio semaforización ACO

Componente eléctrico

ARDANUY INGENIERIA S.A.

Calle 86 No. 19A – 21 Oficina 202

Bogotá, Colombia

Tel: +57 (1) 3222735

E-mail: interventoria2454.electricos@gmail.com

URL: www.ardanuy.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Hugo Fernando Lopez Moreno** <hlopez@movilidadbogota.gov.co>
Date: mié., 22 de marzo de 2023 7:55 p. m.
Subject: IMPLEMENTACION INTERSECCION NUEVA EXT 3081
To: interventoria equipos <interventoria2454.equipos@gmail.com>, interventoria electricos <interventoria2454.electricos@gmail.com>, Yeimmy Viviana Urrego Niño <interventoria2454.postes@gmail.com>
Cc: Fabian Leonardo Espitia Ramos <fespitia@movilidadbogota.gov.co>, Angie Jeannekarla Prieto Acosta <aprieto@movilidadbogota.gov.co>, Hernandez Arias, Jose Francisco <jose.hernandez_arias@siemens.com>, Ospina Garcia, Luis Antonio <luisantonio.ospina_garcia@yunextraffic.com>, <mauricio.nunez-parada.ext@siemens.com>, Kevin Fernando Alfonso Miranda <kalfonso@movilidadbogota.gov.co>

[El texto citado está oculto]

---

3 adjuntos

3081_20230315_Esquema.pdf
143K

P-395 V1 (1).dwg
2721K

Condiciones De Servicio Caso 1500163807 P395.pdf
44K