CIVILEC NIT: 890-941.557-7	**PLAN DE CALIDAD** REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".**
NÚMERO DEL CONTRATO:	**4600096067 DE 2022**

FECHA:		**RESPONSABLES EJECUCIÓN:**
DIA:		
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 50 CL 56	ori	Sur-Nor	Retiro de Disco Direcional ↑	3:55	3:58	149
			Suministro e instalación de Disco Direcional ↑	4:00	4:05	67

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	20-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Viernes	Cesar Santos, Angelo Gomez, Jhanteider Reyes, Willian Chavarria
VEHÍCULO:	WIY897	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR68A-70			telecomunicaciones de Equipos de semaforos	9-40	12-50	
Call 44			Se le hace seguimiento en cable telefonico de los			
			Pares por Camaras y cajas 2T de tigo une			
			y que se localizan dañas.			229
			Se le hacen mediciones al cable punta á punta			
			y solo tienen señal 3 Pares los pares buenos			
			son los siguientes: Rojo-Verde, Rojo-cafes y			
Se utilizan			blanco-Verde,			
4 conectores			Se Pone en Funcionamiento la comunicación de			
U-Y			equipos.			
			Nota: Programar. de nueva revisión de cable			
			Para revisar. cubiertas telefonicas con empalmes.			
			con humedad. para ello Programar. aperturas.			
			de Camaras telefonicas entre la CR 70 CL 44.			
			Sentido W.E. hasta la CR68A. CL 44.			
			construcción de 1 empalme telefonico. en contrahuelgas			78
CR76-CL34.			Se) telecomunicaciones de semaforos	13-30	15-45	
AV Nutibara Costado			Se le hace seguimiento a cable telefonico de			
2-A.			120 Pares de comunicación de equipos por			
			Camaras telefonicas de una.			229
Se utilizan			Se localiza cable cortado en.			
20 conectores			Transversal 34 por Diagonal 75A.			
U-Y			Construcción de 1 empalme telefonico sin cubierta.			78
			Nota: Programar el seguimiento de cable telefonico			
			ya que no llega señal a la AV Nutibara			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Maria Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	23-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Lunes	Edwin Santos
VEHÍCULO:		Juan Rios

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 51 x Cl 58	SE	S-N	Retiro de disco direccional ↑	8:40	8:48	149
	SW	S-N	Retiro de disco direccional ↑	8:52	8:55	149
Cr 51D x Cl 57	SW	W-E	Retiro de disco direccional ↑↓	9:15	9:20	149
	NW	W-E	Retiro de disco direccional ↑	9:22	9:28	149
Cr 50 x Cl 49	NE	E-W	Retiro de disco direccional sin lámina	10:36	10.46	149

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	María Victoria Durango		NOMBRE			
REVISÓ	Callao P		FIRMA			
CARGO			CARGO			

CamScanner
Powered by

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	23-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Edwin Santos
DIA:	lunes		Juan Rios.
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr:51 Cll:49	SW	S-N	Sin disco direccional. Suministro e instalación de disco direccional de frente (↑)	11:00	11:08	67
			Suministro e instalación de 90 cm de cinta bandit y 2 hebillas.			—
Cr:53 Cll:49	SE	S-N	Retiro de disco direccional frente derecha. (↑→)	11:19		149
			Suministro e instalación de disco direccional frente derecha (↑→)		11:26	67
			Suministro e instalación de 90 cm de cinta bandit y 2 hebillas.			—
Cr:53 Cll:46	SE	S-N.	Retiro de disco direccional frente derecha. (↑→)	11:40		149
			Suministro e instalación de disco direccional frente derecha (↑→)		11:51	67
			Suministro e instalación de 90 cm de cinta bandit y 2 hebillas.			—
Cr.52 Cll:45	NW	W-E	Retiro de disco direccional de frente (↑)	1:05		149
			Suministro e instalación de disco direccional de frente (↑)		1:12.	67
			Suministro e instalación de 90 cm de cinta bandit y 2 hebillas.			—
Cr:51 Cll:47	SE.	E-W	Retiro de disco direccional de frente (↑)	1:36		149
			Suministro e instalación de disco direccional de frente (↑)		1:43	67
			Suministro e instalación de 90 cm de cinta bandit y 2 hebillas.			—

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CamScanner
Powered by

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".**
NÚMERO DEL CONTRATO:	**4600096067 DE 2022**

FECHA:	23-01-2023	**RESPONSABLES EJECUCIÓN:**	Edwin Santos
DIA:	Lunes		Juan Rios
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 50 Cll:47	NE	E-W	Retiro de disco direccional frente derecha. (↑→)	1:58		149
			Suministro e instalación de disco direccional frente derecha (↑→)		2:05.	67
			Suministro e instalación de 90 cm de cinta bandit y 2 hebillas			—
Cr:49 Cll:45	SW	S-N	Sin disco direccional. Suministro e instalación de disco direccionala de frente (↑)	2:27	2:25.	67
			Suministro e instalación de 90 cm de cinta bandit y 2 hebillas			
Cr.49 Cll:45	SE	S-N	Retiro de disco direccional frente derecha (↑→)	2:30		149
			Suministro e instalación de disco direccional frente derecha (↑→)		2:35	67
			Suministro e instalación de 90 cm de cinta bandit y 2 hebillas			—
Cr.46 Cll:47	SW	W-E	Sin disco direccional. Suministro e instalación de disco direccional frente derecha (↑→)	3:00	3:34	67
			Suministro e instalación de 90 cm de cinta bandit y 2 hebillas.			—

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos P	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

CIVILEC NIT: 890 941 557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	23-01-2023.	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Lunes	Cesar Santos, Angelo Gomez, Jhonkender Renteo, Juan Zapata, Juan David
VEHÍCULO:	WLY 897	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR52 CL57~~A~~58. CL 57A-58			Bordatura en calles de potencia de los grupos	8-20	17-35.	
			# 2-7-8-9-10			
			Se hace seguimiento de calle de Potencia y se			
			localiza calle cortado en CR52CL58 costado N.E.			
			Y en costado S-W.			
			Nota: Se hace sondeo. Para poder cortarcon			
			motivo camara con llave de seguridad de tigos			
			Demolida de concreto a 2 cajas de 50x50.			1
			Limpieza de escombros a 5 cajas de 50x50.			39
			Retiro de Soldadura a 2 Cajas de 60x80			153
			"8 cordones de Soldadura".			
			Retiro de 8 cordones de Soldadura a 2 tapas			153
			de concreto.			
CR52CL58.			Suministro e instalación de 349metros de cable 4x18awg			60
			que se distribuyen para los siguientes grupos			
			grupo # 2 : 67m + 24 (1713-1780) Y (1780-1804)			
			grupo # 7 : 31m + 22m (1804-1835) Y (1835-1857)			
			grupo # 8 : 67m + 24m (1857-1924) Y (1924-1948).			
			grupo # 9 : 83m (1948-2031)			
			grupo # 10 : 31m (@2031-2062).			
	N-W.	W-S	construcción de (1) empalme electrico en semaforo Peatonal=2.			78
	N-E	N-S	construcción de 1 empalme electrico en semaforo Peatonal.			78
	N-E	E-W.	construcción de 2 empalmes electricos en semaforo Peatonal y Vehicular			78
	S-E.		construcción de 3 empalmes electricos en caja de.			78
			50x50.			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Calbon	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

VILEC T: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
		ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	23-01-2023.	**RESPONSABLES EJECUCIÓN:**
DIA:	Lunes	Cesar Santos, Angelo Gomez, Shankender, Perozo, Juan Zapata, Juan osorio.
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 52 cl 58	S-W.		Construcción de A empalmes electricos	8-20	17-35.	178
			Llena de triturado nuevo a 1 cada de 50x50			224
			Concreteada de cada de (60x80) 50x50.			231
	N-W.		Llenada con triturado nuevo a 3 cajas de 50x50.			224
			Instalación de 1 tapa de 50x50. de segunda montepio			
			concreteada a 2 cajas de 50x50.			231
			Soldada a 1 tapa de 50x50. (4 cordones).			230
5c utilizaron			Soldada de 1 tapa de camara telefonica "4 cordones"			230
44 conectores,			Soldada de 1 tapa de 60x80 telefonica "4 cordones"			230
26 electrodo de Soldadura	N-E.	N-S	Llenada con triturado a 1 caja de 50x50.			224
			Instalación de 1 tapa de segunda de 50x50 del montepio			
			Soldada a 1 tapa de 50x50 "4 cordones"			230
			Soldada de 1 tapa de 60x80 "4 Cordones de Soldadura"			230
	N-E	E-W.	Soldada de 1 tapa de 60x80. "4 cordones de soldadura			230
			Soldada de 1 tapa de camara de tigo "4 cordones de soldadura			230
	N-W.	E-W	concreteada a 1 caja de 50x50 (Nota no se			231
			llena de triturado por poca Profundidad).			
			Soldada a 1 tapa de camara de tigo con "4 cordones			230
CR52CL58.			En total: Retiro de 154mts de canle 4x16.			143
			Vandalizado en diferentes puntos.			
			Nota Programar cambios de 3 lamparas Vehiculares Peatonales Guerreros.			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Maria Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	24-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Edwin Santos
DIA:	martes		Juan Rios
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 53 x Cl 70	SE	S-N	Retiro de disco direccional ↑	9:40	9:55	149
Cr 52 x Cl 67	NW	N-S	Retiro de disco direccional ↑→	10:18		149
	SW	W-E	Retiro de disco direccional ↑→		10:35	149
Cr 55 x Cl 67	EN	EW	Retiro de disco direccional ↑→			149
Cr 52 x Cl 64	SW	E-W	Retiro de disco direccional ↑→			149
Cr 51 x Cl 67	SW	W-E	Retiro de disco direccional ↑ Instalación de disco direccional			149

VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D.	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CamScanner
Powered by

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
		ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	24-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Martes	Cesar Santos, Angelo Gomez, Willian Chavarria, Jhonkender Reroza, Juan Osorio,
VEHÍCULO:	WIY 897	Juan Zapata

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 47 CL 52			Reentamble a seguridad activo Vandalismo y mantenimiento	8-40	17:35	
	S-W.		Demolición de 1 concreto a 1 caja de 50x50			1
			Sacada de triturado existente a 1 caja de 50x50			39
			Retiro de 4 cordones de soldadura a 1 tapa de 60x60			153
			Retiro de 8 cordones de soldadura a 2 tapas de cámara			153
	N-W.		Demolición de concreto a 3 cajas de 50x50 = 3.			1
			Sacada de triturado a 3 cajas de 50x50 existente			39
			Retiro de 4 cordones de soldadura a 1 tapa de 50x50			153
	N-E.		demolición de concreto a 2 cajas de 50x50			1
			Sacada de triturado existente a 2 cajas de 50x50.			39
			Retiro de 4 cordones de soldadura a 1 tapa de 50x50.			153
			Retiro de 169mts calle 4x18 y 4x16 Para reintegro.			143
			Suministro e instalación de 327mts de calle 4x18 mm2			60
			que se distribuyen así:			
			grupo #4 = 63m+50m = 0057-0120) y (239-289)			
			grupo # 5 peatonal N-W + S-W) 42m+77m (0120-0197) (0197-0239)			
			grupo # 5 peatonal S-E y S-W) 35m+60m (289-324) y (324-384)			
	S-W.		Construcción de 1 empalme eléctrico en semaforo peatonal			78
			llenada con triturado existente a 1 caja de 50x50.			
			Concreteada a 1 caja de 50x50.			231
			Soldada de 1 tapa de 50x50 (4 cordones de soldadura			230
			Soldada de 16 cordones de soldadura a 4 tapas telefónica duna			230

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Callos P	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".**
NÚMERO DEL CONTRATO:	**4600096067 DE 2022**

FECHA:	Miercoles	**RESPONSABLES EJECUCIÓN:** Angelo Gomez.
DIA:	25-01-2023	Juan Jose.
VEHÍCULO:	WLY897.	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 78 x Cll 44.	S y E	WE	Mantenimiento y Reparación del Cable 4x18, Peatonales de Exclusiva.	10:20.	11:40	78
			se le cambia la linea del color verde y la linea amarilla.			
Cra 52 x Cll 13 Sur.	E	NS.	Suministro e Instalación de Semaforo Peatonal dinamico, los	13:15	14:23.	54
			sticker de las lámparas son 0089-0090. Construcción Empalme			78
Cra 52 x Cll 13 Sur	W	SN	Suministro e Instalación de Semaforo Peatonal dinamico, los	14:30	15:15	54
			sticker de las lámparas son 0091-0092. Construcción Empalme			78
Cra 37 x Cll 47	N	EW	Soldadura de 2 tapas de Registro de 50x50	16:40.	17:05.	230
Cra 37 x Cll 47	S	EW	Soldadura de 2 tapas de Registro de 50x50.	17:05.	17:20.	230
			Varillas de Soldadura utilizadas 6 unidades			
			Empalmes Construidas 3.			
			Conectores utilizados 6 unidades.			
			Retiros de M.I.P. 2 unidades.			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	25-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Edwin Santos
DIA:	Miercoles		Juan Rios
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 22 Cll: 12 sur			Revisión de pulsadores, se realiza empalme en controlador.	8:40	10:30	78
Trasversal inf. Cll: 5a			Revisión de sonorizadores, se realiza empalme en controlador	11:00	12:00	78

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CamScanner
Powered by

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	25-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Edwin Santos
DIA:	Miercoles		Juan Rios
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr.52 Cll:41	NE	E-W	Retiro de disco direccional frente derecha (↑→)	12:16		149
			Suministro e instalación de disco direccional (↑→) frente derecha.		12:22.	67
			Se utilizó 90 cm de cinta bandit y 2 hebillas			
Cr.51 Cll: 41	SW	W-E	Retiro de disco direccional frente derecha (↑)	12:30		149
			Suministro e instalación de disco direccional frente derecha (↑)		12:40	67
~~Cr.51 Av:33~~	~~SW~~	~~N-S~~	Se utilizó 90 cm de cinta bandit y 2 hebillas.			
Cr:51 Av:33	SW	N-S	Retiro de disco direccional frente derecha. (↑→)	1:12		149
			Suministro e instalación de disco direccional frente derecha (↑→)		1:18	67
			Se utilizó 90 cm de cinta bandit y 2 hebillas.			
Cr:51 Cll:59	SE	S-N	Retiro de disco direccional de frente (↑)	2:21		149
			Suministro e instalación de disco direccional de frente (↑)		2:26	67
	~~SW~~	~~S-N~~	Se utilizó 90 cm de cinta bandit y 2 hebillas			
Cr:51 Cll:60	SW	S-N	Retiro de disco direccional de frente (↑)	2:40		149
			Suministro e instalación de disco direccional de frente (↑)		2:46	67
	NE	N-S	Retiro de disco direccional ~~de frente~~ otro izquierda (↰)	2:50		149
			Suministro e instalación de disco otro izquierda (↰)		2:55.	67

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CamScanner
Powered by

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	25-01-2023	**RESPONSABLES EJECUCIÓN:**	Edwin Santos
DIA:	Miercoles		Juan Rios
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr:51 Cll:62	SW	S-N	Sin disco direccional. Suministro e instalación de disco direccional giro izquierda (↰)	3:07	3:11.	67
	SE	S-N	Retiro de disco direccional de frente (↑)	3:13		149
			Suministro e instalación de disco direccional de frente (↑)		3:18	67
	SE	E-W	Retiro de disco direccional frente izquierda (↰)	3:23.		149
			Suministro e instalación de disco direccional (↰) frente izquierda.		3:27	67
	NE	EW	Retiro de disco direccional frente derecha (↱)	3:30		149
			Suministro e instalación de disco direccional frente derecha (↱)		3:38	67
	NW	N-S.	Retiro de disco direccional frente derecha (↱)	3:40		149
			Suministro e instalación de disco direccional frente derecha (↱)		3:45.	67
			Se ~~instala~~ Utilizó 4.50 mts de cinta bandit y 10 hebillas.			
Cr:51 Cll:64	NW	N-S	Retiro de disco direccional de frente (↑)	3:59.		149
			Suministro e instalación de disco direccional de frente (↑)		4:06	67
			Se utilizó: 90 cm de cinta bandit y 2 hebillas			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Maria Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos P	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CamScanner
Powered by

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	25-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Edwin Santos
DIA:	Miercoles		Juan Rios
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr:51 Cll:67	Separador	S-N	Retiro de disco direccional de frente. (↑)	4:16		149
			Suministro e instalación de disco direccional de frente (↑)		4:27	67
	SE	S-N.	Retiro de disco direccional de frente (↑)			149
			Suministro e instalación de disco direccional de frente (↑)	4:22.	4:27.	67
	W	N-S	Retiro de disco direccional de frente (↑)	4:30	4:38	149
			Suministro e instalación de disco direccional de frente (↑)			67

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Coilbo D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CamScanner
Powered by

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	25-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Miercol	Cesar Santos, William Chavarria, Jhonkender Perez, Juan otoniel.
VEHÍCULO:	x NO	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR47CL52	S-O.		Retiro de 4 cordones de soldadura a 1 tapa de camara de tigo une			153
			Demolición de concreto a 1 caja de 50x50.			1
			Sacado de triturado existente a 1 caja de 50x50.			39
			Retiro y reinstalación de 1 semaforo peatonal golpeado			142-175
			Retiro y reinstalación de 1 semaforo ciclista golpeado			142-175
			construcción de 2 empalmes electricos			78
			Llenado con triturado existente en 1 caja de 50x50.			
			Conexionado de caja de 50x50 =1			231
			Soldadura de 4 cordones en tapa de camara de tigo une =1			230
	S-E		Retiro de 4 cordones de soldadura para 1 caja de 50x50			153
			Retiro de 4 cordones de soldadura para 1 tapa de tigo une			153
			demolición de concreto a 1 caja de 50x50			1
			Sacado de triturado existente a 1 caja de 50x50			39
			construcción de 1 empalme electrico en semaforo peatonal			78
			Llenado con triturado existente a 1 caja de 50x50.			
			conexionado a 1 caja de 50x50.			231
			Llenado con triturado nuevo a 1 caja de 50x50			224
			Soldadura de 4 cordones a 1 tapa de 50x50			230
			Soldadura de 4 cordones a 1 tapa de camara de tigo une			230
CR47 CL52.			Retiro de 48mt de cable 4x10 para reintegro			143

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Maria Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CamScanner
Powered by

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	25-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Miercol	Cesar Santol, Willan chavarria., Jhonkender Perez, Juan osorno.
VEHÍCULO:	NO.	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR47 cl52.	NE		Demolida de concreto a 2 cajas de 50x50	8-45.	16-35.	1
			Sacada de triturado existente a 2 cajas de 50x50			39
			Retiro de 4 cordones de soldadura a 1 tapa de 50x50.			153
			construcción de 1 ensalme electrico en semaforo Peatonal			78
			Enchada de 1 semaforo Peatonal.			88
			Soldada de 1 tapa de 50x50 4 cordones.			230
			Llenada con triturado existente a #2 cajas de 50x50			
			concretada a 2 cajas de 50x50			231
			Se Dejaron en Funcionamiento los Semaforos Peatonales y ciclistas			
			Se utilizaron 12 conectores, 14 electrodos			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	26-/01-/23	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Angelo Gomez Juan Jose
DIA:	Jueves		
VEHÍCULO:	wly 897		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 52 x Clle 57 y 58			Recoger Residuos de Material (Escombros)	8:45.	8:48.	—
Cra 47 x Clle 52			Recoger Residuos de Material (Escombros)	8:15	8:25.	—
Cra 52 x cll 135ur	E	SN	Retiro de Módulo Inteligente Peatonal (M.I.P)	13:30.	14:40	142
Cra 52 x cll 135ur	E	SN	Suministro e Instalación de Semáforo Peatonal dinamico con los	13:30	14:40	54
			Sticker en las lamparas 0093 y 0094. y Construcción de ① Empalme			78
Cra 43G x cll 29	ES	WE	Retiro de Modulo Inteligente Peatonal (MIP)	15:10	15:40	142
Cra 43G x cll 29	ES	WE	Suministro e Instalación de Semáforo Peatonal dinamico con los	15:10	15:40	54
			Sticker en las lámparas 0095 y 0096 y Construcción de ① Empalme			78
Cra 52 x cll 135ur	E	SN	Retiro de ① Contraste. Vehicular en mal estado. y ajuste a	13:30	14:40	169
			los aspectos del semáforo Incluye arreglo a las viceras			
			Suministro de hebillas Metalicas 4 unidades.			
			Suministro de Conectores Empalme 6 unidades.			

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	Maria Victoria Durango		NOMBRE			
REVISÓ	Carlos P		FIRMA			
CARGO			CARGO			

CamScanner
Powered by

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	26/01/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN: Juan Rios- Juan Osorio
DIA:	Jueves	
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 51 Cll 67	Ori	Sur-Nor	Retiro de Disco Direccional ↑D	8:27	8:29	149
			Suministro e instalación de Disco Direccional ↑D	8:30	8:33	67
			Se Gasto 90 cm de cinta Bandi Y 2 Hebillas			
CR 51 Cll 68	Oci	Sur-Nor	Retiro de Disco Direccional ↑↑	8:47	8:50	149
			Suministro e instalación de Disco Direccional ↑↑	8:51	8:55	67
			Se Gasto 90 cm de cinta Bandi Y 2 Hebillas			
CR 57 Cll 50	Oci	Sur-Nor	Retiro de Disco Direccional ↱D	10:08	10:11	149
			Suministro e instalación de Disco Direccional ↱D	10:12	10:15	67
			Se Gasto 90 cm de cinta Bandi Y 2 Hebillas			
CR 57 Cll 54			Revisamos Cruce Y los Discos Direccionales estan Nuevos			229
CR 57 Cll 48			Revisamos Cruce Y los Discos Estan Nuevos			229
CR 56A Cll 60			Revisamos Y no hay semaforización			—

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	26-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Jueves	Cesar Santos, Edwin santos, Willian Chavarria, Jhontander Rendon
VEHÍCULO:	N10	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR50CL56.	S-W.		Retiro de 1 controlador	8-25.	16-10	137
			Demolición de 1 base de controlador "concreto"			2
			Llenado con triturado nuevo a 1 caja de 60x60			224
			Soldadura de 4 cordones a 1 caja de 60x60 "Tapa"			230
			cerrado de 1 aspecto Rojo abierto en semaforo			228
			Vehicular a poste			
	S-E.		llenado con triturado a 2 cajas de 60x60 nuevo			224
			Soldadura de 8 cordones a 2 tapas de caja de 60x60.			230
Se utilizaron			Endurezado de 1 semaforo Peatonal Galpon			226
16 electrodos.	N-E		llenado con triturado a 1 caja de 60x60 nueva			224
4 Personas			Soldadura de 4 cordones de soldadura a 1 tapa de 60x60			230
	N-W.		Instalación de 1 controlador local. Retiro e instalación			184
			construcción de 1 Puesta a tierra nueva (5 metros de cable #8 verde)			31
			medida de Puesta a tierra 7.25 Ω.			
			construcción de 1 acometida nueva (Se utilizaron 7m			30
			de cable encauchetado 2x12			
			Instalación de (6Lx3m)=18m de cable AX18. existente			182
			llenado con triturado a 3 cajas de 60x60			224
			Soldadura 12 cordones a 3 tapas de 60x60			230
	S-W.		Soldadura de 1 tapa de camara de una "4 cordones.			230
			Nota: Queda pendiente concretada de orden			
			donde se hizo la demolición de base			
			canalización para cable de comunicación			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	27-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Willian Chavarria.
DIA:	Viernes.		Juan Osorio
VEHÍCULO:			Juan Rios.

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr:30 Cll:44	Separador	E-W	Demolición de tapa 70 x 70 a 20 cm.	8:40		1
			Limpieza de caja.			39
			Se llena caja con material existente.			
			Se aplica adhesivo Sikadur 32 primer.			
			Se concreta caja 70 x 70 a 20 cm.			14
			(Suministro)(e) instalación de un herraje con tapa de 60 x 60 solo instalación Tapado de seguridad		2:00	
			instalacion de 7 mts de Cable 4X18 Cable para			
			Prueva de vandalismo Salon del Fortx			
			dados de baja.			

VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Maria Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CamScanner
Powered by

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	27/01/2022	RESPONSABLES EJECUCIÓN: edwin santos-Juan JOSE' zapata
DIA:	viernes	
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
carrera 50 #67	sur-occ	occ-o	retiro de disco direccional ↑→. suministro e instalacion de 1	7:00am	5:00pm	149
			disco direccion ↑→. suministro e instalacion de 90cm-2 evi-			67
			llas. 90 cm de FLEje-cinta bandi			
	s-c	occ-o	*retiro de disco direccional ↑.			149
			*suministro e instalacion de disco direccional ↑.			67
			suministro e instalacion de 90 cm de cinta bandi-se usan			
			2 evillas.			
	n-occ	n-s	*retiro de disco direccional ↑→			149
			*suministro e instalacion de disco direccional ↑→. suministro			67
			e instalacion de 90 cm de cinta bandi-se usan 2 evillas.			
	n-occ	o-occ	*retiro de disco direccional ↓←			149
			*suministro e instalacion de disco direccional ↓←. suminis-			67
			tro de 90 cm de cinta bandi-se usan 2 evillas.			
carrera 46 #78	n-o	o-occ	*retiro de disco direccional ↓←			149
			*suministro e instalacion de disco direccional ↓←. sumi-			67
			nistro e instalacion de 90cm de cinta bandi-se usan			
			2 evillas.			
	n-o	n-s	*retiro de disco direccional ↓←			149
			*suministro e instalacion de disco direccional ↓←. sumi-			67
			nistro e instalacion de 90 cm de cinta bandi. se usan 2			
			evillas.			
	s-occ	occ-o	*suministro e instalacion de 1 disco direccional ↓←. sumi-			67
			nistro e instalacion de 90 cm de cinta bandi. se usan 2			
			evillas.			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Cailoyd	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	27/01/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	edwin-santos.
DIA:	viernes		
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
sampo:-punto	N-S	N-O	se realiza revision de pulsadores -se encuentran en buen	7:00am	5:00pm	229
cero			estado y trabajando en normalidad.			
	N-S	N-O	*se endereza cera peatonal			226
carrera 46 #73	S-OCC	OCC-O	retiro de disco direccional ←↑			149
			suministro e instalacion de 1 disco direccional ←↑.sumi-			67
			nistro e instalacion de 90 cm de cinta bondi- 2 evillas.			
	N-O	N-S	*retiro de disco direccional ↑			149
			suministro e instalacion de disco direccional ↑			67
			suministro e instalacion de 90 cm de cinta bondi.			
			se usan 2 evillas.			
calleria 45 #71	S-OCC	S-N	retiro de disco direccional ↑.			149
			suministro e instalacion de 1 disco direccional ↑			67
			suministro e instalacion de 90 cm de cinta bondi			
			se usan 2 evillas			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	27-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Viernes	Cesar Santos, Angela Gomez, Jhonfanda Reyes
VEHÍCULO:	WLY 897	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV BOCL 1SUR.			Sector Sur occidental de la Glorieta Vandelismo.	10-30	13-45.	
			en cables de Potencia grupo # 4Y 6.			
			Se le hace seguimiento a cables de Potencia y medidores			
			Retiro de 35m cable 4x16 Vandelizado (para reciclaje)			143
			Suministro e Instalación de (7Lx2om+28m)=68m de			60
			cable 4x18 nuevo. (384-452).			
			Construcción de 3 empalmes electricos en semaforos			78
			Vehiculares.			
			Construcción de 2 empalmes electricos en caja de 50x50.			78
			Llenada con triturado a 2 cajas de 50x50			224
	S-W		Llenada con triturado a 1 caja de 40x60			224
			Soldadura de 8 cordones a 2 tapas de 50x50.			230
			Soldadura de 4 cordones a 1 tapa de 40x60.			230
			Retiro de 1 Fusible quemado en controlador peatonal			
			#6.			
			Suministro e instalación de 1 Fusible nuevo para grupo #6.			85
CR 83 CL 30A.	N-E.			14-30	16-20	
			Instalación de (8Lx4m)=32m de cable 4x18 existente			182
			Instalación de 4m de cable encauchetado 7x12 existente			182
			Instalación de 4m de cable #8 existente.			182
			medida de Puesta a tierra 21.87Ω. Puesta a Tierra			219
			existente.			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CamScanner
Powered by

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	27-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Viernes	Cesar Santis, Angelo Gomez, Jhon Kent Pinto.
VEHÍCULO:	WIX 897	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR83 CL30A.	N-E.		Construcción de 1 contrapeso de puesta a tierra	14-30	16-20	33
			Medida de puesta atierra por el primer contrapeso 2 16.49 Ω.			
			Se utilizaron 1 bardilla coperual y 13m de calle #8 desnudo			
	N-W.		construccion del segundo (1) contrapeso de Puesta atierra			33
			medida de Puesta atierra para el segundo contrapeso = 9.60 Ω.			
			Se utilizaron 1 bardilla de Puesta a tierra y 15m de calle #8 desnudo.			
	N-E.		Construcción de 1 empalme electrico en calles de			78
			Puesta a tierra con conector en "C" de cobre. #4.			
			Nota. Programar intercambio de semaforos para			
			controlador nuevo (Se necesita personal operativo para			
			hacer las conexions en semaforo.			
			Programar. Cableado de comunicación de semaforo			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Maria Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	30/01/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN: Juan Rios- Juan Osorio
DIA:	LUNES	
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 45 Cll 656	Separador	Sur-Nor	Retiro de Disco Direcional ↑	9:19	9:23	149
	oci		Suministro e instalación de Disco Direcional ↑	9:24	9:28	67
			Se Gasto 90 cm de cinta Bandi Y 2 Hebillas			
CR 45 Cll 66	Separador	Sur-Nor	Retiro de Disco Direcional ↑	9:39	9:42	149
	oci		Suministro e instalacion de Disco Direcional ↑	9:43	9:47	67
			Se Gasto 90 cm de cinta Bandi y 2 Hebillas			
CR 45 Cll 66	Separador	Sur-Nor	Retiro de Disco Direcional ↑	9:50	9:53	149
	Central		Suministro e instalación de Disco Direcional ↑	9:55	9:59	67
			Se Gasto 90 cm de cinta Bandi y 2 Hebillas			
CR 45 Cll 66	Separador	Nor-Sur	Retiro de Disco Direcional ↑	10:09	10:11	149
	ori		Suministro e instalación de Disco Direcional ↑	10:12	10:16	67
			Se Gasto 90 cm de cinta Bandi y 2 Hebillas			
CR 45 Cll 68	oci	Nor-Sur	Retiro de Disco Direcional ↑	10:19	10:23	149
			Suministro e instalación de Disco Direcional ↑	10:24	10:27	67
			Se Gasto 90 cm de cinta Bandi y 2 Hebillas			
CR 45 Cll 67	ori	Sur-Nor	Retiro de Disco Direcional ↑	10:38	10:41	149
			Suministro e instalación de Disco Direcional ↑	10:42	10:45	67
			Se Gasto 90 cm de cinta Bandi y 2 Hebillas			
CR 45 Cll 67	oci	Nor-Sur	Se cierra Aspecto Verde de Semaforo Peatonal	10:47	10:48	228

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Maria Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Caibo D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
		ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:		RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:		
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 45 Cll 69	ori	Sur-Nor	Retiro de Disco Direcional 4	10:50	10:53	149
			Suministro e instalación de Disco Direcional 4	10:55	10:59	67
			Se Gasto 90 cm de cinta Bandi y 2 Hebillas			
CR 45 Cll 69	ori	Sur-Nor	Se Endereza Semaforo vehicular a Poste Recto	11:02	11:04	226
CR 45 Cll 69	Nor	Ori-Oci	Suministro e instalación de Disco Direcional 4	11:19	11:23	67
			Se Gasto 90 cm de cinta Bandi y 2 Hebillas			
CR 45 Cll 69	Nor	Ori-Oci	Ajuste de Visera en semaforo Peatonal	11:27	11:28	228
CR 51 Cll 45		Nor-Sur	Se Revisa cruce, cable Rojo Peatonal No tiene corriente	2:00	2:05	229
CR 51 Cll 45		Oci-Ori	Se Revisa, cable verde Peatonal No tiene corriente	2:06	2:10	229
CR 50 Cll 41	Sur	Oci-Ori	Retiro de Disco Direcional 4	3:08	3:11	149
			Suministro e instalación de Disco Direcional 4	3:12	3:16	67
			Se Gasto 90 cm de cinta Bandi y 2 Hebillas			
CR 48 Cll 41	Sur	Oci-Ori	Suministro e instalación de Disco Direcional 4P	3:28	3:32	67
			Se Gasto 90 cm cinta Bandi y 2 Hebillas			
CR 48 Cll 41	Ori	Nor-Sur	Retiro De Disco Direcional 44	3:40	3:43	149
			Suministro e instalación de Disco Direcional 44	3:44	3:48	67
			Se Gasto 90 cm de cinta Bandi y 2 Hebillas			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CamScanner
Powered by

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".**
NÚMERO DEL CONTRATO:	**4600096067 DE 2022**

FECHA:		**RESPONSABLES EJECUCIÓN:**	
DIA:			
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 cll 41	Nor	Orient	Retiro de Disco Direccional 4	3:53	3:55	149
			suministro e instalación de Disco Direccional 4	3:56	4:00	67
			Se gasto 90 cm de cinta Bandi y 2 Hebillas			

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	30/01/2022	RESPONSABLES EJECUCIÓN: Edwin Santos-Juan José Zapata.
DIA: Lu	Lunes	
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 43A #12 Sur	S-O	S-N	*retiro de 2 lamparas peatonales de conteo regresivo en buen estado.	8:30am	9:30pm	165
			*instalacion de 2 lamparas peatonales (roja estatica-verde dinamica).			186
			*construccion de 1 empalme para cables de semaforizacion 4x18			78
	SC	S-N	*retiro de 2 lamparas peatonales de conteo regresivo en buen estado.			165
			*instalacion de 2 lamparas peatonales (roja estatica-verde dinamica). construcción de empalme			186 78
Carrera 66 B - Transversal 34 B - costado Cumicentro.	N-O	O-occ	retiro de 1 disco direccion ↑.			149
			*suministro e instalacion de 1 disco direccional ↑. suministro e instalacion de 90 cm de cinta band: -se usan 2 hebillas.	10:30Pm	12:00 pm	67
	SC-O	O-occ	retiro de 1 disco direccional ↑			149
			*suministro e instalacion de 1 disco direccional ↑. suministro e instalacion de 90 cm de cinta band: -se usan 2 hebillas.			67
	S-occ	occ-O	*retiro de 1 disco direccion giro derecha ↱			149
			*suministro e instalacion de 1 disco direccional ↱ giro derecha. suministro e instalacion de 90 cm de cinta band: -se usan 2 hebillas.			67
	N-O	O-occ	retiro de 1 disco direccional ↰			149
			suministro e instalacion de 1 disco ↑. suministro e instalacion de 90 cm de cinta band: - se usan 2 hebillas.			67

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Maria Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos b	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	30/01/2022	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	edwin santos-Juan José zapata
DIA:	lunes		
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Avbolivariana #	N-OCC	N-S	*retiro de disco direccional ↑	1:30 pm	2:30 pm	149
Circular #1			*se translada disco direccional ↑ para sareubicado sobre el otro			
			poste del mismo costado. se encuentro en buen estado. suminis-			191
			*trol e instalacion de 90 cm de cinta bandi - se usan 2			
			hebillas.			
	N-O	N-S	*retiro de disco direccional ↑.			149
			*suministro e instalacion de disco direccional ↑. suministro			67
			e instalacion de 90 cm de cinta bandi. se usan 2 hebillos			
Carrera 65 # 20	S-OCC	S-N	*retiro de disco direccional ↑	2:50 pm	3:30 pm	149
	S-O	S-N	*suministro e instalacion de disco direccional ↑. suministro e			67
			instalacion de 90cm de cinta bandi - se usan 2 hebillas.			
	OCC-O	S-OCC	*retiro de disco direccional ↑			149
			*suministro e instalacion de disco direccional ↑. suministro e			67
			instalacion de 90 cm de cinta bandi - se usan 2 hebillos			
	O-OCC	N-O	*retiro de disco direccional ↑->			149
			*suministro e instalacion de disco direccional ↑->. suministro			67
			e instalacion de 90 cm de cinta bandi. se usan 2 hebillas.			
			*suministro e instalacion de disco direccional ↑ - suminis-			67
			tro e instalacion de 90 cm de cinta bandi - se usan 2 hebillas			
Carrera 65 #2						
			*retiro de disco direccional ↑			149
			*suministro e instalacion de disco direccion ↑. suministro e ins-	3:40 pm	4:00 pm	67
			talacion de 90 cm de cinta bandi - se usan 2 hebillas			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Maria Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos P	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	30-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	lunes	Cesar Santos, Jhonkender Perozo, Anyelo Gomez
VEHÍCULO:	WLY 897.	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 108 56	N-E.		Vandalismo en acometida cable cortado en cuplo de 6x8	8-10	9 A.S.	
CL 50			Construcción de 1 empalme electrico. Por acometida cable de 6x8.			78
			Conservación de 1 caja de 6x8 Nota: Solo se Concretara 7cm porque la caja es 100/100 de uso. Queda pendiente instalar tapa de 6x8.			231
CR 108 BB			acometida Principal de EPM derivada por Poca altura.	10-10	15-15.	
CL 62D.			Suministro e instalación de 2 perchas.			73
			Suministro e instalación de 35m de cable mensajero. #4- ACSR aluminio desnudo.			66
			Construcción de acometida electrica.			30
			Se utilizaron 42m de cable encauchetado 2x12 (6378-6416).			62
			Tiendida de cable = 33m.			
			Construcción de 2 empalmes electricos en 2 Postes de energia. (uno en acometida existente y uno en acometida nueva EPM			78
S. E.			Aspectos peatonales abierto.			
			Cerrado de 2 aspectos peatonales Rojo y Verde			228
N-E.	E-W.		Retiro de 1 placa de contraste Vandalismo			148
N-W.			Retiro de 1 disco) ~~direccional~~ PEP.			149
S-E			Retiro de 1 disco PEP.			149

VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Maria Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos P	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	31-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Angelo Cañez. William Chavarria.
DIA:	Martes		Jhon Kender Perozo. Juan fernando Rios.
VEHÍCULO:	WLY 897		Juan Esteban Osorio.

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 69 x Cll 73.	E	SN	Retiro de (1) semaforo Vehicular.	7:45	10:00	142
	E	SN	Retiro de (1) disco direccional	7:45	10:00	149
	E	SN	Retiro de (1) Poste de Empotramiento directo	7:45	10:00	139
	E	SN	Demolicion de base del Poste en Concreto forma Cónica	7:45	10:00	1
	E	SN	Retiro de Cable 4x18 (7 metros, se guarda en las cajas).	7:45	10:00	143
Cra 51 x Cll 53	EN	EW	Limpieza de 2 cajas de registro (Basura y Putrefaccion)	10:30.	11:30	39
	EN	EW	Suministro de (81) metros de Cable 4x18	11:30	12:00	60
	EN	SN	Construcción de (2) Empalmes con Conectores en caja de Registro.	13:00	13:30	78
	EN	EW	Construcción de (3) Empalmes con Conectores en Semaforos.	13:30	14:00	78
	EN	EW	Llenado de Caja con Material de Playa (triturado) (1)	14:00	14:15.	224
	EN	SN	Llenado de Caja con Material de Playa (triturado) (1).	14:00	14:15	224
	EN	SN	Soldadura de tapa 78x78	14:15	14:30	230
	ES	EW	Soldadura de tapa 58 x 58.	14:15	14:30	230
	EN	EW	Concreteada de Caja 78x78	14:40	15:10	231
tv Superior x Cll 55 sur	SN	W	Construcción de (1) Empalme de acometida en Cables de	15:50	17:00	78
			Salida de transformador Secundario, se utilizan (2)	15:50	17:00	
			Conectores, cinta auto fundente y cinta aislante.	15:50	17:00	
			Medida de Corriente Inicial = 155 voltios	15:50	17:00	
			Medida de Corriente final = 174 voltios.	15:50	17:00	
			" Se le informa a los operativos del CIOS.	15:50	17:00	
			Salida de 10 conectores.			
			Reintegro de 40 metros de Cable. 4x18			
			Reintegro de 17 metros de Cable 4x18.			
			Hora de finalizar turno por Congestión Vehicular		17:30.	

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Maria Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos A.	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	31-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN: edwin santos - Juan José zapata.
DIA:	martes	
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 54xCll 48	N-OCC	N-S	*se encuentra Lampara estatica roja apagada en semaforo peatonal	830am	9:10am	
			*construccion de 1 empalme para cables de semaforizacion 4x18.			78
			*se endereza esta cala peatonal a su posicion correcta.			226
Cra.51 x Cll.59	S.C	N-S	Retiro de disco direccional ↱ a poste para reintegro	9:27AM	9:55AM	149
			*suministro e instalacion de disco direccional ↱. suministro e instalacion de 90 cm de cinta bandi-se usan 2 hebillas.			67
Carrera 51xCll 67	S-OCC	OCC-O	retiro de disco direccional ↑->			149
			*suministro e instalacion de disco direccional ↑->. suministro e instalacion de 90 cm de cinta bandi-se usan 2 hebillas.	10:20am	10:40am	67
Carrera 46xCll 84	S-OCC	OCC-O	*retiro de disco direccional ↑->			149
			*suministro e instalacion de disco direccional ↑->. suministro e instalacion de 90 cm de cinta bandi-se usan 2 hebillas	11:00am	11:20am	67
Carrera 46xCll 80	S-OCC	OCC-O	*retiro de disco direccional ↑->			149
			*suministro e instalacion de disco direccional ↑->. suministro e instalacion de 90 cm de cinta bandi-se usan 2 hebillas	11:15am	11:35am	67
Carrera 46xCll 78			*retiro de disco direccional ↑->.			149
			*suministro e instalacion de disco direccional ↑->. suministro e instalacion de 90 cm de cinta bandi-se usan 2 hebillas	1:10pm	1:36pm	67

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	María Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D.	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CamScanner
Powered by

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
		ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	31-01-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	edwin Santos-Juan Jose Zapata
DIA:	martes		
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 47xCll 69	N-Occ	N-S	*retiro de disco direccional ↑->	1:50 pm	2:30 pm	149
			*Suministro e instalacion de disco direccional ↑->. suministro e instalacion de 90 cm de cinta bandi-se usan 2 hebillas.			67
	S-Occ	Occ-O	*retiro de disco direccional ↑->			149
			*suministro e instalacion de disco direccional ↑->. suministro e instalacion de 90 cm de cinta bandi-se usan 2 hebillas.			67
	O-O	O-Occ	*retiro de disco direccional <-↑			149
			*Suministro e instalacion de disco direccional <-↑. suministro e instalacion de 80 cm de cinta bandi-se usan 2 hebillas			67
Carrera 47xCll 67	N-Occ	N-S	*retiro de disco direccional ↑->	2:40 pm	3:00 pm	149
			*Suministro e instalacion de disco direccional ↑->. suministro e instalacion de 90 cm de cinta bandi-se usan 2 hebillas			67
			*pendiente cambiar Lampara peatonal estatica roja Occ-O-S-Occ			
			*pendiente cambiar lampara peatonal estatica verde Occ-O-S-Occ			
Carrera 45xCll 74	N-O	S-N	*retiro de disco direccional ->			149
			*Suministro e instalacion de disco direccional ->. suministro e instalacion de 90 cm de cinta bandi-se usan 2 hebillas.	3:10 pm	3:30 pm	67
Carrera 45xCll 41	S-O	O-Occ	*retiro de disco direccional ↑			149
			*suministro e instalacion de disco direccional ↑. suministro e instalacion de 90 cm de cinta bandi-se usan 2 hebillas	4:00 pm	4:40 pm	67
		<-↑	*retiro de disco direccional: *suministro e instalacion de disco			149
	S-Occ	S-N	direccional <-↑. suministro e instalacion de 90 cm de cinta bandi y se usan 2 hevillas *se endereza Caja vehicular.			67

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Maria Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Cegloz D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CamScanner
Powered by