JORGE LUIS PERÉZ GUTIÉRREZ
NIT 1.035.831.458-3
CL 13 13A 82
Tel: 3226137041
Entrerrios - Colombia
centroautomotriznuevaera@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764039900622 aprobado en 20221121 prefijo JLPG desde el número 31 al 1000 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. JLPG 171

Fecha y Hora Factura
Generación: 30/04/2023, 15:38
Expedición: 27/04/2023, 11:44

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	**Nit ó C.C.** 890.982.068-2	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	**Dirección** CL 10A 11 28	**Teléfono** (604) 8670411
Correo tesoreria@entrerrios-antioquia.gov.co	**Vendedor** JORGE LUIS PERÉZ	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Bujes de tijera inferior 4x4, Fortuner 819	1.00	919,551.00	919,551.00
2	Bujes de tijera superior originales 4x4 Fortuner 819	1.00	568,767.00	568,767.00
3	Amortiguadores delanteros, Fortuner 819	1.00	470,000.00	470,000.00
4	Amortiguadores traseros, Fortuner 819	1.00	273,109.00	273,109.00
5	Tijera superior, Fortuner 819	1.00	483,192.43	483,192.43
6	Tijera inferior, Fortuner 819	1.00	800,825.00	800,825.00
7	Alineación y balanceo de todas las ruedas, Fortuner 819	1.00	163,865.54	163,865.54
8	Bujes de barra estabilizadora, Fortuner 819	1.00	85,000.00	85,000.00
9	Bieletas delanteras, Fortuner 819	1.00	139,201.68	139,201.68
10	Biletas traseras, Fortuner 819	1.00	124,705.88	124,705.88
11	Mantenimiento de frenos, Fortuner 819	1.00	130,000.00	130,000.00
12	Mantenimiento de suspensión delantera, Fortuner 819	1.00	580,000.00	580,000.00
13	Mantenimiento de suspensión trasera, Fortuner 819	1.00	472,658.82	472,658.82
14	Rotula superior, Fortuner 819	1.00	280,000.00	280,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
15	Rotula inferior, Fortuner 819	1.00	390,000.00	390,000.00
16	Shampo galón, Fortuner 819	1.00	44,117.64	44,117.64
17	Estopa brillo, Fortuner 819	2.00	14,705.76	29,411.52
18	Montada de llanta, Retroexcavadora	2.00	130,000.00	260,000.00
19	Servicio de engrase general, Retroexcavadora	2.00	85,000.00	170,000.00
20	Aceite de motor 15w-40 1/4, Retroexcavadora	40.00	29,879.83	1,195,193.20
21	Aceite hidraulico,Retroexcavadora	8.00	24,510.08	196,080.64
22	Refrigerante de motor, Retroexcavadora	2.00	35,714.28	71,428.56
23	Filtro de aceite, Retroexcavadora	1.00	167,000.00	167,000.00
24	Filtro de aire, Retroexcavadora	1.00	270,557.00	270,557.00
25	Filtro de aire secundario, Retroexcavadora	1.00	230,000.00	230,000.00
26	Filtro de combustible primario, Retroexcavadora	1.00	228,403.00	228,403.00
27	Filtro de combustible secundario, Retroexcavadora	1.00	182,304.00	182,304.00
28	Manguera de sistema hidráulico de dirección, Retroexcavadora	1.00	525,600.00	525,600.00
29	Mantenimiento general de bomba principal del sistema hidráulico, incluye empaquetadura, ejes principales y sellos, Retroexcavadora	1.00	1,350,049.57	1,350,049.57
30	Manguera hidráulica principal, Retroexcavadora	1.00	555,000.00	555,000.00
31	Reparación del sistema eléctrico, Retroexcavadora	1.00	1,134,453.78	1,134,453.78
32	Estopa brillo, Retroexcavadora	2.00	13,654.62	27,309.24
33	Servicio de engrase general, Volqueta OKC 309	2.00	35,000.00	70,000.00
34	Montada de llantas incluye parche, Volqueta OKC 309	2.00	65,000.00	130,000.00
35	Llantas 12 R 22.5, Volqueta OKC 309	4.00	2,100,000.00	8,400,000.00
36	Servicio de calibración general de frenos, Volqueta OKC 309	1.00	48,300.00	48,300.00
37	Hoja de resorte principal, Volqueta OKC 309	2.00	809,714.28	1,619,428.56
38	Hojas de resorte secundarias, Volqueta OKC 309	2.00	782,300.00	1,564,600.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
39	Soportes de muelles, Volqueta OKC 309	2.00	295,800.00	591,600.00
40	Reparación del sistema electrico de luces, alternador y arranque, Bus Kodiak	1.00	697,478.99	697,478.99
41	Servicio de engrase general, Bus Kodiak	2.00	35,000.00	70,000.00
42	Montada de llanta incluyendo parche, Bus Kodiak	2.00	65,000.00	130,000.00
43	Filtro de combustible primario, Bus kodiak	1.00	208,921.84	208,921.84
44	Filtro de combustible secundario, Bus Kodiak	1.00	225,775.63	225,775.63
45	Hojas de resorte principal, Bus kodiak	1.00	809,714.00	809,714.00
46	Hojas de resorte secundarias, Bus kodiak	2.00	782,300.00	1,564,600.00

Total items: 46

Total Bruto	28,648,203.52
IVA 19%	5,443,158.69
Total a Pagar	34,091,362.21

OBSERVACIONES:

Favor Consignar A: CUENTA DEAHORROS(Bancolombia)#:537-989445-99. JORGE LUIS PERÉZ GUTIÉRREZ: (Centro Automotriz Nueva Era)

Valor en Letras:

Treinta y cuatro millones noventa y un mil trescientos sesenta y dos pesos m/cte con veintiuno cent.

Condiciones de Pago:


Consignación $ 34,091,362.21

VENDEDOR

_____

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO



_____

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

ed49398ecd854ee7eebfe1d56d04ea8205c715814f740dba0925e1e2c1847f3da79279e4bb8d8efd1965e26ff7e303ec