



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD DE ASISTENCIA Y DESARROLLO
HUMANO Y PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DISTRICTAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

LISTA DE ASISTENCIA

Tema	Responsable		Lugar	IDPC - Casa Geneveva	
Fecha (dd/mm/aa)	Hora	Anexo de acta (S / N)	Número acta	Cuál?	
6 / X / 2022	15:00	N	-	-	
Nombre	Dependencia	Rol (Directivo, Asesor, Profesional, Apoyo a la Gestión, Asistencial)	Tipo de Vinculación (Contralista, Planta)	Correo electrónico	Firma
Dugo Fernández Pineda	IDPC / Antiproyecto	Projección	Contralista	dugofernandez@idpc.gov.co	
Maria Isabella Gomez Funder	Funder	asesor	CTISA	mig.ariqibet@idpc.gov.co	
Gulbano Acosta Funder	Funder	asesor	Planta	gacosta@idpc.gov.co	
MARIA CANDIDA VARGAS	IDPC - SPIP	SUBDIRECTORA	PLANTA	maria.vargas@idpc.gov.co	
Nelson Garzon M	IDP / Antiproyecto	Profesional	Contralista	nelson.garzon@idpc.gov.co	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3-I-92579-12 (PAF-SENA-I-058-2020)
CONTRATO DE CONSULTORÍA	No. 3-I-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021)

- Lugar de la reunión: IDPC
 - Objetivo de la reunión: Observaciones IDPC.
 - Preside: IDPC.
- Hora inicio: 10:15.
- PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO
Pedro Antonio Porras	Interventoría
SONIA MARCELA ALFONSO	Interventoría
Ana María Salcedo Manríquez	Consultoría
MARIA ISABEL GALINDO M	CONSULTORIA
DAVID ALFONSO IB	Interventoría
Diego Augusto Fernández Price	Coordinador IDPC
Nelson Gaitan Manríquez	Ingeniero IDPC

ORDEN DEL DÍA o "AGENDA"

DESARROLLO

- El ingeniero estructural del IDPC se conecta de forma digital. El ingeniero estructural de la consultoría se trata de conectar de forma digital. No se logra conectar.
- Recalce de columnas y modelación de las diagonales. Definición del sistema estructural no es claro. Se recomienda el acompañamiento del tipo de reforzamiento de la curaduría.
- Aclarar la disipación de energía. Analisis inelástico puede ser posible como exigencia.

- Capacidad portante de los bloques de acuerdo al estudio de suelos.
- Presentación de las memorias de cálculo tanto de vulnerabilidad como de reforzamiento.
- Debe ser claro como se encuentra el reforzamiento de las columnas. Soportar mejor el refuerzo de los elementos reportados.
- Asejorarse con curaduría como se presenta la vulnerabilidad del 4.3. en el segundo piso.
- Agregar en las memorias o como un documento aparte la demolición garantizando la estabilidad del resto de la edificación a conservar.
- Tener en cuenta el análisis de elementos no estructurales.
- Estudiar la opción de que la asesoría de curaduría sea en la curaduría en la cual se obtendrá la licencia.
- Se revisa con el arquitecto Diego la respuesta a las observaciones arquitectónicas.
- En el proyecto arquitectónico se recomienda referenciar el proceso de demolición del segundo nivel del bloque 4.3.


COMPROMISOS incluidos en el acta

No.	ACTIVIDAD/TAREA	PRIORIDAD ALTA, MEDIA, BAJA	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES

Convocatoria próxima Reunión: N/A


Hora de finalización: 11:02

Firmas en representación



Ana Maria Salado.

En REPRESENTACIÓN CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021



Pedro Porras.

En REPRESENTACIÓN CONSORCIO NUEVO MIDDLE