ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. 121

DATOS GENERALES


FECHA DE INFORME	**10/04/2023**	Nº PRELIMINAR	**-**
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICAR E INFORMAR OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO	Nº ACTUACIÓN POLICIVA	**20236110060642**
DIRECCIÓN	**CL 149 - KR 54 / AK 45 RUPI 2639-19**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	HERNAN LOPEZ	Nº IDENTIFICACION	11251747
NOMBRE DEL RESPONSABLE	PREDIO CALLE 149 No. 50 - 37 EDIFICIO SCALA	Nº IDENTIFICACION	-

VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	__**CL 149 - KR 54 / AK 45 RUPI 2639-19-** ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES
HECHO NOTORIO	OBRA, INTERVENCION Y/ O AFECTACION DEL ESPACIO PÚBLICO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - SIGDEP



SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - MAPAS BOGOTÁ




REGISTRÓ FOTOGRÁFICO

__**CL 149 - KR 54 / AK 45 RUPI 2639-19 -** ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES
INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.



__**CL 149 - KR 54 / AK 45 RUPI 2639-19 -** ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES
INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.







DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES

Se realizó visita de inspección ocular al predio **CL 149 - KR 54 / AK 45 RUPI 2639-19** , con el objeto de VERIFICAR INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SIN PMT**,** de acuerdo al radicado 20236110060642.

De acuerdo a lo anterior en el momento de la visita se evidencia que se están realizaron obras en el antejardín y parte del espacio público andén ubicado en frente del predio CALLE 149 No. 50 - 37 EDIFICIO SCALA .
El presidente del consejo del Edificio Scala manifiesta; que se tuvo que hacer la intervención por un árbol que estaba afectando la estructura, por tal motivo se realizó la extracción del mencionado árbol, la reparación del piso no se han terminado y que no cuentan con el PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT).

Se verifica en el sistema de información Geográfica de la Defensoría del Espacio Público - SIGDEP y Mapas Bogotá, se constató que la vía vehicular calle 149 se encuentra incorporado en el Inventario Único del Patrimonio Inmobiliario identificado con **RUPI 2639-19 - ZONAS VIALES -VIAS VEHICULARES ,** la zona objeto de investigación se sitúa en el Plano Urbanístico S.28/4-C, S.28/4-D **URBANIZACIÓN LA VICTORIA NORTE.**

Se concluye, que la intervención del cierre del andén por las obras que realiza el EDIFICIO SCALA se encuentra incumpliendo el Articulo 101 de la Ley 789 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre al NO poseer el PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT).

CONCLUSIONES

AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	40.00 M2	**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**	00.00 M2
		AREA NO LEGALIZABLE (M2)	40.00 M2
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	Intervención del cierre del andén sin contar con el PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) autorizado		
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	**SI**	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	**NO**

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA
ARQ.TULLY MILENA GONZÁLEZ GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA CTO 108 -2023		

BOGOTÁ