INFORME DE EJECUCION

Versión: FOHVAA- 03
Vigente Desde: JUN 2022

Cliente: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO – SUCRE"
Contrato: No SA-017-MC-2022
Dirección: Carrera 18 N° 23 - 20

Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO – SUCRE"

ITEM	Tipo de mantenimiento		Descripción del problema	Solución	Responsable Ejecución	Responsable de la verificación (Dependencia)
	C	P				
75		X	"Mantenimientos preventivos de los 142 equipos de aire acondicionado de las distintas dependencias de la alcaldía del municipio de Sincelejo – sucre" Desde la **OS: 6240 a la 6393, 6412-6554 y de la 7001-a la 7142**	Se realizo 1° rutina de mantenimientos generales preventivos a los 142 equipos de aire acondicionado de las distintas dependencias de la alcaldía del municipio de Sincelejo – sucre" según protocolo incluye (lavado de serpentines, manejadoras, filtros, condensadora y propulsión de drenajes con Hidrolavadoras de alta presión, limpieza de tarjetas y ajustes de contactor).	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
1	X		MTTOS CORRECTIVOS INMEDIATOS AUT-01-22 A LA AUT-142-22	Creación de hojas de vida de los equipos y programa de mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos de acuerdo a su estado.	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
2	X		MTTOS CORRECTIVOS INMEDIATOS 6393 ✓	suministro e instalación Condensadora 12.000btu UNIDAD DE VICTIMAS -GERENCIA-SALADA DE JUNTA.	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
3	X		MTTOS CORRECTIVOS INMEDIATOS 6394/6395	Suministro de Relé 220V - bobina 24	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
4	X		MTTOS CORRECTIVOS INMEDIATOS 6396	Suministro e instalación de tubería 1/2 x 1/4 aislada en rubatex	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
5	X		MTTOS CORRECTIVOS INMEDIATOS 6396/6397/6398/6399/6400/6401/6402/6403/6404/6405	Corrección de fuga en Equipos	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
6	X		MTTOS CORRECTIVOS INMEDIATOS 6393/6396/6399/6400/6401/6535/6536/6537/6538/6539/6540/6541	Desmontes y montajes de equipos	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7	X		MTTOS CORRECTIVOS INMEDIATOS 6393/6396/6397/6398/6399/6400/6402/6403/6404/6405/6406/6407/6408/6409/6410	Suministro y carga de refrigerante R410 ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
8	X		MTTOS CORRECTIVOS INMEDIATOS 6401	Suministro y carga de refrigerante R22 ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN

Powered by CamScanner

1	**CAPACITOS DE MARCHA**					
1.1	X		BOLSA DE REPUESTOS 6404 ✓	Suministro e instalación de capacitor de 1,5MF ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
1.2	X		BOLSA DE REPUESTOS 6405 ✓	Suministro e instalación de capacitor de 2 MF ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
1.3	X		BOLSA DE REPUESTOS 6408 ✓	Suministro e instalación de capacitor de 2,5MF ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
1.4	X		BOLSA DE REPUESTOS **7143**	Suministro e instalación de capacitor de 4 MF	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
1.5	X		BOLSA DE REPUESTOS **7144** ✓	Suministro e instalación de capacitor de 5 MF ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
1.6	X		BOLSA DE REPUESTOS 6402 ✓	Suministro e instalación de capacitor de 7,5 MF ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
1.7	X		BOLSA DE REPUESTOS 6403 ✓	Suministro e instalación de capacitor de 10 MF ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
1.8	X		BOLSA DE REPUESTOS 6406 ✓	Suministro e instalación de capacitor de 35 MF ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
1.9	X		BOLSA DE REPUESTOS 6405 ✓	Suministro e instalación de capacitor de 40 MF ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
1.10	X		BOLSA DE REPUESTOS 6402 ✓	Suministro e instalación de capacitor de 55MF ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
1.11	X		BOLSA DE REPUESTOS 6409 ✓	Suministro e instalación de capacitor de 60 MF ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
1.12	X		BOLSA DE REPUESTOS **7145** ✓	Suministro e instalación de capacitor de 70 MF ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
1.13	X		BOLSA DE REPUESTOS **7146** ✓	Suministro e instalación de capacitor de 80 MF ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
2	CAPACITOR DE ARRANQUE					
2.1	X		BOLSA DE REPUESTOS 6407 ✓	Suministro e instalación de capacitor de 36-43 MF ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
2.2	X		BOLSA DE REPUESTOS 6406 ✓	Suministro e instalación de capacitor de 88-108 MF ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN

AUTORIZADA

Powered by CamScanner

2.3	X		BOLSA DE REPUESTOS 6409	Suministro e instalación de capacitor de 108-130 MF	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
2.4	X		BOLSA DE REPUESTOS 6410	Suministro e instalación de capacitor de 127-149 MF	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
2.5	X		BOLSA DE REPUESTOS 7147	Suministro e instalación de capacitor de 145-175 MF	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
2.5	X		BOLSA DE REPUESTOS 7148	Suministro e instalación de capacitor de 161-193 MF	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
3	**MOTOR**					
3.1	X		BOLSA DE REPUESTOS 6402	Suministro e instalación de motor hermético de 1/2 HP-220V	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
3.2	X		BOLSA DE REPUESTOS 6403	Suministro e instalación de motor hermético de 3/4 HP-220V	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
3.3	X		BOLSA DE REPUESTOS 6404 / 7180	Suministro e instalación de motor evaporador minisplit	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
3.4	X		BOLSA DE REPUESTOS 6405 / 7180	Suministro e instalación de motor condensador minisplit	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
4	**COMPRESORES**					
[illegible]	X		BOLSA DE REPUESTOS 6407	Suministro e instalación de compresor de 9000 BTU	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
4.2	X		BOLSA DE REPUESTOS 6406	Suministro e instalación de compresor de 12000 BTU	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
4.3	X		BOLSA DE REPUESTOS 6408	Suministro e instalación de compresor de 18000 BTU	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
4.4	X		BOLSA DE REPUESTOS 6409	Suministro e instalación de compresor de 24000 BTU	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
4.5	X		BOLSA DE REPUESTOS 6410	Suministro e instalación de compresor de 36000 BTU	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
5	**ELEMENTOS DE PROTECCION**					
5.1	X		BOLSA DE REPUESTOS 6411	Suministro e instalación de presostato de alta a 410	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN

Powered by CamScanner

5.2	X		BOLSA DE REPUESTOS 6411	Suministro e instalación de presostato de baja a 410	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
5.3	X		BOLSA DE REPUESTOS **7149** ✓	Suministro e instalación de temporizador 24voltios ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
6	**ELEMENTOS DE CONTROL**					
6.1	X		BOLSA DE REPUESTOS 7150 ✓	Suministro e instalación de contactor bifásico bobina de 24 voltios 40 am ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
6.2	X		BOLSA DE REPUESTOS 6411	Suministro e instalación de contactor trifásico bobina de 24 voltios40 am	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
6.3	X		BOLSA DE REPUESTOS 7151 ✓	Suministro e instalación de relay fan 24 vlt ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
6.4	X		BOLSA DE REPUESTOS 7152 ✓	Suministro e instalación de transformador de 220 a 24V ✓	CARLOS HERNANDEZ // GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
6.5	X		BOLSA DE REPUESTOS 7153 ✓	Suministro e instalación de termostato manual ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
6.6	X		BOLSA DE REPUESTOS 7154 ✓	Suministro e instalación de termostato electrónico ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
6.7	X		BOLSA DE REPUESTOS 7155 ✓	Suministro e instalación de ✓ tarjeta electrónica para minisplit	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
6.8	X		BOLSA DE REPUESTOS 7156 ✓	Suministro e instalación de ✓ tarjeta electrónica para cassete	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
6.9	X		BOLSA DE REPUESTOS **7147/7148/7150** ✓	Suministro e instalación de ✓ desagüe de condensado de aire	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
6.10	X		BOLSA DE REPUESTOS 7157 ✓	Suministro e instalación de Kit de arranque 1TR ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
6.11	X		BOLSA DE REPUESTOS 6408 ✓	Suministro e instalación de Kit de arranque 2TR ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7	**ELEMENTOS VARIOS**					
7.1	X		BOLSA DE REPUESTOS 7158 ✓	Suministro e instalación de ✓ Blower de 10 x 10" buje de media aire central	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.2	X		BOLSA DE REPUESTOS 7159 ✓	Suministro e instalación de Blower para mini Split	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN

Powered by CamScanner

7.3	X		BOLSA DE REPUESTOS 7160/7155/7157/7159/7161	Suministro e instalación de Hélices para condensadora de mini Split	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.4	X		BOLSA DE REPUESTOS 7161	Suministro e instalación de parilla para condensadora	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.5	X		BOLSA DE REPUESTOS 7161/7162/7164	Suministro y carga de refringente R 22 Lb	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.6	X		BOLSA DE REPUESTOS 7163	Suministro y carga de refringente 410A Lb	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.7	X		BOLSA DE REPUESTOS 7164	Suministro e instalación BREAKER 20AMP -30AMP	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.8	X		BOLSA DE REPUESTOS 7165	Suministro e instalación BREAKER 40AMP - 50AMP	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.9	X		BOLSA DE REPUESTOS 6410	Suministro e instalación BREKERMATIC 220 V	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.10	X		BOLSA DE REPUESTOS 7166	Suministro e instalación CAUCHOS AMORTIGUADOR	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.11	X		BOLSA DE REPUESTOS 7167	Suministro e instalación CORREA A-31 HASTA 53	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.12	X		BOLSA DE REPUESTOS 6411	Suministro e instalación CORREA A-53 HASTA 55	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.13	X		BOLSA DE REPUESTOS 7169	Suministro e instalación FILTRO SECADOR 3/8"	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.14	X		BOLSA DE REPUESTOS 6411	Suministro e instalación FILTRO SECADOR 5/8	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.15	X		BOLSA DE REPUESTOS 7169	Suministro e instalación INDICADOR DE LIQUIDOS 3/8"	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.16	X		BOLSA DE REPUESTOS 6411	Suministro e instalación INDICADOR DE LIQUIDOS 5/8"	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.17	X		BOLSA DE REPUESTOS 7171	Suministro e instalación INDICADOR DE LIQUIDOS 1/2"	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.18	X		BOLSA DE REPUESTOS 7172	Suministro e instalación POLEAS	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.19	X		BOLSA DE REPUESTOS 7173	Suministro e instalación de Terminales y conectores eléctricos	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN

Powered by CamScanner

7.20	X		BOLSA DE REPUESTOS 7174 ✓	Suministro e instalación de Aislamiento térmico (rubatex o similar) 5/8" ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.21	X		BOLSA DE REPUESTOS 6408 ✓	Suministro e instalación de Aislamiento térmico (rubatex o similar) 7/8" ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.21	X		BOLSA DE REPUESTOS 6408	Suministro e instalación de Aislamiento térmico (rubatex o similar) 7/8"	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.22	X		BOLSA DE REPUESTOS 7175 ✓	Suministro e instalación de Aislamiento térmico (rubatex o similar) 1- 1/8" ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.23	X		BOLSA DE REPUESTOS 7176	Suministro e instalación de Aislamiento térmico (rubatex o similar) 1- 3/8"	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.24	X		BOLSA DE REPUESTOS 6407 ✓	Suministro e instalación de Aislamiento térmico (rubatex o similar) 1- 5/8" ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.25	X		BOLSA DE REPUESTOS 6454	Lavado de rejillas y difusores	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.26	X		BOLSA DE REPUESTOS 6411	Suministro e instalación de filtros para polvo de los equipos de 20TR	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN
7.27	X		BOLSA DE REPUESTOS 7177 ✓	Suministro e instalación de guardas termostatos. ✓	YEN OYOLA JORGE CAUSIL CARLOS HERNANDEZ GUILLERMO SIERRA	FERNANDO BADRAN

Nombre del proponente **ISAIAS ARTURO SAMUR CHAMORRO**
Número de identificación: **NIT: 92.506.638-6**
Nombre del representante legal: **ISAIAS ARTURO SAMUR CHAMORRO.**
Número de identificación C.C. N° 92.506.638
Dirección de notificaciones: Calle 18 n° 17 – 26 Chacurí
Teléfono: **311 4115489 605-2797469**
Correo electrónico: **admon.autoclima@gmail.com**

Cordialmente.

ISAIAS ARTURO SAMUR CHAMORRO
C.C. N° 92.506.638
Gerente Propietario

Powered by CamScanner