VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **N° 038 DE 2023** "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA CIUDAD DE **CHAPARRAL-TOLIMA**".

CONTRATISTA: **JONHEILYN MAURICIO VEGA**

SOPORTE	SI	NO
CUENTA DE COBRO – DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
ACTA DE CORTE	X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES FIRMADA POR EL CONTRATISTA	X	
PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	X	
CUMPLE CON LA FORMA DE PAGO	X	
CARPETA MAESTRA ACTUALIZADA	X	
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN AL CONTRATO N°38-2023|	X	
EVALUACIÓN CONTRATO N° 38-2023	X	

EP. CLAUDIA GUTIERREZ ROMERO
Tesorera ICFE

EP. RAUL ATEHORTUA PUERTA
Coordinador Grupo Financiero ICFE

SV. PUENTES ROJAS SERGIO ANDRÉS
Supervisor del Contrato

CT. JOSE ALEXANDER MONTAÑEZ
Oficina Contratos ICFE

ACTA N° 02849 /

LUGAR Y FECHA : Chaparral, Tolima. 15 de mayo del 2023

INTERVIENEN : **SV. PUENTES ROJAS SERGIO ANDRÉS**
Supervisor del Contrato N° 38/2023

JONHEILYN MAURICIO VEGA
CC. 1024477270 de Bogotá D.C
Contratista

ASUNTO : ACTA DEL ULTIMO CORTE DEL CONTRATO No 38 – ICFE-2023 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE CHAPARRAL.

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Chaparral, el día quince (15) del mes de mayo del Dos Mil veintitrés (2023), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: JONHEILYN MAURICIO VEGA, contratista y el señor, SV. PUENTES ROJAS SERGIO ANDRÉS del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del ultimo corte del Contrato de servicios N° 38/2023, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES
PRORROGAS:	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	QUINCE (15) FEBRERO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	QUINCE (15) DEL (MAYO) DEL 2023
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$ 6.000.000
ADICIONES: ($)	
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	Treinta días (30) De acuerdo a facturación y/o actividades realizadas
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	TRES (3) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$ 6.000.000

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1							
2							
3							
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	$
IVA	$
TOTAL	$

VALOR TOTAL DEL ACTA	$
VALOR TOTAL EJECUTADO	$

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1.- Prestación de Servicio y de apoyo a la gestión en mantenimientos básicos y acabados para las viviendas fiscales del ICFE., en el municipio-**Chaparral** Según contrato de prestación N° 038/2023. - Aplicación de pintura interna, arreglo humedades de las habitaciones, sala, comedor, cocina, en la aplicación sika, estuco, elaboración e instalación, pintada de cuatro puertas con sus respectivas chapas, instalación grifería del baño. **CASA CHB-15.**	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
- Mantenimiento aplicación sika para las humedades de las habitaciones, sala, comedor, baño, cocina, se estuco donde se realizó todos los resanes, se lijo, pintura interior de la casa, se cambió tres tejas de eterniz, se taparon goteras, se instalaron tres láminas de drywall en la cocina, sala, corredor, se restauraron tres closets e instalaron riel de los cajones, cambió la llave ducha y regadera, se pintaron las puertas madera e instalaron respectivas chapas, se construyó una columna y plancha para el tanque elevado **CASA CHB-10** - Mantenimiento para impermeabilizar las paredes internas como habitaciones, pasillos, sala, comedor, aplicación sika, estuco en sitios resanes, lijo, pinto paredes internas los guarda escoba, ventas, puertas metalicas se realizó la fabricación de tres puertas de madera entamboradas pintadas e instaladas con sus respectivas chapas, se instaló una teja de eterniz y se solucionó de tapar goteras, cambio griferia del tanque del baño. **CASA CHB-11** - Mantenimiento para impermeabilizar las paredes de fachadas de dos casas de oficiales, se aplicó sika, estuco en sitios resanes, lijo, pinto paredes verdes ciprés y blanco almendra **ÁREAS COMUNES.** - Mantenimiento para impermeabilizar las paredes internas como habitaciones, pasillos, sala, comedor, aplicación sika, estuco en sitios resanes, lijo, pinto paredes internas los guarda escoba, ventas, puertas metálicas y madera se realizó la fabricación e instalado de dos closets cada uno con tres entrepaños, colgadero, dos puertas corredizas, se instaló 88 m2 de cielo razón en pvc con 10 lámparas. **CASA CHA-04**	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

IV. BALANCE DEL CONTRATO

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	TRES (3) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	TREINTA (30) DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	TRES (03) MESES
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	CERO (00) MESES

VALOR CONTRATO INICIAL			$ **6.000.000,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL			
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$ 2.000.000,00	
CORTES	PAGO 2DO CORTE	$ 2.000.000,00	
CORTES	PAGO 3DO CORTE	$ 2.000.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 0.000.000,00	
SUMAS IGUALES		$ **6.000.000,00**	**$ 6.000.000,00**

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		ABRIL	☑	☐
2	Informe de actividades		ABRIL-MAYO	☑	☐
3	Cuenta de cobro N°003	VALOR	**$ 2.000.000,00**	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el representante legal Teniente Coronel. ERNESTO MEJÍA ARAQUE autoriza el pago del ultimo (3) corte y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia, se firma en Chaparral, a los quince (15) días del mes de mayo de 2023

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SV. PUENTES ROJAS SERGIO ANDRÉS
Supervisor del Contrato N° 38 /2023

JONHEILYN MAURICIO VEGA
CC. 1024477270 de Bogotá
Contratista

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6."

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. Chaparral, Tolima 15 de mayo del 2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JONHEILYN MAURICIO VEGA

DIRECCIÓN Y CIUDAD: DIAGONAL 7 N°3-50 BARRIO ROCIÓ CHAPARRAL

NIT O RUT: 1.024.477.270 BOGOTÁ D.C

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 003

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2023 MES 05 DÍA 15

"Clasificación Presupuestal: A-05-01-02-005-004-07" Servicios de Terminación y Acabados edificios.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS BÁSICOS Y ACABADOS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA CIUDAD DE CHAPARRAL. SEGÚN CONTRATO No. 38 DE 2023.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000) M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA No 167400139769

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

MAURICIO VEGA

JONHEILYN MAURICIO VEGA
CC. 1.024.477.270 de Bogotá D.C
Contratista
Teléfono: 3223357648

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE
NIT: 860.041.247-8
Carrera 11B No. 104-48
Teléfono: (57)(1)3789650 Ext. 200 - 204

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

No. Consecutivo: 2179

Fecha: 11/05/2023
Nombres: JONHEILYN MAURICIO VEGA
Nit o C.C.: 1024477270

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTE NO 03 CONTRATO NO 038 DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA SECCIONAL DE CHAPARRAL	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
		SUBTOTAL:	$ 2,000,000.00
		RETEFUENTE:	$ 0.00
		RETEICA:	$ 0.00
		TOTAL:	$ 2,000,000.00

Elaborado por: BUSTAMANTE PAREJA JORGE HERNAN
Revisado por:
Aprobado por:

Chaparral, Tolima, 15 mayo de 2023

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Bogotá D.C

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO JONHEILYN MAURICIO VEGA CC. 1.024.477.270 DE BOGOTÁ D.C CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 38 DE 2023, Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

Mauricio Vega

JONHEILYN MAURICIO VEGA
CC. 1.024.477.270 de Bogotá D.C
Contratista
Teléfono: 3223357648

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1024477270
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JONHEILYN MAURICIO VEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	DG 7 NO 3 50 EL ROCIO	TELÉFONO:	2463474
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA

NÚMERO PLANILLA:	**1106651097**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/05/17	0	$ 0	$ 330.600
2023/05/18	1	$ 500	$ 331.100
2023/05/19	2	$ 900	$ 331.500
2023/05/23	6	$ 2.500	$ 333.100
2023/05/24	7	$ 2.900	$ 333.500
2023/05/25	8	$ 3.200	$ 333.800

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 330.600**

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No US: 9369836211 DV: 647029

Cajero: ANMAGRGR

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 10/05/2023 16:18:31

PS Recaudador:
992200 CALLE 4 VIA AL BATALLON CAICEDO

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 1024477270

Nombre: JONNEILYN
Apellido 1: MAURICIO
Apellido 2: VEGA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELFONO: 1111111111
Codigo Planilla: 1106651097
Periodo Pago: 2023/04
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0

Referencia	Valor
1024477270	$330.600,00

Valor recibido: $330.600,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015	

			No. DE CONTRATO 038 DE 2023	
ACTA DEL ULTIMO CORTE DEL CONTRATO No 038 – ICFE- 2023 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE CHAPARRAL.". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 038 DE 2023.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
			13	FEBRERO 2023

CONTRATISTA		**JONHEILYN MAURICIO VEGA**
FORMA DE PAGO		TREINTA (30) DÍAS DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
SUPERVISOR		SV. PUENTES ROJAS SERGIO ANDRÉS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		***$ 6.000.000,00***
ACTA DE INICIO		15 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO		15 MAYO DE 2023
PRORROGA	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
CONTRATO ADICIONAL	No. 1	N/A
	PLAZO	N/A
	VALOR	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		***$ 6.000.000,00***
FECHA FINAL DE ENTREGA		15 DE MAYO DEL 2023

PERIODO DEL INFORME						
MES No.	DEL			AL		
	15	ABRIL	2023	15	MAYO	2023

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
PAGOS	03 MESES	03 MESES	00 MESES
PORCENTAJE	100%	100%	00%

BALANCE DEL CONTRATO No. 038 de 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015	

				$	**6.000.000,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL					
CORTES	VALOR 1er CORTE	$	2.000.000,00		
	VALOR 2do CORTE	$	2.000.000,00		
	VALOR 3er CORTE	$	2.000.000,00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$	0.000.000,00		
SUMAS IGUALES		**$**	**6.000.000,00**	**$**	**6.000.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**OBSERVACIONES**
- Aplicación de pintura interna, arreglo humedades de las habitaciones, sala, comedor, cocina, en la aplicación sika, estuco, elaboración e instalación, pintada de cuatro puertas con sus respectivas chapas, instalación grifería del baño. **CASA CHB-15.** - Mantenimiento aplicación sika para las humedades de las habitaciones, sala, comedor, baño, cocina, se estuco donde se realizó todos los resanes, se lijo, pintura interior de la casa, se cambió tres tejas de eterniz, se taparon goteras, se instalaron tres láminas de drywall en la cocina, sala, corredor, se restauraron tres closets e instalaron riel de los cajones, cambió la llave ducha y regadera, se pintaron las puertas madera e instalaron respectivas chapas, se construyó una columna y plancha para el tanque elevado **CASA CHB-10** -Mantenimiento para impermeabilizar las paredes internas como habitaciones, pasillos, sala, comedor, aplicación sika, estuco en sitios resanes, lijo, pinto paredes internas los guarda escoba, ventas, puertas metalicas se realizó la fabricación de tres puertas de madera entamboradas pintadas e instaladas con sus respectivas chapas, se instaló una teja de eterniz y se solucionó de tapar goteras, cambio grifería del tanque del baño. **CASA CHB-11** - Mantenimiento para impermeabilizar las paredes de fachadas de dos casas de oficiales, se aplicó sika, estuco en sitios resanes, lijo, pinto paredes verdes ciprés y blanco almendra **ÁREAS COMUNES.** - Mantenimiento para impermeabilizar las paredes internas como habitaciones, pasillos, sala, comedor, aplicación sika, estuco en sitios resanes, lijo, pinto paredes internas los guarda escoba, ventas, puertas metálicas y madera se realizó la fabricación e instalado de dos closets cada uno con tres entrepaños, colgadero, dos puertas corredizas, se instaló 88 m2 de cielo razo en pvc con 10 lámparas. **CASA CHA-04.**	SATISFACTORIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
1. NINGUNA	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR: CONTRATO 38/2023
	SV. PUENTES ROJAS SERGIO ANDRÉS Cédula: 7.731.196 DEL SUPERVISOR Dependencia: Seccional Chaparral Chaparral@icfe.gov.co Teléfono: 3123756140

Chaparral - Tolima, 15 de mayo del 2023

Señor Mayor
MY OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO
Oficial sección Mantenimiento Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Carrera 11 B No 104-48 Edificio ICFE
Bogotá D.C.


Asunto:

Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor mayor Jefe de mantenimiento del Instituto de casas Fiscales del Ejercito, las actividades realizadas en el mantenimiento efectuados a las viviendas fiscales por el señor **Jonheilyn Mauricio Vega** quien realizo adecuaciones y correcciones del mantenimiento de algunas viviendas, durante el mes de abril y mayo de 2023.

1. CASA CHB-15 DE SUBOFICIALES EXTERNA UBICADA EN EL BARRIO CASTAÑAL DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJERCITO MANTENIMIENTO APLICACIÓN DE PINTURA INTERNA, ARREGLO HUMEDADES DE LAS HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCINA, EN LA APLICACIÓN SIKA, ESTUCO, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN, PINTADA DE CUATRO PUERTAS CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS, INSTALACIÓN GRIFERÍA DEL BAÑO.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	
	
Pie de Foto: fachadas mal estado	Pie de Foto: Humedades de las paredes habitaciones

	
Pie de Foto: mal estado puerta del patio	Pie de Foto: en mal estado las tres puertas
	
Pie de Foto: humedades por goteras	Pie de Foto: pared del patio
	
Pie de Foto: requiere pintura cocina	Pie de Foto: falta pintura guarde escoba
DURANTE	



Cra 11 N° 104-48 Edificio ICFE
Conmutador (57 1) 3789650
www.icfe.gov.co
Twitter: @casasfiscales
Facebook: Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Youtube: Casas Fiscales del Ejército ICFE

icontec ISO 9001 SC-CER109178
icontec ISO 14001 SA-CER745418
IQNet


	
Pie de Foto: pintando los marcos de la ventanas	Pie de Foto: estucando lijando las paredes de los pasillos, habitaciones y sala comedor.
	
Pie de Foto: estucado y lijado pared de las habitaciones	Pie de Foto: pintando habitaciones
	
Pie de Foto: pintando guarde escobas	Pie de Foto: pintando las paredes de la vivienda



Cra 11 N° 104-48 Edificio ICFE
Conmutador (57 1) 3789650
www.icfe.gov.co
Twitter: @casasfiscales
Facebook: Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Youtube: Casas Fiscales del Ejército ICFE

icontec ISO 9001 SC-CER109178
icontec ISO 14001 SA-CER745416
IQNet

	
Pie de Foto: fabricando puertas maderas entamboradas de la vivienda	Pie de Foto: fabricando las cuatro puertas madera de la vivienda
	
Pie de Foto: pintando las puertas de mader para la vivienda	Pie de Foto: instalando puerta del baño de la vivienda
	
Pie de Foto: la instalación de la puerta de la habitación	Pie de Foto: la instalación de la puerta de la habitación


DESPUÉS


	
Pie de Foto: pintura pared, ventas de la fachada	Pie de Foto: funcionamiento de la cisterna del baño.
	
Pie de Foto: pintado de pared del patio	Pie de Foto: pintado las paredes del patio
	
Pie de Foto: instalado las puertas habitaciones y baño con sus respectivas chapas	Pie de Foto: pintando la cocina de la vivienda



	
Pie de Foto: pintado pared y guarde escobas de la sala de vivienda	Pie de Foto: pintado pared y guarde escobas del comedor de vivienda

2. CASA CHB-10 DE SUBOFICIALES INTERNA DE LA UNIDAD BATALLÓN INFANTERÍA N°17 GRAL DOMINGO CAICEDO MANTENIMIENTO APLICACIÓN SIKA PARA LAS HUMEDADES DE LAS HABITACIONES, SALA, COMEDOR, BAÑO, COCINA, SE ESTUCO DONDE SE REALIZÓ TODOS LOS RESANES, SE LIJO, PINTURA INTERIOR DE LA CASA, SE CAMBIÓ TRES TEJAS DE ETERNIZ, SE TAPARON GOTERAS, SE INSTALARON TRES LÁMINAS DE DRYWALL EN LA COCINA, SALA, CORREDOR, SE RESTAURARON TRES CLOSETS E INSTALARON RIEL DE LOS CAJONES, CAMBIÓ LA LLAVE DUCHA Y REGADERA, SE PINTARON LAS PUERTAS MADERA E INSTALARON RESPECTIVAS CHAPAS, SE CONSTRUYÓ UNA COLUMNA Y PLANCHA PARA EL TANQUE RESERVA ELEVADO.




REGISTRO FOTOGRÁFICO


ANTES	
	
Pie de Foto: Paredes habitaciones humedades	Pie de Foto: Pared habitaciones Humedades

	
Pie de Foto: mal estado cielo razo pasillo, Comedor y sala	Pie de Foto: Humedades de las paredes pasillos, sala y mal estado del cielo razo por goteras
	
Pie de Foto: mal estado cielo razo de la cocina por goteras	Pie de Foto: falta la construcción de una biga con plancha
	
Pie de Foto: humedades paredes de los closet se encuentra deteriorando por este	Pie de Foto: falta de resanar y pintar pared patio
DURANTE	



	
Pie de Foto: Construcción de la biga y plancha para tanque elevado	Pie de Foto: estucando lijando las paredes de los pasillos, habitaciones y sala comedor.
	
Pie de Foto: instalación de las tejas de eterniz de la vivienda	Pie de Foto: aplicación de sika para humedades de las paredes del pasillo.
	
Pie de Foto: aplicación de sika para humedades de las pared de la vivienda	Pie de Foto: estucando lijando las paredes de las, habitaciones


	
Pie de Foto: pintando habitaciones	Pie de Foto: pintando paredes y cielo razo de la vivienda
	
Pie de Foto: pintando marcos ventanas de la vivienda	Pie de Foto: pintando marcos ventanas de las fachadas de la vivienda
	
Pie de Foto: pintado lacena de la vivienda	Pie de Foto: pintura las puerta de la vivienda

	
fabricación y pintando las puertas madera	Pie de Foto: la instalando estructura para cielo raso
	
Pie de Foto: la instalando cielo raso en pvc	Pie de Foto: la instalando tejas eterniz
	
Pie de Foto: instalando tres puertas para habitaciones	Pie de Foto: instalando dos puertas para baño

	
Pie de Foto: cambio tubería de red alcantarillado por taponamiento a causa raíces	Pie de Foto: pintando pared del patio



DESPUÉS


	
Pie de Foto: instalado los tres closet	Pie de Foto: pintado marcos de puertas, cielo razo drywall paredes de la vivienda.
	
Pie de Foto: instalado del cielo raso drywall y pintado pared del cocina	Pie de Foto: pintado de la sala las paredes y cielo razo drywall de la vivienda.

	
Pie de Foto: instalado el cielo razo drywall y pintado la comedor	Pie de Foto: pintado pared del patio y resanado
	
Pie de Foto: pintado paredes del patio	Pie de Foto: resanado el cielo drywall y pintado pared del patio
	
Pie de Foto: instalada las tres tejas de eterniz	Pie de Foto: pintura marcos y las puertas de las habitación y baño con pintura, con instalación de chapas

- CASA CHB-11 DE SUBOFICIALES EXTERNA UBICADA EN EL BARRIO CASTAÑAL DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJERCITO MANTENIMIENTO PARA IMPERMEABILIZAR LAS PAREDES INTERNAS COMO HABITACIONES, PASILLOS, SALA, COMEDOR, APLICACIÓN SIKA, ESTUCO EN SITIOS RESANES, LIJO, PINTO PAREDES INTERNAS LOS GUARDA ESCOBA, VENTAS, PUERTAS METALICAS SE REALIZÓ LA FABRICACIÓN DE TRES PUERTAS DE MADERA ENTAMBORADAS PINTADAS E INSTALADAS CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS, SE INSTALÓ UNA TEJA DE ETERNIZ Y SE SOLUCIONÓ DE TAPAR GOTERAS, CAMBIO GRIFERÍA DEL TANQUE DEL BAÑO.



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES	
	
Pie de Foto: fachadas mal estado	Pie de Foto: falta pintura puerta y ventanas
	
Pie de Foto: mal estado dos tejas presenta goteras	Pie de Foto: en mal estado las tres puertas

	
Pie de Foto: humedades paredes de la habitación	Pie de Foto: presencia de goteras produce humedades en pared habitaciones
	
Pie de Foto: humedades paredes habitaciones	Pie de Foto: humedades sala y comedor




DURANTE

	
Pie de Foto: pintando la pared de la fachada	Pie de Foto: pintando pared de la fachada

	
Pie de Foto: estucado y lijado pared de las habitaciones	Pie de Foto: pintando pared de sala
	
Pie de Foto: pintando pared de la sala y comedor	Pie de Foto: pintando las marcos de las ventanas de la vivienda
	
Pie de Foto: fabricando puertas maderas entamboradas de la vivienda	Pie de Foto: instalando las puertas maderas entamboradas de la vivienda


	
Pie de Foto: instalando las puertas maderas entamboradas de las habitaciones	Pie de Foto: retirando las tejas defectuosas o rotas
	
Pie de Foto: retirando las pintura suelta de la pared del patio de la vivienda	Pie de Foto: pintando la pared del patio de la vivienda
	
Pie de Foto: pintando puerta y reja de la fachada	Pie de Foto: pintando puerta de la cocina

DESPUÉS

	
Pie de Foto: pintura pared, ventas de la fachada	Pie de Foto: pintado la puerta y el marco ventas de la vivienda
	
Pie de Foto: pintado de pared del patio	Pie de Foto: pintando la cocina de la vivienda
	
Pie de Foto: instalado las puertas habitaciones y baño con sus respectivas chapas	Pie de Foto: pintando y instalado puerta de la habitación de la vivienda

Cra 11 N° 104-48 Edificio ICFE
Conmutador (57 1) 3789650
www.icfe.gov.co
Twitter: @casasfiscales
Facebook: Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Youtube: Casas Fiscales del Ejército ICFE

ISO 9001 ISO 14001 IQNet
SC-CER109178 SA-CER745418

	
Pie de Foto: pintado pared y guarde escobas del comedor la de vivienda	Pie de Foto: pintado pared y guarde escobas de la sala de vivienda

3. ÁREAS COMUNES DE OFICIALES INTERNA DE LA UNIDAD BATALLÓN INFANTERÍA N°17 GRAL DOMINGO CAICEDO MANTENIMIENTO PARA IMPERMEABILIZAR LAS PAREDES DE FACHADAS DE DOS CASAS DE OFICIALES, SE APLICÓ SIKA, ESTUCO EN SITIOS RESANES, LIJO, PINTO PAREDES VERDES CIPRÉS Y BLANCO ALMENDRA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	
	
Pie de Foto: Fachada requiere pintura vivienda A-06	Pie de Foto: Lateral vivienda A-06 mala pintura

	
Pie de Foto: mal estado pintura vivienda A-04	Pie de Foto: en mal estado pintura fachada de la vivienda A-04
DURANTE	
	
Pie de Foto: Pintando la fachada vivienda A-06	Pie de Foto: pintando la fachada con verde ciprés de la vivienda
	
Pie de Foto: pintando la fachada de la vivienda	Pie de Foto: pintando la fachada de la vivienda A-06

Cra 11 N° 104-48 Edificio ICFE
Conmutador (57 1) 3789650
www.icfe.gov.co
Twitter: @casasfiscales
Facebook: Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Youtube: Casas Fiscales del Ejército ICFE

icontec ISO 9001 SC-CER109178
icontec ISO 14001 SA-CER745418
IQNet

	
Pie de Foto: pintando los marcos de la puertas	Pie de Foto: pintando paredes sala comedor y pasillos
	
Pie de Foto: resanando el cielo razo drywall de la fachada vivienda A-06	Pie de Foto: retirando la pintura soplada de la fachada de la vivienda A-06
	
Pie de Foto: pintando lateral de vivienda A-06 de la vivienda	Pie de Foto: pintando la pared inferior de las fachadas de la vivienda A-06

	
Pie de Foto: pintado la fachada de la vivienda A-04	Pie de Foto: pintado la fachada parte superior de la vivienda A-04
	
fabricación y pintando las puertas madera	Pie de Foto: la instalando estructura para cielo raso
	
Pie de Foto: pintando lateral de la vivienda A-04	Pie de Foto: Resanando la pared inferior con estuco vivienda A-04

DESPUÉS

Cra 11 N° 104-48 Edificio ICFE
Conmutador (57 1) 3789650
www.icfe.gov.co
Twitter: @casasfiscales
Facebook: Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Youtube: Casas Fiscales del Ejército ICFE

SC-CER109178 SA-CER745418

	
Pie de Foto: Fachada el 100% pitnada	Pie de Foto: pintado fachada de la vivienda A-06.
	
Pie de Foto: pintando fachada de la vivienda A-06	Pie de Foto: pintado lateral de la vivienda A-06.
	
Pie de Foto: pintado fachada el 100% de la vivienda A-04	Pie de Foto: pintado la fachada vivienda A-04


Cra 11 N° 104-48 Edificio ICFE
Conmutador (57 1) 3789650
www.icfe.gov.co
Twitter: @casasfiscales
Facebook: Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Youtube: Casas Fiscales del Ejército ICFE

icontec ISO 9001 SC-CER109178
icontec ISO 14001 SA-CER745418
IQNet

4. CASA CHA-04 DE OFICIALES INTERNA DE LA UNIDAD BATALLÓN INFANTERÍA N°17 GRAL DOMINGO CAICEDO MANTENIMIENTO PARA IMPERMEABILIZAR LAS PAREDES INTERNAS COMO HABITACIONES, PASILLOS, SALA, COMEDOR, APLICACIÓN SIKA, ESTUCO EN SITIOS RESANES, LIJO, PINTO PAREDES INTERNAS LOS GUARDA ESCOBA, VENTAS, PUERTAS METÁLICAS Y MADERA SE REALIZÓ LA FABRICACIÓN E INSTALADO DE DOS CLOSETS CADA UNO CON TRES ENTREPAÑOS, COLGADERO, DOS PUERTAS CORREDIZAS, SE INSTALÓ 88 M2 DE CIELO RAZO EN PVC CON 10 LÁMPARAS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO


ANTES



Pie de Foto: mal estado la pared y falta de mantenimiento puerta




Pie de Foto: Humedades de las paredes del patio, falta pintura la puerta




Pie de Foto: mal estado pared del pasillo y del patio



Pie de Foto: en mal estado paredes de la sala y comedor



Pie de Foto: mal estado las paredes del pasillo y cocina



Pie de Foto: mal estado las paredes de las habitaciones



Pie de Foto: mal estado del cielo de la vivienda




Pie de Foto: no tiene cielo raso baño


DURANTE








Pie de Foto: retirando las humedades y resanando con sika a las paredes



Pie de Foto: resanando humedades de las paredes de la cocina

	
Pie de Foto: resanando humedades de las paredes de la cocina y pasillos	Pie de Foto: resanando humedades de las paredes de la sala y comedor
	
Pie de Foto: resanando humedades de la pared de habitación	Pie de Foto: resanando la pared de habitación por causas de la humedades
	
Pie de Foto: resanando pared de la sala y comedor	Pie de Foto: pintando en el interior vivienda

	
Pie de Foto: pintando marcos ventanas pared habitaciones de la vivienda	Pie de Foto: la instalando estructura para cielo raso de la sala y comedor
	
Pie de Foto: la instalando estructura para cielo raso del pasillo	Pie de Foto: la instalando cielo raso pvc del pasillo, cocina de la vivienda
	
Pie de Foto: la instalando lámpara del cielo raso en el baño	Pie de Foto: la instalando cielo raso pvc del pasillo de la vivienda

	
Pie de Foto: la instalando cielo raso en pvc del pasillo	Pie de Foto: la instalando cielo raso en pvc de una habitación
	
Pie de Foto: instalando riel de las puertas del closet	Pie de Foto: instalando closet de una habitación
	
Pie de Foto: instalando los entrepaños del closet	Pie de Foto: instalando los rieles para las puertas del closet

DESPUÉS



Pie de Foto: pintado la pared e instalado del cielo raso pvc de la cocina de la vivienda



Pie de Foto: pintado puerta, pared y instalado cielo raso y lámpara de una habitación de la vivienda.




Pie de Foto: instalado del cielo raso en pvc pintado pared del comedor y sala



Pie de Foto: instalado el cielo raso en pvc y pintado puerta, pared de la habitación de la vivienda.






Pie de Foto: instalado el cielo raso en pvc y pintado pared, puertas y guarde escoba del pasillo de la cocina



Pie de Foto: instalado cielo raso, pintado pared de la habitación

Cra 11 N° 104-48 Edificio ICFE
Conmutador (57 1) 3789650
www.icfe.gov.co
Twitter: @casasfiscales
Facebook: Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Youtube: Casas Fiscales del Ejército ICFE

icontec ISO 9001 SC-CER109178
icontec ISO 14001 SA-CER745418
IQNet

	
Pie de Foto: instalado cielo razo en pvc, pintado paredes del baño	Pie de Foto: instalado del cielo raso en pvc pintado pared pasillos, marcos y puertas del patio y baños
	
Pie de Foto: instalada closet en una habitación	Pie de Foto: instalada closet en una habitación

Cordialmente,

SV. PUENTES ROJAS SERGIO ANDRÉS
Supervisor Contratos No 38 – 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MDN-VGSEDB-ICFE-DG-SI-GSU

Al contestar cite Radicado I-2023-03266 Id: 68961
Folios: 1 Fecha: 2023-05-11 14:48:55
Anexos: 0
Remitente: ADMINISTRACION DE VIVIENDAS
Destinatario: CONTRATOS

Chaparral. Tolima, 11-05-2023

Señores
Oficina De Adquisición De Bienes Y Servicios ICFE
Instituto Casas Fiscales Ejército
Carrera 11 No. 104 – 48 Edificio ICFE
Bogotá.

Asunto: Formato De Evaluación Del Contratista

Con el fin de optimizar el control y Seguimiento de los procesos contractuales y contratos celebrados, esta oficina emite el siguiente concepto de evaluación:

PROCESO	CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO				CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA			
				E (4)	B (3)	R (2)	M (1)	E (4)	B(3)	R(2)	M(1)
CD-025-ICFE-2023	38-2023	"PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA SECCIONAL DE CHAPARRAL".	**JONHEILYN MAURICIO VEGA**	X					X		

Excelente = **E (4)** Bueno = **B (3)** Regular = **R (2)** Malo = **M (1)**

Lo anterior con el fin de soportar la **evaluación del proponente (evaluación por parte del supervisor al contratista)**, la cual se desarrolla en los criterios de calidad del producto o servicio y el cumplimiento del contratista sobre el objeto contractual.

Cordialmente,

Sargento Segundo. **SERGIO ANDRÉS PUENTES ROJAS**
Administrador Seccional Chaparral
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ICFE

ACTA N° 02871 /

LUGAR Y FECHA: Chaparral, Tolima 15 de mayo del 2023

INTERVIENEN: **SV. PUENTES ROJAS SERGIO ANDRÉS**
Supervisor de contrato

JONHEILYN MAURICIO VEGA
CC. 1024477270 de Bogotá D.C
Contratista

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 38 DE 2023, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE CHAPARRAL".

En Chaparral, Tolima a los quince (15) días del mes de mayo de 2023, siendo las 14:00 horas, se reunieron en el área de Mantenimiento, las siguientes personas; con el propósito de suscribir acta de recibo a satisfacción de los servicios prestados según contrato en el asunto mencionado así:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CONTRATO N° 38-ICFE-2023	
CONTRATO	38-ICFE-2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 38 – ICFE - 2023, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE CHAPARRAL".
CONTRATISTA	**JONHEILYN MAURICIO VEGA** CC. 1.024.477.270 de Bogotá D.C Contratista
SUPERVISOR	Sargento Viceprimero **PUENTES ROJAS SERGIO ANDRES**
FECHA SUSCRIPCIÓN	QUINCE (15) DE FEBRERO de 2023
FECHA INICIO CONTRATO	QUINCE (15) DE MAYO DE 2023.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6,000,000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 6,000,000,00
FORMA DE PAGO	TREINTA DÍAS (30) DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
PLAZO EJECUCION (ENTREGA)	TRES (03) MESES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ICFE

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CONTRATO N° 38-ICFE-2023

En, Chaparral, Tolima a los quince (15) días del mes de mayo de 2023, se reunieron: el señor **Sargento Viceprimero PUENTES ROJAS SERGIO ANDRÉS**, por parte del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, en su calidad de Supervisor del Contrato, y el señor **JONHEILYN MAURICIO VEGA** C.C. 1.024.477.270 de Bogotá D.C, en su calidad de contratista del contrato No 38-ICFE-2023, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los servicios prestados correspondientes al objeto contractual del contrato en mención.

Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 6.000.000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL			$
CORTES	VALOR 1ER CORTE	$ 2.000.000,00	
	VALOR 2DO CORTE	$ 2.000.000,00	
	VALOR ULTIMO CORTE	$ 2.000.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR			
SUMAS IGUALES		$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE CHAPARRAL.	Satisfactorios .

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Mauricio Vega

JONHEILYN MAURICIO VEGA
C.C 1.024.477.270 de Bogotá
Contratista

Sergio Andres Puentes

SV. PUENTES ROJAS SERGIO ANDRÉS
Supervisor del Contrato