


INFORME SISTEMA DE SEGURIDAD BODEGAS UT

El sistema de seguridad en una empresa es de vital importancia debió a que permite proteger los recursos u activos almacenados dentro de la misma. Es por ello que en la entidad UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA sede Ipiales se cuenta con los recursos necesarios de seguridad para cada una de las bodegas, a continuación, se describe cada sistema implementado.

DETECTOR DE HUMO

Los detectores son unos dispositivos que captan un determinado fenómeno que precedan o acompañen cualquier combustión (en nuestro caso humo) y cuando el valor de ese fenómeno sobrepasa un umbral prefijado se genera una señal inmediata de alarma que es transmitida a la central de control sistemas de detección y alarma de incendios.



En la sede Ipiales cada bodega cuenta con un detector de humo ubicado en el centro de la infraestructura, anexo ilustración.





Ilustración 1. Imagen ilustrativa de instalación de sensor en el centro de bodega.

- Detector de humo ubicado en el centro de la misma, teniendo en cuenta la NORMA NFPA 72 que abarca la aplicación, instalación, desempeño y mantenimiento de los sistemas de alarma de incendio y sus componentes.

EXTINTOR

Las empresas tienen el compromiso de velar por la seguridad de las instalaciones para que sean aptas para albergar a sus trabajadores diariamente. Sin embargo, en caso de generarse una situación de emergencia, de igual manera deben estar disponibles equipos y herramientas que permitan una primera línea de protección y acción para salvaguardar de la mejor manera las vidas de las personas y activos en el recinto.

Para ello, uno de los equipos implementados en la UT son los extintores portátiles contra incendios, los cuales han venido ocupando un lugar principal en el resguardo y protección en caso de incendios en los momentos iniciales.





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR

Ilustración 2. Imagen ilustrativa de medidas de instalación según normatividad vigente.

Las bodegas actualmente cuentan con 2 extintores portátiles contra incendios instalados según norma TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2885.



**NUEVA
LOGISTICA**


DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**


DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR








**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**


DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





SISTEMA DE ALARMA

Los sistemas de alarma permiten detectar un incendio en el tiempo más corto posible y emitir las señales de alarma y de localización adecuadas para que puedan adoptarse las medidas apropiadas.

- Actualmente cuenta con 4 sensores de movimiento ubicados en cada esquina de las bodegas.
- Un sistema de apertura de cortinas
- sirena de alerta en caso de emergencia.

Con ello se refuerza la seguridad de los activos protegidos dentro de cada una de las bodegas.



**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR





**NUEVA
LOGISTICA**

DIRECCION CALLE 2 ESTE No. 2E-104 BARRIO EL TEJAR

Atentamente;

Fausto Yerman Hormaza
JEFE DE BODEGA IPIALES
UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA.