	FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO			
	PROCESO: SG-SST	Código: SST-FO-11	Fecha: 16/01/2023	Versión: 00

PERMISO INTEGRAL DE AREAS DE TRABAJO

ANTE UNA EMERGENCIA, EXPLOSION, INCENDIO, EVACUACION SE SUSPENDERA EL SIGUIENTE PERMISO COMPROMETIENDOSE A: REVISAR EL ATS Y SEGUIR LOS PARAMETROS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

1.INFORMACION GENERAL

Proyecto: ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. Ciudad: PIEDECUESTA Empresa ejecutora:

Permiso Valido desde: 06-03-23 Hasta: 12-03-23 Hora de Inicio: 7am Hora Final: 5pm

Permiso emitido por: Responsable de la actividad:

Tipo de trabajo: Alturas [X] En caliente [ ] Eléctrico [ ] Excavación [ ] Espacios Confinados [ ]

2. DESCRIPCION DE LA TAREA

mampostera antepecho

3.MARCAR CON UNA "X" HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR



Otros:

4. VERIFICACION DE ESTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (FORMATOS DE INSPECCION)

[X] Alturas [ ] Herramienta manual [ ] Herramienta eléctrica [ ] Otros

5. VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES EN EL AREA DE TRABAJO SI SE CUMPLEN: SI(S) NO(N) NO APLICA(N/A)

La zona de trabajo se encuentra aislada y/o señalizada	S	Se cuenta con equipo de rescate	S
Existe comunicación permanente	S	Control de caída de objetos	S
El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales están expuestos	S	Izaje de cargas en el área de trabajo	N
El trabajo se encuentra supervisado	S	El personal conoce el procedimiento de trabajo seguro	S
Existe interferencia con otras actividades	N	*se cuenta con camilla*	S
Se tiene botiquín de primeros auxilios	S	Presencia de vectores y/o animales	N
Condición atmosférica adecuada(lluvia -viento)	N	Iluminacion (Exceso o Deficiencia)	N
Obstaculos sobre las rutas de evacuación	N	Transito de vehiculos en el área	N
Trabajo sobre pisc humedo	N	Manejo de energias peligrosas	N
Trabajo en alturas	S	Otro? Cual?	

5. PELIGROS POTENCIALES IDENTIFICADOS MARCAR CON UNA "X" SI EXISTE EL PELIGRO, SI NO EXISTE MARCAR CON UN"|"

[ ] Ruido	[ ] Vibraciones	[ ] Proyección de particulas	[ ] Caídas(objetos o personas)
[ ] Atrapamiento	[ ] Superficies Inestables	[ ] Exposición a vapores, polvo	[ ] Movimientos Repetitivos
[ ] Fuente de ignición	[ ] Contacto con sustancias o materiales peligrosos	[ ] Altas temperaturas-uv	[ ] Iluminación inadecuada
[ ] Levantamiento manual de cargas	[ ] Sótanos inundados	[ ] Subestación inundada	[ ] Excavaciones
[ ] Exposición Contacto eléctrico directo /indirecto	[ ] Transito de vehiculos en el área	[X] Manejo de herramientas	[ ] Explosión y/o Incendios
[ ] Caidas menores a 1,50m	[X] Caidas mayores a 1,50m	[ ] Medios de acceso en mal estado	[ ] Condiciones climáticas adversas
[ ] Cables expuestos	[ ] Bajas temperaturas	[ ] Almacenamiento de quimicos	[ ] Extensiones en mal estado

7.ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS MARCAR CON UNA"X"LOS QUE APLICAN Y LOS QUE NO CON"/"

☐ Casco Dieléctrico	☐ Tapabocas	☐ Traje ignifugo	☐ Botas dieléctricas	☐ Gafas claras/oscuras	☐ Guante dieléctrico
☐ Monja	☐ Tapa oidos	☐ Overol	☐ Botas impermeables	☐ Guantes de vaqueta	☐ Guante de nitrilo
☐ Barbocuejo	☐ Visor	☐ Traje impermeable	☐ Respiradores(filtro)	☐ Guantes de caucho	☐ Guante poliuretano
☒ Buso m/larga-Jeans	☐ Protector de inserción		☐ Protector de copa	☐ Otro? _____	

8.PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUCION DEL TRABAJO

NOMBRE / APELLIDOS/CEDULA	CARGO	TRABAJO A EJECUTAR (Alturas(A),caliente(C),espacios confinados(EC),eléctrico(EL), excavación(E)	Los abajo firmantes aseguramos que tenemos vigente la afiliación a EPS, AFP, ARL, concepto medico ocupacional "apto para trabajo en alturas", certificado de alturas, de igual manera no haber ingerido licor en las ultimas 12 horas y habernos retirado reloj, cadenas, pulseras y anillos.						
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nelson Solano 91.267.241	OF	A	X	X	X	X	X		

A.TRABAJO EN ALTURAS	APLICA		NO APLICA		Nº DE TRABAJADORES		ALTURA APROX

Diligenciar en las casillas de la semana con las palabras si (s) No (n) No Aplica (n/a)

Actividades requeridas para realizar trabajo en alturas	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Se señalizó y/o aisló la zona de trabajo con linea de advertencia, conos, barandas, avisos informativos u otros?	X	X	X	X	X		
La línea de vida cumple con la capacidad de 5000 lb	X	X	X	X	X		
Se cuenta con eslinga de posicionamiento con capacidad de 5000 lb	X	X	X	X	X		
El arnés a utilizar es de cuerpo entero y cumple con la capacidad de 5000 lb.	X	X	X	X	X		
La eslinga con absorbedor de impacto cumple con la capacidad de 5000 lb y se encuentra en buen estado?	X	X	X	X	X		
se cuenta con un procedimiento seguro para realizar el trabajo	X	X	X	X	X		
Los epcc están en buenas condiciones sin fisuras nudos y libres de remiendos?	X	X	X	X	X		
Se cuenta con puntos de anclaje y fueron verificados?	X	X	X	X	X		
La eslinga y/o línea de vida esta anclada a un soporte diferente a la estructura donde se encuentran parados los trabajadores.	X	X	X	X	X		
Los pretales se encuentran en buenas condiciones	X	X	X	X	X		
El Tie Off se encuentra en optimo estado y cumple con la capacidad de las 5000 lb.	X	X	X	X	X		
Los mosquetones fueron inspeccionados y cumplen con la resistencia requerida	X	X	X	X	X		
Los arrestadores cumplen con la resistencia mínima y se necesitan para la tarea	X	X	X	X	X		
La silla de seguridad se encuentra en buen estado?	X	X	X	X	X		

SISTEMAS DE ACCESO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Se realizo inspección al andamio fijo y/o colgante y es apto para su uso	X	X	X	X	X		
Están todas las diagonales verticales horizontales cruces y ruedas pinadas?	X	X	X	X	X		
Los frenos de las ruedas se encuentran en perfecto funcionamiento	X	X	X	X	X		
Numero de secciones	2	2	2	2	2		
La plataforma y /o chaflones se encuentran asegurados	X	X	X	X	X		
Se realizo inspección a la escalera y es apta para su uso	X	X	X	X	X		
Se ha dispuesto de algún sistema para evitar la caida de las herramientas, materiales a utilizar ?	X	X	X	X	X		
Se divulgo el procedimiento para rescate al personal	X	X	X	X	X		
Observaciones Generales:							

PERSONAL QUE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES	
COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE	
FIRMA C.C 1065653630	

COPIA CONTROLADA

	FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO			
	PROCESO: SG-SST	Código: SST-FO-11	Fecha: 16/01/2023	Versión: 00

PERMISO INTEGRAL DE AREAS DE TRABAJO

ANTE UNA EMERGENCIA, EXPLOSION, INCENDIO, EVACUACION SE SUSPENDERA EL SIGUIENTE PERMISO COMPROMETIENDOSE A: REVISAR EL ATS Y SEGUIR LOS PARAMETROS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

1.INFORMACION GENERAL

Proyecto: ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCION ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

Ciudad: PIEDECUESTA

Empresa ejecutora:

Permiso Valido desde: 13-03-23 Hasta: 19-03-23 Hora de Inicio: 7am Hora Final: 5pm

Permiso emitido por: Responsable de la actividad:

Tipo de trabajo: Alturas [X] En caliente [ ] Eléctrico [ ] Excavación [ ] Espacios Confinados [ ]

2. DESCRIPCION DE LA TAREA

Desmonte de cubierta

3.MARCAR CON UNA "x" HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR



Otros:

4. VERIFICACION DE ESTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (FORMATOS DE INSPECCION)

[X] Alturas [ ] Herramienta manual [ ] Herramienta eléctrica [ ] Otros

5. VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES EN EL AREA DE TRABAJO SI SE CUMPLEN: SI(S) NO(N) NO APLICA(N/A)

La zona de trabajo se encuentra aislada y/o señalizada	S	Se cuenta con equipo de rescate	S
Existe comunicación permanente	S	Control de caida de objetos	S
El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales están expuestos	S	Izaje de cargas en el área de trabajo	N
El trabajo se encuentra supervisado	S	El personal conoce el procedimiento de trabajo seguro	S
Existe interferencia con otras actividades	N	*se cuenta con camilla*	S
Se tiene botiquín de primeros auxilios	S	Presencia de vectores y/o animales	N
Condición atmosférica adecuada(lluvia -viento)	N	Iluminacion (Exceso o Deficiencia)	N
Obstaculos sobre las rutas de evacuación	N	Transito de vehiculos en el área	N
Trabajo sobre piso humedo	N	Manejo de energias peligrosas	N
Trabajo en alturas	S	Otro? Cual?	

6. PELIGROS POTENCIALES IDENTIFICADOS MARCAR CON UNA "X" SI EXISTE EL PELIGRO, SI NO EXISTE MARCAR CON UN"|"

[ ]	Ruido	[ ]	Vibraciones	[ ]	Proyección de particulas	[ ]	Caídas(objetos o personas)
[ ]	Atrapamiento	[ ]	Superficies Inestables	[ ]	Exposición a vapores, polvo	[ ]	Movimientos Repetitivos
[ ]	Fuente de ignición	[ ]	Contacto con sustancias o materiales peligrosos	[ ]	Altas temperaturas-uv	[ ]	Iluminación inadecuada
[ ]	Levantamiento manual de cargas	[ ]	Sótanos inundados	[ ]	Subestación inundada	[ ]	Excavaciones
[ ]	Exposición Contacto eléctrico directo /indirecto	[ ]	Transito de vehiculos en el área	[X]	Manejo de herramientas	[ ]	Explosión y/o Incendios
[ ]	Caidas menores a 1,50m	[X]	Caidas mayores a 1,50m	[ ]	Medios de acceso en mal estado	[ ]	Condiciones climáticas adversas
[ ]	Cables expuestos	[ ]	Bajas temperaturas	[ ]	Almacenamiento de quimicos	[ ]	Extensiones en mal estado

7.ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS MARCAR CON UNA"X"LOS QUE APLICAN Y LOS QUE NO CON"|"

☐ Casco Dieléctrico	☒ Tapabocas	☐ Traje Ignifugo	☐ Botas dieléctricas	☒ Gafas claras/oscuras	☐ Guante dieléctrico	
☐ Monja	☐ Tapa oidos	☐ Overol	☐ Botas impermeables	☐ Guantes de vaqueta	☐ Guante de nitrilo	
☐ Barboquejo	☐ Visor	☐ Traje impermeable	☐ Respiradores(filtro)	☐ Guantes de caucho	☐ Guante poliuretano	
☒ Buso m/larga-Jeans	☐ Protector de inserción		☐ Protector de copa	☐ Otro? _____		

8.PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUCION DEL TRABAJO

NOMBRE / APELLIDOS/CEDULA	CARGO	TRABAJO A EJECUTAR (Alturas(A),caliente(C),espacios confinados(EC),eléctrico(EL), excavación(E)	Los abajo firmantes aseguramos que tenemos vigente la afiliación a EPS, AFP, ARL, concepto medico ocupacional "apto para trabajo en alturas", certificado de alturas, de igual manera no haber ingerido licor en las ultimas 12 horas y habernos retirado reloj, cadenas, pulseras y anillos.						
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nelson Solano 91267741	OF	A	X	X	X	X	X		

A.TRABAJO EN ALTURAS	APLICA		NO APLICA		N° DE TRABAJADORES		ALTURA APROX

Diligenciar en las casillas de la semana con las palabras si (s) No (n) No Aplica (n/a)

Actividades requeridas para realizar trabajo en alturas	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Se señalizó y/o aisló la zona de trabajo con línea de advertencia, conos, barandas, avisos informativos u otros?	X	X	X	X	X		
La línea de vida cumple con la capacidad de 5000 lb	X	X	X	X	X		
Se cuenta con eslinga de posicionamiento con capacidad de 5000 lb	X	X	X	X	X		
El arnés a utilizar es de cuerpo entero y cumple con la capacidad de 5000 lb.	X	X	X	X	X		
La eslinga con absorbedor de impacto cumple con la capacidad de 5000 lb y se encuentra en buen estado?	X	X	X	X	X		
se cuenta con un procedimiento seguro para realizar el trabajo	X	X	X	X	X		
Los epcc están en buenas condiciones sin fisuras nudos y libres de remiendos?	X	X	X	X	X		
Se cuenta con puntos de anclaje y fueron verificados?	X	X	X	X	X		
La eslinga y/o línea de vida esta anclada a un soporte diferente a la estructura donde se encuentran parados los trabajadores.	X	X	X	X	X		
Los pretales se encuentran en buenas condiciones	X	X	X	X	X		
El Tie Off se encuentra en optimo estado y cumple con la capacidad de las 5000 lb.	X	X	X	X	X		
Los mosquetones fueron inspeccionados y cumplen con la resistencia requerida	X	X	X	X	X		
Los arrestadores cumplen con la resistencia minima y se necesitan para la tarea	X	X	X	X	X		
La silla de seguridad se encuentra en buen estado?	X	X	X	X	X		

SISTEMAS DE ACCESO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Se realizo inspección al andamio fijo y/o colgante y es apto para su uso	X	X	X	X	X		
Están todas las diagonales verticales horizontales cruces y ruedas pinadas?	X	X	X	X	X		
Los frenos de las ruedas se encuentran en perfecto funcionamiento	X	X	X	X	X		
Numero de secciones	2	2	2	2	2		
La plataforma y /o chaflones se encuentran asegurados	X	X	X	X	X		
Se realizo inspección a la escalera y es apta para su uso	X	X	X	X	X		
Se ha dispuesto de algún sistema para evitar la caída de las herramientas, materiales a utilizar ?	X	X	X	X	X		
Se divulgo el procedimiento para rescate al personal	X	X	X	X	X		
Observaciones Generales:							

PERSONAL QUE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES	
COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE	
FIRMA C.C 1065553630	

	FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO			
	PROCESO: SG-SST	Código: SST-FO-11	Fecha: 16/01/2023	Versión: 00

PERMISO INTEGRAL DE AREAS DE TRABAJO

ANTE UNA EMERGENCIA, EXPLOSION, INCENDIO, EVACUACION SE SUSPENDERA EL SIGUIENTE PERMISO COMPROMETIENDOSE A: REVISAR EL ATS Y SEGUIR LOS PARAMETROS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

1.INFORMACION GENERAL

Proyecto: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCION ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. Ciudad: PIEDECUESTA Empresa ejecutora:

Permiso Valido desde: 20-03-23 Hasta: 26-03-23 Hora de Inicio: 7am Hora Final: 5pm

Permiso emitido por: Responsable de la actividad:

Tipo de trabajo: Alturas [X] En caliente [ ] Eléctrico [ ] Excavación [ ] Espacios Confinados [ ]

2. DESCRIPCION DE LA TAREA

Encofrado, Cubierta

3.MARCAR CON UNA "x" HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR



Otros:

4. VERIFICACION DE ESTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (FORMATOS DE INSPECCION)

[X] Alturas [ ] Herramienta manual [ ] Herramienta eléctrica [ ] Otros

5. VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES EN EL AREA DE TRABAJO SI SE CUMPLEN: SI(S) NO(N) NO APLICA(N/A)

La zona de trabajo se encuentra aislada y/o señalizada	S	Se cuenta con equipo de rescate	S
Existe comunicación permanente	S	Control de caída de objetos	S
El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales están expuestos	S	Izaje de cargas en el área de trabajo	N
El trabajo se encuentra supervisado	S	El personal conoce el procedimiento de trabajo seguro	S
Existe interferencia con otras actividades	N	*se cuenta con camilla*	S
Se tiene botiquín de primeros auxilios	S	Presencia de vectores y/o animales	N
Condición atmosférica adecuada(lluvia -viento)	N	Iluminacion (Exceso o Deficiencia)	N
Obstaculos sobre las rutas de evacuación	N	Transito de vehiculos en el área	N
Trabajo sobre piso humedo	N	Manejo de energias peligrosas	N
Trabajo en alturas	S	Otro? Cual?	

6. PELIGROS POTENCIALES IDENTIFICADOS MARCAR CON UNA "X" SI EXISTE EL PELIGRO, SI NO EXISTE MARCAR CON UN "["

[ ]	Ruido	[ ]	Vibraciones	[ ]	Proyección de partículas	[ ]	Caídas(objetos o personas)
[ ]	Atrapamiento	[ ]	Superficies Inestables	[ ]	Exposición a vapores, polvo	[ ]	Movimientos Repetitivos
[ ]	Fuente de ignición	[ ]	Contacto con sustancias o materiales peligrosos	[ ]	Altas temperaturas-uv	[ ]	Iluminación inadecuada
[ ]	Levantamiento manual de cargas	[ ]	Sótanos inundados	[ ]	Subestación inundada	[ ]	Excavaciones
[ ]	Exposición Contacto eléctricc directo /indirecto	[ ]	Transito de vehiculos en el área	[X]	Manejo de herramientas	[ ]	Explosión y/o Incendios
[ ]	Caidas menores a 1,50m	[X]	Caidas mayores a 1,50m	[X]	Medios de acceso en mal estado	[ ]	Condiciones climáticas adversas
[ ]	Cables expuestos	[ ]	Bajas temperaturas	[ ]	Almacenamiento de quimicos	[ ]	Extensiones en mal estado

7.ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS MARCAR CON UNA"X"LOS QUE APLICAN Y LOS QUE NO CON"|"

☐ Casco Dieléctrico	☒ Tapabocas	☐ Traje ignífugo	☐ Botas dieléctricas	☒ Gafas claras/oscuras	☐ Guante dieléctrico
☐ Monja	☐ Tapa oidos	☐ Overol	☐ Botas impermeables	☐ Guantes de vaqueta	☐ Guante de nitrilo
☐ Barboquejo	☐ Visor	☐ Traje impermeable	☐ Respiradores(filtro)	☐ Guantes de caucho	☐ Guante poliuretano
☒ Buso m/larga-Jeans	☐ Protector de inserción		☐ Protector de copa	☐ Otro? _____	

8.PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUCION DEL TRABAJO


NOMBRE / APELLIDOS/CEDULA	CARGO	TRABAJO A EJECUTAR (Alturas(A),caliente(C),espacios confinados(EC),eléctrico(EL), excavación(E)	Los abajo firmantes aseguramos que tenemos vigente la afiliación a EPS, AFP, ARL, concepto medico ocupacional "apto para trabajo en alturas", certificado de alturas, de igual manera no haber ingerido licor en las ultimas 12 horas y habernos retirado reloj, cadenas, pulseras y anillos.						
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nelson Solano 91.767.741	OF	A	X	X	X	X	X		
Guillermo Tavares 91463853	MA	A	X	X	X	X	X		

A.TRABAJO EN ALTURAS	APLICA		NO APLICA		N° DE TRABAJADORES		ALTURA APROX

Diligenciar en las casillas de la semana con las palabras si (s) No (n) No Aplica (n/a)

Actividades requeridas para realizar trabajo en alturas	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Se señalizó y/o aisló la zona de trabajo con linea de advertencia, conos, barandas, avisos informativos u otros?	X	X	X	X	X		
La línea de vida cumple con la capacidad de 5000 lb	X	X	X	X	X		
Se cuenta con eslinga de posicionamiento con capacidad de 5000 lb	X	X	X	X	X		
El arnés a utilizar es de cuerpo entero y cumple con la capacidad de 5000 lb.	X	X	X	X	X		
La eslinga con absorbedor de impacto cumple con la capacidad de 5000 lb y se encuentra en buen estado?	X	X	X	X	X		
se cuenta con un procedimiento seguro para realizar el trabajo	X	X	X	X	X		
Los epcc están en buenas condiciones sin fisuras nudos y libres de remiendos?	X	X	X	X	X		
Se cuenta con puntos de anclaje y fueron verificados?	X	X	X	X	X		
La eslinga y/o línea de vida esta anclada a un soporte diferente a la estructura donde se encuentran parados los trabajadores.	X	X	X	X	X		
Los pretales se encuentran en buenas condiciones	X	X	X	X	X		
El Tie Off se encuentra en optimo estado y cumple con la capacidad de las 5000 lb.	X	X	X	X	X		
Los mosquetones fueron inspeccionados y cumplen con la resistencia requerida	X	X	X	X	X		
Los arrestadores cumplen con la resistencia mínima y se necesitan para la tarea	X	X	X	X	X		
La silla de seguridad se encuentra en buen estado?	X	X	X	X	X		

SISTEMAS DE ACCESO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Se realizo inspección al andamio fijo y/o colgante y es apto para su uso	X	X	X	X	X		
Están todas las diagonales verticales horizontales cruces y ruedas pinadas?	X	X	X	X	X		
Los frenos de las ruedas se encuentran en perfecto funcionamiento	X	X	X	X	X		
Numero de secciones	2	2	2	2	2		
La plataforma y /o chaflones se encuentran asegurados	X	X	X	X	X		
Se realizo inspección a la escalera y es apta para su uso	X	X	X	X	X		
Se ha dispuesto de algún sistema para evitar la caída de las herramientas, materiales a utilizar ?	X	X	X	X	X		
Se divulgo el procedimiento para rescate al personal	X	X	X	X	X		
Observaciones Generales:							

PERSONAL QUE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES	
COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE	
FIRMA  C.C 1065653630	

	FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO			
	PROCESO: SG-SST	Código: SST-FO-11	Fecha: 16/01/2023	Versión: 00

PERMISO INTEGRAL DE AREAS DE TRABAJO

ANTE UNA EMERGENCIA; EXPLOSION, INCENDIO, EVACUACION SE SUSPENDERA EL SIGUIENTE PERMISO COMPROMETIENDOSE A: REVISAR EL ATS Y SEGUIR LOS PARAMETROS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

1.INFORMACION GENERAL

Proyecto: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. Ciudad: PIEDECUESTA Empresa ejecutora:

Permiso Valido desde: 27-03-23 Hasta: 2-04-23 Hora de Inicio: 7am Hora Final: 5pm

Permiso emitido por: Responsable de la actividad:

Tipo de trabajo: Alturas [X] En caliente [ ] Eléctrico [ ] Excavación [ ] Espacios Confinados [ ]

2. DESCRIPCION DE LA TAREA

3.MARCAR CON UNA "x" HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR



Otros:

4. VERIFICACION DE ESTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (FORMATOS DE INSPECCION)

[X] Alturas [ ] Herramienta manual [ ] Herramienta eléctrica [ ] Otros

5. VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES EN EL AREA DE TRABAJO SI SE CUMPLEN: SI(S) NO(N) NO APLICA(N/A)

La zona de trabajo se encuentra aislada y/o señalizada	S	Se cuenta con equipo de rescate	S
Existe comunicación permanente	S	Control de caida de objetos	S
El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales están expuestos	S	Izaje de cargas en el área de trabajo	N
El trabajo se encuentra supervisado	S	El personal conoce el procedimiento de trabajo seguro	S
Existe interferencia con otras actividades	N	se cuenta con camilla	S
Se tiene botiquín de primeros auxilios	S	Presencia de vectores y/o animales	N
Condición almosférica adecuada(lluvia -viento)	N	Iluminacion (Exceso o Deficiencia)	N
Obstaculos sobre las rutas de evacuación	N	Transito de vehiculos en el área	N
Trabajo sobre piso humedo	N	Manejo de energias peligrosas	N
Trabajo en alturas	S	Otro? Cual?	

6. PELIGROS POTENCIALES IDENTIFICADOS MARCAR CON UNA "X" SI EXISTE EL PELIGRO, SI NO EXISTE MARCAR CON UN "I"

[ ]	Ruido	[ ]	Vibraciones	[ ]	Proyección de partículas	[X]	Caídas(objetos o personas)
[ ]	Atrapamiento	[ ]	Superficies inestables	[ ]	Exposición a vapores, polvo	[ ]	Movimientos Repetitivos
[ ]	Fuente de ignición	[ ]	Contacto con sustancias o materiales peligrosos	[ ]	Altas temperaturas-uv	[ ]	Iluminación inadecuada
[ ]	Levantamiento manual de cargas	[ ]	Sótanos inundados	[ ]	Subestación inundada	[ ]	Excavaciones
[ ]	Exposición Contacto eléctrico directo /indirecto	[ ]	Transito de vehículos en el área	[ ]	Manejo de herramientas	[ ]	Explosión y/o Incendios
[ ]	Caídas menores a 1,50m	[X]	Caídas mayores a 1,50m	[ ]	Medios de acceso en mal estado	[ ]	Condiciones climáticas adversas
[ ]	Cables expuestos	[ ]	Bajas temperaturas	[ ]	Almacenamiento de químicos	[ ]	Extensiones en mal estado

7.ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS MARCAR CON UNA "X" LOS QUE APLICAN Y LOS QUE NO CON "I"

☐ Casco Dieléctrico	☒ Tapabocas	☐ Traje ignifugo	☐ Botas dieléctricas	☒ Gafas claras/oscuras	☐ Guante dieléctrico
☐ Monja	☐ Tapa oídos	☐ Overol	☐ Botas impermeables	☐ Guantes de vaqueta	☐ Guante de nitrilo
☐ Barboquejo	☐ Visor	☐ Traje impermeable	☐ Respiradores(filtro)	☐ Guantes de caucho	☐ Guante poliuretano
☒ Buso m/larga-Jeans	☐ Protector de inserción		☐ Protector de copa	☐ Otro? _____	

8.PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUCION DEL TRABAJO

NOMBRE / APELLIDOS/CEDULA	CARGO	TRABAJO A EJECUTAR (Alturas(A),caliente(C),espacios confinados(EC),eléctrico(EL), excavación(E)	Los abajo firmantes aseguramos que tenemos vigente la afiliación a EPS, AFP, ARL, concepto medico ocupacional "apto para trabajo en alturas", certificado de alturas, de igual manera no haber ingerido licor en las ultimas 12 horas y habernos retirado reloj, cadenas, pulseras y anillos.						
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nelson bloco 91.787.741	Of	A	X	X	X	X	X		
Guillermo tara 91463813	Ma	A	X	X	X	X	X		

A.TRABAJO EN ALTURAS	APLICA		NO APLICA		Nº DE TRABAJADORES		ALTURA APROX

Diligenciar en las casillas de la semana con las palabras si (s) No (n) No Aplica (n/a)

Actividades requeridas para realizar trabajo en alturas	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Se señalizó y/o aisló la zona de trabajo con línea de advertencia, conos, barandas, avisos informativos u otros?	X	S	X	X	X	X	
La línea de vida cumple con la capacidad de 5000 lb	S	S	X	X	X	X	
Se cuenta con eslinga de posicionamiento con capacidad de 5000 lb	S	S	X	X	S	X	
El arnés a utilizar es de cuerpo entero y cumple con la capacidad de 5000 lb.	S	S	X	X	S	X	
La eslinga con absorbedor de impacto cumple con la capacidad de 5000 lb y se encuentra en buen estado?	S	S	X	S	S	X	
se cuenta con un procedimiento seguro para realizar el trabajo	S	S	X	X	X	X	
Los epcc están en buenas condiciones sin fisuras nudos y libres de remiendos?	S	S	X	X	X	X	
Se cuenta con puntos de anclaje y fueron verificados?	S	S	X	X	X	X	
La eslinga y/o línea de vida esta anclada a un soporte diferente a la estructura donde se encuentran parados los trabajadores.	S	S	X	X	X	X	
Los pretales se encuentran en buenas condiciones	S	S	X	X	X	X	
El Tie Off se encuentra en optimo estado y cumple con la capacidad de las 5000 lb.	S	S	X	X	X	X	
Los mosquetones fueron inspeccionados y cumplen con la resistencia requerida	S	S	X	X	X	X	
Los arrestadores cumplen con la resistencia minima y se necesitan para la tarea	S	S	X	X	X	X	
La silla de seguridad se encuentra en buen estado?	S	S	X	X	X	X	

SISTEMAS DE ACCESO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Se realizo inspección al andamio fijo y/o colgante y es apto para su uso	X	X	X	X	X	X	
Están todas las diagonales verticales horizontales cruces y ruedas pinadas?	X	X	X	X	X	X	
Los frenos de las ruedas se encuentran en perfecto funcionamiento	X	X	X	X	X	X	
Numero de secciones	3	3	3	3	3	3	
La plataforma y /o chaflones se encuentran asegurados	X	X	X	X	X	X	
Se realizo inspección a la escalera y es apta para su uso	X	X	X	X	X	X	
Se ha dispuesto de algún sistema para evitar la caida de las herramientas, materiales a utilizar ?	X	X	X	X	X	X	
Se divulgo el procedimiento para rescate al personal	X	X	X	X	X	X	
Observaciones Generales:							

PERSONAL QUE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES	
COORD. TECNICO Y/O ING. RESIDENTE	
FIRMA	
C.C 1065653630	

COPIA CONTROLADA

	FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO			
	PROCESO: SG-SST	Código: SST-FO-11	Fecha: 16/01/2023	Versión: 00

PERMISO INTEGRAL DE AREAS DE TRABAJO

ANTE UNA EMERGENCIA, EXPLOSION, INCENDIO, EVACUACION SE SUSPENDERA EL SIGUIENTE PERMISO COMPROMETIENDOSE A: REVISAR EL ATS Y SEGUIR LOS PARAMETROS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

1.INFORMACION GENERAL

Proyecto: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECIFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. Ciudad: PIEDECUESTA Empresa ejecutora:

Permiso Valido desde: 03-04-23 Hasta: 09-04-23 Hora de Inicio: 7am Hora Final: 5pm

Permiso emitido por: Responsable de la actividad:

Tipo de trabajo: Alturas [X] En caliente [ ] Eléctrico [ ] Excavación [ ] Espacios Confinados [ ]

2. DESCRIPCION DE LA TAREA

3.MARCAR CON UNA "X" HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR



Otros:

4. VERIFICACION DE ESTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (FORMATOS DE INSPECCION)

[X] Alturas [ ] Herramienta manual [ ] Herramienta eléctrica [ ] Otros

5. VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES EN EL AREA DE TRABAJO SI SE CUMPLEN: SI(S) NO(N) NO APLICA(N/A)

La zona de trabajo se encuentra aislada y/o señalizada	S	Se cuenta con equipo de rescate	S
Existe comunicación permanente	S	Control de caída de objetos	S
El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales están expuestos	S	Izaje de cargas en el área de trabajo	N
El trabajo se encuentra supervisado	S	El personal conoce el procedimiento de trabajo seguro	S
Existe interferencia con otras actividades	N	se cuenta con camilla	S
Se tiene botiquín de primeros auxilios	S	Presencia de vectores y/o animales	N
Condición atmosférica adecuada(lluvia -viento)	N	Iluminacion (Exceso o Deficiencia)	N
Obstaculos sobre las rutas de evacuación	N	Transito de vehículos en el área	N
Trabajo sobre piso humedo	N	Manejo de energias peligrosas	N
Trabajo en alturas	S	Otro? Cual?	

6. PELIGROS POTENCIALES IDENTIFICADOS MARCAR CON UNA "X" SI EXISTE EL PELIGRO, SI NO EXISTE MARCAR CON UN "I"

[ ] Ruido	[ ] Vibraciones	[ ] Proyección de partículas	[ ] Caidas(objetos o personas)
[ ] Atrapamiento	[ ] Superficies Inestables	[ ] Exposición a vapores, polvo	[ ] Movimientos Repetitivos
[ ] Fuente de ignición	[ ] Contacto con sustancias o materiales peligrosos	[ ] Altas temperaturas-uv	[ ] Iluminación inadecuada
[ ] Levantamiento manual de cargas	[ ] Sótanos inundados	[ ] Subestación inundada	[ ] Excavaciones
[ ] Exposición Contacto eléctrico directo /indirecto	[ ] Transito de vehículos en el área	[X] Manejo de herramientas	[ ] Explosión y/o Incendios
[ ] Caidas menores a 1,50m	[X] Caidas mayores a 1,50m	[ ] Medios de acceso en mal estado	[ ] Condiciones climáticas adversas
[ ] Cables expuestos	[ ] Bajas temperaturas	[ ] Almacenamiento de quimicos	[ ] Extensiones en mal estado

7.ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS MARCAR CON UNA "X" LOS QUE APLICAN Y LOS QUE NO CON "I"

☐ Casco Dieléctrico	☒ Tapabocas	☐ Traje ignifugo	☐ Botas dieléctricas	☒ Gafas claras/oscuras	☐ Guante dieléctrico	
☐ Monja	☐ Tapa oídos	☐ Overol	☐ Botas impermeables	☐ Guantes de vaqueta	☐ Guante de nitrilo	
☐ Barboquejo	☐ Visor	☐ Traje impermeable	☐ Respiradores(filtro)	☐ Guantes de caucho	☐ Guante poliuretano	
☒ Buso m/larga-Jeans	☐ Protector de inserción		☐ Protector de copa	☐ Otro? _____		

8.PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUCION DEL TRABAJO


NOMBRE / APELLIDOS/CEDULA	CARGO	TRABAJO A EJECUTAR (Alturas(A),caliente(C),espacios confinados(EC),eléctrico(EL), excavación(E)	Los abajo firmantes aseguramos que tenemos vigente la afiliación a EPS, AFP, ARL, concepto medico ocupacional "apto para trabajo en alturas", certificado de alturas, de igual manera no haber ingerido licor en las ultimas 12 horas y habernos retirado reloj, cadenas, pulseras y anillos.						
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Darwin Yair Mendez	Ay	A	X	X	X	X			

A.TRABAJO EN ALTURAS	APLICA		NO APLICA		Nº DE TRABAJADORES		ALTURA APROX

Diligenciar en las casillas de la semana con las palabras si (s) No (n) No Aplica (n/a)

Actividades requeridas para realizar trabajo en alturas	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Se señalizó y/o aisló la zona de trabajo con linea de advertencia, conos, barandas, avisos informativos u otros?	X	X	X	X			
La línea de vida cumple con la capacidad de 5000 lb	X	X	X	X			
Se cuenta con eslinga de posicionamiento con capacidad de 5000 lb	X	X	X	X			
El arnés a utilizar es de cuerpo entero y cumple con la capacidad de 5000 lb.	X	X	X	X			
La eslinga con absorbedor de impacto cumple con la capacidad de 5000 lb y se encuentra en buen estado?	X	X	X	X			
se cuenta con un procedimiento seguro para realizar el trabajo	X	X	X	X			
Los epcc están en buenas condiciones sin fisuras nudos y libres de remiendos?	X	X	X	X			
Se cuenta con puntos de anclaje y fueron verificados?	X	X	X	X			
La eslinga y/o linea de vida esta anclada a un soporte diferente a la estructura donde se encuentran parados los trabajadores.	X	X	X	X			
Los pretales se encuentran en buenas condiciones	X	X	X	X			
El Tie Off se encuentra en optimo estado y cumple con la capacidad de las 5000 lb.	X	X	X	X			
Los mosquetones fueron inspeccionados y cumplen con la resistencia requerida	X	X	X	X			
Los arrestadores cumplen con la resistencia minima y se necesitan para la tarea	X	X	X	X			
La silla de seguridad se encuentra en buen estado?	X	X	X	X			

SISTEMAS DE ACCESO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Se realizo inspección al andamio fijo y/o colgante y es apto para su uso	X	X	X	X			
Están todas las diagonales verticales horizontales cruces y ruedas pinadas?	X	X	X	X			
Los frenos de las ruedas se encuentran en perfecto funcionamiento	X	X	X	X			
Numero de secciones	3	3	3	3			
La plataforma y /o chaflones se encuentran asegurados	X	X	X	X			
Se realizo inspección a la escalera y es apta para su uso	X	X	X	X			
Se ha dispuesto de algún sistema para evitar la caída de las herramientas, materiales a utilizar ?	X	X	X	X			
Se divulgo el procedimiento para rescate al personal	X	X	X	X			
Observaciones Generales:							

PERSONAL QUE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES	
COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE	
FIRMA 	
C.C 1065653630	

	FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO			
	PROCESO: SG-SST	Código: SST-FO-11	Fecha: 16/01/2023	Versión: 00

PERMISO INTEGRAL DE AREAS DE TRABAJO

ANTE UNA EMERGENCIA, EXPLOSION, INCENDIO, EVACUACION SE SUSPENDERA EL SIGUIENTE PERMISO COMPROMETIENDOSE A: REVISAR EL ATS Y SEGUIR LOS PARAMETROS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

1.INFORMACION GENERAL

Proyecto: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. Ciudad: PIEDECUESTA Empresa ejecutora:

Permiso Valido desde: 10-04-23 Hasta: 16-04-23 Hora de inicio: 7am Hora Final: 5pm

Permiso emitido por: Responsable de la actividad:

Tipo de trabajo: Alturas [X] En caliente [ ] Eléctrico [ ] Excavación [ ] Espacios Confinados [ ]

2. DESCRIPCION DE LA TAREA

3.MARCAR CON UNA "X" HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR



Otros:

4. VERIFICACION DE ESTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (FORMATOS DE INSPECCION)

[ ] Alturas [ ] Herramienta manual [ ] Herramienta eléctrica [ ] Otros

5. VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES EN EL AREA DE TRABAJO SI SE CUMPLEN: SI(S) NO(N) NO APLICA(N/A)

La zona de trabajo se encuentra aislada y/o señalizada	S	Se cuenta con equipo de rescate	S
Existe comunicación permanente	S	Control de caída de objetos	S
El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales están expuestos	S	Izaje de cargas en el área de trabajo	N
El trabajo se encuentra supervisado	S	El personal conoce el procedimiento de trabajo seguro	S
Existe interferencia con otras actividades	N	se cuenta con camilla	S
Se tiene botiquín de primeros auxilios	S	Presencia de vectores y/o animales	N
Condición atmosférica adecuada(lluvia -viento)	N	Iluminacion (Exceso o Deficiencia)	N
Obstaculos sobre las rutas de evacuación	N	Transito de vehiculos en el área	N
Trabajo sobre piso humedo	N	Manejo de energías peligrosas	N
Trabajo en alturas	S	Otro? Cual?	

6. PELIGROS POTENCIALES IDENTIFICADOS MARCAR CON UNA "X" SI EXISTE EL PELIGRO, SI NO EXISTE MARCAR CON UN "|"

[ ]	Ruido	[ ]	Vibraciones	[ ]	Proyección de particulas	[X]	Caídas(objetos o personas)
[ ]	Atrapamiento	[ ]	Superficies Inestables	[ ]	Exposición a vapores, polvo	[ ]	Movimientos Repetitivos
[ ]	Fuente de ignición	[ ]	Contacto con sustancias o materiales peligrosos	[ ]	Altas temperaturas-uv	[ ]	Iluminación inadecuada
[ ]	Levantamiento manual de cargas	[ ]	Sótanos inundados	[ ]	Subestación inundada	[ ]	Excavaciones
[ ]	Exposición Contacto eléctrico directo /indirecto	[ ]	Transito de vehiculos en el área	[ ]	Manejo de herramientas	[ ]	Explosión y/o incendios
[ ]	Caídas menores a 1,50m	[X]	Caídas mayores a 1,50m	[ ]	Medios de acceso en mal estado	[ ]	Condiciones climáticas adversas
[ ]	Cables expuestos	[ ]	Bajas temperaturas	[ ]	Almacenamiento de químicos	[ ]	Extensiones en mal estado

7.ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS MARCAR CON UNA "X" LOS QUE APLICAN Y LOS QUE NO CON "/"

☐ Casco Dieléctrico	☒ Tapabocas	☐ Traje ignifugo	☐ Botas dieléctricas	☒ Gafas claras/oscuras	☐ Guante dieléctrico
☐ Monja	☐ Tapa oídos	☐ Overol	☐ Botas impermeables	☐ Guantes de vaqueta	☐ Guante de nitrilo
☐ Barboquejo	☐ Visor	☐ Traje impermeable	☐ Respiradores(filtro)	☐ Guantes de caucho	☐ Guante poliuretano
☒ Buso m/larga-Jeans	☐ Protector de inserción		☐ Protector de copa	☐ Otro? _____	

8.PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUCION DEL TRABAJO

NOMBRE / APELLIDOS/CEDULA	CARGO	TRABAJO A EJECUTAR (Alturas(A),caliente(C),espacios confinados(EC),eléctrico(EL), excavación(E)	Los abajo firmantes aseguramos que tenemos vigente la afiliación a EPS, AFP, ARL, concepto medico ocupacional "apto para trabajo en alturas", certificado de alturas, de igual manera no haber ingerido licor en las ultimas 12 horas y habernos retirado reloj, cadenas, pulseras y anillos.						
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nelson Sojano 91.767.741	OF	A	X	X	X	X	X		
Guillermo Jaramillo 91463893	Ma	A	X	X	X	X	X		

A.TRABAJO EN ALTURAS	APLICA		NO APLICA		Nº DE TRABAJADORES		ALTURA APROX

Diligenciar en las casillas de la semana con las palabras si (s) No (n) No Aplica (n/a)

Actividades requeridas para realizar trabajo en alturas	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Se señalizó y/o aisló la zona de trabajo con línea de advertencia, conos, barandas, avisos informativos u otros?	X	X	X	X	X		
La línea de vida cumple con la capacidad de 5000 lb	X	X	X	X	X		
Se cuenta con eslinga de posicionamiento con capacidad de 5000 lb	X	X	X	X	X		
El arnés a utilizar es de cuerpo entero y cumple con la capacidad de 5000 lb.	X	X	X	X	X		
La eslinga con absorbedor de impacto cumple con la capacidad de 5000 lb y se encuentra en buen estado?	X	X	X	X	X		
se cuenta con un procedimiento seguro para realizar el trabajo	X	X	X	X	X		
Los epcc están en buenas condiciones sin fisuras nudos y libres de remiendos?	X	X	X	X	X		
Se cuenta con puntos de anclaje y fueron verificados?	X	X	X	X	X		
La eslinga y/o línea de vida esta anclada a un soporte diferente a la estructura donde se encuentran parados los trabajadores.	X	X	X	X	X		
Los pretales se encuentran en buenas condiciones	X	X	X	X	X		
El Tie Off se encuentra en optimo estado y cumple con la capacidad de las 5000 lb.	X	X	X	X	X		
Los mosquetones fueron inspeccionados y cumplen con la resistencia requerida	X	X	X	X	X		
Los arrestadores cumplen con la resistencia mínima y se necesitan para la tarea	X	X	X	X	X		
La silla de seguridad se encuentra en buen estado?	X	X	X	X	X		

SISTEMAS DE ACCESO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Se realizo inspección al andamio fijo y/o colgante y es apto para su uso	X	X	X	X	X		
Están todas las diagonales verticales horizontales cruces y ruedas pinadas?	X	X	X	X	X		
Los frenos de las ruedas se encuentran en perfecto funcionamiento	X	X	X	X	X		
Numero de secciones	9	9	9	9	9		
La plataforma y /o chaflones se encuentran asegurados	X	X	X	X	X		
Se realizo inspección a la escalera y es apta para su uso	X	X	X	X	X		
Se ha dispuesto de algún sistema para evitar la caida de las herramientas, materiales a utilizar ?	X	X	X	X	X		
Se divulgo el procedimiento para rescate al personal	X	X	X	X	X		
Observaciones Generales:							

PERSONAL QUE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES	
COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE	
FIRMA	
C.C 1005526 30	

	FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO			
	PROCESO: SG-SST	Código: SST-FO-11	Fecha: 16/01/2023	Versión: 00

PERMISO INTEGRAL DE AREAS DE TRABAJO

ANTE UNA EMERGENCIA, EXPLOSION, INCENDIO, EVACUACION SE SUSPENDERA EL SIGUIENTE PERMISO Y SEGUIR LOS PARAMETROS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. COMPROMETIENDOME A: REVISAR EL ATS

1.INFORMACION GENERAL

Proyecto: ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCION ESPECIFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. Ciudad: PIEDECUESTA Empresa ejecutora:

Fecha de emisión: 16-01-2023 Hasta: 22-01-2023 Hora de Inicio: 7am Hora Final: 5pm

Permiso emitido por: Responsable de la actividad:

Tipo de trabajo: Alturas [ ] En caliente [ ] Eléctrico [X] Excavación [ ] Espacios Confinados [ ]

2. DESCRIPCION DE LA TAREA

Manejo de demoledor electrico para demolición de muros

3.MARCAR CON UNA "X" HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR



Otros: Demoledor

4. VERIFICACION DE ESTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (FORMATOS DE INSPECCION)

[ ] Alturas [ ] Herramienta manual [X] Herramienta eléctrica [ ] Otros

5. VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES EN EL AREA DE TRABAJO SI SE CUMPLEN: SI(S) NO(N) NO APLICA(N/A)

La zona de trabajo se encuentra aislada y/o señalizada	S	Se cuenta con equipo de rescate	S
Existe comunicación permanente	S	Control de caída de objetos	S
El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales están expuestos	S	Izaje de cargas en el área de trabajo	N
El trabajo se encuentra supervisado	S	El personal conoce el procedimiento de trabajo seguro	S
Existe interferencia con otras actividades	N	se cuenta con camilla	S
Se tiene botiquín de primeros auxilios	S	Presencia de vectores y/o animales	N
Condición atmosférica adecuada(lluvia -viento)	N	Iluminacion (Exceso o Deficiencia)	N
Obstaculos sobre las rutas de evacuación	N	Transito de vehiculos en el área	N
Trabajo sobre piso humedo	N	Manejo de energias peligrosas	N
Trabajo en alturas	S	Otro? Cual?	

6. PELIGROS POTENCIALES IDENTIFICADOS MARCAR CON UNA "X" SI EXISTE EL PELIGRO, SI NO EXISTE MARCAR CON UN "1"

[ ]	Ruido	[ ]	Vibraciones	[ ]	Proyección de particulas	[ ]	Caidas(objetos o personas)
[ ]	Atrapamiento	[ ]	Superficies Inestables	[ ]	Exposición a vapores, polvo	[ ]	Movimientos Repetitivos
[ ]	Fuente de ignición	[ ]	Contacto con sustancias o materiales peligrosos	[ ]	Altas temperaturas-uv	[ ]	Iluminación inadecuada
[ ]	Levantamiento manual de cargas	[ ]	Sótanos inundados	[ ]	Subestación inundada	[ ]	Excavaciones
[X]	Exposición Contacto eléctrico directo /indirecto	[ ]	Transito de vehículos en el área	[X]	Manejo de herramientas	[ ]	Explosión y/o Incendios
[ ]	Caidas menores a 1,50m	[ ]	Caidas mayores a 1,50m	[ ]	Medios de acceso en mal estado	[ ]	Condiciones climáticas adversas
[ ]	Cables expuestos	[ ]	Bajas temperaturas	[ ]	Almacenamiento de quimicos	[ ]	Extensiones en mal estado

7.ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS MARCAR CON UNA "X" LOS QUE APLICAN Y LOS QUE NO CON "/"

☐ Casco Dieléctrico	☐ Tapabocas	☐ Traje ignifugo	☒ Botas dieléctricas	☐ Gafas claras/oscuras	☒ Guante dieléctrico
☐ Monja	☐ Tapa oidos	☐ Overol	☐ Botas impermeables	☐ Guantes de vaqueta	☐ Guante de nitrilo
☐ Barboquejo	☐ Visor	☐ Traje impermeable	☐ Respiradores(filtro)	☐ Guantes de caucho	☐ Guante poliuretano
☒ Buso m/larga-Jeans	☐ Protector de inserción		☐ Protector de copa	☐ Otro?	

8.PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUCION DEL TRABAJO

NOMBRE / APELLIDOS/CEDULA	CARGO	TRABAJO A EJECUTAR (Alturas(A),caliente(C),espacios confinados(EC),eléctrico(EL), excavación(E)	Los abajo firmantes aseguramos que tenemos vigente la afiliación a EPS, AFP, ARL, concepto medico ocupacional "apto para trabajo en alturas", certificado de alturas, de igual manera no haber ingerido licor en las ultimas 12 horas y habernos retirado reloj, cadenas, pulseras y anillos.						
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Ruben orbañez 5 611 104	AY	EL	X	X	X	X	X	X	
Nelson Solano 91 267 241	OF	EL	X	X	X	X	X	X	

Observaciones Generales: NA

TRABAJOS ELECTRICOS	APLICA	X	NO APLICA		Nº DE TRABAJADORES	2						
Actividades requeridas para realizar trabajos con fuentes de energía					Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	
El personal que va a realizar la tarea cuenta con Tarjeta CONTE.												
El equipo a intervenir requiere estar desenergizado					NO	NO	NO	NO	NO	NO		
Se bloquearon y etiquetaron los tableros electricos involucrados					X	X	X	X	X	X		
Se ha verificado la ausencia de tensión.(pinza voltiamperimetrica)					X	X	X	X	X	X		
Se requiere la instalación de las puestas a tierra/aterrizamiento de circuitos					NO	NO	NO	NO	NO	NO		
Se realizo inspección a las herramientas manuales y son aptas para su uso (dieléctricas)					X	X	X	X	X	X		
Se inhabilitaron protecciones de seguridad(corte,alarmas,bloqueos,etc)					X	X	X	X	X	X		
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes					X	X	X	X	X	X		
Los trabajadores conocen las reglas de oro de la seguridad del RETIE					X	X	X	X	X	X		
Se cuenta con extintor en el área de trabajo y el personal esta capacitado para usarlo					X	X	X	X	X	X		
Se realizo charla pre operacional					X	X	X	X	X	X		

POSIBLES RIESGOS EN EL AREA

Equipos energizados	☐	Aglomeración de cableado	☐	Terreno Irregular	☐	Lluvia	☐
Cruce de lineas energizadas	☐	Poste en mal estado	☐	Trabajo nocturno	☐		
Transformadores	☐	Condensadores	☐	Ubicación por encima de circuitos en tensión	☐		

EL TRABAJO ES EN: ☐ Baja tensión entre > 25 v y < 1000 ☒ Media tensión: entre >1000 v y < 57,5 OTRA?

Observaciones Generales:

PERSONAL QUE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES

COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE

FIRMA

C.C 1065653630

Elaborado por: Lider del SG-SST

	FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO			
	PROCESO: SG-SST	Código: SST-FO-11	Fecha: 16/01/2023	Versión: 00

PERMISO INTEGRAL DE AREAS DE TRABAJO

ANTE UNA EMERGENCIA, EXPLOSION, INCENDIO, EVACUACION SE SUSPENDERA EL SIGUIENTE PERMISO Y SEGUIR LOS PARAMETROS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. COMPROMETIENDOME A: REVISAR EL ATS

1.INFORMACION GENERAL

Proyecto: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

Ciudad: PIEDECUESTA

Empresa ejecutora:

Fecha de emisión: 23-01-2023 Hasta: 29-01-2023 Hora de Inicio: 7a.m Hora Final: 5pm

Permiso emitido por: Responsable de la actividad:

Tipo de trabajo: Alturas [ ] En caliente [ ] Eléctrico [X] Excavación [ ] Espacios Confinados [ ]

2. DESCRIPCION DE LA TAREA

Manejo de demoledor electrico para demolición de muros y excavación

3.MARCAR CON UNA "X" HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR



Otros: Demoledor

4. VERIFICACION DE ESTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (FORMATOS DE INSPECCION)

[ ] Alturas [ ] Herramienta manual [X] Herramienta eléctrica [ ] Otros

5. VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES EN EL AREA DE TRABAJO SI SE CUMPLEN: SI(S) NO(N) NO APLICA(N/A)

La zona de trabajo se encuentra aislada y/o señalizada	S	Se cuenta con equipo de rescate	S
Existe comunicación permanente	S	Control de caída de objetos	S
El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales están expuestos	S	Izaje de cargas en el área de trabajo	N
El trabajo se encuentra supervisado	S	El personal conoce el procedimiento de trabajo seguro	S
Existe interferencia con otras actividades	N	se cuenta con camilla	S
Se tiene botiquín de primeros auxilios	S	Presencia de vectores y/o animales	N
Condición atmosférica adecuada(lluvia -viento)	N	Iluminacion (Exceso o Deficiencia)	N
Obstaculos sobre las rutas de evacuación	N	Transito de vehículos en el área	N
Trabajo sobre piso humedo	N	Manejo de energias peligrosas	N
Trabajo en alturas	S	Otro? Cual?	

6. PELIGROS POTENCIALES IDENTIFICADOS MARCAR CON UNA "X" SI EXISTE EL PELIGRO, SI NO EXISTE MARCAR CON UN "|"

[ ] Ruido	[ ] Vibraciones	[ ] Proyección de particulas	[ ] Caídas(objetos o personas)
[ ] Atrapamiento	[ ] Superficies Inestables	[ ] Exposición a vapores, polvo	[ ] Movimientos Repetitivos
[ ] Fuente de ignición	[ ] Contacto con sustancias o materiales peligrosos	[ ] Altas temperaturas-uv	[ ] Iluminación inadecuada
[ ] Levantamiento manual de cargas	[ ] Sótanos inundados	[ ] Subestación inundada	[ ] Excavaciones
[X] Exposición Contacto eléctrico directo /indirecto	[ ] Transito de vehículos en el área	[X] Manejo de herramientas	[ ] Explosión y/o Incendios
[ ] Caidas menores a 1,50m	[ ] Caidas mayores a 1,50m	[ ] Medios de acceso en mal estado	[ ] Condiciones climáticas adversas
[ ] Cables expuestos	[ ] Bajas temperaturas	[ ] Almacenamiento de quimicos	[ ] Extensiones en mal estado

7.ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS MARCAR CON UNA "X" LOS QUE APLICAN Y LOS QUE NO CON "|"

☐ Casco Dieléctrico	☐ Tapabocas	☐ Traje ignifugo	☒ Botas dieléctricas	☐ Gafas claras/oscuras	☒ Guante dieléctrico
☐ Monja	☐ Tapa oídos	☐ Overol	☐ Botas impermeables	☐ Guantes de vaqueta	☐ Guante de nitrilo
☐ Barboquejo	☐ Visor	☐ Traje impermeable	☐ Respiradores(filtro)	☐ Guantes de caucho	☐ Guante poliuretano
☒ Buso m/larga-Jeans	☐ Protector de inserción		☐ Protector de copa	☐ Otro?	

8.PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUCION DEL TRABAJO

NOMBRE / APELLIDOS/CEDULA	CARGO	TRABAJO A EJECUTAR (Alturas(A),caliente(C),espacios confinados(EC),eléctrico(EL), excavación(E)	Los abajo firmantes aseguramos que tenemos vigente la afiliación a EPS, AFP, ARL, concepto medico ocupacional "apto para trabajo en alturas", certificado de alturas, de igual manera no haber ingerido licor en las ultimas 12 horas y habernos retirado reloj, cadenas, pulseras y anillos.						
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Ruben ordoñez 5.611.104	AY	EL	X	X	X	X	X	X	
Nelson Solano 91.267.741	OF	EL	X	X	X	X	X	X	

Observaciones Generales:

TRABAJOS ELECTRICOS — APLICA [X] — NO APLICA [ ] — N° DE TRABAJADORES 2

Actividades requeridas para realizar trabajos con fuentes de energía	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
El personal que va a realizar la tarea cuenta con Tarjeta CONTE.							
El equipo a intervenir requiere estar desenergizado	N	N	N	N	N	N	
Se bloquearon y etiquetaron los tableros electricos involucrados	S	S	S	S	S	S	
Se ha verificado la ausencia de tensión.(pinza voltiamperimetrica)	S	S	S	S	S	S	
Se requiere la instalación de las puestas a tierra/aterrizamiento de circuitos	N	N	N	N	N	N	
Se realizo inspección a las herramientas manuales y son aptas para su uso (dieléctricas)	S	S	S	S	S	S	
Se inhabilitaron protecciones de seguridad(corte,alarmas,bloqueos,etc)	S	S	S	S	S	S	
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes	S	S	S	S	S	S	
Los trabajadores conocen las reglas de oro de la seguridad del RETIE	S	S	S	S	S	S	
Se cuenta con extintor en el área de trabajo y el personal esta capacitado para usarlo	S	S	S	S	S	S	
Se realizo charla pre operacional	S	S	S	S	S	S	

POSIBLES RIESGOS EN EL AREA

Equipos energizados	☐	Aglomeración de cableado	☐	Terreno Irregular	☐	Lluvia	☐
Cruce de lineas energizadas	☐	Poste en mal estado	☐	Trabajo nocturno	☐		
Transformadores	☐	Condensadores	☐	Ubicación por encima de circuitos en tensión	☐		

EL TRABAJO ES EN: ☐ Baja tensión entre > 25 v y < 1000 ☒ Media tensión: entre >1000 v y < 57,5 OTRA?

Observaciones Generales:

PERSONAL QUE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES

COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE

FIRMA

C.C 1065553630

Elaborado por: Lider del SG-SST

	FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO			
	PROCESO: SG-SST	Código: SST-FO-11	Fecha: 16/01/2023	Versión: 00

PERMISO INTEGRAL DE AREAS DE TRABAJO

ANTE UNA EMERGENCIA, EXPLOSION, INCENDIO, EVACUACION SE SUSPENDERA EL SIGUIENTE PERMISO Y SEGUIR LOS PARAMETROS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. COMPROMETIENDOME A: REVISAR EL ATS

1.INFORMACION GENERAL

Proyecto: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS,LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. Ciudad: PIEDECUESTA Empresa ejecutora:

Fecha de emisión: 30-01-2023 Hasta: 5-02-2023 Hora de Inicio: Hora Final:

Permiso emitido por: Responsable de la actividad:

Tipo de trabajo: Alturas [ ] En caliente [ ] Eléctrico [X] Excavación [ ] Espacios Confinados [ ]

2. DESCRIPCION DE LA TAREA

manejo de mezcladora electrica para fundir columnas.

3.MARCAR CON UNA "X" HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR



Otros: vibrador mezcladora

4. VERIFICACION DE ESTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (FORMATOS DE INSPECCION)

[ ] Alturas [ ] Herramienta manual [ ] Herramienta eléctrica [X] Otros

5. VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES EN EL AREA DE TRABAJO SI SE CUMPLEN: SI(S) NO(N) NO APLICA(N/A)

La zona de trabajo se encuentra aislada y/o señalizada	S	Se cuenta con equipo de rescate	S
Existe comunicación permanente	S	Control de caída de objetos	S
El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales están expuestos	S	Izaje de cargas en el área de trabajo	N
El trabajo se encuentra supervisado	S	El personal conoce el procedimiento de trabajo seguro	S
Existe interferencia con otras actividades	N	se cuenta con camilla	S
Se tiene botiquín de primeros auxilios	S	Presencia de vectores y/o animales	N
Condición atmosférica adecuada(lluvia -viento)	N	Iluminacion (Exceso o Deficiencia)	N
Obstaculos sobre las rutas de evacuación	N	Transito de vehículos en el área	N
Trabajo sobre piso humedo	N	Manejo de energías peligrosas	N
Trabajo en alturas	N	Otro? Cual?	

6. PELIGROS POTENCIALES IDENTIFICADOS MARCAR CON UNA "X" SI EXISTE EL PELIGRO, SI NO EXISTE MARCAR CON UN "|"

[ ]	Ruido	[ ]	Vibraciones	[ ]	Proyección de particulas	[ ]	Caidas(objetos o personas)
[ ]	Atrapamiento	[ ]	Superficies Inestables	[ ]	Exposición a vapores, polvo	[ ]	Movimientos Repetitivos
[ ]	Fuente de ignición	[ ]	Contacto con sustancias o materiales peligrosos	[ ]	Altas temperaturas-uv	[ ]	Iluminación inadecuada
[ ]	Levantamiento manual de cargas	[ ]	Sótanos inundados	[ ]	Subestación inundada	[ ]	Excavaciones
[X]	Exposición Contacto eléctrico directo /indirecto	[ ]	Transito de vehículos en el área	[X]	Manejo de herramientas	[ ]	Explosión y/o incendios
[X]	Caidas menores a 1,50m	[ ]	Caidas mayores a 1,50m	[ ]	Medios de acceso en mal estado	[ ]	Condiciones climáticas adversas
[ ]	Cables expuestos	[ ]	Bajas temperaturas	[ ]	Almacenamiento de quimicos	[ ]	Extensiones en mal estado

7.ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS MARCAR CON UNA "X" LOS QUE APLICAN Y LOS QUE NO CON "|"

☐ Casco Dieléctrico	☐ Tapabocas	☐ Traje ignifugo	☒ Botas dieléctricas	☐ Gafas claras/oscuras	☒ Guante dieléctrico
☐ Monja	☐ Tapa oidos	☐ Overol	☐ Botas impermeables	☐ Guantes de vaqueta	☐ Guante de nitrilo
☐ Barboquejo	☐ Visor	☐ Traje impermeable	☐ Respiradores(filtro)	☐ Guantes de caucho	☐ Guante poliuretano
☒ Buso m/larga-Jeans	☐ Protector de inserción		☐ Protector de copa	☐ Otro?	

8.PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUCION DEL TRABAJO

NOMBRE / APELLIDOS/CEDULA	CARGO	TRABAJO A EJECUTAR (Alturas(A),caliente(C),espacios confinados(EC),eléctrico(EL), excavación(E)	Los abajo firmantes aseguramos que tenemos vigente la afiliación a EPS, AFP, ARL, concepto medico ocupacional "apto para trabajo en alturas", certificado de alturas, de igual manera no haber ingerido licor en las ultimas 12 horas y habernos retirado reloj, cadenas, pulseras y anillos.						
			Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Guillermo Tabarnog 91463.853	mz	EL	NA	NA	NA	X	NA	NA	
Nelson Solano 91.267.241	OF	EL	NA	NA	NA	x	NA	NA	

Observaciones Generales:

TRABAJOS ELECTRICOS	APLICA	X	NO APLICA		Nº DE TRABAJADORES	2			
Actividades requeridas para realizar trabajos con fuentes de energía		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	
El personal que va a realizar la tarea cuenta con Tarjeta CONTE.									
El equipo a intervenir requiere estar desenergizado					N				
Se bloquearon y etiquetaron los tableros electricos involucrados		APLICA	APLICA	APLICA	S	APLICA	APLICA		
Se ha verificado la ausencia de tensión.(pinza voltiamperimetrica)					S				
Se requiere la instalación de las puestas a tierra/aterrizamiento de circuitos					N				
Se realizo inspección a las herramientas manuales y son aptas para su uso (dieléctricas)					S				
Se inhabilitaron protecciones de seguridad(corte,alarmas,bloqueos,etc)					S				
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes					S				
Los trabajadores conocen las reglas de oro de la seguridad del RETIE					S				
Se cuenta con extintor en el área de trabajo y el personal esta capacitado para usarlo		NO	NO	NO	S	NO	NO		
Se realizo charla pre operacional					S				

POSIBLES RIESGOS EN EL AREA

Equipos energizados	☐	Aglomeración de cableado	☐	Terreno Irregular	☐	Lluvia	☐
Cruce de líneas energizadas	☐	Poste en mal estado	☐	Trabajo nocturno	☐		
Transformadores	☐	Condensadores	☐	Ubicación por encima de circuitos en tensión	☐		

EL TRABAJO ES EN: ☐ Baja tensión entre > 25 v y < 1000 ☒ Media tensión: entre >1000 v y < 57,5 OTRA?

Observaciones Generales:

PERSONAL QUE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES

COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE

FIRMA

C.C 1065633630

Elaborado por: Lider del SG-SST

COPIA CONTROLADA

	FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO			
	PROCESO: SG-SST	Código: SST-FO-11	Fecha: 16/01/2023	Versión: 00

PERMISO INTEGRAL DE AREAS DE TRABAJO

ANTE UNA EMERGENCIA, EXPLOSION, INCENDIO, EVACUACION SE SUSPENDERA EL SIGUIENTE PERMISO Y SEGUIR LOS PARAMETROS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. COMPROMETIENDOME A: REVISAR EL ATS

1.INFORMACION GENERAL

Proyecto: ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCION ESPECIFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. Ciudad: PIEDECUESTA Empresa ejecutora:

Fecha de emisión: 6-02-2023 Hasta: 12-02-2023 Hora de Inicio: 7am Hora Final: 5pm

Permiso emitido por: Responsable de la actividad:

Tipo de trabajo: Alturas [ ] En caliente [ ] Eléctrico [X] Excavación [ ] Espacios Confinados [ ]

2. DESCRIPCION DE LA TAREA

manejo de mezcladora y vibrador para fundida de columnas y vigas

3.MARCAR CON UNA "X" HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR



Otros: mezcladora vibrador

4. VERIFICACION DE ESTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (FORMATOS DE INSPECCION)

[ ] Alturas [ ] Herramienta manual [X] Herramienta eléctrica [ ] Otros

5. VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES EN EL AREA DE TRABAJO SI SE CUMPLEN: SI(S) NO(N) NO APLICA(N/A)

La zona de trabajo se encuentra aislada y/o señalizada	S	Se cuenta con equipo de rescate	S
Existe comunicación permanente	S	Control de caída de objetos	S
El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales están expuestos	S	Izaje de cargas en el área de trabajo	N
El trabajo se encuentra supervisado	S	El personal conoce el procedimiento de trabajo seguro	S
Existe interferencia con otras actividades	N	se cuenta con camilla	S
Se tiene botiquin de primeros auxilios	S	Presencia de vectores y/o animales	N
Condición atmosférica adecuada(lluvia -viento)	N	Iluminacion (Exceso o Deficiencia)	N
Obstaculos sobre las rutas de evacuación	N	Transito de vehiculos en el área	N
Trabajo sobre piso humedo	N	Manejo de energias peligrosas	N
Trabajo en alturas	N	Otro? Cual?	

6. PELIGROS POTENCIALES IDENTIFICADOS MARCAR CON UNA "X" SI EXISTE EL PELIGRO, SI NO EXISTE MARCAR CON UN"|"

[ ] Ruido	[ ] Vibraciones	[ ] Proyección de particulas	[ ] Caídas(objetos o personas)
[ ] Atrapamiento	[ ] Superficies Inestables	[ ] Exposición a vapores, polvo	[ ] Movimientos Repetitivos
[ ] Fuente de ignición	[ ] Contacto con sustancias o materiales peligrosos	[ ] Altas temperaturas-uv	[ ] Iluminación inadecuada
[ ] Levantamiento manual de cargas	[ ] Sótanos inundados	[ ] Subestación inundada	[ ] Excavaciones
[X] Exposición Contacto eléctrico directo /indirecto	[ ] Transito de vehículos en el área	[X] Manejo de herramientas	[ ] Explosión y/o Incendios
[X] Caidas menores a 1,50m	[ ] Caidas mayores a 1,50m	[ ] Medios de acceso en mal estado	[ ] Condiciones climáticas adversas
[ ] Cables expuestos	[ ] Bajas temperaturas	[ ] Almacenamiento de quimicos	[ ] Extensiones en mal estado

7.ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS MARCAR CON UNA"X"LOS QUE APLICAN Y LOS QUE NO CON"I"

☐ Casco Dieléctrico	☐ Tapabocas	☐ Traje ignifugo	☒ Botas dieléctricas	☐ Gafas claras/oscuras	☒ Guante dieléctrico	
☐ Monja	☐ Tapa oidos	☐ Overol	☐ Botas impermeables	☐ Guantes de vaqueta	☐ Guante de nitrilo	
☐ Barboquejo	☐ Visor	☐ Traje impermeable	☐ Respiradores(filtro)	☐ Guantes de caucho	☐ Guante poliuretano	
☒ Buso m/larga-Jeans	☐ Protector de inserción		☐ Protector de copa	☐ Otro?		

8.PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUCION DEL TRABAJO

NOMBRE / APELLIDOS/CEDULA	CARGO	TRABAJO A EJECUTAR (Alturas(A),caliente(C),espacios confinados(EC),eléctrico(EL), excavación(E)	Los abajo firmantes aseguramos que tenemos vigente la afiliación a EPS, AFP, ARL, concepto medico ocupacional "apto para trabajo en alturas", certificado de alturas, de igual manera no haber ingerido licor en las ultimas 12 horas y habernos retirado reloj, cadenas, pulseras y anillos.						
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Guillermo tarazona 91.463.863	MA	EL	NA	X	NA	X	NA	NA	
Nelson Solano 91.267.341	OF	EL	NA	X	NA	X	NA	NA	

Observaciones Generales:

TRABAJOS ELECTRICOS	APLICA	☒	NO APLICA		N° DE TRABAJADORES	2			
Actividades requeridas para realizar trabajos con fuentes de energía			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
El personal que va a realizar la tarea cuenta con Tarjeta CONTE.									
El equipo a intervenir requiere estar desenergizado				N		N			
Se bloquearon y etiquetaron los tableros electricos involucrados			APLICA	S	APLICA	S	APLICA	APLICA	
Se ha verificado la ausencia de tensión.(pinza voltiamperimetrica)				S		S			
Se requiere la instalación de las puestas a tierra/aterrizamiento de circuitos				N		N			
Se realizo inspección a las herramientas manuales y son aptas para su uso (dieléctricas)				S		S			
Se inhabilitaron protecciones de seguridad(corte,alarmas,bloqueos,etc)				S		S			
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes				S		S			
Los trabajadores conocen las reglas de oro de la seguridad del RETIE			NO	S	NO	S	NO	NO	
Se cuenta con extintor en el área de trabajo y el personal esta capacitado para usarlo				S		S			
Se realizo charla pre operacional				S		S			

POSIBLES RIESGOS EN EL AREA

Equipos energizados		Aglomeración de cableado		Terreno Irregular		Lluvia	
Cruce de lineas energizadas		Poste en mal estado		Trabajo nocturno			
Transformadores		Condensadores		Ubicación por encima de circuitos en tensión			

EL TRABAJO ES EN: ☐ Baja tensión entre > 25 v y < 1000 ☒ Media tensión: entre >1000 v y < 57,5 OTRA?

Observaciones Generales:

PERSONAL QUE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES

COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE

FIRMA

C.C 1065653630

Elaborado por: Lider del SG-SST

	FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO			
	PROCESO: SG-SST	Código: SST-FO-11	Fecha: 16/01/2023	Versión: 00

PERMISO INTEGRAL DE AREAS DE TRABAJO

ANTE UNA EMERGENCIA, EXPLOSION, INCENDIO, EVACUACION SE SUSPENDERA EL SIGUIENTE PERMISO Y SEGUIR LOS PARAMETROS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. COMPROMETIENDOME A: REVISAR EL ATS

1.INFORMACION GENERAL

Proyecto: ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICC EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

Ciudad: PIEDECUESTA

Empresa ejecutora:

Fecha de emisión: 13-02-2023 Hasta: 19-02-2023 Hora de Inicio: 7am Hora Final: 5pm

Permiso emitido por: Responsable de la actividad:

Tipo de trabajo: Alturas [ ] En caliente [ ] Eléctrico [X] Excavación [ ] Espacios Confinados [ ]

2. DESCRIPCION DE LA TAREA

manejo mezcladora y vibrador para Fundir viga.

3.MARCAR CON UNA "x" HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR



Otros: vibrador, mezcladora

4. VERIFICACION DE ESTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (FORMATOS DE INSPECCION)

[ ] Alturas [ ] Herramienta manual [X] Herramienta eléctrica [ ] Otros

5. VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES EN EL AREA DE TRABAJO SI SE CUMPLEN: SI(S) NO(N) NO APLICA(N/A)

La zona de trabajo se encuentra aislada y/o señalizada	S	Se cuenta con equipo de rescate	S
Existe comunicación permanente	S	Control de caída de objetos	S
El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales están expuestos	S	Izaje de cargas en el área de trabajo	N
El trabajo se encuentra supervisado	S	El personal concce el procedimiento de trabajo seguro	S
Existe interferencia con otras actividades	N	se cuenta con camilla	S
Se tiene botiquín de primeros auxilios	S	Presencia de vectores y/o animales	N
Condición atmosférica adecuada(lluvia -viento)	N	Iluminacion (Exceso o Deficiencia)	N
Obstaculos sobre las rutas de evacuación	N	Transito de vehículos en el área	N
Trabajo sobre piso humedo	N	Manejo de energias peligrosas	N
Trabajo en alturas	N	Otro? Cual?	

6. PELIGROS POTENCIALES IDENTIFICADOS MARCAR CON UNA "X" SI EXISTE EL PELIGRO, SI NO EXISTE MARCAR CON UN "I"

[ ]	Ruido	[ ]	Vibraciones	[ ]	Proyección de partículas	[ ]	Caídas(objetos o personas)
[ ]	Atrapamiento	[ ]	Superficies Inestables	[ ]	Exposición a vapores, polvo	[ ]	Movimientos Repetitivos
[ ]	Fuente de ignición	[ ]	Contacto con sustancias o materiales peligrosos	[ ]	Altas temperaturas-uv	[ ]	Iluminación inadecuada
[ ]	Levantamiento manual de cargas	[ ]	Sótanos inundados	[ ]	Subestación inundada	[ ]	Excavaciones
[X]	Exposición Contacto eléctrico directo /indirecto	[ ]	Transito de vehículos en el área	[X]	Manejo de herramientas	[ ]	Explosión y/o Incendios
[ ]	Caidas menores a 1,50m	[X]	Caidas mayores a 1,50m	[ ]	Medios de acceso en mal estado	[ ]	Condiciones climáticas adversas
[ ]	Cables expuestos	[ ]	Bajas temperaturas	[ ]	Almacenamiento de químicos	[ ]	Extensiones en mal estado

7.ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS MARCAR CON UNA "X" LOS QUE APLICAN Y LOS QUE NO CON "|"

☐ Casco Dieléctrico	☐ Tapabocas	☐ Traje ignífugo	☒ Botas dieléctricas	☐ Gafas claras/oscuras	☒ Guante dieléctrico
☐ Monja	☐ Tapa oídos	☐ Overol	☐ Botas impermeables	☐ Guantes de vaqueta	☐ Guante de nitrilo
☐ Barboquejo	☐ Visor	☐ Traje impermeable	☐ Respiradores(filtro)	☐ Guantes de caucho	☐ Guante poliuretano
☒ Buso m/larga-Jeans	☐ Protector de inserción		☐ Protector de copa	☐ Otro?	

8.PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUCION DEL TRABAJO

NOMBRE / APELLIDOS/CEDULA	CARGO	TRABAJO A EJECUTAR (Alturas(A),caliente(C),espacios confinados(EC),eléctrico(EL), excavación(E)	Los abajo firmantes aseguramos que tenemos vigente la afiliación a EPS, AFP, ARL, concepto medico ocupacional "apto para trabajo en alturas", certificado de alturas, de igual manera no haber ingerido licor en las ultimas 12 horas y habernos retirado reloj, cadenas, pulseras y anillos.						
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Guillermo Tarazona 91463853	mg	EL	NA	X	NA	NA			
Nelson Solano 91.269.241	OF	EL	NA	X	NA	NA			

Observaciones Generales:

TRABAJOS ELECTRICOS	APLICA	X	NO APLICA		Nº DE TRABAJADORES	2			
Actividades requeridas para realizar trabajos con fuentes de energía	Lunes	Martes		Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	
El personal que va a realizar la tarea cuenta con Tarjeta CONTE.	NO APLICA	N		NO APLICA	NO APLICA				
El equipo a intervenir requiere estar desenergizado		S							
Se bloquearon y etiquetaron los tableros electricos involucrados		S							
Se ha verificado la ausencia de tensión.(pinza voltiamperimetrica)		N							
Se requiere la instalación de las puestas a tierra/aterrizamiento de circuitos		S							
Se realizo inspección a las herramientas manuales y son aptas para su uso (dieléctricas)		S							
Se inhabilitaron protecciones de seguridad(corte,alarmas,bloqueos,etc)		S							
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes		S							
Los trabajadores conocen las reglas de oro de la seguridad del RETIE		S							
Se cuenta con extintor en el área de trabajo y el personal esta capacitado para usarlo		S							
Se realizo charla pre operacicnal		S							

POSIBLES RIESGOS EN EL AREA

Equipos energizados		Aglomeración de cableado		Terreno Irregular		Lluvia	
Cruce de lineas energizadas		Poste en mal estado		Trabajo nocturno			
Transformadores		Condensadores		Ubicación por encima de circuitos en tensión			

EL TRABAJO ES EN: ☐ Baja tensión entre > 25 v y < 1000 ☒ Media tensión: entre >1000 v y < 57,5 OTRA?

Observaciones Generales:

PERSONAL QUE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES

COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE

FIRMA

C.C 1065653630

Elaborado por: Lider del SG-SST

	FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO			
	PROCESO: SG-SST	Código: SST-FO-11	Fecha: 16/01/2023	Versión: 00

PERMISO INTEGRAL DE AREAS DE TRABAJO

ANTE UNA EMERGENCIA, EXPLOSION, INCENDIO, EVACUACION SE SUSPENDERA EL SIGUIENTE PERMISO Y SEGUIR LOS PARAMETROS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. COMPROMETIENDOME A: REVISAR EL ATS

1.INFORMACION GENERAL

Proyecto: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCION ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. Ciudad: PIEDECUESTA Empresa ejecutora:

Fecha de emisión: 20-02-2023 Hasta: 26-02-2023 Hora de Inicio: 7am Hora Final: 5pm

Permiso emitido por: Responsable de la actividad:

Tipo de trabajo: Alturas [ ] En caliente [ ] Eléctrico [ ] Excavación [ ] Espacios Confinados [ ]

2. DESCRIPCION DE LA TAREA

Manejo mezclador y vibrador para fundir vigas y columna.

3.MARCAR CON UNA "X" HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR



Otros: Vibrador mezcladora

4. VERIFICACION DE ESTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (FORMATOS DE INSPECCION)

[ ] Alturas [ ] Herramienta manual [X] Herramienta eléctrica [ ] Otros

5. VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES EN EL AREA DE TRABAJO SI SE CUMPLEN: SI(S) NO(N) NO APLICA(N/A)

La zona de trabajo se encuentra aislada y/o señalizada	S	Se cuenta con equipo de rescate	S
Existe comunicación permanente	S	Control de caida de objetos	S
El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales están expuestos	S	Izaje de cargas en el área de trabajo	N
El trabajo se encuentra supervisado	S	El personal conoce el procedimiento de trabajo seguro	S
Existe interferencia con otras actividades	N	se cuenta con camilla	S
Se tiene botiquín de primeros auxilios	S	Presencia de vectores y/o animales	N
Condición atmosférica adecuada(lluvia -viento)	N	Iluminacion (Exceso o Deficiencia)	N
Obstaculos sobre las rutas de evacuación	N	Transito de vehículos en el área	N
Trabajo sobre piso humedo	N	Manejo de energias peligrosas	N
Trabajo en alturas	N	Otro? Cual?	

6. PELIGROS POTENCIALES IDENTIFICADOS MARCAR CON UNA "X" SI EXISTE EL PELIGRO, SI NO EXISTE MARCAR CON UN"I"

[ ]	Ruido	[ ]	Vibraciones	[ ]	Proyección de particulas	[ ]	Caídas(objetos o personas)
[ ]	Atrapamiento	[ ]	Superficies Inestables	[ ]	Exposición a vapores, polvo	[ ]	Movimientos Repetitivos
[ ]	Fuente de ignición	[ ]	Contacto con sustancias o materiales peligrosos	[ ]	Altas temperaturas-uv	[ ]	Iluminación inadecuada
[ ]	Levantamiento manual de cargas	[ ]	Sótanos inundados	[ ]	Subestación inundada	[ ]	Excavaciones
[X]	Exposición Contacto eléctrico directo /indirecto	[ ]	Transito de vehículos en el área	[X]	Manejo de herramientas	[ ]	Explosión y/o Incendios
[ ]	Caidas menores a 1,50m	[X]	Caidas mayores a 1,50m	[ ]	Medios de acceso en mal estado	[ ]	Condiciones climáticas adversas
[ ]	Cables expuestos	[ ]	Bajas temperaturas	[ ]	Almacenamiento de quimicos	[ ]	Extensiones en mal estado

7.ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS MARCAR CON UNA"X"LOS QUE APLICAN Y LOS QUE NO CON"|"

☐ Casco Dieléctrico	☐ Tapabocas	☐ Traje ignifugo	☐ Botas dieléctricas	☐ Gafas claras/oscuras	☐ Guante dieléctrico
☐ Monja	☐ Tapa oídos	☐ Overol	☐ Botas impermeables	☐ Guantes de vaqueta	☐ Guante de nitrilo
☐ Barboquejo	☐ Visor	☐ Traje impermeable	☐ Respiradores(filtro)	☐ Guantes de caucho	☐ Guante poliuretano
☐ Buso m/larga-Jeans	☐ Protector de inserción		☐ Protector de copa	☐ Otro?	

8.PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUCION DEL TRABAJO

NOMBRE / APELLIDOS/CEDULA	CARGO	TRABAJO A EJECUTAR (Alturas(A),caliente(C),espacios confinados(EC),eléctrico(EL), excavación(E)	Los abajo firmantes aseguramos que tenemos vigente la afiliación a EPS, AFP, ARL, concepto medico ocupacional "apto para trabajo en alturas", certificado de alturas, de igual manera no haber ingerido licor en las ultimas 12 horas y habernos retirado reloj, cadenas, pulseras y anillos.						
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Guillermo Tavarona 91.463.853	MQ	EL	NA	X	NA	NA	X	NA	
Nelson Solano 91.267.241	OP	EL	NA	X	NA	NA	X	NA	

Observaciones Generales:

TRABAJOS ELECTRICOS — APLICA [X] — NO APLICA [ ] — N° DE TRABAJADORES 2

Actividades requeridas para realizar trabajos con fuentes de energía	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
El personal que va a realizar la tarea cuenta con Tarjeta CONTE.		N			N		
El equipo a intervenir requiere estar desenergizado		S			S		
Se bloquearon y etiquetaron los tableros electricos involucrados	NO APLICA	S	NO APLICA	NO APLICA	S	NO APLICA	
Se ha verificado la ausencia de tensión.(pinza voltiamperimetrica)		N			N		
Se requiere la instalación de las puestas a tierra/aterrizamiento de circuitos		S			S		
Se realizo inspección a las herramientas manuales y son aptas para su uso (dieléctricas)		S			S		
Se inhabilitaron protecciones de seguridad(corte,alarmas,bloqueos,etc)		S			S		
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes		S			S		
Los trabajadores conocen las reglas de oro de la seguridad del RETIE	NO	S	NO	NO	S	NO	
Se cuenta con extintor en el área de trabajo y el personal esta capacitado para usarlo		S			S		
Se realizo charla pre operacional		S			S		

POSIBLES RIESGOS EN EL AREA

Equipos energizados	☐	Aglomeración de cableado	☐	Terreno irregular	☐	Lluvia	☐
Cruce de lineas energizadas	☐	Poste en mal estado	☐	Trabajo nocturno	☐		
Transformadores	☐	Condensadores	☐	Ubicación por encima de circuitos en tensión	☐		

EL TRABAJO ES EN: ☐ Baja tensión entre > 25 v y < 1000 ☒ Media tensión: entre >1000 v y < 57,5 OTRA?

Observaciones Generales:

PERSONAL QUE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES

COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE

FIRMA

C.C 1065653630

Elaborado por: Lider del SG-SST

	FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO			
	PROCESO: SG-SST	Código: SST-FO-11	Fecha: 16/01/2023	Versión: 00

PERMISO INTEGRAL DE AREAS DE TRABAJO

ANTE UNA EMERGENCIA, EXPLOSION, INCENDIO, EVACUACION SE SUSPENDERA EL SIGUIENTE PERMISO Y SEGUIR LOS PARAMETROS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. COMPROMETIENDOME A: REVISAR EL ATS

1.INFORMACION GENERAL

Proyecto: ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. Ciudad: PIEDECUESTA Empresa ejecutora:

Fecha de emisión: 27-02-23 Hasta: 5-03-23 Hora de Inicio: 7am Hora Final: 5pm

Permiso emitido por: Responsable de la actividad:

Tipo de trabajo: Alturas [ ] En caliente [ ] Eléctrico [X] Excavación [ ] Espacios Confinados [ ]

2. DESCRIPCION DE LA TAREA

Manejo mezclador y vibrador para Fund.+ Viga

3.MARCAR CON UNA "x" HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR



Otros: Vibrador, mezcladora

4. VERIFICACION DE ESTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (FORMATOS DE INSPECCION)

[ ] Alturas [ ] Herramienta manual [ ] Herramienta eléctrica [ ] Otros

5. VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES EN EL AREA DE TRABAJO SI SE CUMPLEN: SI(S) NO(N) NO APLICA(N/A)

La zona de trabajo se encuentra aislada y/o señalizada	S	Se cuenta con equipo de rescate	S
Existe comunicación permanente	S	Control de caída de objetos	S
El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales están expuestos	S	Izaje de cargas en el área de trabajo	N
El trabajo se encuentra supervisado	S	El personal conoce el procedimiento de trabajo seguro	S
Existe interferencia con otras actividades	N	se cuenta con camilla	S
Se tiene botiquín de primeros auxilios	S	Presencia de vectores y/o animales	N
Condición atmosférica adecuada(lluvia -viento)	N	Iluminacion (Exceso o Deficiencia)	N
Obstaculos sobre las rutas de evacuación	N	Transito de vehículos en el área	N
Trabajo sobre piso humedo	N	Manejo de energias peligrosas	N
Trabajo en alturas	N	Otro? Cual?	

6. PELIGROS POTENCIALES IDENTIFICADOS MARCAR CON UNA "X" SI EXISTE EL PELIGRO, SI NO EXISTE MARCAR CON UN"|"

[ ]	Ruido	[ ]	Vibraciones	[ ]	Proyección de particulas	[ ]	Caidas(objetos o personas)
[ ]	Atrapamiento	[ ]	Superficies Inestables	[ ]	Exposición a vapores, polvo	[ ]	Movimientos Repetitivos
[ ]	Fuente de ignición	[ ]	Contacto con sustancias o materiales peligrosos	[ ]	Altas temperaturas-uv	[ ]	Iluminación inadecuada
[ ]	Levantamiento manual de cargas	[ ]	Sótanos inundados	[ ]	Subestación inundada	[ ]	Excavaciones
[X]	Exposición Contacto eléctrico directo /indirecto	[ ]	Transito de vehículos en el área	[X]	Manejo de herramientas	[ ]	Explosión y/o Incendios
[ ]	Caidas menores a 1,50m	[X]	Caidas mayores a 1,50m	[ ]	Medios de acceso en mal estado	[ ]	Condiciones climáticas adversas
[ ]	Cables expuestos	[ ]	Bajas temperaturas	[ ]	Almacenamiento de quimicos	[ ]	Extensiones en mal estado

7.ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS MARCAR CON UNA "X" LOS QUE APLICAN Y LOS QUE NO CON "|"

☐ Casco Dieléctrico	☐ Tapabocas	☐ Traje ignifugo	☐ Botas dieléctricas	☐ Gafas claras/oscuras	☐ Guante dieléctrico
☐ Monja	☐ Tapa oídos	☐ Overol	☐ Botas impermeables	☐ Guantes de vaqueta	☐ Guante de nitrilo
☐ Barboquejo	☐ Visor	☐ Traje impermeable	☐ Respiradores(filtro)	☐ Guantes de caucho	☐ Guante poliuretano
☐ Buso m/larga-Jeans	☐ Protector de inserción		☐ Protector de copa	☐ Otro?	

8.PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUCION DEL TRABAJO

NOMBRE / APELLIDOS/CEDULA	CARGO	TRABAJO A EJECUTAR (Alturas(A),caliente(C),espacios confinados(EC),eléctrico(EL), excavación(E)	Los abajo firmantes aseguramos que tenemos vigente la afiliación a EPS, AFP, ARL, concepto medico ocupacional "apto para trabajo en alturas", certificado de alturas, de igual manera no haber ingerido licor en las ultimas 12 horas y habernos retirado reloj, cadenas, pulseras y anillos.						
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Guillermo Tarazona 91463.853	Ma		NA	NA	NA	X	NA	NA	

Observaciones Generales:

TRABAJOS ELECTRICOS APLICA [X] NO APLICA [ ] **N° DE TRABAJADORES** 1

Actividades requeridas para realizar trabajos con fuentes de energía	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
El personal que va a realizar la tarea cuenta con Tarjeta CONTE.				N			
El equipo a intervenir requiere estar desenergizado				S			
Se bloquearon y etiquetaron los tableros electricos involucrados				S			
Se ha verificado la ausencia de tensión.(pinza voltiamperimetrica)				N		NO APLICA	
Se requiere la instalación de las puestas a tierra/aterrizamiento de circuitos	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	S	NO APLICA		
Se realizo inspección a las herramientas manuales y son aptas para su uso (dieléctricas)				S			
Se inhabilitaron protecciones de seguridad(corte,alarmas,bloqueos,etc)				S			
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes				S			
Los trabajadores conocen las reglas de oro de la seguridad del RETIE				S			
Se cuenta con extintor en el área de trabajo y el personal esta capacitado para usarlo				S			
Se realizo charla pre operacional				S			

POSIBLES RIESGOS EN EL AREA

Equipos energizados		Aglomeración de cableado		Terreno Irregular		Lluvia	
Cruce de líneas energizadas		Poste en mal estado		Trabajo nocturno			
Transformadores		Condensadores		Ubicación por encima de circuitos en tensión			

EL TRABAJO ES EN: [ ] Baja tensión entre > 25 v y < 1000 [X] Media tensión: entre >1000 v y < 57,5 OTRA?

Observaciones Generales:

PERSONAL QUE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES

COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE

FIRMA

C.C 1065653630

Elaborado por: Lider del SG-SST

COPIA CONTROLADA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

	INSPECCIÓN DEMOLEDOR ELECTRICO	F-SST-038
		Version: 001
		Fecha:16 enero de 2023

FECHA: 26-01-2023
SEMANA DEL 16 al 22 enero 2023
TALADRO No: GLK - 55A
MARCA: HAMMER

NOMBRE DEL OPERADOR:
Nelson Solano

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Mangueras sin abolladuras ni roptura	X		X		X		X		X		X			
Mangueras con guaya anti látigo y pines de seguridad conexión del martillo al compresor	X		X		X		X		X		X			
Conexión de la manguera a la válvula de aire	X		X		X		X		X		X			
Control de fugas	X		X		X		X		X		X			
Palanca de aceleración	X		X		X		X		X		X			
Punta ropedora en buen estado	X		X		X		X		X		X			
Enchufe electrico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
Manjias de agarre	X		X		X		X		X		X			
Manijas bien sujetas al equipo	X		X		X		X		X		X			
Salida de gases sin obstrucción	X		X		X		X		X		X			
Protección auditiva del operador	X		X		X		X		X		X			
Enchufe electrico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
Estado de conexiones electricas (cables, extensiones, toma)	X		X		X		X		X		X			
Guarda en buen estado	X		X		X		X		X		X			
Interruptor de encendido y apagado en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
Empuñaduras sin fisuras y limpias	X		X		X		X		X		X			
Equipo sin daño estructural	X		X		X		X		X		X			
Equipo sin daño	X		X		X		X		X		X			

NO APLICA

Katherine hoyos Cortes

RESPONSABLE: INGENIERA RESIDENTE

	INSPECCIÓN DEMOLEDOR ELECTRICO	F-SST-038
		Version: 001
		Fecha:16 enero de 2023

FECHA: 23-01-2023
SEMANA DEL 23 al 29 enero 2023
TALADRO No: GLK - 55A
MARCA: HAMMER

NOMBRE DEL OPERADOR:
Ruben ordoñez

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Mangueras sin abolladuras ni roptura	X		X		X		X		X		X			
Mangueras con guaya anti látigo y pines de seguridad conexión del martillo al compresor	X		X		X		X		X		X			
Conexión de la manguera a la válvula de aire	X		X		X		X		X		X			
Control de fugas	X		X		X		X		X		X			
Palanca de aceleración	X		X		X		X		X		X			
Punta ropedora en buen estado	X		X		X		X		X		X			
Enchufe electrico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
Manjias de agarre	X		X		X		X		X		X			
Manijas bien sujetas al equipo	X		X		X		X		X		X			
Salida de gases sin obstrucción	X		X		X		X		X		X			
Protección auditiva del operador	X		X		X		X		X		X			
Enchufe electrico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
Estado de conexiones electricas (cables, extensiones, toma)	X		X		X		X		X		X			
Guarda en buen estado	X		X		X		X		X		X			
Interruptor de encendido y apagado en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
Empuñaduras sin fisuras y limpias	X		X		X		X		X		X			
Equipo sin daño estructural	X		X		X		X		X		X			
Equipo sin daño	X		X		X		X		X		X			

NO APLICA

Katherine hoyos Torres
RESPONSABLE: INGENIERA RESIDENTE

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	SST Versión 0 Fecha 16 ENERO 2023 Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		
INSPECCIONADO POR:	Gerardo blanco	CARGO	Ayudante
FECHA:	16 enero 2023	SEMANA DEL	16 al 22 enero 2023

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Llaves de expansión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.														
	Está original, no presenta signos de reparación.														
Llaves mixtas NA	Las estrías de las llaves están a escuadra.														
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.														
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.														
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.														
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X		X								X			
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X		X								X			
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X		X								X			
Pinzas NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.														
Alicate NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las														
	La parte cortante está afilada y no está mellada.														
Pinza de presión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
Destornilladores	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	X		X								X			
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.	X		X								X			
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.	X		X								X			
	Los mangos aislados.	X		X								X			
Ratches NA	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin														
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.														
	Las estrías de los dados están a escuadra.														
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales	X		X								X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas	X		X								X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X		X								X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X		X								X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X		X								X			

PERSONA QUE AUTORIZA	
COORD.TECNICO Y/O ING RESIDENTE	
FIRMA CC: 1065553630	

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	SST Version 0 Fecha 16 ENERO 2023 Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		
INSPECCIONADO POR:	William Peinado	CARGO	Ayudante
FECHA:	23 enero 2023	SEMANA DEL	23 al 29 enero 2023

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Llaves de expansión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.														
	Está original, no presenta signos de reparación.														
Llaves mixtas NA	Las estrías de las llaves están a escuadra.														
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.														
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.														
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.														
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.			X		X									
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.			X		X									
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas			X		X									
Pinzas NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.														
Alicate	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.			X		X									
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las			X		X									
	La parte cortante está afilada y no está mellada.			X		X									
Pinza de presión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
Destornilladores	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos			X		X									
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.			X		X									
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.			X		X									
	Los mangos aislados.			X		X									
Ratches NA	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin														
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.														
	Las estrías de los dados están a escuadra.														
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales			X		X									
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas			X		X									
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.			X		X									
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.			X		X									
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.			X		X									

PERSONA QUE AUTORIZA	
COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE	
FIRMA CC: 1065653630	

COPIA CONTROLADA

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	SST Version 0 Fecha 16 ENERO 2023 Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		
INSPECCIONADO POR:	William Peinado	CARGO	Ayudante
FECHA:	30 enero 2023	SEMANA DEL	30 enero al 5 Febrero 2023

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Llaves de expansión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.														
	Está original, no presenta signos de reparación.														
Llaves mixtas NA	Las estrías de las llaves están a escuadra.														
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.														
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.														
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.														
Martillos NA	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.														
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.														
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas														
Pinzas NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.														
Alicate	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	X		X		X		X		X		X			
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las	X		X		X		X		X		X			
	La parte cortante está afilada y no está mellada.	X		X		X		X		X		X			
Pinza de presión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
Destornilladores NA	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos														
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.														
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.														
	Los mangos aislados.														
Ratches NA	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin														
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.														
	Las estrías de los dados están a escuadra.														
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales	X		X		X		X		X		X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas	X		X		X		X		X		X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X		X		X		X		X		X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X		X		X		X		X		X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X		X		X		X		X		X			

PERSONA QUE AUTORIZA	
COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE	
FIRMA CC: 1065553630	

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	SST Version 0 Fecha 16 ENERO 2023 Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		
INSPECCIONADO POR:	Argemiro Ortiz	CARGO	Ayudante
FECHA:	6 Febrero 2023	SEMANA DEL	6 al 12 Febrero 2023

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Llaves de expansión NA	El Sinfin está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.														
	Está original, no presenta signos de reparación.														
Llaves mixtas NA	Las estrías de las llaves están a escuadra.														
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.														
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.														
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.														
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.			X						X					
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.			X						X					
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas			X						X					
Pinzas NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.														
Alicate	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	X		X		X		X		X		X			
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las	X		X		X		X		X		X			
	La parte cortante está afilada y no está mellada.	X		X		X		X		X		X			
Pinza de presión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
Destornilladores NA	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos														
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.														
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.														
	Los mangos aislados.														
Ratches NA	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin														
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.														
	Las estrías de los dados están a escuadra.														
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales	X		X		X		X		X		X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas	X		X		X		X		X		X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X		X		X		X		X		X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X		X		X		X		X		X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X		X		X		X		X		X			

PERSONA QUE AUTORIZA

COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE

FIRMA
CC: 1065553630

COPIA CONTROLADA

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	SST Version 0 Fecha 16 ENERO 2023 Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		
INSPECCIONADO POR:	Argemiro Ortiz	CARGO	Ayudante
FECHA:	20 Febrero 2023	SEMANA DEL	20 al 26 Febrero 2023

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Llaves de expansión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.														
	Está original, no presenta signos de reparación.														
Llaves mixtas NA	Las estrías de las llaves están a escuadra.														
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.														
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.														
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.														
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X				X									
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X				X									
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X				X									
Pinzas NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.														
Alicate	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	X		X		X		X		X		X			
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las	X		X		X		X		X		X			
	La parte cortante está afilada y no está mellada.	X		X		X		X		X		X			
Pinza de presión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
Destornilladores NA	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos														
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.														
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.														
	Los mangos aislados.														
Ratches NA	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin														
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.														
	Las estrías de los dados están a escuadra.														
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales	X		X		X		X		X		X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas	X		X		X		X		X		X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X		X		X		X		X		X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X		X		X		X		X		X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X		X		X		X		X		X			

PERSONA QUE AUTORIZA	
COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE	
FIRMA CC: 1065653630	

COPIA CONTROLADA

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	SST Versión 0 Fecha 16 ENERO 2023 Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		
INSPECCIONADO POR:	Alejandro Ortiz	CARGO	Ayudante
FECHA:	27 Febrero 2023	SEMANA DEL	27 al 5 marzo 2023

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Llaves de expansión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.														
	Está original, no presenta signos de reparación.														
Llaves mixtas NA	Las estrías de las llaves están a escuadra.														
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.														
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.														
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.														
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X				X		X		X					
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X				X		X		X					
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X				X		X		X					
Pinzas NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.														
Alicate NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las														
	La parte cortante está afilada y no está mellada.														
Pinza de presión NA	El Sinfín está en buen estaco libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.														
	Boca libre de deformaciones o grietas. ajusta sin torcerse.														
Destornilladores NA	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos														
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.														
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.														
	Los mangos aislados.														
Ratches NA	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin														
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.														
	Las estrías de los dados están a escuadra.							X							
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales	X				X		X		X					
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas	X				X		X		X					
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X				X		X		X					
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X				X		X		X					
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X				X		X		X					

PERSONA QUE AUTORIZA	
COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE	
FIRMA CC: 1065653630	

COPIA CONTROLADA

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	SST Version 0 Fecha 16 ENERO 2023 Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		
INSPECCIONADO POR:	William Peinado	CARGO	Ayudante
FECHA:	6 marzo 2023	SEMANA DEL	6 al 12 marzo 2023

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Llaves de expansión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.														
	Está original, no presenta signos de reparación.														
Llaves mixtas NA	Las estrías de las llaves están a escuadra.														
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.														
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.														
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.														
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X		X		X		X		X					
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X		X		X		X		X					
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X		X		X		X		X					
Pinzas NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.														
Alicate NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las														
	La parte cortante está afilada y no está mellada.														
Pinza de presión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
Destornilladores NA	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos														
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.														
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.														
	Los mangos aislados.														
Ratches NA	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin														
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.														
	Las estrías de los dados están a escuadra.														
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales	X		X		X		X		X					
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas	X		X		X		X		X					
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X		X		X		X		X					
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X		X		X		X		X					
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X		X		X		X		X					

PERSONA QUE AUTORIZA	
COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE	
FIRMA CC: 1065653630	

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	SST Version 0 Fecha 16 ENERO 2023 Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		
INSPECCIONADO POR:	William Peinado	CARGO	Ayudante
FECHA:	13 marzo 2023	SEMANA DEL	13 mar al 19 mar 70 2023

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Llaves de expansión NA	El Sinfin está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
	La cremallera y el sinfin ajustan sin juego que permita que se suelten.														
	Está original, no presenta signos de reparación.														
Llaves mixtas NA	Las estrías de las llaves están a escuadra.														
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.														
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.														
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.														
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X		X		X		X		X					
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X		X		X		X		X					
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X		X		X		X		X					
Pinzas NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.														
Alicate NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las														
	La parte cortante está afilada y no está mellada.														
Pinza de presión NA	El Sinfin está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
Destornilladores NA	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos														
	La hoja y el vástago están alineados, sin torcecuras.														
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.														
	Los mangos aislados.														
Ratches NA	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin														
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.														
	Las estrías de los dados están a escuadra.														
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales	X		X		X		X		X					
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas	X		X		X		X		X					
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X		X		X		X		X					
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X		X		X		X		X					
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X		X		X		X		X					

PERSONA QUE AUTORIZA

COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE	
FIRMA CC: 1065853630	

COPIA CONTROLADA

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	SST Versión 0 Fecha 16 ENERO 2023 Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		
INSPECCIONADO POR:	William Peinado	CARGO	Ayudante
FECHA:	29 Mayo 2023	SEMANA DEL	27 al 2 de Junio 2023

HERRAMIENTAS	ESTANDARES DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Llaves de expansión NA	El Sinfin está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
	La cremallera y el sinfin ajustan sin juego que permita que se suelten.														
	Está original, no presenta signos de reparación.														
Llaves mixtas NA	Las estrias de las llaves están a escuadra.														
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.														
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.														
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.														
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X		X		X		X		X					
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X		X		X		X		X					
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X		X		X		X		X					
Pinzas NA	Las quijadas están sin desgastes o mellacas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.														
Alicate NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las														
	La parte cortante está afilada y no está mellada.														
Pinza de presión NA	El Sinfin está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
Destornilladores	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	X		X		X		X		X					
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.	X		X		X		X		X					
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.	X		?		X		X		X					
	Los mangos aislados.	X		?		X		X		X					
Ratches NA	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin									?					
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.														
	Las estrías de los dados están a escuadra.														
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales	X		X		X		X		?					
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas	X		X		X		X		X					
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X		X		X		X		X					
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X		X		?		X		X					
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	?		?		?		?		?					

PERSONA QUE AUTORIZA	
COORD. TECNICO Y/O RES. RESIDENTE	
FIRMA CC: 1065653030	

COPIA CONTROLADA

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	SST Versión 0 Fecha 16 ENERO 2023 Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		
INSPECCIONADO POR:	William Peinado	CARGO	Ayudante
FECHA:	10 abril 2023	SEMANA DEL	10 al 16 abril 2023

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Llaves de expansión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.														
	Está original, no presenta signos de reparación.														
Llaves mixtas NA	Las estrías de las llaves están a escuadra.														
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.														
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.														
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.														
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X		X		X		X		X					
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X		X		X		X		X					
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X		X		X		X		X					
Pinzas NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.														
Alicate	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	X		X		X		X		X					
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las	X		X		X		X		X					
	La parte cortante está afilada y no está mellada.	X		X		X		X		X					
Pinza de presión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
Destornilladores NA	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos														
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.														
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.														
	Los mangos aislados.														
Ratches NA	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin														
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.														
	Las estrías de los dados están a escuadra.														
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales	X		X		X		X		X					
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas	X		X		X		X		X					
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X		X		X		X		X					
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X		X		X		X		X					
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X		X		X		X		X					

PERSONA QUE AUTORIZA

COORD TECNICO Y/O ING RESIDENTE

FIRMA
CC: 1065653630

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	SST Versión 0 Fecha 16 ENERO 2023 Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DEACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVASLOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		
INSPECCIONADO POR:	William Peinado	CARGO	Ayudante
FECHA:	17 abril 2023	SEMANA DEL	17 al 23 abril 2023

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Llaves de expansión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.														
	Está original, no presenta signos de reparación.														
Llaves mixtas NA	Las estrías de las llaves están a escuadra.														
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.														
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.														
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.														
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente.	X		X		X		X							
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	X		X		X		X							
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	X		X		X		X							
Pinzas NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.														
Alicate NA	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.														
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las														
	La parte cortante está afilada y no está mellada.														
Pinza de presión NA	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.														
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.														
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.														
Destornilladores	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	X		X		X		X							
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.	X		X		X		X							
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.	X		X		X		X							
	Los mangos aislados.	X		X		X		X							
Ratches NA	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin														
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.														
	Las estrías de los dados están a escuadra.														
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales	X		X		X		X							
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas	X		X		X		X							
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X		X		X		X							
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X		X		X		X							
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X		X		X		X							

PERSONA QUE AUTORIZA	
COORD.TECNICO Y/O ING.RESIDENTE	
FIRMA CC: 1005653036	

	INSPECCION PRE- OPERACIONAL DE ANDAMIOS	GTH-FRT-15
		Version: 00
		Fecha: 16 de enero de 2023
		Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

INSPECCIONADO POR: Nelson Solano	CARGO: Oficial
FECHA: 16 enero 2023	SEMANA DEL 16 al 22 enero 2023

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?	X		X		X		X		X		X				
El andamio se encuentra nivelado?	X		X		X		X		X		X				
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		X		X		X		X		X				
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		X		X		X		X		X				
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		X		X		X		X		X				
La superficie de trabajo se encuentra cubierta de plataformas, libre de huecos?	X		X		X		X		X		X				
Los elementos estructurales del andamio se encuentran en buen estado?	X		X		X		X		X		X				

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Andamio en buen estado, apto para su uso	X		X		X		X		X		X				
Necesidad de mantenimiento para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X		X		X			
Necesidad de reparación para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X		X		X			
Firma del operador responsable del equipo	Nelson - S														
Firma residente															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI____ No X

Nombre del Responsable tecnico de la Actividad: Nelson Solano

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

	INSPECCION PRE- OPERACIONAL DE ANDAMIOS	GTH-FRT-15 Version: 00 Fecha: 16 de enero de 2023 Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

INSPECCIONADO POR: Nelson Solano	CARGO: Oficial
FECHA: 6 Febrero 2023	SEMANA DEL 6 al 12 Febrero 2023

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?	X		X		X		X		X		X				
El andamio se encuentra nivelado?	X		X		X		X		X		X				
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		X		X		X		X		X				
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		X		X		X		X		X				
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		X		X		X		X		X				
La superficie de trabajo se encuentra cubierta de plataformas, libre de huecos?	X		X		X		X		X		X				
Los elementos estructurales del andamio se encuentran en buen estado?	X		X		X		X		X		X				

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Andamio en buen estado, apto para su uso	X		X		X		X		X		X		X		
Necesidad de mantenimiento para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X		X		X		X	
Necesidad de reparación para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X		X		X		X	

Firma del operador responsable del equipo	Nelson. S
Firma residente	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR
Fuera de servicio: Si____ No X

'Nombre del Responsable tecnico de la Actividad: Nelson Solano

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

	INSPECCION PRE- OPERACIONAL DE ANDAMIOS	GTH-FRT-15
		Version: 00
		Fecha: 16 de enero de 2023
		Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

INSPECCIONADO POR: Nelson Solano	CARGO: Oficial
FECHA: 13 Febrero 2023	SEMANA DEL 13 al 19 Febrero 2023

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?	X		X		X		X		X		X				
El andamio se encuentra nivelado?	X		X		X		X		X		X				
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		X		X		X		X		X				
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		X		X		X		X		X				
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		X		X		X		X		X				
La superficie de trabajo se encuentra cubierta de plataformas, libre de huecos?	X		X		X		X		X		X				
Los elementos estructurales del andamio se encuentran en buen estado?	X		X		X		X		X		X				

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Andamio en buen estado, apto para su uso	X		X		X		X		X		X				
Necesidad de mantenimiento para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X		X		X			
Necesidad de reparación para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X		X		X			

Firma del operador responsable del equipo	Nelson S
Firma residente	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR
Fuera de servicio: Si_____ No_X_

'Nombre del Responsable tecnico de la Actividad: Nelson Solano

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

	INSPECCION PRE- OPERACIONAL DE ANDAMIOS	GTH-FRT-15
		Version: 00
		Fecha: 16 de enero de 2023
		Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

INSPECCIONADO POR: Guillermo Tarazona	CARGO: Maestro
FECHA: 20 Febrero 2023	SEMANA DEL 20 al 26 Febrero 2023

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?	X		X		X		X		X		X				
El andamio se encuentra nivelado?	X		X		X		X		X		X				
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		X		X		X		X		X				
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		X		X		X		X		X				
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		X		X		X		X		X				
La superficie de trabajo se encuentra cubierta de plataformas, libre de huecos?	X		X		X		X		X		X				
Los elementos estructurales del andamio se encuentran en buen estado?	X		X		X		X		X		X				

RESULTADO DE LA EVALUACION

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Andamio en buen estado, apto para su uso	X		X		X		X		X		X				
Necesidad de mantenimiento para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X		X		X			
Necesidad de reparación para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X		X		X			

Firma del operador responsable del equipo	
Firma residente	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR
Fuera de servicio: Si_____ No X

*Nombre del Responsable tecnico de la Actividad: Guillermo Tarazona

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

	INSPECCION PRE- OPERACIONAL DE ANDAMIOS	GTH-FRT-15
		Version: 00
		Fecha: 16 de enero de 2023
		Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

INSPECCIONADO POR: Guillermo Tarazona	CARGO: Maestro
FECHA: 27 Febrero 2023	SEMANA DEL 27 al 05 marzo 2023

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?	X		X		X		X								
El andamio se encuentra nivelado?	X		X		X		X								
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		X		X		X								
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		X		X		X								
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		X		X		X								
La superficie de trabajo se encuentra cubierta de plataformas, libre de huecos?	X		X		X		X								
Los elementos estructurales del andamio se encuentran en buen estado?	X		X		X		X								

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Andamio en buen estado, apto para su uso	X		X		X		X								
Necesidad de mantenimiento para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X							
Necesidad de reparación para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X							

Firma del operador responsable del equipo	
Firma residente	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR
Fuera de servicio: SI____ No X

'Nombre del Responsable tecnico de la Actividad: Guillermo Tarazona

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

	INSPECCION PRE- OPERACIONAL DE ANDAMIOS	GTH-FRT-15
		Version: 00
		Fecha: 16 de enero de 2023
		Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

INSPECCIONADO POR: Guillermo Tarazona — CARGO: Maestro

FECHA: 6 marzo 2023 — SEMANA DEL 6 al 12 marzo 2023

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?	X		X		X		X		X						
El andamio se encuentra nivelado?	X		X		X		X		X						
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		X		X		X		X						
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		X		X		X		X						
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		X		X		X		X						
La superficie de trabajo se encuentra cubierta de plataformas, libre de huecos?	X		X		X		X		X						
Los elementos estructurales del andamio se encuentran en buen estado?	X		X		X		X		X						

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Andamio en buen estado, apto para su uso	X		X		X		X		X						
Necesidad de mantenimiento para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X		X					
Necesidad de reparación para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X		X					

Firma del operador responsable del equipo	
Firma residente	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR
Fuera de servicio: Si_____ No X

*Nombre del Responsable tecnico de la Actividad: Guillermo tarazona

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

	INSPECCION PRE- OPERACIONAL DE ANDAMIOS	GTH-FRT-15
		Version: 00
		Fecha: 16 de enero de 2023
		Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

INSPECCIONADO POR: Guillermo tarazona	CARGO: Maestro
FECHA: 13 marzo 2023	SEMANA DEL 13 al 19 marzo 2023

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?	X		X		X		X		X		X				
El andamio se encuentra nivelado?	X		X		X		X		X		X				
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		X		X		X		X		X				
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		X		X		X		X		X				
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		X		X		X		X		X				
La superficie de trabajo se encuentra cubierta de plataformas, libre de huecos?	X		X		X		X		X		X				
Los elementos estructurales del andamio se encuentran en buen estado?	X		X		X		X		X		X				

RESULTADO DE LA EVALUACION

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Andamio en buen estado, apto para su uso	X		X		X		X		X		X				
Necesidad de mantenimiento para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X		X		X			
Necesidad de reparación para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X		X		X			

Firma del operador responsable del equipo	
Firma residente	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR
Fuera de servicio: Si_____ No X

'Nombre del Responsable tecnico de la Actividad: Guillermo tarazona

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

	INSPECCION PRE- OPERACIONAL DE ANDAMIOS	GTH-FRT-15
		Version: 00
		Fecha: 16 de enero de 2023
		Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.
INSPECCIONADO POR: Nelson Solano	CARGO: Oficial
FECHA: 20 Marzo 2023	SEMANA DEL 20 al 26 Marzo 2023

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?	X		X		X		X		X						
El andamio se encuentra nivelado?	X		X		X		X		X						
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		X		X		X		X						
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		X		X		X		X						
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		X		X		X		X						
La superficie de trabajo se encuentra cubierta de plataformas, libre de huecos?	X		X		X		X		X						
Los elementos estructurales del andamio se encuentran en buen estado?	X		X		X		X		X						

RESULTADO DE LA EVALUACION

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Andamio en buen estado, apto para su uso	X		X		X		X		X						
Necesidad de mantenimiento para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X		X					
Necesidad de reparación para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X		X					

Firma del operador responsable del equipo	Nelson Solano
Firma residente	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: Si_____ No X

'Nombre del Responsable tecnico de la Actividad: Nelson Solano

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

	INSPECCION PRE- OPERACIONAL DE ANDAMIOS	GTH-FRT-15
		Version: 00
		Fecha: 16 de enero de 2023
		Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.
INSPECCIONADO POR: Nelson Solano	CARGO: Oficial
FECHA: 27 marzo 2023	SEMANA DEL 27 al 02 abril 2023

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?	X				X		X		X		X				
El andamio se encuentra nivelado?	X				X		X		X		X				
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X				X		X		X		X				
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X				X		X		X		X				
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X				X		X		X		X				
La superficie de trabajo se encuentra cubierta de plataformas, libre de huecos?	X				X		X		X		X				
Los elementos estructurales del andamio se encuentran en buen estado?	X				X		X		X		X				

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Andamio en buen estado, apto para su uso	X				X		X		X		X				
Necesidad de mantenimiento para desarrollar la próxima actividad		X				X		X		X		X			
Necesidad de reparación para desarrollar la próxima actividad		X				X		X		X		X			

Firma del operador responsable del equipo	NELSON SOLANO
Firma residente	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR
Fuera de servicio: SI____ No X

*Nombre del Responsable tecnico de la Actividad: Nelson Solano

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

	INSPECCION PRE- OPERACIONAL DE ANDAMIOS	GTH-FRT-15
		Version: 00
		Fecha: 16 de enero de 2023
		Pagina: 1 de 1

PROYECTO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

INSPECCIONADO POR: Nelson Solano	CARGO: Oficial
FECHA: 3 abril 2023	SEMANA DEL 3 al 9 abril 2023

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?	X		X		X		X								
El andamio se encuentra nivelado?	X		X		X		X								
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		X		X		X								
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		X		X		X								
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		X		X		X								
La superficie de trabajo se encuentra cubierta de plataformas, libre de huecos?	X		X		X		X								
Los elementos estructurales del andamio se encuentran en buen estado?	X		X		X		X								

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Andamio en buen estado, apto para su uso	X		X		X		X								
Necesidad de mantenimiento para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X							
Necesidad de reparación para desarrollar la próxima actividad		X		X		X		X							

Firma del operador responsable del equipo	Nelson Solano
Firma residente	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR
Fuera de servicio: Si_____ No X

Nombre del Responsable tecnico de la Actividad: Nelson Solano

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO ELECTRICA	CODIGO: F-SST-039
		VERSION: 001
		FECHA: 23/09/2022

INSPECCIONADO POR: Guillermo tarazona MODELO: xh -PCM 210

SEMANA DEL 30 AL 5 DEL MES 02 DEL AÑO 23 MARCA: Bauker

N°	ITEM A REVISAR	OBSERVACIONES	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Se verifico el estado de conexiones eectricas (extenciones, cables, tomas).								X							
2	Las conexiones electricas se encuentran protegidas de la humedad.								X							
3	La conexion de la mezcladora se hace a un tablero que resista la capacidad de voltaje para el funcionamiento del equipo.								X							
4	Cuenta con guarda protectora de la correa que impulsa el motor.								X							
5	Estado de las aspas que realizan el mezclado delnconcreto.								X							
6	Estado de las llantas.								X							
7	Ejes en buen estado (sin torceduras).								X							
8	Estructura de soporte en buenas condiciones.								X							
9	Estado deel timon, que permirte el movimiento centrifugado del tanque de mezclado.								X							
10	*Estado del mecanismo de giro* y palanca para vaciado.								X							
11	Estado del motor.								X							
12	OTRO:															
	Firma del Operador responsable del equipo:															
	Residente															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: Si_____ No X Fecha de Correccion: 5 Febrero 2023

Nombre del Responsable tecnico de la Actividad: Guillermo tarazona

OBSERVACIONES: N.A

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO ELECTRICA	CODIGO: F-SST-039
		VERSION: 001
		FECHA: 23/09/2022

INSPECCIONADO POR: Guillermo Tatarana MODELO: XH-PCM 210

SEMANA DEL 6 AL 12 DEL MES 02 DEL AÑO 23 MARCA: BauKet

Nº	ITEM A REVISAR	OBSERVACIONES	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Se verifico el estado de conexiones eectricas (extenciones, cables, tomas).				X				X							
2	Las conexiones electricas se encuentran protegidas de la humedad.				X				X							
3	La conexion de la mezcladora se hace a un tablero que resista la capacidad de voltaje para el funcionamiento del equipo.				X				X							
4	Cuenta con guarda protectora de la correa que impulsa el motor.				X				X							
5	Estado de las aspas que realizan el mezclado delnconcreto.				X				X							
6	Estado de las llantas.				X				X							
7	Ejes en buen estado (sin torceduras).				X				X							
8	Estructura de soporte en buenas condiciones.				X				X							
9	Estado deel timon, que permirte el movimiento centrifugado del tanque de mezclado.				X				X							
10	Estado del mecanismo de giro y palanca para vaciado.				X				X							
11	Estado del motor.				X				X							
12	OTRO:															
	Firma del Operador responsable del equipo:															
	Residente															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI_____ No X

Nombre del Responsable tecnico de la Actividad: Guillermo Tatarana Fecha de Corrección: 12 Febrero 2023

OBSERVACIONES: N.A

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO ELECTRICA	CODIGO: F-SST-039
		VERSION: 001
		FECHA: 23/09/2022

INSPECCIONADO POR: Guillermo tatarena MODELO: ~~xb~~-PCM310

SEMANA DEL 13 AL 19 DEL MES 02 DEL AÑO 2023 MARCA: Bauker

Nº	ITEM A REVISAR	OBSERVACIONES	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Se verifico el estado de conexiones eectricas (extenciones, cables, tomas).				X											
2	Las conexiones electricas se encuentran protegidas de la humedad.				X											
3	La conexion de la mezcladora se hace a un tablero que resista la capacidad de voltaje para el funcionamiento del equipo.				X											
4	Cuenta con guarda protectora de la correa que impulsa el motor.				X											
5	Estado de las aspas que realizan el mezclado delnconcreto.				X											
6	Estado de las llantas.				X											
7	Ejes en buen estado (sin torceduras).				X											
8	Estructure de soporte en buenas condiciones.				X											
9	Estado deel timon, que permite el movimiento centrifugado del tanque de mezclado.				X											
10	Estado del mecanismo de giro y palanca para vaciado.				X											
11	Estado del motor.				X											
12	OTRO:															
	Firma del Operador responsable del equipo:															
	Residente															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: Si____ No X Fecha de Corrección: 14 Febrero 2023

Nombre del Responsable tecnico de la Actividad: Guillermo Tatarena

OBSERVACIONES: N.A

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO ELECTRICA	CODIGO: F-SST-039
		VERSION: 001
		FECHA: 23/09/2022

INSPECCIONADO POR: Guillermo tatazona MODELO: Xb-PCM210

SEMANA DEL 20 AL 26 DEL MES 02 DEL AÑO 23 MARCA: BauKpr

N°	ITEM A REVISAR	OBSERVACIONES	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Se verifico el estado de conexiones eectricas (extenciones, cables, tomas).				X						X					
2	Las conexiones electricas se encuentran protegidas de la humedad.				X						X					
3	La conexion de la mezcladora se hace a un tablero que resista la capacidad de voltaje para el funcionamiento del equipo.				X						X					
4	Cuenta con guarda protectora de la correa que impulsa el motor.				X						X					
5	Estado de las aspas que realizan el mezclado delnconcreto.				X						X					
6	Estado de las llantas.				X						X					
7	Ejes en buen estado (sin torceduras).				X						X					
8	Estructura de soporte en buenas condiciones.				X						X					
9	Estado deel timon, que permirte el movimiento centrifugado del tanque de mezclado.				X						X					
10	Estado del mecanismo de giro y palanca para vaciado.				X						X					
11	Estado del motor.				.											
12	OTRO:															

Firma del Operador responsable del equipo: Guillermo tatazona

Residente

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: Si____ No X Fecha de Corrección: 23-02-23

Nombre del Responsable tecnico de la Actividad: Guillermo tatazona

OBSERVACIONES: NA

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO ELECTRICA	CODIGO: F-SST-039
		VERSION: 001
		FECHA: 23/09/2022

INSPECCIONADO POR: Guillermo tatarona MODELO : xh-PCM/710

SEMANA DEL 27 AL 5 DEL MES 03 DEL AÑO 23 MARCA: Bauker

Nº	ITEM A REVISAR	OBSERVACIONES	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Se verifico el estado de conexiones eectricas (extenciones, cables, tomas).								X							
2	Las conexiones electricas se encuentran protegidas de la humedad.								X							
3	La conexion de la mezcladora se hace a un tablero que resista la capacidad de voltaje para el funcionamiento del equipo.								X							
4	Cuenta con guarda protectora de la correa que impulsa el motor.								X							
5	Estado de las aspas que realizan el mezclado delnconcreto.								X							
6	Estado de las llantas.								X							
7	Ejes en buen estado (sin torceduras).								X							
8	Estructura de soporte en buenas condiciones.								X							
9	Estado deel timon, que permirte el movimiento centrifugado del tanque de mezclado.								X							
10	Estado del mecanismo de giro y palanca para vaciado.								X							
11	Estado del motor.								X							
12	OTRO:															
	Firma del Operador responsable del equipo:															
	Residente															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI____ No X Fecha de Corrección: 5 Matzo 23

Nombre del Responsable tecnico de la Actividad: Guillermo tatarona

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

INFORME FINAL

CERTIFICADO DISPOSICION FINAL DE MATERIALES

DEPÓSITO DE TIERRA LA RENOVACIÓN S.A.S.

NIT. 901.094.978-9
Cód. Act. Económica 3811
Anillo Vial 100 Mts. adelante Br. Rincón de Girón
sentido Sur Norte - Girón Sder.
6884439 - 317 5138481
depositoselbosque@gmail.com

EL BOSQUE
GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

RECIBO
Nº 17779

Valor $

DÍA 25 / MES 01 / AÑO 23 / HORA ____ / 37000

Origen del Material Piedecuesta Parque DETALLADO

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: PASIVO

Capacidad Metros Cúbicos: 7mts Contratista: -

GASLOR

DEPÓSITO DE TIERRA LA RENOVACIÓN S.A.S.

NIT. 901.094.978-9
Cód. Act. Económica 3811
Anillo Vial 100 Mts. adelante Br. Rincón de Girón
sentido Sur Norte - Girón Sder.
6884439 - 317 5138481
depositoselbosque@gmail.com

EL BOSQUE
GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

RECIBO
Nº 17884

Valor $

DÍA 25 / MES 01 / AÑO 23 / HORA ____ / $37.000

Origen del Material Piedecuesta Parque

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: DETALLADO PASIVO

Capacidad Metros Cúbicos: 7 mts Contratista: ____

DEPÓSITO DE TIERRA LA RENOVACIÓN S.A.S

EL BOSQUE
GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

NIT. 901.094.978-9
Cód. Act. Económica 3811
Anillo Vial 100 Mts. adelante Br. Rincón de Girón
sentido Sur Norte - Girón Sder.
6884439 - 317 5138481
depositoselbosque@gmail.com

RECIBO Nº 17791

DÍA 30 / MES 01 / AÑO 23 / HORA / **Valor $** $37000 -

Origen del Material Piedecuesta.

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: RICHARD PATIÑO

Capacidad Metros Cúbicos: 7 mtrs Contratista:

30 ENE (23)

DEPÓSITO DE TIERRA LA RENOVACIÓN S.A.S.

EL BOSQUE
GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

NIT. 901.094.978-9
Cód. Act. Económica 3811
Anillo Vial 100 Mts. adelante Br. Rincón de Girón
sentido Sur Norte - Girón Sder.
6884439 - 317 5138481
depositoselbosque@gmail.com

RECIBO Nº 17788

DÍA 26 / MES 01 / AÑO 23 / HORA / **Valor $** $37.000

Origen del Material Piedecuesta porque

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: RICHARD PATIÑO

Capacidad Metros Cúbicos: 7 mtrs Contratista: RECIBIDO

26 ENE (23)

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrilleros Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 235493

DÍA 26 MES 1 AÑO 2023 HORA 12:15 Valor $ $43 200 - 1

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m³ Contratista:

FIRMA: RECIBIDO

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A. NIT. 900111.586-5

ProPark

Arturo Patiño

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrilleros Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 235830

DÍA 27 MES 1 AÑO 2023 HORA 8:00 Valor $ $43 200 - 1

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m³ Contratista: Gina

FIRMA: RECIBIDO

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A. NIT. 900111.586-5

ProPark ENE 2023

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 235488

DÍA 20 MES 1 AÑO 2023 Valor $ $43 200 - 1

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m³ Contratista: Gina

FIRMA: RECIBIDO

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A. NIT. 900111.586-5

ProPark ENE 2023

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 235487

DÍA 20 MES 1 AÑO 2023 Valor $ $43 200 - 1

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m³ Contratista: Gina

FIRMA: RECIBIDO

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A. NIT. 900111.586-5

ProPark ENE 2023

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 235492

DÍA 25 MES 1 AÑO 2023 HORA 9:55 Valor $ 43 200 -

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo.

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m³ Contratista: Gina.

FIRMA.

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A. NIT. 900.111.586-5

ProPark 23 ENE 2023

RECIBIDO

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 235489

DÍA 21 MES 1 AÑO 2023 HORA 10:05 Valor $ 43 200 -

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m³ Contratista: Gina

FIRMA.

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A. NIT. 900.111.586-5

ProPark 23 ENE 2023

RECIBIDO

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 235490

DÍA 23 MES 1 AÑO 2023 HORA 11:00 Valor $ 43 200 -

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo.

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m³ Contratista: Gina

FIRMA.

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A. NIT. 900.111.586-5

ProPark 23 ENE 2023

RECIBIDO

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 235491

DÍA 24 MES 1 AÑO 2023 HORA 12:05 Valor $ 43 200 -

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo.

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m³ Contratista: Gina

FIRMA.

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A. NIT. 900.111.586-5

ProPark 23 ENE 2023

RECIBIDO

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 250365

DÍA 23 / MES 02 / AÑO 2023 / HORA 08:20 Valor $ 43200 - 1

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 8 m^3 Contratista: Mardi

Arturo

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A. NIT. 900.111.586-5 ProPark RECIBIDO FIRMA

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 258654

DÍA 08 / MES 03 / AÑO 2023 / HORA 10:45 / Valor $ $43200 - 1

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 8 m^3 Contratista:

Sr Arturo.

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A. NIT. 900.111.586-5 RECIBIDO FIRMA

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 249370

DÍA 07 / MES 03 / AÑO 2023 / HORA 11:10 / Valor $ $43200 - 1

Origen del Material: Piedecuesta.

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo.

Capacidad Metros Cúbicos: 8 m Contratista:

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A. NIT. 900.111.586-5 ProPark RECIBIDO FIRMA

DEPÓSITO DE TIERRA LA RENOVACIÓN S.A.S.

NIT. 901.094.978-9
Cód. Act. Económica 3811
Anillo Vial 100 Mts. adelante Br. Rincón de Girón
sentido Sur Norte - Girón Sder.
6884439 - 317 5138481
depositoselbosque@gmail.com

EL BOSQUE

RECIBO
Nº 17776

Valor $

01 MES 02 / AÑO 23 / HORA 9:20 / 37000

Origen del Material Piedrecuesta Parque

Placa Vehículo: JKI 50C Conductor: OSCAR

Capacidad Metros Cúbicos: 7 Contratista: MARDI

DEPÓSITO DE TIERRA LA RENOVACIÓN S.A.S.

NIT. 901.094.978-9
Cód. Act. Económica 3811
Anillo Vial 100 Mts. adelante Br. Rincón de Girón
sentido Sur Norte - Girón Sder.
6884439 - 317 5138481
depositoselbosque@gmail.com

EL BOSQUE

RECIBO
Nº 17774

Valor $

18 MES 02 / AÑO 23 / HORA 9:25 / 37000

Origen del Material Piedrecuesta Parque

Placa Vehículo: JKI 50C Conductor: ARTURO

Capacidad Metros Cúbicos: 7 Contratista: Mardi C.

DEPÓSITO DE TIERRA LA RENOVACIÓN S.A.S.

NIT. 901.094.978-9
Cód. Act. Económica 3811
Anillo Vial 100 Mts. adelante Br. Rincón de Girón
sentido Sur Norte - Girón Sder.
6884439 - 317 5138481
depositoselbosque@gmail.com

EL BOSQUE

RECIBO
Nº 17782

Valor $

14 MES 03 / AÑO 23 / HORA 03:20 / 37000

Origen del Material Piedrecuesta Parque

Placa Vehículo: JKI 50C Conductor: ARTURO

Capacidad Metros Cúbicos: 7 Contratista: Mardio. C.

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 245985

DÍA 11 / MES 03 / AÑO 2023 / HORA 1:43 / Valor $ $43200-

Origen del Material: Predecesta

Placa Vehículo: JVI506 Conductor: Arturo Patiño

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m^3 Contratista: Gina

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 235864

DÍA 25 / MES 02 / AÑO 2023 / HORA 1:29 / Valor $ $43200-

Origen del Material: Predecesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo.

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m^3 Contratista: Gina

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 238435

DÍA 28 / MES 3 / AÑO 2023 / HORA 12:05 / Valor $ $43200-

28 MAR 2023

Origen del Material: Predecesta

Placa Vehículo: JVI506 Conductor: Arturo.

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m^3 Contratista: Gina.

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 235490

DÍA 21 / MES 3 / AÑO 2023 / HORA 8:35 / Valor $ $43200-

Origen del Material: Predecesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m^3 Contratista: Gina

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 235486

DIA 19 MES 1 AÑO 2023 HORA 9:53 Valor $ 43200-

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m^3 Contratista:

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A. NIT. 900.111.586-5 RECIBIDO 19 ENE 2023

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 235834

DIA 2 MES 2 AÑO 2023 HORA 9:22 Valor $ 43200-

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m^3 Contratista:

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 237259

DIA 1 MES 3 AÑO 2023 HORA 9:45 Valor $ 43200-

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m^3 Contratista:

1 MAR 2023

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 238027

DIA 17 MES 3 AÑO 2023 HORA 8:59 Valor $ 43200-

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m^3 Contratista:

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 240238

DIA 14 / MES 03 / AÑO 2023 / HORA 3 25 / Valor $ 43 200 - 1

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m³ Contratista:

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 245356

DIA 16 / MES 03 / AÑO 2023 / HORA 3:40 / Valor $ $43 200 - 1

Origen del Material: Piedecuesta DARIUCE

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m³ Contratista:

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 250658

DIA 29 / MES 03 / AÑO 2023 / HORA 8:30 / Valor $ $43 200 - 1

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m³ Contratista:

RECIBIDO

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO
249656

DIA 21 / MES 03 / AÑO 2023 / HORA 7 40 / Valor $ 43200 - 1

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehiculo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 6 m³ Contratista:

FIRMA:

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO
245632

DIA 24 / MES 03 / AÑO 2023 / HORA 1 10 / Valor $ 43200 - 1

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehiculo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 7 m³ Contratista:

FIRMA:

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570528
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO
245685

DIA 27 / MES 03 / AÑO 2023 / HORA / Valor $ 43200 - 1

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehiculo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 8 m³ Contratista:

RECIBIDO

FIRMA:

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570028
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 256987

DÍA 09 / MES 03 / AÑO 2023 / HORA 11:25 $43200-

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 8 m^3 Contratista: Marco Constan

ProPark

NIT. 900.111.586-5
Antiguas Instalaciones Ladrillera Bucaramanga
Tel. 6570028
Autopista Bucaramanga - Girón

RECIBO 256968

DÍA 11 / MES 03 / AÑO 2023 / HORA 8:25 / Valor $ $43200-

Origen del Material: Piedecuesta

Placa Vehículo: JVI 506 Conductor: Arturo

Capacidad Metros Cúbicos: 8 m^3 Contratista:

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

INFORME FINAL

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

Holcim (Colombia) S.A.
Planta Nobsa
Control de Calidad
www.holcim.com.co

Km 15 vía Duitama - Belencito
Nobsa, Boyacá
Telefono +57 608 773055

Informe Resultados Desempeño de Producto

Doc ID:	H00-CC07-124
Revision:	2

Autor: Ingeniero Control Calidad	Revisa: Coordinador Control Calidad	Aprueba: Coordinador Control Calidad

Producto: **Cemento Holcim Fuerte Ecoplanet - Tipo UG**

Fecha reporte: 3/04/2023
Periodo de análisis de: **20/03/2023**
a : **26/03/2023**

Alcance

El cemento Holcim Boyacá Super Fuerte cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo UG. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y la ficha técnica de frecuencia y análisis de muestras; análisis realizados por personal altamente calificado, empleando los insumos y equipos especificados en la normativa aplicable.

Información General

Proveedor:	Holcim Colombia S.A.
Planta:	Nobsa
Direccion:	Km 15 vía Duitama - Belencito
Municipio	Nobsa, Boyacá, Colombia
Telefono:	608-7730555
Cliente:	Todos

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221: Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico.
NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45µm
NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat
NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.
NTC 220: Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua
NTC 184: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.
NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico
NTC5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.

El presente es un **Informe de Resultados Parcial.** El informe final se emitirá cuando se cumplan 28 días luego de realizar el montaje de los ensayos y los valores pueden variar con respecto a este Informe Parcial.
La información presentada a continuación corresponde al **promedio de los datos obtenidos para el periodo de análisis indicado,** y no están asociados a un lote específico.
Los valores reportados son el resultado de las pruebas de control de calidad realizadas al cemento despachado por Holcim (Colombia) S.A., correspondiente al tipo de cemento UG.
La resistencia reportada en el presente informe cumple la norma técnica NTC 121 y con sello de calidad ICONTEC.
Para diseños en concreto el cliente deberá realizar las pruebas necesarias que tengan en cuenta las condiciones reales de trabajo, como condiciones ambientales, aditivos, materias primas, adiciones, entre otros.

Informe parcial

Composición Química	
Oxido	Resultado Promedio
SiO2 (%)	30.3
Al2O3 (%)	5.0
Fe2O3 (%)	2.66
CaO (%)	46.5
MgO (%)	0.6
SO3 (%)	1.93
P.I. (%)	11.8
Na2O (%)	0.05
K2O (%)	0.89
TiO2 (%)	0.31
P2O5 (%)	0.23
Mn2O3 (%)	0.070
Cl (%)	0.010
Suma (%)	100.3

Ensayos Físicos			
Ensayo	Unidad	Resultado Promedio	Especificación NTC 121 2021
Blaine	m2/kg	590	N/A
Densidad	g/cm3	2.86	N/A
Finura 45 µm	%	8.1	N/A
Fraguado inicial - Vicat	minutos	180	45 - 420
Fraguado final - Vicat	minutos	270	N/A
Consistencia Normal	%	28.5	N/A
Resistencia 1 día	MPa	7.2	N/A
Resistencia 3 días	MPa	13.0	≥ 8
Resistencia 7 días	MPa	17.6	≥ 15
Resistencia 28 días	MPa	N/D	≥ 24
A/C	% masa cemento	52.7	N/A
Contenido de aire	%	2.0	≤ 12
Expansión Autoclave	%	0.01	≤ 0.80
Expansión barras mortero	%	N/D	≤ 0.020

Los resultados de los analisis quimicos estan calculados en porcentaje en peso.
Los resultados de expansión al autoclave, barras sumergidas en agua y contenido de aire se evalúan mensualmente.
N/A: No aplica
N/D: Resultado del ensayo para este periodo de produccion no disponible

Autor:

Juan Carlos Leguizamón Vega
Ingeniero Control Calidad

Revisa y aprueba:

Paola Pineda M.

Jennifer Paola Pineda
Coordinadora Control Calidad

PazdelRío

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 20.01.2023
HORA: 21:21:44
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6110779 - BARRA CORRU ENDE (M) N.4X6M
CLIENTE: 5244519 / PUNTO DEL HIERRO R - GIRON
DIRECCIÓN: ENSEGUIDA DE CENTRO ABASTO - AL LAD

REPORTE: 38.546
ORDEN DE ENTREGA: 8091087655
PLACA: GWU288

Análisis Químico y Propiedades Físicas Garantizadas

Propiedad:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	% V	%Ceq	Rs(MPa)	Fl (MPa)	AL(%)	DOBLADO	P/metro	Espa.Res	Altura Re.
												%	NPa	MPa	%		g	mm	mm
Mínimo:	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00								555,40	426,60	14,50		527		0,18
Máximo:	0,30	1,50	0,035	0,045	0,50							0,550	-	540,00				6,70	-

Lote/Colada	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	% V	%Ceq	Rs(MPa)	Fl (MPa)	AL(%)	DOBLADO	P/metro	Espa.Res	Altura Re.
												%	NPa	MPa	%		g	mm	mm
B55151-22	0,28	1,11	0,021	0,014	0,17	0,072	0,019	0,023	0,046	0,000	0,021	0,470	627,55	467,25	16,18	B	976	7,79	0,54
B55153-22	0,28	1,10	0,018	0,020	0,15	0,083	0,020	0,016	0,001	0,000	0,018	0,465	631,82	476,05	16,17	B	982	7,85	0,57

Caracteristicas: Rs(MPa) - RESISTENCIA — Fl (MPa) - FLUENCIA AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.

Km 6 Vía Nobsa - Belencito
Planta Industrial
Nobsa - Boyacá
Tel: +57 (8) 7730200
Ext: 6848

Firma Autorizada: ING PATRICIA ZAMORA RANGEL
Coordinador Calidad Productos

Firma Autorizada vigente a partir de: 08.11.2018

INFORME DE ENSAYOS

Ternium

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
NIT: 890932389-8
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: PUNTO DEL HIERRO R S A S
Dirección: CL 6 7 06 PIEDECUESTA
Teléfono: 6551594

Fecha Impresión 23/01/13
No. Remisión: 82561868
Página: 1 de 8

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BDK2172414	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM2331325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234151C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234152G	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234155B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234156C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234157B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM2341587	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM134966N	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM135407R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM135407W	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM138113B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM229863A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM229864A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2306253	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2360539	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2360570	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic

PROPIEDADES QUIMICAS

% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
0.28	1.04	0.20	0.008	0.015	0.001	0.46	0.03	0.02	0.03
0.28	1.09	0.22	0.030	0.016	0.001	0.48	0.09	0.09	0.27
0.29	1.14	0.20	0.026	0.021	0.000	0.50	0.10	0.11	0.34
0.29	1.14	0.20	0.026	0.021	0.000	0.50	0.10	0.11	0.34
0.29	1.14	0.20	0.026	0.021	0.000	0.50	0.10	0.11	0.34
0.29	1.14	0.20	0.026	0.021	0.000	0.50	0.10	0.11	0.34
0.29	1.14	0.20	0.026	0.021	0.000	0.50	0.10	0.11	0.34
0.29	1.14	0.20	0.026	0.021	0.000	0.50	0.10	0.11	0.34
0.27	1.06	0.20	0.014	0.005	0.000	0.45	0.02	0.04	0.09
0.28	1.06	0.20	0.017	0.005	0.000	0.46	0.03	0.05	0.11
0.28	1.06	0.20	0.017	0.005	0.000	0.46	0.03	0.05	0.11
0.28	1.06	0.19	0.021	0.005	0.000	0.46	0.02	0.02	0.06
0.28	1.10	0.19	0.027	0.021	0.000	0.49	0.18	0.09	0.27
0.28	1.10	0.19	0.027	0.021	0.000	0.49	0.18	0.09	0.27
0.28	1.09	0.21	0.028	0.017	0.000	0.49	0.17	0.12	0.26
0.27	1.09	0.20	0.022	0.024	0.000	0.48	0.12	0.12	0.37
0.27	1.09	0.20	0.022	0.024	0.000	0.48	0.12	0.12	0.37

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
NIT: 890932389-8
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi
Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: PUNTO DEL HIERRO R S A S
Dirección: CL 6 7 06 PIEDECUESTA
Teléfono: 6551594

Fecha Impresión 23/01/13
No. Remisión: 82561868
Página: 2 de 8

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2422081	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.10	0.19	0.024	0.015	0.000	0.48	0.09	0.11	0.20

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BDK2172414	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.010
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM2331325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.022
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234151C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.025
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234152G	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.025
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234155B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.025
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234156C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.025
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234157B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.025
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM2341587	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.000	0.009
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM134966N	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.000	0.013
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM135407R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.000	0.013
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM135407W	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.000	0.004
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM138113B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.020
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM229863A	NTC 2289 GR60			

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Ternium

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
NIT: 890932389-8
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: PUNTO DEL HIERRO R S A S
Dirección: CL 6 7 06 PIEDECUESTA
Teléfono: 6551594

Fecha Impresión 23/01/13
No. Remisión: 82561868
Página: 3 de 8

DATOS GENERALES / PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM229864A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.020
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2306253	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.027
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2360539	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.029
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2360570	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.029
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2422081	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.024

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción psi	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF UN	Relación RT/RF
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BDK2172414	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic		494.88		675.25	19.838	Aceptado	1.36	
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM2331325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic		462		669	17	Aceptado		1.45
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234151C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic		485		697	18	Aceptado		1.44
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234152G	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic		485		697	18	Aceptado		1.44
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234155B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic		485		697	18	Aceptado		1.44
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234156C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic		485		697	18	Aceptado		1.44
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234157B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic		485		697	18	Aceptado		1.44

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del Informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
NIT: 890932389-8
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi
Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: PUNTO DEL HIERRO R S A S
Dirección: CL 6 7 06 PIEDECUESTA
Teléfono: 6551594

Fecha Impresión: 23/01/13
No. Remisión: 82561868
Página: 4 de 8

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción psi	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF UN	Relación RT/RF
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM2341587	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic		485		697	18	Aceptado		1.44
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM134966N	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68708		91543		20	Aceptado		1.33
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM135407R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	70791		92092		18	Aceptado		1.30
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM135407W	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	70791		92092		18	Aceptado		1.30
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM138113B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68243		90155		18	Aceptado		1.32
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM229863A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68969		91587		18	Sin Grieta		1.33
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM229864A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68969		91587		18	Sin Grieta		1.33
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2306253	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71451		95818		18	Sin Grieta		1.34
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2360539	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	67177		93814		17	Sin Grieta		1.40
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2360570	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	67177		93814		17	Sin Grieta		1.40
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2422081	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	66735		92759		17	Sin Grieta		1.39

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS					
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Área Nominal mm2	Área Nominal Pulg.2	Angulo Resalte °	Carga Fluencia N	Carga Tracción N	Fecha Ensayo

Eivy Jerez.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 890932389-8
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi

INFORMACION GENERAL

Cliente: PUNTO DEL HIERRO R S A S
Dirección: CL 6 7 06 PIEDECUESTA
Teléfono: 6551594

Fecha Impresión 23/01/13
No. Remisión: 82561868
Página: 5 de 8

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS					
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Área Nominal mm2	Área Nominal Pulg.2	Angulo Resalte °	Carga Fluencia N	Carga Tracción N	Fecha Ensayo
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BDK2172414	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic			51.00			
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM2331325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	63.62		55	29380	42548	20221122
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234151C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	63.62		55	30882	44358	20221123
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234152G	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	63.62		55	30882	44358	20221123
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234155B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	63.62		55	30882	44358	20221123
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234156C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	63.62		55	30882	44358	20221123
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234157B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	63.62		55	30882	44358	20221123
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM2341587	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	63.62		55	30882	44358	20221123
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM134966N	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic		0.11	51			

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
NIT: 890932389-8
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi
Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: PUNTO DEL HIERRO R S A S
Dirección: CL 6 7 06 PIEDECUESTA
Teléfono: 6551594

Fecha Impresión 23/01/13
No. Remisión: 82561868

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS					
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Área Nominal mm2	Área Nominal Pulg.2	Angulo Resalte °	Carga Fluencia N	Carga Tracción N	Fecha Ensayo
										20221129
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM135407R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic		0.11	54			20221201
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM135407W	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic		0.11	54			20221201
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM138113B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic		0.11	55			20221124
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM229863A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic			52			
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM229864A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic			52			
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2306253	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic			51			
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2360539	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic		0.31	50			20221217
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2360570	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic		0.31	50			20221217
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2422081	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic		0.31	49			

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 890932389-8
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi

INFORMACION GENERAL

Cliente: PUNTO DEL HIERRO R.S A S
Dirección: CL 6 7 06 PIEDECUESTA
Teléfono: 6551594

Fecha Impresión 23/01/13
No. Remisión: 82561868
Página: 7 de 8

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Área Nominal mm2	Área Nominal Pulg.2	Angulo Resalte	Carga Fluencia N	Carga Tracción N	Fecha Ensayo
										20221216

DATOS GENERALES / PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Separación Extremos mm	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BDK2172414	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.240	5.795	0.518	0.445
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM2331325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.8	5.7	0.491	0.38
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234151C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.7	5.8	0.488	0.41
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234152G	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.7	5.8	0.488	0.41
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234155B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.7	5.8	0.488	0.41
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234156C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.7	5.8	0.488	0.41
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM234157B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.7	5.8	0.488	0.41
8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BTM2341587	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.7	5.8	0.488	0.41
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM134966N	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.4	6.2	0.563	0.50
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM135407R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.1	6.1	0.556	0.49

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 890932389-8
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi

INFORMACION GENERAL

Cliente: PUNTO DEL HIERRO R S A S
Dirección: CL 6 7 06 PIEDECUESTA
Teléfono: 6551594

Fecha Impresión 23/01/13
No. Remisión: 82561868
Página: 8 de 8

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Separacion Extremos mm	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM135407W	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.1	6.1	0.556	0.49
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM138113B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	6.2	0.550	0.51
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM229863A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	3.8	10.5	1.535	1.05
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM229864A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	3.8	10.5	1.535	1.05
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2306253	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	3.8	10.5	1.528	1.00
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2360539	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	3.9	10.5	1.543	0.81
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2360570	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	3.9	10.5	1.543	0.81
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2422081	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	3.9	10.6	1531.250	0.77

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 890932389-8
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi

INFORMACION GENERAL

Cliente: PUNTO DEL HIERRO R S A S
Dirección: CL 6 7 06 PIEDECUESTA
Teléfono: 6551594

Fecha Impresión 23/01/13
No. Remisión: 82561868
Página: 8 de 8

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Separación Extremos	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte
					mm	mm	Kg/m	mm
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM135407W	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.1	6.1	0.556	0.49
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTM138113B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	6.2	0.550	0.51
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM229863A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	3.8	10.5	1.535	1.05
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM229864A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	3.8	10.5	1.535	1.05
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2306253	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	3.8	10.5	1.528	1.00
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2360539	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	3.9	10.5	1.543	0.81
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2360570	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	3.9	10.5	1.543	0.81
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BTM2422081	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	3.9	10.6	1531.250	0.77

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

INFORME FINAL

BITACORA DE OBRA

Bitacora De Obra

Objeto: atención de emergencia conforme al decreto de calamidad publica No. 133 de 2022 y el plan de acción especifico en las obras del palacio municipal y otras edificaciones administrativas locales en el municipio de piedecuesta.

Contrato No: CO1.PCCNTR.4359763

Contratista: Estrucad Ingeniería y consultoria S.A.S

Fecha inicio: 16 enero de 2023

Fecha terminación: 21 abril de 2023

Fecha: 16 enero 2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra: residente, maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, demoledor electrico
Actividades realizadas:
- llegan los andamios, escaleras y herramienta menor
- se arman los andamios
- Se coloco malla para escombros y lona para proteger el piso del segundo nivel.
- Se protege con lona la zona de las "tumbas" para evitar daños
- Se realizo un hueco en la cubierta para poder subir
- Se comenzo con la demolición del antepecho

Observaciones: N/A

Director obra: GianCarlo Solano

Fecha: 17 enero 2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra: residente, maestro, 2 oficiales, 5 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, demoledor electrico
Actividades realizadas:
- Se retiraron las tejas de la cubierta
- Se continuo con la demolición del antepecho
- En la tarde se comenzo con la demolición del muro segundo nivel
- Se realizo limpieza y recolección de escombros
- Acopio y retiro de escombros por la volqueta

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo solano

Fecha: 18 enero 2023
Personal en obra: residente, maestro, 2 oficiales, 5 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, demoledor electrico
Actividades realizadas:
- Se demolio parte de la cubierta para aligerar cargas
- Se continua con la demolición del muro
- Se realizo limpieza del baño de la alcaldia y recolección de escombros
Observaciones: N/A

Director Obra: Giancarlo Solano

Fecha: 19 enero 2023
Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, 2 oficiales, 5 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, demoledor electrico, volqueta
Actividades realizadas:
- Se inicia con la charla medidas de seguridad
- Posteriormente se continua con la demolición del muro del segundo nivel
- Llego la volqueta y se procedio al apoyo y retiro de escombros.
- En la tarde se continua con la demolición del muro del segundo nivel y quedo casi terminado
- Se entra a la bóveda y se realizo limpieza
- Por ultimo se realizo la limpieza general
Observaciones: N/A

Director obra: GianCarlo Solano

Fecha: 20 enero 2023
Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, 2 oficiales, 6 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, demoledor electrico, volqueta
Actividades realizadas:
- Charla medidas de seguridad
- la volqueta llego desde las 7:00am se procedio al acopio y retiro de escombros
- Se continuo con la demolición del muro segundo piso
- Vino personal de Tic para revisar el sistema de video y conexiones
- la volqueta volvio a las 11 para un segundo viaje
- En la tarde se termino de demoler completamente el muro del segundo piso
- Se desmonto la escalera del cuarto del primer piso
- Se realizo limpieza
Observaciones: N/A

Director Obra: Giancarlo Solano

Fecha: 21 enero 2023
Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, 2 oficiales, 6 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, demoledor electrico, volqueta, pul.dor
Actividades realizadas:
- Charla medidas seguridad
- llego la volqueta 7am y se realizo acopio y retiro de escombros
- Se desmonto el mezanin del cuarto del primer piso
- Se empezo con la demolición del muro primer piso
- limpieza de las areas comunes
observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

006

Fecha: 22 enero 2023
* Los domingos no se trabaja *

Fecha: 23 enero 2023
Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, 4 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, demoledor, pulidor, volqueta
Actividades realizadas:
- Se inicia el día con la charla medidas de seguridad
- Llego la volqueta y se procedio al acopio y retiro de escombros.
- Posteriormente se demolio el mesón del cuarto del segundo piso
- En la tarde se continuo con la demolicion del muro primer piso
- Se instalo un plastico para proteger las cuartas de cualquier lluvia
- Se realizo la respectiva limpieza a las áreas comunes.

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 24 enero 2023
Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, demoledor, pulidor, volqueta
Actividades realizadas
- Se dio inicio con la charla de medidas de seguridad
- Llego la volqueta a las 8:am y se procedio con el acopio y retiro de escombros
- Se continuo con la demolición del muro del primer piso
- Por ultimo se realizo la limpieza de áreas comunes

Observaciones N/A

Director Obra: Giancarlo Solano

Fecha: 25 enero 2023
Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, 3 ayudantes, oficial
Maquinaria: herramienta menor, demoledor, pulidor, volqueta
Actividades realizadas:
- Charla diaria de seguridad
- Llego la volqueta a las 7:30am se realizo acopio y retiro de escombros
- Se termino de demoler el muro del primer piso
- Se demolio la zapata del nivel 0
- Volvio la volqueta para un segundo viaje
- Se realizo limpieza de las areas comunes
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 26 enero 2023
Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, 3 ayudantes, oficial
Maquinaria: herramienta menor, demoledor, pulidor, volqueta
Actividades realizadas:
- charla diaria de seguridad
- Se inicio con la excavacion para la zapata
- Llego la volqueta para retiro y acopio de escombros
- Se comenzo con la figuracion del acero
- Se Finaliza con la limpieza.
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

008

Enero 27 2023

Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, demoledor, pulidor, pulidor estatico
Actividades realizadas
- Charla diaria
- Se continua con la excavación manual para la zapata
- Se continua con la Fundida Figuración del hierro
- Se realizo limpieza.
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo solano

Fecha: Enero 28 2023

Estado del clima: soleado
Personal en obra residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, demoledor
Actividades realizadas
- Charla diaria
- Se continua con la excavación de la zapata
- Se continua con la Figuración del hierro
- Se realizo limpieza
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 29 enero 2023
* los domingos no se trabaja *

Fecha: 30 enero 2025

Estado del dima soleado
Personal en obra: residente, maestro, oficial, 4 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, polidora, volqueta
Actividades realizadas:
- Se termino con la excavación manual
- Se prepara el concreto pobre para el sobre cimiento
- Llego la volqueta y se realizo retiro de escombros
- Se continuo con la figuración del acero
- Limpieza general
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 31 enero 2025

Estado del clima soleado
Personal en obra residente, maestro, oficial, 4 ayudantes
Maquinaria herramienta menor
Actividades realizadas:
- Se inicio montando la pantilla para la zapata
- Luego se armo el acero para las columnas pero solo la parte que va dentro de la pantilla
- Limpieza general
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 01 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, oficial, 4 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, mixer concreto, pulidor
Actividades realizadas:
- Se termino con el armado de la parrilla de la zapata y la parte inicial de las columnas
- a las 10am llego la mixer con el concreto para la zapata 3000PSI 3/4" de 6" +/- 1" de la planta ACROSS
- Se procedio con la Fundida
- A las 11:40 se termino la Fundida
- En la tarde se continuo con el Figurado para las columnas
- Aseo y limpieza
Observaciones: N/A

Director Obra: Giancarlo Solano

Fecha: 02 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, oficial, 5 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, pulidor, volqueta, mezclador
Actividades realizadas:
- Se inicio el dia con la charla de seguridad y depolicion de piso
- Posteriormente se continuo con el armado de las dos columnas y sus respectivas Formaletas
- En la tarde llego la volqueta para realizar el retiro de escombros
- Se realizo la Fundida de las dos columnas con el concreto preparado en obra, este se termino a las 5:10 de la tarde
- Posteriormente se realizo la limpieza del lugar

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha 03 Febrero 2023

Estado del clima soleado
Personal en obra residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Maquinaria herramienta menor
Actividades realizadas:
- Se inicio con la charla diaria
- Posteriormente se continuo con el armado de columnas
- En la tarde llego el material para la mamposteria y se realizo el respectivo descargue.
- Se finalizo la tarde con la limpieza.

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha 04 Febrero 2023

Estado del clima: soleado.
Personal en obra residente, maestro, oficial, 3 ayudantes.
Actividades realizadas:
- Se comenzo con el armado de la viga del segundo nivel
- Simultaneamente se pego la mamposteria h-10 del primer nivel
- Aseo y limpieza

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 5 Febrero 2023
* los domingos no se trabaja *

Fecha. 6 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Maquinaria. herramienta menor, Formaletas
Actividades realizadas:
- Se inicio con la charla de medidas de seguridad
- Se termino con el armado de la viga segundo nivel y se procedio a montarla y amarrarla
- Se inicio con el armado de las Formaletas
- Se Finalizo con el aseo.
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 7 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Maquinaria. herramienta menor, mezclador, Vibrador
Actividades realizadas
- Se inicio con la charla de medidas de seguridad
- en la mañana se termino de montar y adecuar la Formaleta para la viga.
- en la tarde se procedio a Fundir el concreto con la mezcladora para la viga segundo nivel, esta actividad se termino a las 4pm
- Por ultimo se realizo el descargue de arena de 5/8" y se hizo el aseo general

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 8 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor
Actividades realizadas:
- Se inicio con la charla medidas de seguridad
- Posteriormente se continuo con el armado de las columnas
- Se Figuro el hierro de estribos 3/8"
- Se aplico mortero de nivelacion en el muro debajo del cafetin
- Se finaliza con aseo y limpieza

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 9 Febrero 2023

Estado del clima:
Personal en obra: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, mezcladora, vibrador
Actividades realizadas
- Se inicio con la charla medidas de seguridad
- Se inicio con la Figuracion del aros #6 para la viga nivel 3
- en la tarde se realiza la Fundida de la continuacion de las columnas, hasta llegar al nivel 3
- Se tomaron las respectivas muestras de concreto preparado

en obra para llevarlas a ensayar
- La Fundida terminado a las 2:50 pm
- Posteriormente se continuo con la Figuracion del acero
- Se Finalizo con el aseo y limpieza

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 10 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor
Actividades realizadas:
- Se inicio el dia con la charla medida de seguridad
- Se procedio a marcar los cilindros para el ensayo de concreto
- Se inicio la mampostería del segundo nivel hasta llegar al nivel 3 con ladrillo #-10
- Se continuo con el armado de la viga nivel 3
- Se Finalizo con aseo y limpieza

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 11 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se continuo con el armado de la viga nivel 3 y su Figura con del acero
- Se Finalizo con aseo

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 12 Febrero 2023

* Los domingos no se trabaja *

Fecha: 13 Febrero 2023

Estado del clima: nublado
Personal en obra: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor
Actividades realizadas:
- Se inicia con la charla medidas de seguridad
- Se continuo con el armado de la viga nivel 3
- Se comenzo con el encofrado de la viga nivel 3
- Se inicio con la figuracion de los estribos # de la columneta nivel 3
- Se finaliza con aseo y limpieza

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 14 Febrero 2023

Estado del clima soleado
Personal en obra residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, mezcladora, vibrador
Actividades realizadas.
- Se inicio con la charla medidas de seguridad
- Se termino el encofrado de la viga nivel 3
- En la tarde "2pm" se Fundio el concreto de la viga

nivel 6 y se termina a las 4:30pm
- también se toma la muestra de concreto para su respectivo ensayo
- la tarde finaliza con el descargue de bultos de arena y aseo general
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 15 Febrero 2023

Estado del clima: nublado
personal en obra: residente, maestro, oficial, 5 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor
Actividades realizadas:
- Se inicia el día con la charla de medidas de seguridad
- Se descarga fraviga del tercer nivel
- Se marcaron los cilindros de prueba
- Se continua con el armado de la columneta 3 n.el
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 16 Febrero 2023

Estado del clima: nublado
personal en obra: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor
Actividades realizadas:
- Se inicia el día con la charla medidas seguridad
- Se marcaron los puntos del sistema electrico del primer piso
- Se lleva a fallar el cilindro de la columna "7 días después"

- Se continuo con el armado de las columnas tercer nivel
- Se finalizo con aseo y limpieza.

Observaciones: N.A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha 17 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, oficial, 4 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicio el dia con la charla de medidas seguridad
- Se enfierraron las columnas tercer nivel
- En la tarde se fundieron la columneta y la columna del eje B y se termino esta actividad a las 6pm
- Se finalizo con aseo y limpieza

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha. 18 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Personal en obra: residente, maestro, oficial, 4 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor
Actividades realizadas:
- Se inicio con la charla de seguridad
- Se desencofraron las dos columnas
- Se aplico mortero en la zona de las fumbas
- Se realizo aseo y limpieza

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 19 Febrero 2023
*los domingos no se trabajan

Fecha: 20 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria en obra: herramienta menor
Personal: residente, maestro, oficial, 4 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicio el dia con la charla medidas de seguridad
- Se inicio el armado de la viga del quinto nivel
- Se finalizo con aseo y limpieza
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Salano

Fecha: 21 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor, mezcladora, vibrador
Personal: residente, maestro, oficial, 4 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicio el dia con la charla medidas de seguridad
- Posteriormente se friso el muro del primer piso
- en la tarde se armo el encofrado de la viga quinto nivel que va en el capeton.
- Por ultimo se fundio la viga desde las 3pm hasta las 6pm.
- Se tomo la muestra para el respectivo ensayo
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Salano

Fecha: 22 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor
Personal: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicio el dia con la respectiva charla
- Se friso el muro del primer piso segundo nivel
- Se descargo material, arena, cemento, hierro
- Se finalizo el dia con aseo.
Observaciones: N/A

Director obra Giancarlo Solano

Fecha: 23 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria herramienta menor
Personal en obra: residente, maestro, 3 ayudantes
- Se inicio el dia con la charla medidas de seguridad
- Se figuraron los estribos para la columna del segundo piso
- Se encofro parte de la columna
- Se armo parte de la columna
- al finalizar se descargo material
- Se terminos con aseo y limpieza.

Director obra Giancarlo Solano

Fecha: 24 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor, vibrador manual
Personal en obra: residente, maestro, 5 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicio el dia con la charla medidas de seguridad
- Se termino de armar la columna del segundo nivel
- Se termino de encofrar
- a las 2pm se inicio con la fundida del concreto preparado en obra y se termino esta actividad a las 4pm
- Se tomo la muestra para el ensayo de concreto
- Se finalizo con aseo y limpieza
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 25 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor
Personal residente, maestro, 4 ayudantes
Actividades realizadas:
- Charla medidas seguridad
- Se descargo material arena, cemento, hierro
- Se hizo un aseo general
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 26 Febrero 2023
Los domingos no se trabaja

Fecha: 27 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor
Personal en obra: residente, maestro, 4 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicia con la charla y ostramiento del personal
- Se procede con la desencofrada de las columnas
- Se arman los andamios y el encofrado de la parte inferior de la viga del último nivel (3)
- Se finaliza con el aseo y limpieza
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 28 Febrero 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor
Personal en obra: residente, maestro, 4 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicia con la charla medidas seguridad
- Se inicia con el armado de la viga último nivel
- Se quita una parte de la cubierta para el correcto armado de la viga
- Se figura el acero para la viga
- Llega la volqueta a recoger los escombros a las 3 pm
- Se finaliza actividades a las 4:40 pm
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 1 marzo 2023

Estado del clima: soleado
Personal: residente, maestro, 4 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor
Actividades realizadas:
- Charla medidas seguridad
- Se termino de armar la viga del último nivel
- Se empezo a construir el antepecho que va en el cafetin con ladrillo H-15
- Se empezo a encofrar la viga.
- Se Finalizo con aseo y limpieza.
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 2 marzo 2023

Estado del clima: soleado
Personal: residente, maestro, 4 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, vibrador, mezcladora
Actividades realizadas:
- Charla medidas seguridad
- Se termino de encofrar la viga nivel 5, de la oficina
- A las 10am se empezo a fundir la viga con concreto preparado en obra, esta actividad termino a las 3pm
- Se tomaron las muestras para la viga, para su respectivo ensayo
- Por ultimo se descargaron los ladrillos H-10 y H-15
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo solano

Fecha: 3 marzo 2023

Estado del clima soleado
Personal: residente, maestro, 4 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor
Actividades realizadas
- Charla de seguridad
- Se desencofro la viga N-5 de la oficina
- Se trajo el tubo para el desagüe que sale del techo
- Se continuaron pegando los ladrillos del antepecho cafetin
- Se Finalizo el dia con aseo y limpieza
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Salazar

Fecha: 4 marzo 2023

Estado del clima:
Personal: residente, maestro 4 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor
Actividades realizadas
- Charla de seguridad
- Se continuo con el pegado de la mamposteria del cafetin segundo campo para una columneta y se inicio con la mamposteria del antepecho de la oficina secretaria.
- Se Finalizo con aseo y limpieza
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo salazar

Fecha: 5 marzo 2023
* los domingos no se trabajara

Fecha: 6 marzo 2023

Estado del clima: Nublado
Maquinaria herramienta menor
Personal: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades realizadas:
- Charla de seguridad diaria
- Se continuo con la mampostería del antepecho y se fundió la columneta que va dentro de la mampostería
- Se descargo la arena que llego a la obra
- Se finaliza con aseo y limpieza
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 7 marzo 2023

Estado del clima: nublado
Maquinaria: herramienta menor
Personal: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades realizadas:
- Charla medidas seguridad
- Se continuo con la mampostería del antepecho oficina secretario y se encofro la columneta que va en la mitad
- Se procedo a fundir la columneta
- Se empezo a armar la mampostería de la pared del cafetin segundo piso con ladrillo V-15
- Se finaliza con aseo y limpieza.
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha. 8 marzo 2023

Estado del clima: nublado
Maquinaria: herramienta menor
Personal: residente, maestro oficial, 2 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicia con la charla medidas de seguridad
- Se arma la viga que va al finalizar el anteperho y se arma
- Posteriormente se fundio la viga
- en la tarde se arma la viga que va dentro de la mamposteria del cafetin
- Se arma la formaleta de la viga y se fundio con concreto preparado en obra
- Se finalizo con aseo y limpieza

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo solano

Fecha: 9 marzo 2023

Estado del clima: Nuboso
Maquinaria: herramienta menor
Personal: residente, maestro, oficial, 2 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicio la charla medidas seguridad
- Se desencofro la viga del anteperho y la intermedio de la pared del cafetin
- Se empezo con la construccion del muro tipo bloquetas del segundo piso columna del cafetin
- Se finalizo con aseo.

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Marzo 10 2023 (Fecha)

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor
Personal: residente, maestro, oFical, 2 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicio con la charla diaria medidas de seguridad
- Se continuo con la mampostetria H-15 del muro del cafetin que va despues de la viga intermedia.
- Se procedio a desencofrar la viga nivel 5
- Se friso el antepecho de la oficina secretario
- Se instalo el bajante de agua lluvia PVC 4"
- Se termino con aseo y limpieza.

Observaciones: N/A

Director obra: Giovanny Solano

Fecha: 11 marzo 2023

Estado del clima: Nuboso
Maquinaria: herramienta menor
Personal: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicio el dia con la charla diaria
- Se termino la mampostetria H-15 tal cafetin
- Se instalo con cableado y tuberia para los tomas electricos que van en el cafetin
- Se Finalizo con aseo y limpieza

Director obra: Giovanny Solano

Fecha. 12 marzo 2023
Domingo no se trabajo

Fecha: 13 marzo 2023

Estado del clima: lluvioso
Maquinaria: herramienta menor
Personal: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicio el dia con la charla medidas de seguridad
- Se inicio con la mamposteria de la oficina del secretario H-15
- Se armo la viga que va dentro de la mamposteria, se trajeron las vigas en madera para la cubierta
- Se taparon los espacios libres con lona debido a las fuertes lluvias.

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 14 marzo 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor
Personal: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicio el dia con la charla medida de seguridad
- Se friso el muro del cafetin segundo piso
- Se limpio parte de la cubierta para armar las vigas (viguetas) que van en el ultimo nivel sobre las columnas
- se Fundio la viga intermedia de la oficina del secretario
- Se realizo aseo y limpieza.

Observaciones: debido a las lluvias se cobro plastico en la oficina del banco

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha. 15 marzo 2023

Estado del clima. lluvioso
Maquinaria: herramienta menor
Personal. residente, maestro, oficial, 2 ayudantes
Actividades realizadas.
- Se inicio con la charla medidas de seguridad
- Se desencofro la viga intermedia de la oficina secretario
- Se armaron las tres viguetas que van sobre las paredes del ultimo nivel
- Se encofro la vigueta lateral sobre el cafetin
- Se Fundio esa vigueta
- Se Finalizo con aseo y limpieza
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha. 16 marzo 2023

Estado del clima nublado
Maquinaria: herramienta menor
Personal residente, maestro oficial, 2 ayudantes
Actividades realizadas.
- Se inicio con la charla diaria
- Se instalaron las dos viguetas restantes en el ultimo nivel entre la pared del cafetin y secretario, y en la pared lateral de la Fachada.
- Se continuo con la mamposteria H-15 de la oficina secretario
- Se encofraron las dos viguetas del ultimo nivel
- Se Finalizo con aseo y limpieza

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha 17 marzo 2023

Estado del clima: nublado
Maquinaria: herramienta menor
Personal residente maestro, oficial, 2 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicio con la charla diaria medidas de seguridad
- Se termino la mamposteria H-15 de la oficina del secretario
- Se Fundieron las dos viguetas del ultimo nivel con concreto preparado en obra
- Se Finalizo con aseo y limpieza.
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo solano

Fecha: 18 marzo 2023

Estado del clima: lluvioso
Maquinaria: herramienta menor
Personal residente, maestro, oficial, 2 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se descimbraron las dos viguetas del ultimo nivel
- Se descargo la arena que llego a la obra.
- Se Finalizo con aseo.
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Domingo 19 marzo 2023 y lunes 20 marzo 2023 (Festivo)
no se trabajo

Fecha: 21 marzo 2023

Estado del clima soleado
Maquinaria herramienta menor
Personal: residente, maestro, oficial, 2 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicio el dia con la respectiva charla de seguridad
- Se desintalaron las ultimas 3 lamparas que se encontraban en las oficinas y en el pasillo del segundo piso
- Se hizo la regata electrica para el cafetin del segundo piso, ademas se Friso
- Llego a la obra la canal agua lluvias en lamina galvanizada, se descargaron
- Se Finalizo con aseo y limpieza.

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 22 marzo 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria herramienta menor
Personal: residente, maestro oficial, 2 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicio el dia con la respectiva charla de seguridad
- Se desintalo el canal de agua lluvia que estaba en la cubierta.
- Se limpio y se quito el excedente de pegante y restos para que la superficie quedara limpia
- Se instalo el nuevo canal de agua lluvia en lamina galvanizada
- Se Finaliza con aseo y limpieza

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 23 marzo 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor
Personal: residente maestro, oficial, 2 ayudantes
- Se inicio con la charla medidas de seguridad
- Se fijo el canal de aguallluvia con mortero
- Se termino la alfajia de la cubierta.
-Se finalizo con aseo y limpieza
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha 24 marzo 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor
Personal: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se inicio el dia con la charla medidas de seguridad
- Se descargo el material para el cielo raso primer piso (drywall, perfiles, masilla)
- Se empezo a instalar el cielo raso en el prmer piso en la parte inferior del mesanni
- Se empezo armar el encofrado para el meson que van en el cafeteria del segundo piso
-Se finalizo con aseo y limpieza
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha. 25 marzo 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor
Personal en obra: residente, maestro, oficial, 2 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se Figuro el hierro para reforzar el mesón del cafeten
- Se armo el hierro y se Fundio el mesón con concreto realizado en obra.
- Se continuo con la instación del drywall del techo del primer piso.
- Se Finalizo con aseo y limpieza.

Observaciones: N/A

Director obra; Giancarlo Solano

Domingo 26 marzo 2023
* no se trabaja *

Fecha 27 marzo 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor
Personal en obra. residente, maestro oficial, 3 ayudantes
Actividades realizadas
- Se inicio con la charla diaria de seguridad
- Se instalo la acometida del primer piso "Oficina turismo"
- en la tarde se aplico mortero de nivelación para la oficina de turismo
- Se Finalizo con aseo y limpieza.

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 28 marzo 2023

Estado del clima: Soleado
Maquinaria: herramienta menor
Personal en obra: residente, maestra, oficial, 3 ayudantes
Actividades realizadas:
- Charla diaria medidas de seguridad
- Se aplico el antepiso con malla electrosoldada para la oficina de tesoreria
- Se colocó la malla para el canal de aguas lluvias
- Se instalaron los puntos electricos de la oficina secretaria segundo piso
- Se finalizo con aseo y limpieza.

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 29 marzo 2023

Estado del clima: Soleado
Maquinaria: herramienta menor, andamios.
Personal en obra: residente, maestra, oficial, 5 ayudantes
Actividades realizadas
- Charla diaria medidas de seguridad
- Llego la ceramica rekona para el enchape primer piso
- Se empezo a instalar el enchape
- Se estucaron las paredes del primer piso
- Se empezo a desmontar la que queda de teja de barro para la cubierta

Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 30 marzo 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor, andamios
Personal: residente, maestro, oficial, 5 ayudantes
Actividades realizadas:
- Charla diaria medidas de seguridad
- Se continuo con el desmonte de la teja de barro
- Se termino de enchapar el primer piso
- Se pintaron las paredes del primer piso "las que van al lado del mezzanine"
- Se finalizo con aseo y limpieza
Observaciones: N/A

Director obra: Gioccarlo solano

Fecha: 31 marzo 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor, andamios
Personal: residente, maestro, oficial, 5 ayudantes
Actividades realizadas
- Charla diaria medidas de seguridad
- Se empezo a desmontar la estructura (viga, machembrado) de la cubierta
- Se instalaron los tomas electricos de la oficina primer piso
- Se instalo la canaleta plastica para guardar los cables de la oficina primer piso y se instalaron las 4 luminarias
- Se pinto la puerta de la oficina turismo y las internas tambien
- Se finalizo con aseo y limpieza
Observaciones: se entrego parcialmente oficina turismo.

Director obra: Gioccarlo Solano

Fecha: 1 abril 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor, andamios.
Personal: residente, maestro, oficial, 5 ayudantes
Actividades realizadas
- Charla diaria
- Se termino de pintar el piso del mezanine de la oficina turismo y los ultimos retoques de las paredes
- Se termino de desmontar la mitad de la estructura de la cubierta
- Se solicitan dos vigas en madera maki de 3mt de largas.
- Se tapa con un plastico por si llueve.
Observaciones: N/A

Director obra: Gianpaolo Solano
Domingo 2 abril 2023
no se trabajo

Fecha: 3 abril 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor, andamios.
Personal: residente, maestro, oficial, 5 ayudantes
Actividades realizadas:
-Charla diaria medidas seguridad
- Se montaron los listones en madera para la mitad de la cubierta
- Se empezo a instalar el machimbre
- Se aplico el ginato en el meson de la cocina para dar el acabado
- Terminado el machimbre, se coloco el manto asfaltico que se pega con gas
Observaciones: N/A

Director obra: Gianpaolo Solano

Fecha: 4 abril 2023

Estado del clima: soleado
Personal: residente, maestro oficial, 6 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, andamios.
Actividades realizadas
- Se inicio con la charla diaria
- Se desmonto la otra mitad de la estructura de la volsenta
- Se Friso el muro de la oficina secretario segundo piso
- En la tarde llego la volgueta para retirar los escombros.
- Se tapo con plastico la cubierta
- Se Finalizo con aseo
Observaciones: N/A

Director obra: Gioovanny Solano

Fecha. 5 abril 2023

Estado del clima: soleado
Personal: residente, maestro oficial, 6 ayudantes.
Maquinaria: herramienta menor, andamios
Actividades realizadas:
- Se inicio con la charla medidas de seguridad
- Se instalaron los listones de madera, se instalo el machimbre y se coloco el manto asfaltico (se pego con gas).
- Se tapo con plastico la cubierta.
- Se Finalizo con aseo y limpieza.
Observaciones: N/A

Director obra: Gioovanny Solano

Semana Santa
* 6 al 9 de abril 2023 *

Fecha: 10 abril 2023

Estado del clima: soleado
Personal: residente, maestro, oficial, 6 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, andamios.
Actividades realizadas:
- Se inicio con la charla diaria.
- Se comenzo a subir la teja de barro y se pego con mortero
- Se inicio con el resane de algunas paredes del segundo piso
- Se finalizo con aseo
Observaciones: N/A

Director obra: Gonzalo Solano

Fecha: 11 abril 2023

Estado del clima: soleado
Personal: residente, maestro, oficial, 6 ayudantes
Maquinaria: herramienta menor, andamios
Actividades realizadas
- Se inicio con la charla medidas de seguridad
- Se continuo con la instalación de la teja para la cubierta
- Se inicio con mamposteria en la parte final de las paredes para tapar la espacios de la cubierta
- Se finalizo con limpieza.
Observaciones: N/A

Director obra: Gonzalo Solano

038

Fecha: 12 abril 2023

Estado del clima: Soleado
Maquinaria: herramienta menor, andamios.
Personal: residente, maestro, oficial, 6 ayudantes
Actividades realizadas
- Charla diaria de seguridad
- Se termino con la instalacion de la cubierta en teja de barro
- Se termino con la mamposteria de los espacios de la cubierta del segundo piso
- Se Finalizo con aseo

Director obra: Giancarlo Solano

Fecha: 13 abril 2023

Estado del clima: Soleado
Maquinaria: herramienta menor, andamios
Personal: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades realizadas:
- Charla diaria de seguridad
- Se instalaron los andamios en la parte del lementero para frisar el exterior del muro
- Se inicio a frisar la parte exterior del muro
- Se instalo el punto sanitario e hidraulico del aseo
- Se Finalizo con aseo

Director obra: Giancarlo solano

Fecha: 14 abril 2023

Estado del clima: soleado


Maquinaria: herramienta menor, andamios.
Personal: residente, maestro, oficial, 4 ayudantes
Actividades realizadas
-Charla diaria
-Se continuo con el Friso del muro exterior
-Se descargo la ceramica y el piso en madera
-Se Frisaron las paredes de las oficinas.
-Se Finalizo con aseo
Observaciones: N/A



Director: Giancarlo solano

Fecha 15 abril 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor, andamios.
Personal: residente, maestro, oficial, 5 ayudantes.
Actividades realizadas:
-Charla diaria.
-Se termino de Frisar el muro exterior
-Se instalo el enchape del cafetin segundo piso
-Se comenzo a pintar las paredes del segundo piso
-Se Finalizo con aseo.



Director: Giancarlo solano

Fecha: 16 abril 2023

los domingos no se trabaja

Fecha: 17 abril 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor, andamios.
Personal: residente, maestro, oficial, 4 ayudantes.
Actividades realizadas:
-Charla diaria
-Se inicia con la pintura del muro exterior
-Se continuo con la pintura de las paredes.
- Se inicio con la instalación de las luminarias segundo piso
-Se finaliza con aseo.

Director: Giancarlo Solano

Fecha: 18 abril 2023

Estado del clima: Soleado
Maquinaria: herramienta menor, andamios.
Personal residente, maestro, oficial, 4 ayudantes.
Actividades realizadas
-Charla diaria
- Se termino con la pintura del muro exterior
- Se pintala pared exterior del cafetin
- Se terminaron de instalar las luminarias.
- Se comenzo instalar el piso en madera de la oficina secretaria.
- Se finaliza con aseo.
Observaciones: N/A

Director: Giancarlo solano

Fechas 19 abril 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor, andamios
Personal: residente, maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades realizadas:
- Charla diaria
- Se termino de instalar el piso en maceta y el guardaescoba
- Se pintaron las puertas y las ventanas de maceta del segundo piso
- Se aplico laca al machimbre
- Se finalizo con aseo
Observaciones: N/A

Director obra: Giancarlo solano

Fecha: 20 abril 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta menor, andamios
Personal: residente, maestro, oficial, 2 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se instalo la canaleta plastica del cableado segundo piso
- Se instalaron los tomas de los puntos electricos
- Se limpio la fachada del palacio municipal
- Se pintaron los balcones internas del segundo piso
- Se instalaron los andamios para pintar los paredes primer y segundo piso.

Director obra: Giancarlo solano

042

Fecha: 21 abril 2023

Estado del clima: soleado
Maquinaria: herramienta manual, andamios
Personal: residente, maestro, oficial, 2 ayudantes
Actividades realizadas:
- Se terminaron de pintar el pasillo primer y segundo piso
- Se realizo un aseo completo a todo el segundo piso, se limpio, canaletas, ventanas, baños, pasillo, oficinas.
- Se pinto el quardaescobas.
- Se finalizaron todas las actividades del palacio municipal

Director obra: Giancarlo solano

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

INFORME FINAL

ENSAYO A COMPRESIÓN DEL CONCRETO

Construsuelos de Colombia S.A.S

NIT.804,015,242-8

FECHA:	18/03/2021
CODIGO:	PP06-13-R04
REVISIO	4

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO DE HORMIGON INV. E-410-13 (NORMA ICONTEC 673)

Capping de Neopreno de acuerdo a las Normas ASTM C-1231-93 y AASHTO T22-851

OBRA : ALCALDIA DE PIEDECUESTA





CONTRATISTA : MARDI CONSTRUCCIONES

LABORATORISTA : DIEGO OCHOA C. COD.: 100

Altura: 20 cm. Diámetro: 10,00 cm. Area : 78,54 cm²

NO.	FECHA TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (Dias)	SITIO TOMA	CARGA ESPERADA	Area Total Cm2	Carga KN	Carga Kilos	Efzo Kg/cm2 Sección Total	PSI	MPS	TIPO FALLA
1	09/02/23	29/03/23	28	ELEMENTO 1	3000	78,54	198,76	20267,95	258,06	3.662	25,29	2
2	09/02/23	29/03/23	28		3000	78,54	210,84	21499,78	273,74	3.884	26,83	5
1	14/02/23	29/03/23	28	V-3N	3000	78,54	198,02	20192,50	257,10	3.648	25,20	5
2	14/02/23	29/03/23	28		3000	78,54	195,65	19950,82	254,02	3.605	24,90	5
1	21/02/23	29/03/23	28	V5-N5	3000	78,54	164,43	16767,26	213,49	3.029	20,92	5
2	21/02/23	29/03/23	28		3000	78,54	165,43	16869,23	214,79	3.048	21,05	3
1	24/02/23	29/03/23	28	C-N3	3000	78,54	98,66	10060,56	128,09	3.020	12,55	5
2	24/02/23	29/03/23	28		3000	78,54	99,45	10141,12	129,12	3.010	12,65	5
1	02/03/23	30/03/23	28	V-SNDF	3000	78,54	42,85	4369,50	55,63	3.100	5,45	5

OBSERVACIONES: MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.

CONO (A) TIPO 1	CONO Y HENDEDURA (B) TIPO 2	CONO Y CORTE (C) TIPO 3	CORTE (D) TIPO 4	COLUMNAR (E) TIPO 5	COLUMNAR (E) TIPO 6
					
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de de 1 puig (25 mm)	Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo	Fisuras verticales encolumnadas a través de ambos extremos, conos no bien formados	Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos; golpee suavemente con un martillo para distinguirla del tipo 1	Fracturas en los lados en las partes superior o inferior (ocurre comunmente con tapas no adhendas)	Similar al Tipo 5, pero el extremo del cilindro es puntiagudo

Mary Calderón J.
ELABORÓ:

Fanny L. Ramirez S.
REVISÓ:

Construsuelos de Colombia S.A.S
NIT. 804.015.242-8
Ing. Miguel Angel Camargo J.
APROBÓ

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

ACTA DE COMITÉ N°01

Reunión dirigida por: Giancarlo Solano Lobo (director de obra)

Lugar de reunión: Palacio Municipal Piedecuesta (obra)	**Fecha:** 27/02/2023	**Hora:** 10:30 am

Objetivos de la reunión: - Dar a conocer la necesidad de aumentar las dimensiones de la cubierta. - Dar a conocer la necesidad de agregar un nuevo ítem llamado acometida eléctrica.
Temas: - Cubierta - Acometida eléctrica
Comentarios / Observaciones: - N/A

Desarrollo del comité:

Se inicia el comité con el recorrido por la obra exactamente en el segundo piso donde se encuentra la cubierta, el subcontratista con la residente de obra presentan la necesidad aumentar el desmonte de la cubierta debido a las condiciones de deterioro en las cuales se encuentra (maderas en alto estado de descomposición, goteras) además se analizó el riesgo estructural de realizar cortes y uniones en la estructura de la cubierta.

Posteriormente, se hizo el recorrido en el primer piso el cual corresponde a la oficina de turismo, este cuenta con una acometida eléctrica por fuera del piso y por medidas de seguridad de las personas que trabajan en la oficina es necesario que esta quede por dentro del piso, ya que las líneas trifásicas nunca van por fuera o a la vista, además la residente hizo énfasis en que los cables tenían uniones provocando posibles cortos.




Dicho lo anterior el director de obra ve necesario remitir a la interventoría un acta modificatoria donde se expresen estas sugerencias y se garantice la continuación de la obra.

Compromisos:

N°	COMPROMISO	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA DE ENTREGA
1	ACTA MODIFICATORIA 1	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	07/03/2023

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

Asistentes:

N°	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	GIANCARLO SOLANO LOBO	DIRECTOR	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	
2	KATHERINE HOYOS TORRES	RESIDENTE	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	
3	EDER MARTINEZ PALACIO	SUBCONTRATISTA	MARDI CONSTRUCCIONES S.A.S	

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES


CONTRATISTA: ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133"DE 2022 Y a PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRATEDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

DESGLOSE DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	1.1	Localizacion y replanteo					GBL
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	GBL
1	Localización primer y segundo piso				1,00			1,00
2								
3								
4								
6								
7								
							TOTALES	1,00

LAYOUT Y/O REGISTRO








OBSERVACIONES		
	Cantidad total	1,00
	Cantidad cobrada acta recibo final	1,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	1.2	Cerramiento en tela polipropileno					ML
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	ML
1	Cerramiento tela polipropileno pasillo segundo piso	7,00			1,00			7,00
2	cerramiento tela polipropileno bobedas	15,00			1,00			15,00
3								
4								
5								
6								
							TOTALES	22,00

LAYOUT Y/O REGISTRO








OBSERVACIONES		
	Cantidad total	22,00
	Cantidad cobrada acta recibo final	22,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	1.3	Demolicion muro en tapia de 80 cm de espesor					M2
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Demolición muro segundo piso oficina secretario	10,33	4,90		1,00			50,62
2	Demolición muro primer piso	6,10	6,20		1,00			37,82
3								
							TOTALES	88,44

LAYOUT Y/O REGISTRO








OBSERVACIONES		
	Cantidad total	88,44
	Cantidad cobrada acta recibo final	88,44

ITEM	DESCRIPCIÓN	1.4	Desmonte de cubierta en teja de barro existente					M2
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Cubierta segundo piso	11,57	13,90		1,00			160,82
2	Pendiente						0,40	64,33
3								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	225,15

LAYOUT Y/O REGISTRO






OBSERVACIONES		
	Cantidad Total	225,15
	Cantidad cobrada acta recibo final	225,15

ITEM	DESCRIPCIÓN	1.5	Demolicion en meson de concreto					ML
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	ML
1	Demolición meson segundo piso cafeteria	4,90			1,00			4,90
2								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	4,90

LAYOUT Y/O REGISTRO








OBSERVACIONES		
	Cantidad Total	4,90
	Cantidad cobrada acta recibo final	4,90

ITEM	DESCRIPCIÓN	1.6	Desmonte de cielo raso en PVC, inc. Retiro					M2
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Desmonte cielo raso PVC oficina secretario segundo piso	6,10	4,78		1,00			29,16
2								
3								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	29,16

LAYOUT Y/O REGISTRO









OBSERVACIONES		
	Cantidad Total	29,16
	Cantidad cobrada acta recibo final	29,16



ITEM	DESCRIPCIÓN	1.7	Desmonte de cielo raso en drywall, inc. Retiro					M2
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Desmonte cielo raso drywall primer piso oficina turismo	6,47	3,24		1,00			20,96
2								
3								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	20,96

LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad Total	20,96	
	Cantidad cobrada acta recibo final	20,96	

ITEM	DESCRIPCIÓN	1.8	Desmonte de estructura de mezzanine					M2
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Desmomento mesanini oficina primer piso	6,14	3,00		1,00			18,42
2								
3								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	18,42


LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad Total	18,42	
	Cantidad cobrada acta recibo final	18,42	

ITEM	DESCRIPCIÓN	1.9	Desmonte de luminarias existentes					UND
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	UND
1	Luminarias				18,00			18,00
2								
3								
4								
5								
							TOTALES	18,00

LAYOUT Y/O REGISTRO				
OBSERVACIONES	Cantidad Total	18,00		
	Cantidad cobrada acta recibo final	18,00		

ITEM	DESCRIPCIÓN	1.10	Demolicion de pisos					M2
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Demolición de pisos oficina primer piso				1,00			21,75
2								
3								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	21,75

LAYOUT Y/O REGISTRO








OBSERVACIONES		
	Cantidad Total	21,75
	Cantidad cobrada acta recibo final	21,75

ITEM	DESCRIPCIÓN	1.11	Desmonte de aires acondicionados existentes					UND
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	UND
1	Aire acondicionado oficina segundo piso				1,00			1,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	1,00

LAYOUT Y/O REGISTRO








OBSERVACIONES		
	Cantidad Total	1,00
	Cantidad cobrada acta recibo final	1,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	1.12	Desmonte de cableado y canaletas plasticas existentes					ML
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	ML
1	Canaleta plastica primer y segundo piso	110,00						110,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	110,00

LAYOUT Y/O REGISTRO










OBSERVACIONES		
	Cantidad Total	110,00
	Cantidad cobrada acta recibo final	110,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	1.13	Cargue, Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante hasta botadero autorizado					M3
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M3
1	Material demolición muro segundo piso oficina secretario	10,30	4,90	0,65	1,00			32,81
2	Material demolición muro primer piso				1,00			21,75
3	Material demolición muro tapia cubierta barro	11,57	13,90	0,25	1,00			40,21
3,1	pendiente cubierta barro (40%)		64,33	0,25	1,00			16,08
4	Material demolicion meson en concreto	4,90	0,70	0,15	1,00			0,51
5	Material desmonte cielo raso PVC	6,10	5,20	0,10	1,00			3,17
6	Material desmonte cielo raso Drywall	6,47	3,24	0,10	1,00			2,10
7	Material demolición pisos primer piso	6,47	3,24	0,12	1,00			2,52
8	Material demolición zapata concreto	6,10	0,80	1,00	1,00			4,88
9	Material demolición muro temosa	10,30	1,60	0,65	1,00			16,48
	Factor de expansion				0,30			42,15
							TOTALES	182,65

LAYOUT Y/O REGISTRO






OBSERVACIONES		
	Cantidad Total	182,65
	Cantidad cobrada acta recibo final	182,65

ITEM	DESCRIPCIÓN	1.14	Demolición de ciclopeo en concreto					M3
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M3
1	Demolición zapata primer piso	6,10	0,80	1,00	1,00			4,88
2								
3								
4								
5								
6								
							TOTALES	4,88

LAYOUT Y/O REGISTRO






OBSERVACIONES		
	Cantidad Total	4,88
	Cantidad cobrada acta recibo final	4,88

ITEM	DESCRIPCIÓN	1.15	Demolición muro ladrillo temosa					M2
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Muro ladrillo temosa antepecho segundo piso	10,30	1,60		1,00			16,48
2								
3								
4								
5								
							TOTALES	16,48


LAYOUT Y/O REGISTRO






OBSERVACIONES		
	Cantidad Total	16,48
	Cantidad cobrada acta recibo final	16,48


ITEM	DESCRIPCIÓN	2.1	Excavacion manual en material común					M3
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M3
1	Excavación cimiento oficina primer piso	9,15	1,95	1,20	1,00			21,41
3	Excavacion espacio de trabajo amarre de acero	9,15	0,40	1,20	1,00			4,39
4								
5								
6								
7								
8								
9								
							TOTALES	25,80

LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad Total	25,80	
	Cantidad cobrada acta recibo final	25,80	

ITEM	DESCRIPCIÓN	2.2	Relleno compactado con material seleccionado en obra					M3
		Longitud	Ancho	Altura Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M3
1	Relleno compactado para zapata	9,15	1,95	0,45	1,00			8,03
2	Relleno zona de trabajo	9,15	0,40	1,20	1,00			4,39
3								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	12,42113


LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad Total	12,42	
	Cantidad cobrada acta recibo final	12,42	

ITEM	DESCRIPCIÓN	2.3	Cargue, Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante hasta botadero autorizado					M3
		Longitud	Altura	Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M3
1	Excavacion manual							25,80
3	Relleno							-12,42
4						TOTAL		13,38
5	Coeficiente de expansion						0,30	4,01
6								
7								
							TOTALES	17,39

LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad Total	17,39	
	Cantidad cobrada acta recibo final	17,39	

ITEM	DESCRIPCIÓN	3.1	Concreto pobre para solado e: 5 cms					0,89
		Longitud	Altura	Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	0,89
1	Concreto pobre para solado zapata cimentacion primer	9,15	1,95	0,05	1,00			0,89
2								
3								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	0,89

LAYOUT Y/O REGISTRO






OBSERVACIONES	Cantidad Total	0,89
	Cantidad cobrada acta recibo final	0,89

ITEM	DESCRIPCIÓN	3.2	Concreto simple fc=210K/cm2 para zapatas (3000psi)					M3
		Longitud	Altura	Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M3
1	Concreto 3000psi para zapata cimentacion primer piso	9,15	1,95	0,75	1,00			13,38
2	Concreto 3000psi para vigas amarre zapata	4,00	0,60	0,40	2,00			1,92
3								
4								
5								
							TOTALES	15,30

LAYOUT Y/O REGISTRO






OBSERVACIONES	Cantidad Total	15,30
	Cantidad cobrada acta recibo final	15,30

ITEM	DESCRIPCIÓN	3.3	ACERO DE REFUERO PDR 60					KG
		Longitud	Ancho	Cantidad de varilla	Cantidad N° Elementos	Varilla	Kg/m	Total
		m	m	Unidad	Unidad	Nombre	m	KG
1	Acero para zapata dirección y	2,80		32,00	2,00	3/4"	2,24	400,51
2	Acero para zapata dirección x	11,20		9,00	2,00	3/4"	2,24	450,58
3	Acero refuerzo vigas amarre zapata	4,62		10,00	2,00	1"	3,97	366,83
4	Acero de refuerzo piel viga amarre zapata	3,90		2,00	2,00	1/2"	0,99	15,51
5	Estribos vigas de amarre zapata	1,83		9,00	2,00	3/8"	0,56	18,45
6	Desperdicio 5%							62,59
7								
							TOTALES	1314,46

LAYOUT Y/O REGISTRO







OBSERVACIONES	Cantidad Total	1314,46
	Cantidad cobrada acta recibo final	1314,46

ITEM	DESCRIPCIÓN	4.1	Concreto f'c=21 Mpa para columnas					M3
		Longitud	Altura	Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M3
1	Concreto para columnas principales	0,25	0,80	11,20	2,00			4,48
2	Concreto para columneta segundo piso	0,20	0,80	4,80	1,00			0,77
3								
4								
5								
6								
							TOTALES	5,25

LAYOUT Y/O REGISTRO






OBSERVACIONES	Cantidad Total	5,25
	Cantidad cobrada acta recibo final	5,25

ITEM	DESCRIPCIÓN	4.2	Concreto f'c=21 Mpa para vigas aereas					M3
		Longitud	Altura	Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M3
1	Concreto vigas aereas nivel 3 y nivel 5	10,30	0,80	0,40	2,00			6,59
2	Concreto viga aerea nivel 2	6,10	0,80	0,30	1,00			1,46
3	Concreto viga aerea nivel 4	10,30	0,25	0,30	1,00			0,77
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	8,83

LAYOUT Y/O REGISTRO







OBSERVACIONES	Cantidad Total	8,83
	Cantidad cobrada acta recibo final	8,83

ITEM	DESCRIPCIÓN	4.3	Acero de refuerzo PDR 60					KG
		Longitud	Ancho	Cantidad de varilla	Cantidad N° Elementos	Varilla	Kg/m	Total
		m	m	Unidad	Unidad	Nombre	m	KG
1	Acero para columnas principales dirección y	16,00		12,00	2,00	5/8"	1,56	599,04
2	Estribos para columnas principales	2,00		181,00	2,00	3/8"	0,56	405,44
3	Ganchos para columnas principales	0,40		181,00	4,00	3/8"	0,56	162,18
4	acero para columneta nivel 3 dirección y	4,40		12,00	1,00	5/8"	1,56	82,37
5	Estribos para columneta nivel 3	1,95		112,00	1,00	3/8"	0,56	122,30
6	Ganchos para columneta nivel 3	0,35		112,00	1,00	3/8"	0,56	21,95
7	Acero para vigas nivel 3 y nivel 5	11,52		8,00	2,00	3/4"	2,24	411,96
8	Estribos para vigas nivel 3 y nivel 5	2,30		72,00	2,00	3/8"	0,56	185,47
9	Ganchos para vigas nivel 3 y nivel 5	0,50		72,00	2,00	3/8"	0,56	40,32
10	Acero de refuerzo para vigas nivel 3 y nivel 5	4,50		7,00	2,00	5/8"	1,56	98,28
11	Acero para vigas nivel 2	7,35		8,00	1,00	5/8"	1,56	91,73
12	Estribos para vigas nivel 2	2,08		65,00	1,00	3/8"	0,56	75,71
13	Ganchos para vigas nivel 2	0,43		65,00	1,00	3/8"	0,56	15,65
14	Acero de refuerzo para vigas nivel 2	2,70		1,00	1,00	3/4"	2,24	6,03
15	Acero viguetas nivel 5 (eje A y eje B y C)	4,00		4,00	3,00	1/2"	0,99	47,71
16	Estribos viguetas nivel 5 (eje A y eje B y C)	0,98		38,00	3,00	3/8"	0,56	62,56
17	Acero para vigas nivel 4	11,52		4,00	1,00	1/2"	0,99	45,80
18	Estribos para vigas nivel 4	1,06		69,00	1,00	3/8"	0,56	40,96
	Desperdicio 5%							125,77
							TOTALES	2641,24


LAYOUT Y/O REGISTRO






OBSERVACIONES	Cantidad Total	2641,24
	Cantidad cobrada acta recibo final	2641,24


ITEM	DESCRIPCIÓN	5.1	Antepiso en concreto de 2500 psi e: 10 cm (incluye malla electrosoldada)					M2
		Longitud	Altura	Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Antepiso en concreto 2500psi primer piso							21,75
2	Antepiso mezanini (viga)	3,80	0,70					2,66
3								
4								
5								
							TOTALES	24,41

LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad Total	24,41	
	Cantidad cobrada acta recibo final	24,41	


ITEM	DESCRIPCIÓN	5.2	Mortero de nivelacion e:4 cm					M2
		Longitud	Altura	Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Mortero nivelación primer piso							21,75
2	Mortero de nivelacion segundo piso							36,72
3	mortero de nivelacion cocina							10,53
4								
5								
							TOTALES	69,00

LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad Total	69,00	
	Cantidad cobrada acta recibo final	69,00	


ITEM	DESCRIPCIÓN	5.3	Enchape para piso en ceramica oficina					M2
		Longitud	Altura	Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Enchape para piso primer piso							21,75
2								
3								
6								
7								
							TOTALES	21,75

LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad Total	21,75	
	Cantidad cobrada acta recibo final	21,75	


ITEM	DESCRIPCIÓN	5,4	Enchape para piso de cocina ceramica					M2
		Longitud	Altura	Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Enchape para piso de cocina	3,72	2,83					10,5276
2								
3								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	10,5276

LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad Total	10,53	
	Cantidad cobrada acta recibo final	10,53	



ITEM	DESCRIPCIÓN	5,5	Suministro e instalacion de piso laminado tipo madera					M2
		Longitud	Altura	Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Piso laminado oficina segundo piso							36,72
2								
3								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	36,72

LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad total	36,72	
	Cantidad cobrada acta recibo final	36,72	



ITEM	DESCRIPCIÓN	6.1	Suministro e instalación de cubierta en teja de barro impermeabilizada con manto edil o similar de 3mm con cielo raso en machimbre					M2
		Longitud	Altura	Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Cubierta segundo piso	11,57	13,90		1,00			160,82
2	Pendiente						0,40	64,33
3								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	225,15

LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad Total	225,15	
	Cantidad cobrada acta recibo final	225,15	


ITEM	DESCRIPCIÓN	6.2	Suministro e instalación de estructura para cubierta en vigas de madera (incluye pintura, inmunizante, barniz)					M2
		Longitud	Altura	Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Cubierta segundo piso	11,57	13,90		1,00			160,82
2	Pendiente						0,40	64,33
3								
4								
5								
							TOTALES	225,15

LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad Total	225,15	
	Cantidad cobrada acta recibo final	225,15	


ITEM	DESCRIPCIÓN	6.3	Summninistro e instalacion de canal de agua lluvias en lamina galvanizada (incluye instalacion, pintura, accesorios)					ML
		Longitud	Ancho	Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	ML
1	Canal agua lluvia cubierta	23,10			1,00			23,10
2								
3								
4								
5								
6								
							TOTALES	23,10

LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad Total	23,10	
	Cantidad cobrada acta recibo final	23,10	




ITEM	DESCRIPCIÓN	6.4	Suministro e instalacion de bajante de aguas lluvias 4"					ML
		Longitud	Ancho	Espesor	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	ML
1	Bajante de agua lluvia	11,20			2,00			22,40
2								
3								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	22,40

LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad cobrada acta parcial N° 1	22,40	
	Cantidad cobrada acta recibo final	22,40	

ITEM	DESCRIPCIÓN	7.1	Suministro, instalación y transporte de luminaria tipo leds panel rectangular 120*30 45- 50w.					UN
		Longitud de muro	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m2	m2	UN
1	Panel led segundo piso				18,00			18,00
2								
3								
4								
5								
							TOTALES	18,00






LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad Total	18,00	
	Cantidad cobrada acta recibo final	18,00	

ITEM	DESCRIPCIÓN	7.2	Canaleta plastica de 10 x 5 cm para cableado					ML
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	ML
1	Canaleta plastica primer y segundo piso	102,00						102,00
2								
3								
4								
5								
							TOTALES	102,00

LAYOUT Y/O REGISTRO	 		
OBSERVACIONES	Cantidad Total	102,00	
	Cantidad cobrada acta recibo final	102,00	

ITEM	DESCRIPCIÓN	7.3	Suministro e instalacion de puntos electricos 110 w (incluye tomacorriente, cableado, tuberia)					UN
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	UN
1	puntos electricos segundo piso				19,00			19,00
2	puntos electricos primer piso				6,00			6,00
3								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	25,00


LAYOUT Y/O REGISTRO


OBSERVACIONES		
	Cantidad cobrada acta parcial N° 1	25,00
	Cantidad cobrada acta recibo final	25,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	7.4	Suministro e instalacion en drywall (incluye pintura)					M2
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Drywall primer piso	6,47	3,24		1,00			20,96
2								
3								
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	20,96

LAYOUT Y/O REGISTRO







OBSERVACIONES		
	Cantidad cobrada acta parcial N° 1	20,96
	Cantidad cobrada acta recibo final	20,96

ITEM	DESCRIPCIÓN	8.1	Mamposteria ladrillo h-10					M2
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	muro primer piso	6,10	6,20		1,00			37,82
2								
3								
4								
5								
6								
							TOTALES	37,82

LAYOUT Y/O REGISTRO






OBSERVACIONES		
	Cantidad Total	37,82
	Cantidad cobrada acta recibo final	37,82

ITEM	DESCRIPCIÓN	8.2	Mamposteria ladrillo h-15					M2
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	antepecho segundo piso	10,30	1,60		1,00			16,48
2	muro segundo piso	10,30	4,90		1,00			50,47
3	Muro Tipo buitron	4,90	0,20		2,00			1,96
4								
5								
							TOTALES	66,95

LAYOUT Y/O REGISTRO








OBSERVACIONES	Cantidad Total	66,95
	Cantidad cobrada acta recibo final	66,95

ITEM	DESCRIPCIÓN	8.3	Friso liso con apariencia en tapia					M2
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Friso liso apariencia tapia primer piso	6,10	6,20		1,00			37,82
2	Friso liso apariencia tapia segundo piso	10,30	4,90		1,00			50,47
3	Friso liso apariencia tapia segundo piso columa ancho	0,70	4,90		4,00			13,72
4	Friso liso apariencia tapia segundp piso columa largo	0,25	4,90		4,00			4,90
5	Friso liso apariencia tapia primer piso columa ancho	0,70	6,20		2,00			8,68
6	Friso liso apariencia tapia primer piso columa largo	0,25	6,20		2,00			3,10
7	Friso liso apariencia tapia viga segundo nivel cara intera	6,10	0,70		2,00			8,54
8	Friso liso apariencia tapia viga segundo nivel cara frontal	6,10	0,30		2,00			3,66
9	Friso liso apariencia tapia viga 3 y 5 nivel cara interna	10,30	0,70		3,00			21,63
10	Friso liso apariencia tapia viga 3 y 5 nivel cara frontal	10,30	0,30		2,00			6,18
11								
							TOTALES	130,89

LAYOUT Y/O REGISTRO











OBSERVACIONES	Cantidad Total	130,89
	Cantidad cobrada acta recibo final	130,89

ITEM	DESCRIPCIÓN	8.4	Friso impermeabilizado con sika o similar con apariencia en tapia					M2
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Friso impermeabilizado antepecho segundo piso	10,30	1,60		2,00			32,96
2	Friso impermeabilizado muro segundo piso	10,30	4,90		1,00			50,47
3								
4								
5								
							TOTALES	83,43

LAYOUT Y/O REGISTRO





CARA EXTERIOR






OBSERVACIONES	Cantidad Total	83,43
	Cantidad cobrada acta recibo final	83,43


ITEM	DESCRIPCIÓN	8.5	Estuco y pintura tipo 1 para interiores					M2
		Longitud	altura	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Estuco y pintura tipo 1 para interiores primer piso (pared 2)	6,47	6,20		1,00			40,11
2	Estuco y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 2) oficina secretario	6,47	4,90		1,00			31,70
3	Estuco y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 6)	2,83	4,90		1,00			13,87
4	Estuco y pintura tipo 1 para el segundo piso columa ancho	0,70	4,90		4,00			13,72
5	Estuco y pintura tipo 1 para el segundp piso columa largo	0,25	4,90		4,00			4,90
6	Estuco y pintura tipo 1 para el primer piso columa ancho	0,70	6,20		2,00			8,68
7	Estuco y pintura tipo 1 para el primer piso columa largo	0,25	6,20		2,00			3,10
8	Estuco y pintura tipo 1 para la viga segundo nivel cara intera	6,10	0,70		2,00			8,54
9	Estuco y pintura tipo 1 para la viga segundo nivel cara frontal	6,10	0,30		2,00			3,66
10	Estuco y pintura tipo 1 para la viga 3 y 5 nivel cara interna	10,30	0,70		2,00			14,42
11	Estuco y pintura tipo 1 para la viga 3 y 5 nivel cara frontal	10,30	0,30		2,00			6,18
12	Estuco y pintura tipo 1 para interiores primer piso (pared 1)	6,47	1,20		1,00			7,76
13	Estuco y pintura tipo 1 para interiores primer piso (pared 3-4)	3,24	2,50		2,00			16,20
14	Estucoy pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 1) oficina secretario	6,47	2,50		1,00			16,18
15	Estuco y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 3-4) oficina secretario	12,72	2,50		2,00			63,60
16	Estuco y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 7-8)	3,12	2,50		2,00			15,60
17	Estuco y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 5)	2,83	2,50		1,00			7,08
18	Estucoy pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 9)	7,92	2,50		1,00			19,80
19	Estuco y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 10)	4,62	2,50		1,00			11,55
20	Estuco y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 11)	1,29	2,50		2,00			6,45
21	Estuco y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 12)	3,14	2,50		2,00			15,70
22	Estuco y pinturatipo 1 para interiores segundo piso (pared 13)	3,82	2,50		2,00			19,10
23	Estuco y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 14)	5,88	2,50		2,00			29,40
24	Estuco y pintura muro exterior pasillo segundo piso	9,50	4,80		1,00			45,60
							TOTALES	422,90


LAYOUT Y/O REGISTRO	 	  	
OBSERVACIONES	Cantidad total	422,90	
	Cantidad cobrada acta recibo final	422,90	

ITEM	DESCRIPCIÓN	8.6	Resane y pintura tipo 1 para interiores					M2
		Longitud	altura total	altura a resanar	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Resane y pintura tipo 1 para interiores primer piso (pared 1)	6,47	6,20	5,00	1,00			32,35
2	Resane y pintura tipo 1 para interiores primer piso (pared 3-4)	3,24	6,20	3,70	2,00			23,98
3	Resane y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 1) oficina secretario	6,47	4,90	2,40	1,00			15,53
4	Resane y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 3-4) oficina secretario	12,72	4,90	2,40	2,00			61,06
5	Resane y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 7-8)	3,12	4,90	2,40	2,00			14,98
6	Resane y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 5)	2,83	4,90	2,40	1,00			6,79
7	Resane y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 9)	7,92	4,90	2,40	1,00			19,01
8	Resane y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 10)	4,62	4,90	2,40	1,00			11,09
9	Resane y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 11)	1,29	2,70	0,20	2,00			0,52
10	Resane y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 12)	3,14	2,70	0,20	2,00			1,26
11	Resane y pinturatipo 1 para interiores segundo piso (pared 13)	3,82	2,70	0,20	2,00			1,53
12	Resane y pintura tipo 1 para interiores segundo piso (pared 14)	5,88	2,70	0,20	2,00			2,35
							TOTALES	190,43

LAYOUT Y/O REGISTRO









OBSERVACIONES	Cantidad Total	190,43
	Cantidad cobrada acta recibo final	190,43

ITEM	DESCRIPCIÓN	8.7	Resane y pintura tipo koraza para exteriores					M2
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
2	Resane y pintura para exteriores tipo Koraza pasillos hacia el interior del palacio segundo y primer piso							133,56
3	Resane y pintura para exteriores tipo Koraza piso 2	10,30	5,70		1,00			58,71
4	Resane y pintura para exteriores tipo Koraraza antepecho	10,30	1,60		2,00			32,96
5								
6								
7								
8								
							TOTALES	225,23

LAYOUT Y/O REGISTRO









OBSERVACIONES	Cantidad Total	225,23
	Cantidad cobrada acta recibo final	225,23

ITEM	DESCRIPCIÓN	8.8	Suministro y aplicación de pintura para elementos de carpinteria como ventanas y puertas del palacio municipal (incluye pintura por todos los lados del elemento)					M2
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Puertas principales segundo piso	1,30	2,70		6,00			21,06
2	Puertas internas segundo piso	0,90	2,00		3,00			5,40
3	Ventanas segundo piso	1,30	1,50		1,00			1,95
4								
5								
6								
7								
							TOTALES	28,41

LAYOUT Y/O REGISTRO








OBSERVACIONES		
	Cantidad Total	28,41
	Cantidad cobrada acta recibo final	28,41

ITEM	DESCRIPCIÓN	9.1	Instalacion de estructura de mezzanine					M2
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	% Exp	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	M2
1	Instalación estructura en mesanini oficina primer piso	6,14	3,00		1,00			18,42
2								
3								
4								
5								
	TOTALES							18,42

AYOUT Y/O REGISTRO






OBSERVACIONES		
	Cantidad Total	18,42
	Cantidad cobrada acta recibo final	18,42

ITEM	DESCRIPCIÓN	9.2	Meson en concreto con acabado en granito pulido					ML
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	ML
1	Meson en concreto segundo piso cafeteria	4,90						4,90
2								
3								
4								
5								
6								
	TOTALES							4,90


LAYOUT Y/O REGISTRO






OBSERVACIONES		
	Cantidad Total	4,90
	Cantidad cobrada acta recibo final	4,90



ITEM	DESCRIPCIÓN	9.3	Puntos hidraulicos en PVC 1/2 "					UND
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	UND
1	Punto hidraulico en PVC 1/2" segundo piso cafeteria				1,00			1,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	TOTALES							1,00

LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad Total	1,00	
	Cantidad cobrada acta recibo final	1,00	

ITEM	DESCRIPCIÓN	9.4	Puntos sanitarios en Pvc 2"					UND
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	UND
1	Puntos sanitarios en PVC 2" segundo piso cafeteria				1,00			1,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	TOTALES							1,00


LAYOUT Y/O REGISTRO			
OBSERVACIONES	Cantidad Total	1,00	
	Cantidad cobrada acta recibo final	1,00	

ITEM	DESCRIPCIÓN	9.5	Aseo general					UND
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	UND
1	Aseo primer y segundo piso				1,00			1,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	TOTALES							1,00

AYOUT Y/O REGISTRO	 	   	
OBSERVACIONES	Cantidad total	1,00	
	Cantidad cobrada acta recibo final	1,00	

ITEM	DESCRIPCIÓN	10.1	Acometida electrica 1" Cable #8 y Cable #14					ML
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad N° Elementos	Adicionales	Descuentos	Total
		m	m	m	Unidad	m	m	ML
1	Acometida electrica	20,00			1,00			20,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
	TOTALES							20,00

AYOUT Y/O REGISTRO







OBSERVACIONES	Cantidad total	20,00
	Cantidad cobrada acta recibo final	20,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

	REGISTRO FOTOGRAFICO	

OBJETO	CONTRATO N°1980-22 (CO1.PCCNTR.4359763) ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133"DE 2022 Y a PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRATEDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
INTERVENTOR	LEONARDO DUEÑES GOMEZ
CONTRATISTA	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA


1.0 PRELIMINARES			
ITEM	1.1	DESCRIPCIÓN	Localizacion y replanteo

DURANTE	DESPUES
	


ITEM	1.2	DESCRIPCIÓN	Cerramiento en tela polipropileno

DURANTE	DESPUES
	


ITEM	1.3	DESCRIPCIÓN	Demolicion muro en tapia de 80 cm de espesor

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	1.4	DESCRIPCIÓN	Desmonte de cubierta en teja de barro existente

DURANTE	DESPUES
 	   

ITEM	1.5	DESCRIPCIÓN	Demolicion en meson de concreto

DURANTE	DESPUES
	


ITEM	1.6	DESCRIPCIÓN	Desmonte de cielo raso en PVC, inc. Retiro

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	1.7	DESCRIPCIÓN	Desmonte de cielo raso en drywall, inc. Retiro

DURANTE	DESPUES
	


ITEM	1.8	DESCRIPCIÓN	Desmonte de estructura de mezzanine

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	1.9	DESCRIPCIÓN	Desmonte de luminarias existentes

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	1.10	DESCRIPCIÓN	Demolicion de pisos

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	1.11	DESCRIPCIÓN	Desmonte de aires acondicionados existentes

DURANTE	DESPUES
	


ITEM	1.12	DESCRIPCIÓN	Desmonte de cableado y canaletas plasticas existentes

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	1.13	DESCRIPCIÓN	Cargue, Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante hasta botadero autorizado

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	1.14	DESCRIPCIÓN	Demolición de ciclopeo en concreto

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	1.15	DESCRIPCIÓN	Demolición muro ladrillo temosa

DURANTE	DESPUES
	

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
ITEM	2.1	DESCRIPCIÓN	Excavacion manual en material común

DURANTE	DESPUES
	


ITEM	2.2	DESCRIPCIÓN	Relleno compactado con material seleccionado en obra

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	2.3	DESCRIPCIÓN	Cargue, Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante hasta botadero autorizado

DURANTE	DESPUES
	


3.0 CIMENTACIÓN			
ITEM	3.1	DESCRIPCIÓN	Concreto pobre para solado e: 5 cms

DURANTE	DESPUES
	



ITEM	3.2	DESCRIPCIÓN	Concreto simple fc=210K/cm2 para zapatas (3000psi)

DURANTE	DESPUES
	


ITEM	3.3	DESCRIPCIÓN	ACERO DE REFUERO PDR 60

DURANTE	DESPUES
	


4.0 ESTRUCTURA			
ITEM	4.1	DESCRIPCIÓN	Concreto f`c=21 Mpa para columnas

DURANTE	DESPUES
	


ITEM	4.2	DESCRIPCIÓN	Concreto f´c=21 Mpa para vigas aereas

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	4.3	DESCRIPCIÓN	Acero de refuerzo PDR 60

DURANTE	DESPUES
	

5.0 PISOS Y ACABADOS			
ITEM	5.1	DESCRIPCIÓN	Antepiso en concreto de 2500 psi e: 10 cm (incluye malla electrosoldada)

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	5.2	DESCRIPCIÓN	Mortero de nivelacion e:4 cm

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	5.3	DESCRIPCIÓN	Enchape para piso en ceramica oficina

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	5,4	DESCRIPCIÓN	Enchape para piso de cocina ceramica

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	5,5	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalacion de piso laminado tipo madera

DURANTE	DESPUES
	

6.0 CUBIERTAS			
ITEM	6.1	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de cubierta en teja de barro impermeabilizada con manto edil o similar de 3mm con cielo raso en machimbre

DURANTE	DESPUES
	 

ITEM	6.2	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de estructura para cubierta en vigas de madera (incluye pintura, inmunizante, barniz)

DURANTE	DESPUES
  	  

ITEM	6.3	DESCRIPCIÓN	Summninistro e instalacion de canal de agua lluvias en lamina galvanizada (incluye instalacion, pintura, accesorios)

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	6.4	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalacion de bajante de aguas lluvias 4"

DURANTE	DESPUES
	


7.0 INSTALACIONES ELECTRICAS			
ITEM	7.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, instalación y transporte de luminaria tipo leds panel rectangular 120*30 45- 50w.

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	7.2	DESCRIPCIÓN	Canaleta plastica de 10 x 5 cm para cableado

DURANTE	DESPUES
	


ITEM	7.3	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalacion de puntos electricos 110 w (incluye tomacorriente, cableado, tuberia)

DURANTE	DESPUES
	


ITEM	7.4	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalacion en drywall (incluye pintura)

DURANTE	DESPUES
	


8.0 ACABADOS			
ITEM	8.1	DESCRIPCIÓN	Mamposteria ladrillo h-10

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	8.2	DESCRIPCIÓN	Mamposteria ladrillo h-15

DURANTE	DESPUES
	


ITEM	8.3	DESCRIPCIÓN	Friso liso con apariencia en tapia

DURANTE	DESPUES
	


ITEM	8.4	DESCRIPCIÓN	Friso impermeabilizado con sika o similar con apariencia en tapia

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	8.5	DESCRIPCIÓN	Estuco y pintura tipo 1 para interiores

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	8.6	DESCRIPCIÓN	Resane y pintura tipo 1 para interiores

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	8.7	DESCRIPCIÓN	Resane y pintura tipo koraza para exteriores

DURANTE	DESPUES
	


ITEM	8.8	DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de pintura para elementos de carpinteria como ventanas y puertas del palacio municipal (incluye pintura por todos los lados del elemento)

DURANTE



DESPUES






9.VARIOS			
ITEM	9.1	DESCRIPCIÓN	Instalacion de estructura de mezzanine

DURANTE



DESPUES



ITEM	9.2	DESCRIPCIÓN	Meson en concreto con acabado en granito pulido

DURANTE



DESPUES



ITEM	9.3	DESCRIPCIÓN	Puntos hidraulicos en PVC 1/2 "


DURANTE



DESPUES



ITEM	9.4	DESCRIPCIÓN	Puntos sanitarios en Pvc 2"

DURANTE	DESPUES
	

ITEM	9.5	DESCRIPCIÓN	Aseo general

DURANTE	DESPUES
	

10. ITEMS NO PREVISTOS			
ITEM	10.1	DESCRIPCIÓN	Acometida electrica 1" Cable #8 y Cable #14

DURANTE	DESPUES
	

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL

CONTRATO: 1980-22(CO1.PCCNTR.4359763)

OBJETO: ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCION ESPECIFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

CONTRATISTA: ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo primordial facilitar el manejo de la planta física del palacio municipal mediante el conocimiento de materiales y elementos de dotación que lo conforman ejecutando así las actividades de mantenimiento que sean necesarias para cada instalación, teniendo en cuenta el plan de acción a realizar, existen tres tipos de mantenimientos requeridos para conservar en óptimas condiciones la planta física.

Mantenimiento rutinario

Consta de las actividades o reparaciones que se deben realizar a diario, cada vez que sean detectados en los recorridos realizados por el personal de aseo, evitando así el deterioro de elementos, que más tarde nos llevarían a pensar en los otros tipos de mantenimiento

Mantenimiento preventivo

Consta de las actividades que se deben realizar periódicamente de acuerdo a una programación establecida, para mantener en óptimas condiciones físicas del palacio municipal para evitar que estos, su mobiliario y sus equipos se deterioren.

Mantenimiento correctivo

Consta de las actividades o reparaciones que se deben realizar una vez se hayan provocado daños o fallas dentro de la planta física de los puntos comerciales, en alguno de los equipos especiales, o su mobiliario.

Recomendaciones

Consejos o precauciones que se deben tener en cuenta para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los edificios, mobiliario o equipos.

CARPINTERIA EN MADERA

Mantenimiento preventivo

- Se recomienda mantener limpias las superficies simplemente pasándoles un paño seco para conservar la madera de puertas y ventanas en buen estado.
- Se recomienda aplicarles ceras o aceites especificados para uso sobre madera cada mes.
- Es importante el aceitado mesurado de las bisagras de puertas y ventanas por lo menos una vez al año.

Mantenimiento correctivo

- Arreglar puertas que presenten descolgamientos y reparar las hojas que se encuentren rotas.
- Se debe realizar un mantenimiento de pintura en el caso que se encuentren deterioradas

Recomendaciones

- En el caso de alguna reparación, ampliación, modificación o simplemente mantenimiento, se recomienda acudir a personal calificado para este tipo de acabados, preferiblemente el proveedor original, que realizó la construcción.
- Se deberá evitar cerrar con excesiva fuerza las puertas con el fin de conservar su correcto funcionamiento.
- No se deberá aplicar ningún tipo de líquido a las superficies de madera, diferente a los aceites o cremas fabricados específicamente para conservarla.
- No se deberán clavar puntillas o colocar materiales adheridos a las superficies
- Por ningún motivo las superficies de los muebles de madera se deben utilizar para efectuar cortes.
- Retirar lo antes posible los líquidos que caigan sobre las superficies de los muebles y secarlos profundamente. Al día siguiente una vez estén secas las maderas, aplicarles cera o aceites para recobrar su brillo.

PISOS Y ENCHAPES

Mantenimiento preventivo

- Aunque los pisos son de alta resistencia y fácil mantenimiento, se debe efectuar una inspección visual cada año para detectar posibles piezas fisuradas, desgastadas o sueltas, así como asentamientos.

Mantenimiento correctivo

- Solo se realizará en las piezas que se encuentren deterioradas, con su reemplazo inmediato, utilizando material de la misma referencia que el existente.
- Se conservará el emboquillado de las juntas con el mismo color aplicado desde un principio.

Recomendaciones

- No arrastrar objetos que puedan rayar la superficie del acabado de los pisos.
- En caso de alguna modificación, consultar los planos récord del proyecto y al diseñador arquitectónico del proyecto.
- No utilizar otras marcas de cerámicas ya que difieren completamente en sus características y cualidades.
- No se recomienda la aplicación de ceras de colores que modifiquen las características estéticas del material originalmente.

PISOS EN MADERA

Mantenimiento preventivo

- Se efectuará la limpieza diaria de los pisos procurando mantenerlos libres de manchas para conservar la madera en buen estado. Se recomienda aplicarles ceras o aceites especificados para uso sobre madera, una vez por semana. El brillado solo deberá efectuarse después de la aplicación de ceras.
- Se realizará una inspección por lo menos una vez al año, para verificar el estado de la madera

Mantenimiento correctivo

- Se efectuará solo en caso de reposición por daño en alguno o algunos de los elementos que conforman el piso (rayones, hundimientos, manchas difíciles de quitar.)

Recomendaciones

- No arrastrar objetos que puedan rayar la superficie del acabado de los pisos.
- En caso de daños o mantenimientos especializados recurrir a personal capacitado para esta labor. Ojalá el proveedor original.

PINTURA

Mantenimiento preventivo

- La pintura de los muros y pañete se debe realizar cada año en los lugares donde exista mayor circulación de público.
- Semanalmente se deben revisar los muros y realizar limpieza con un trapo húmedo.

Recomendaciones

- Personal conocedor del tema debe aplicar la pintura. Se debe utilizar pintura con alta durabilidad; si se llega a requerir pintar alguna parte específica de un muro es necesario pintar toda la zona ya que pueden verse manchas en esta.
- Antes de cualquier modificación se recomienda acudir a los planos récord.

- Siempre se deben usar elementos y materiales compatibles con el tipo de material usado en el cielo raso.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Mantenimiento preventivo

- Se debe efectuar por lo menos una vez por año y consiste en la revisión de circuitos y su funcionamiento, así como el del alumbrado interior.

Recomendaciones


- No cambiar de color los conductores ya que se efectuaron según normas NTC del Icontec para el correcto mantenimiento e identificación.
- No humedecerlos cables y equipos de las instalaciones.

CANAL DE AGUAS LLUVIAS

Mantenimiento preventivo


- Se debe efectuar por lo menos una vez al mes y consiste en limpiar el canal por medio de una hidro lavadora para eliminar los residuos de las palomas

GIANCARLO SOLANO LOBO
CC. 1.098.602.635 de Bucaramanga
Representante legal
ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S




PLANTA CIMENTACION NIVEL 0.00

ESCALA 1:75




PLANTA PORTICO NIVEL 11.30

ESCALA 1:75




ALZADO PORTICO EJE 1


ESCALA 1:75





ALZADO EJE B


ESCALA 1:75






































Tabla de vigas centradoras	
40 / 40	VC S-3.1
	Arm sup.: 5#7
	Arm inf.: 5#7
	Arm piel: 1x2#7/2"
	Estribos 1x@3/8"c/20




CONTENIDO: PLANTA DE CIMENTACION NIVEL 0.00 Y PLANTA PORTICO NIVEL 11.30 ULTIMA CONDICION	PROYECTO: PORTICO PALACIO MUNICIPAL	FECHA: ENERO/2023	PLANO: 1/1
DISEÑO: PEDRO PRADA DIAZ	PROPIETARIO: ALCALDIA PIEDECUESTA	ESCALA: 1:75	
	DIBUJO:		

OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N° 133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		CONTRATO NUMERO: 1980-22	PLANO ESTRUCTURAL PORTICO PALACIO MUNICIPAL
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	CONTRATISTA: ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S	FECHA: ENERO 16 DE 2023	FIRMA DISEÑADOR: PEDRO PRADA DIAZ







OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133°DE 2022 Y a PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRATEDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	CONTRATO N: 1980-22	PLANO ARQUITECTONICO: PLANTA 1 Y PLANTA 2
CONTRATANTE:MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	CONTRATISTA: ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S	

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA N° 1980-22 (CO1.PCCNTR.4359763)

CONTRATO No:	**1980-22 (CO1.PCCNTR.4359763)**
OBJETO:	ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIO NESPECIFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA".
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($290.000.000,00)
VALOR ADICIONAL1	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE ($ 139.892.583,07)
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 900.994.892-2 R.L. GIANCARLO SOLANO LOBO C.C. 1.098.602.635 de Bucaramanga
SUPERVISOR:	ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
APOYO A LA SUPERVISION:	JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA
INTERVENTOR CONTRATO:	N.A
ANTICIPO (XXX%):	N/A
FECHA DE INICIACION:	16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL	21 DE ABRIL DE 2023
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Piedecuesta, a los **quince (15) días del mes de mayo de 2023** se reunieron en la oficinas de la secretaria de infraestructura el **LEONARDO DUEÑES GOMEZ,** en calidad de Secretario de Infraestructura Municipal, el ingeniero **JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA** en calidad de apoyo a la supervisión y por parte del contratista **GIAN CARLO SOLANO LOBO,** representante legal de **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S**, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que, entre el Municipio de Piedecuesta, y del Contratista **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S** se celebró el contrato No **1980-22 (CO1.PCCNTR.4359763** cuyo objeto es **ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCION ESPECIFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA".**
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por Terminado el citado contrato.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de recibo final suscrita el dia veintiuno (21) del mes de abril de 2023.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $429.774.470,22 equivalente al 100%.

6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$290.000.000,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 139.892.583,07	
ANTICIPO		$0.0
ACTA DE RECIBO FINAL		$ 429.774.470,22
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 118.112,85
SUMAS IGUALES	**$ 429.892.583,07**	**$ 429.892.583,07**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº DE OBLIGACION CONTRAIDA	FECHA (Día/mes/año)	CONCEPTO (anticipo o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
22 - 06690	30/12/2022	ACTA RECIBO FINAL	**$290.000.00,00**	FONDOS AREAS DE CESION
23 - 01525	12/04/2023	ACTA RECIBO FINAL	**$139.774.470,22**	FONDOS AREAS DE CESION

8. Que el día quince (15) días de mayo de 2023 fue aprobada la Garantía Única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al acta de recibo final:

Afianzadora: **SEGUROS MUNDIAL**

Nº DE LA FIANZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
B-100032251	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/01/2023	16/09/2023
B-100032251	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	16/01/2023	15/05/2026
B-100032251	CALIDAD DEL SERVICIO	21/04/2023	21/04/2024
B-100032251	ESTABILIDAD DE LA OBRA	21/04/2023	21/04/2028
B-100009050	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	06/01/2023	21/04/2023

9. Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. Que el día 27 de abril de 2023 se suscribió el acta de entrega ante la entidad competente.

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato No **1980-22 (CO1.PCCNTR.4359763)** cuyo objeto **ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIO NESPECIFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA".** Declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Secretaria de Hacienda del Municipio de Piedecuesta efectué el unico desembolso correspondiente al pago del **ACTA FINAL,** resulta procedente de las partes intervinientes se declaren paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato **No 1980-22 (CO1.PCCNTR.4359763) cuyo objeto ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIO NESPECIFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"..** Comprometiéndose la Secretaria de Infraestructura de Piedecuesta a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago por cancelar, esto **CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MCTE ($429.774.470,22)** Correspondientes al pago del acta Final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior:

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

GIANCARLO SOLANO LOBO
R.L. **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S**
Contratista

JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA
APOYO A LA SUPERVISION

Revisó: Ludwing Oswaldo Osorio - CPS (CO1.PCCNTR.4447180) – Aspectos Jurídicos
Sergio Piita- Rueda CPS (CO1.PCCNTR 4450575) Aspectos Juridicos


ACTA DE ENTREGA A LA ENTIDAD COMPETENTE


SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC'S


CONTRATO N°:	**1980-22 (CO1.PCCNTR.4359763)**
OBJETO:	ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIO NESPECIFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA".
VALOR:	***CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MCTE ($429.774.470,22)***
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA SANTANDER

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR:
Debido al colapso del muro sur del palacio municipal, se hizo necesario construir una estructura tipo portico en concreto reforzado, el cual incluyo su mampostería, acabados, cubierta en teja de barro (con su estructura correspondiente) del área que afecto el colapso del muro.

225.15 m2 de cubierta en teja de barro (incluye estructura en madera)







El bien o servicio se entrega con el fin de que la entidad competente se haga cargo de su mantenimiento y operación, por tanto, a partir de la fecha el bien o servicio aquí entregado pasará a formar parte de su inventario.

Quien Entrega: secretario de Infraestructura

Por intermedio de la: secretaria de infraestructura

Representada por LEONARDO DUEÑES GOMES

Quien Recibe: SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC´S

Por intermedio de: SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC´S

Representada por JAIME ROGERIO BAEZ

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los veintisiete días del mes de abril del año 2023.

QUIEN ENTREGA,

ING. LEONARDO DUEÑES GOMES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

QUIEN RECIBE,

JAIJME ROGERIO BAEZ RANGEL
SECRETARIO GENERAL Y DE LAS TIC´S

Proyectó: Ing. Jose Florez
Contratista CPS – Secretaria de Infraestructura

ACTUALIZACIÓN FIC

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social estrucad ingenieria y consultoria sas identificado con el NIT 900994892, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
1980-22	EMERGENCIA MURO PALACIO PIEDEC	900994892	1,074,436	2023-04	24-ABR-2023	88533915
		Total	1,074,436			

Expedido por el SENA, a los veinticinco (25) dias del mes de Abril de 2023

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-04-25

Generado por : Fran Zuluaga Cogollo

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 3158125911 - 199775

SENA, MÁS TRABAJO

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682
@SENAcomunica www.sena.edu.co
Certificado No. SC-CER339681-1

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2 - OBRA PELAYA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7869538517	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO	2023	
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1906926115	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 204.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.200	$ 0	$ 204.200
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 400.000
230301	230301-PORVENIR	1	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.600	$ 0	$ 18.600
SUBTOTALES:										$ 994.000	$ 0	$ 994.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 51.100
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 151.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.100	$ 0	$ 0	$ 151.100
SUBTOTALES:													$ 248.600	$ 0	$ 0	$ 248.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 432.600	$ 432.600	$ 0	$ 0	$ 432.600
SUBTOTALES:									$ 432.600	$ 0	$ 0	$ 432.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	6	$ 248.600	$ 0	$ 248.600
SUBTOTALES:			$ 248.600	$ 0	$ 248.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TAS	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1052987493	VILLAREAL RUIZ WILINTON JOSE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	06	08															230301-PORVENIR	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600	NUEVA EPS CM	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-11 - ARL SURA	3	$ 116.000		$ 8.100	3	$ 116.000	CCF15-COMFACESAR	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065862284	ABRIL SILVA WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065883078	DIAZ PRIETO CULY MARGARITA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1096602635	SOLANO LORO GIANCARLO	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	1	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 12501698	HOYOS CASTAÑO DORANCES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 16918815	GALVIS RINCON ARMANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	06	08															230201-PROTECCION	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-11 - ARL SURA	3	$ 116.000	1	$ 8.100	3	$ 116.000	CCF15-COMFACESAR	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.923.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2 - OBRA PELAYA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7872804503	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1955322675

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 400.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 956.800**	**$ 0**	**$ 956.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 146.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.400	$ 0	$ 0	$ 146.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S												**$ 239.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 239.200**
SUBTOTALES:																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 416.400	$ 416.400	$ 0	$ 0	$ 416.400
SUBTOTALES:									**$ 416.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 416.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	4	$ 239.200	$ 0	$ 239.200
SUBTOTALES:			**$ 239.200**	**$ 0**	**$ 239.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065862284	ABRIL SILVA WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065883078	DIAZ PRIETO JULY MARGARITA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	1	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 12501698	HOYOS CASTAÑO DORANCES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.851.600

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2 - OBRA PELAYA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7873343895			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/04/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2017854747

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 400.000
SUBTOTALES:										$ 956.800	$ 0	$ 956.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 146.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.400	$ 0	$ 0	$ 146.400
SUBTOTALES:													$ 239.200	$ 0	$ 0	$ 239.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 416.400	$ 416.400	$ 0	$ 0	$ 416.400
SUBTOTALES:									$ 416.400	$ 0	$ 0	$ 416.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	4	$ 239.200	$ 0	$ 239.200
SUBTOTALES:			$ 239.200	$ 0	$ 239.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES					
																											PENSIÓN							SALUD						ARP													
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065862284	ABRIL SILVA WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065883078	DIAZ PRIETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	1	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 12501698	HOYOS CASTAÑO DORANCES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.851.600

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2 - OBRA PELAYA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7877696393	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/04/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2020358848

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 400.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 956.800**	**$ 0**	**$ 956.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 146.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.400	$ 0	$ 0	$ 146.400
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:													**$ 239.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 239.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 416.400	$ 416.400	$ 0	$ 0	$ 416.400
SUBTOTALES:									**$ 416.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 416.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	4	$ 239.200	$ 0	$ 239.200
SUBTOTALES:			**$ 239.200**	**$ 0**	**$ 239.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																													PENSIÓN								SALUD						ARP															
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065862284	ABRIL SILVA WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065883078	DIAZ PRIETO DULY MARGARITA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	1	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 12501698	HOYOS CASTAÑO DORANCES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.851.600

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1065653630	KATHERINE HOYOS TORRES		CALLE 5 19 40	5654410	nasabe13@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CESAR	AGUACHICA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	11/04/2023	66982302	$362.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. ausente	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1065653630	HOYOS TORRES KATHERINE	59	0			N	X	X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1065653630	KATHERINE HOYOS TORRES	CALLE 5 19 40	5654410	nasabe13@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CESAR	AGUACHICA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	11/04/2023	66982302	$362.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	62	10.900	0	155.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	62	13.900	0	199.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.100				6.100	62	500	6.600			61	6.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	155.900
Pensión	1	185.600	199.500
Riesgos Laborales	1	6.100	6.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	362.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1065653630	KATHERINE HOYOS TORRES	CALLE 5 19 40	5654410	nasabe13@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CESAR	AGUACHICA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	11/04/2023	66982656	$247.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	106.400	0		0		0	0	0	0	106.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	136.200	0	0	0	0	0	0		136.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	4.500				4.500	0	0	4.500			45	4.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	106.400	106.400
Pensión	1	136.200	136.200
Riesgos Laborales	1	4.500	4.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	247.100	247.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1065653630	KATHERINE HOYOS TORRES	CALLE 5 19 40	5654410	nasabe13@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CESAR	AGUACHICA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	11/04/2023	66982656	$247.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	106.400	0		0		0	0	0	0	106.400	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	136.200	0	0	0	0	0	0		136.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	4.500				4.500	0	0	4.500			45	4.500	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	106.400	106.400
Pensión	1	136.200	136.200
Riesgos Laborales	1	4.500	4.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	247.100	247.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 85433888

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	MARDI CONSTRUCCIONES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901340702
Ciudad/Municipio	FLORIDABLANCA	Departamento	SANTANDER
Dirección	EL BOSQUE SECTOR C TORRE 6 APTO	Teléfono	3203639
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	007 - OBRA PIEDECUESTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**7865893495**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	enero / 2023	Periodo Cotización Salud	febrero / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/02/02
Número Autorización	1896749821		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	WILLIAM	Apellidos	PEINADO CENTENO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	85433888
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	SANTANDER	Municipio	BUCARAMANGA
Salario Básico	$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.160.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 185.600
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 185.600**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.160.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 46.400
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 46.400**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.160.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 80.800**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF39-CAJASAN	30	4,000 %	$ 1.160.000	$ 46.400

TOTAL PAGADO:	**$ 359.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 5611104

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	MARDI CONSTRUCCIONES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901340702
Ciudad/Municipio	FLORIDABLANCA	Departamento	SANTANDER
Dirección	EL BOSQUE SECTOR C TORRE 6 APTO	Teléfono	3203639
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	007 - OBRA PIEDECUESTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**7865893495**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	enero / 2023	Periodo Cotización Salud	febrero / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/02/02
Número Autorización	1896749821		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	RUBEN	Apellidos	ORDOÑEZ MENDOZA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	5611104
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	SANTANDER	Municipio	BUCARAMANGA
Salario Básico	$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
17																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	14	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 541.334
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 86.700
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 86.700**

SALUD			
Dias	14	Administradora	NUEVA EPS CM
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 541.334
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 21.700
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 21.700**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	14	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 541.334
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 37.700**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF39-CAJASAN	14	4,000 %	$ 541.334	$ 21.700

TOTAL PAGADO:	**$ 167.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 91267241

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	MARDI CONSTRUCCIONES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901340702
Ciudad/Municipio	FLORIDABLANCA	Departamento	SANTANDER
Dirección	EL BOSQUE SECTOR C TORRE 6 APTO	Teléfono	3203639
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	007 - OBRA PIEDECUESTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7865893495**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	enero / 2023	Periodo Cotización Salud	febrero / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/02/02
Número Autorización	1896749821		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	NELSON	Apellidos	SOLANO AGUILLON
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	91267241
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	SANTANDER	Municipio	BUCARAMANGA
Salario Básico	$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
17																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	14	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 541.334
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 86.700
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 86.700**

SALUD			
Dias	14	Administradora	ESSC24-COOSALUD ESS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 541.334
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 21.700
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 21.700**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	14	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 541.334
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 37.700**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF39-CAJASAN	14	4,000 %	$ 541.334	$ 21.700

TOTAL PAGADO:	**$ 167.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 18918668

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	MARDI CONSTRUCCIONES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901340702
Ciudad/Municipio	FLORIDABLANCA	Departamento	SANTANDER
Dirección	EL BOSQUE SECTOR C TORRE 6 APTO	Teléfono	3203639
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	007 - OBRA PIEDECUESTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7865893495**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	enero / 2023	Periodo Cotización Salud	febrero / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/02/02
Número Autorización	1896749821		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	ARGEMIRO	Apellidos	ORTIZ PEÑA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	18918668
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	SANTANDER	Municipio	BUCARAMANGA
Salario Básico	$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
17																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	14	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 541.334
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 86.700
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 86.700**

SALUD			
Dias	14	Administradora	EPS046-SALUD MIA EPS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 541.334
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 21.700
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 21.700**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	14	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 541.334
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 37.700**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF39-CAJASAN	14	4,000 %	$ 541.334	$ 21.700

TOTAL PAGADO:	**$ 167.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 91463853

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	MARDI CONSTRUCCIONES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901340702
Ciudad/Municipio	FLORIDABLANCA	Departamento	SANTANDER
Dirección	EL BOSQUE SECTOR C TORRE 6 APTO	Teléfono	3203639
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	007 - OBRA PIEDECUESTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7865893495**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	enero / 2023	Periodo Cotización Salud	febrero / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/02/02
Número Autorización	1896749821		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	GUILLERMO	Apellidos	TARAZONA JAIMES
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	91463853
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	SANTANDER	Municipio	BUCARAMANGA
Salario Básico	$ 1.500.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
17																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	14	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 700.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 112.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 112.000**

SALUD			
Dias	14	Administradora	NUEVA EPS CM
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 700.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 28.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 28.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	14	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 700.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 48.800**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF39-CAJASAN	14	4,000 %	$ 700.000	$ 28.000

TOTAL PAGADO:	**$ 216.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 91218641

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	MARDI CONSTRUCCIONES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901340702
Ciudad/Municipio	FLORIDABLANCA	Departamento	SANTANDER
Dirección	EL BOSQUE SECTOR C TORRE 6 APTO	Teléfono	3203639
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	007 - OBRA PIEDECUESTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**7865893495**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	enero / 2023	Periodo Cotización Salud	febrero / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/02/02
Número Autorización	1896749821		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	GERARDO	Apellidos	BLANCO ORTIZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	91218641
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	SANTANDER	Municipio	BUCARAMANGA
Salario Básico	$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
17																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	14	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 541.334
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 86.700
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 86.700**

SALUD			
Dias	14	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 541.334
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 21.700
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 21.700**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	14	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 541.334
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 37.700**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF39-CAJASAN	14	4,000 %	$ 541.334	$ 21.700

TOTAL PAGADO:	**$ 167.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 18918668

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	MARDI CONSTRUCCIONES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901340702
Ciudad/Municipio	FLORIDABLANCA	Departamento	SANTANDER
Dirección	EL BOSQUE SECTOR C TORRE 6 APTO	Teléfono	3203639
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	007 - OBRA PIEDECUESTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7870031515**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	febrero / 2023	Periodo Cotización Salud	marzo / 2023
Dias de Mora	5	Fecha Pago	2023/03/07
Número Autorización	1956901146		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	ARGEMIRO	Apellidos	ORTIZ PEÑA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	18918668
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	SANTANDER	Municipio	BUCARAMANGA
Salario Básico	$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	08															

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	8	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 309.334
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 49.500
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 49.500**

SALUD			
Dias	8	Administradora	EPS046-SALUD MIA EPS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 309.334
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 12.400
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 12.400**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	8	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 309.334
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 21.600**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF39-CAJASAN	8	4,000 %	$ 309.334	$ 12.400

TOTAL PAGADO:	**$ 95.900**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 91218641

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	MARDI CONSTRUCCIONES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901340702
Ciudad/Municipio	FLORIDABLANCA	Departamento	SANTANDER
Dirección	EL BOSQUE SECTOR C TORRE 6 APTO	Teléfono	3203639
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	007 - OBRA PIEDECUESTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7870031515**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	febrero / 2023	Periodo Cotización Salud	marzo / 2023
Dias de Mora	5	Fecha Pago	2023/03/07
Número Autorización	1956901146		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	GERARDO	Apellidos	BLANCO ORTIZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	91218641
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	SANTANDER	Municipio	BUCARAMANGA
Salario Básico	$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.160.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 185.600
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 185.600**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.160.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 46.400
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 46.400**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.160.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 80.800**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF39-CAJASAN	30	4,000 %	$ 1.160.000	$ 46.400

TOTAL PAGADO:	**$ 359.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 91463853

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	MARDI CONSTRUCCIONES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901340702
Ciudad/Municipio	FLORIDABLANCA	Departamento	SANTANDER
Dirección	EL BOSQUE SECTOR C TORRE 6 APTO	Teléfono	3203639
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	007 - OBRA PIEDECUESTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**7870031515**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	febrero / 2023	Periodo Cotización Salud	marzo / 2023
Dias de Mora	5	Fecha Pago	2023/03/07
Número Autorización	1956901146		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	GUILLERMO	Apellidos	TARAZONA JAIMES
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	91463853
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	SANTANDER	Municipio	BUCARAMANGA
Salario Básico	$ 1.500.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Dias	30	IBC	$ 1.500.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 240.000
FSP - Solidaridad	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	**Total Aporte**	**$ 240.000**

SALUD		Administradora	NUEVA EPS CM
Dias	30	IBC	$ 1.500.000
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	$ 60.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 60.000**

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Dias	30	IBC	$ 1.500.000
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		**Total Aporte**	**$ 104.400**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF39-CAJASAN	30	4,000 %	$ 1.500.000	$ 60.000

TOTAL PAGADO:	**$ 464.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901340702
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARDI CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	EL BOSQUE SECTOR C TORRE 6 APTO 102	TELÉFONO:	3203639
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	007 - OBRA PIEDECUESTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7873271983		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/04/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2009867284

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 487.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 487.600	$ 700	$ 488.300
230201	230201- PROTECCION	2	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 37.200	$ 100	$ 37.300
230301	230301-PORVENIR	3	$ 383.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 383.600	$ 500	$ 384.100
SUBTOTALES:										**$ 908.400**	**$ 1.300**	**$ 909.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 29.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 29.000	$ 100	$ 0	$ 29.100
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 145.000	$ 200	$ 0	$ 145.200
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 197.200	$ 0	$ 300	$ 0	$ 197.200	$ 300	$ 0	$ 197.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 164.400	$ 0	$ 300	$ 0	$ 164.400	$ 300	$ 0	$ 164.700
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 9.700	$ 100	$ 0	$ 9.800
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 19.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 19.400	$ 100	$ 0	$ 19.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 145.000	$ 200	$ 0	$ 145.200
SUBTOTALES:													**$ 709.700**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 711.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 395.400	$ 395.400	$ 500	$ 0	$ 395.900
SUBTOTALES:									**$ 395.400**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 395.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	9	$ 227.100	$ 300	$ 227.400
SUBTOTALES:			**$ 227.100**	**$ 300**	**$ 227.400**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	$ 170.600	$ 300	$ 170.900
SUBTOTALES:			**$ 170.600**	**$ 300**	**$ 170.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1005387191	AMELL CARPIO TOMAS CARMELO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO
2	CC 1102385807	MENDEZ AVILA DARWIN YAIR	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO
3	CC 13571765	CARREÑO SUAREZ CHENANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO
4	CC 18918668	ORTIZ PEÑA ARGEMIRO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO
5	CC 5611104	ORDOÑEZ MENDOZA RUBEN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO
6	CC 85433688	PEINADO CENTENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO

NOVEDADES Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	07	10															
2	07	10															
3	07	12															
4		02															
5		02															
6																	

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	4	$ 154.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24.800
230201-PROTECCION	4	$ 154.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24.800
25-14 COLPENSIONES	6	$ 232.000	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.200
230301-PORVENIR	2	$ 77.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.400
230201-PROTECCION	2	$ 77.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.400
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600

SEGURIDAD SOCIAL SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
ESSC07-ASOC MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4	$ 154.667	$ 19.400	$ 0	$ 19.400
EPS037-NUEVA EPS	4	$ 154.667	$ 19.400	$ 0	$ 19.400
EPS017-FAMISANAR	6	$ 232.000	$ 29.000	$ 0	$ 29.000
EPS046-SALUD MIA EPS	2	$ 77.334	$ 9.700	$ 0	$ 9.700
NUEVA EPS CM	2	$ 77.334	$ 9.700	$ 0	$ 9.700
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000

SEGURIDAD SOCIAL ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4	$ 154.667	1	$ 10.800
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4	$ 154.667	1	$ 10.800
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	6	$ 232.000	1	$ 16.200
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	$ 77.334		$ 5.400
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	$ 77.334	1	$ 5.400
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800

PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
4	$ 154.667	CCF39-CAJASAN	$ 6.200	$ 0	$ 4.700	$ 0	$ 0
4	$ 154.667	CCF39-CAJASAN	$ 6.200	$ 0	$ 4.700	$ 0	$ 0
6	$ 232.000	CCF39-CAJASAN	$ 9.300	$ 0	$ 7.000	$ 0	$ 0
2	$ 77.334	CCF39-CAJASAN	$ 3.100	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 0
2	$ 77.334	CCF39-CAJASAN	$ 3.100	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 0
30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0	$ 34.800	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901340702
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARDI CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	EL BOSQUE SECTOR C TORRE 6 APTO 102	TELÉFONO:	3203639
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	007 - OBRA PIEDECUESTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7873271983	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/04/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2009867284

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD					ARP										
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 91216641	BLANCO ORTIZ GERARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0	$ 34.800	$ 0	$ 0
8	CC 91267241	SOLANO AGUILLON NELSON	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0	$ 34.800	$ 0	$ 0
9	CC 91463853	TARAZONA JAIMES GUILLERMO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.500.000	$ 187.500	$ 0	$ 187.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.500.000		$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF39-CAJASAN	$ 60.000	$ 0	$ 45.000	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.414.900

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901340702
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARDI CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	EL BOSQUE SECTOR C TORRE 6 APTO 102	TELÉFONO:	3203639
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	007 - OBRA PIEDECUESTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7878140216			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/04/14			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2023915901		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.600	$ 0	$ 425.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 425.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 796.800	$ 0	$ 796.800
SUBTOTALES:										$ 796.800	$ 0	$ 796.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 60.000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:													$ 199.200	$ 0	$ 0	$ 199.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 346.800	$ 346.800	$ 0	$ 0	$ 346.800
SUBTOTALES:									$ 346.800	$ 0	$ 0	$ 346.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	4	$ 199.200	$ 0	$ 199.200
SUBTOTALES:			$ 199.200	$ 0	$ 199.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 85433888	PERALDO CENTENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 91218641	BLANCO ORTIZ GERARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 91267241	SOLANO AGUILLON NELSON	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 91463853	TARAZONA JAIMES GUILLERMO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.500.000		$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF39-CAJASAN	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.542.000

Planilla Pagada

CERTIFICADO PAZ Y SALVO APORTES Y PARAFISCALES

LOS SUCRITOS GIANCARLO SOLANO LOBO REPRESENTANTE LEGAL Y LUZ MARINA SANTA ARRUBLA REVISORA FISCAL

CERTIFICAN:

Que **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS,** con número de identificación tributaria NIT: 900994892- 2, ubicado en el municipio de AGUACHICA – CESAR, que ha cumplido y se encuentra al día con el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios de las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con el Articulo 50 de la Ley 79 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

A la fecha se encuentra a paz y Salvo con los APORTES A SEGURIDAD Y PARA FISCALES. En el periodo comprendido hasta el 21 de ABRIL del año 2023


Dado en Aguachica a los veintiún (21) días del mes de abril de 2023.

GIANCARLO SOLANO LOBO
C.C. 1.098.602.635 de Bucaramanga
Representante Legal

LUZ MARINA SANTA ARRUBLA
C.P TP.98775-T
C.C 49.654.363 De Aguachica

CEDULA CONTADOR





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1966

CANASGORDAS
(ANTIOQUIA)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-JUL-1984 AGUACHICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1207500-37162304-F-0049654363-20071004 0027107277P 02 224812711

TARJETA PROFESIONAL
CONTADOR



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
98775 -T
LUZ MARINA
SANTA ARRUBLA
C.C. 49654363
RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PRESIDENTE
MIGUEL DIAZ PEÑA
109475



FIRMA DEL TITULAR
16372
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

667831BA8E734559

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ MARINA SANTA ARRUBLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 49654363 de AGUACHICA (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 98775-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CUENTA BANCARIA

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

AGUACHICA 2023/04/11
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTO RIA SAS con Nit número 9009948922
de AGUACHICA-CESAR
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número	067300094132
Fecha Apertura	2016/11/21

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0673 - OFICINA AGUACHICA

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA