| | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA<br>**INFORME DE INSPECCIÓN** |
|---|---|
| Lugar y Fecha | Boyacá - |
| Dependencia | Centro Minero |
| Areas Inspeccionadas | Centro Minero - Sede Principal - Vereda Morca |
| Responsable | Ruby Vivian Becerra Abril |

**GENERALIDADES DE LA INSPECCION**(Indica los motivos por el cual se realiza la inspección, verificación del áreas o procesos a solicitud, programada, de seguimiento, etc.)

La metodología adoptada para la realización de inspecciones planeadas la norma técnicas es la norma técnica colombiana NTC4114 de 1097 Seguridad industrial realización de inspecciones planeadas

**1. OBJETIVO** (Indica el qué, el cómo y el para qué de la inspección. Se redacta con verbos en infinitivo.)

Establecer los lineamientos para el desarrollo de inspecciones planeadas atendiendo el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, asi como las condiciones de trabajo, medio ambiente y eficiencia energética, a fin de identificar condiciones inseguras, determinar acciones de intervención, verificación y cumplimiento, para disminuir o eliminar las causas de lesiones a las personas , afectación a las salud daños a la propiedad y o al medio ambiente.

**2. ALCANCE** (Identifica a qué, a quiénes y en dónde se realiza la inspección y una breve descripción de la actividad(es) con la cual inicia y con la cual termina.)

El programa de de la Dirección General, Despachos Regionales , centros de formación y subsede a cargo del Sena, inicia con la planeacion de las inspecciones, se desarrolla con las inspección de las áreas y puestos de trabajo y de formación (incluye talleres y laboratorios), áreas de preparación y producción de alimentos; y finaliza con la generación de informa y su correspondiente nacionalización, formulación de actividades de intervención , seguimiento a medidas de control y cierre de actividades en la verificación


**PARTICIPANTES**


| Nombre | Cargo |
|---|---|

**3. ASPECTOS POR RESALTAR** (Describe los puntos más importantes identificados durante la inspección, avances, cierres de hallazgos anteriores, implementación de planes de mejoramiento, así como los puntos positivos del proceso o áreas inspeccionadas)

**4. FACTORES DE RIESGO O CONDICIONES INSEGURAS** (Relaciona los factores de riesgos o condiciones inseguras identificadas durante la inspección, realizando una breve descripción de la misma, detallando ubicación y estableciendo recomendaciones para su control)

| UBICACIÓN | FACTOR DE RIESGO/CONDICIÓN INSEGURA/ DESCRIPCIÓN | DESCRIPCION | FOTOGRAFÍA | RECOMENDACIÓN | RESPONSABLE | FECHA LIMITE DE SOLUCION | HALLAZOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En general en las diferentes areas del centro. | Recipientes (Todos los objetos (fijos o portátiles) para colocar materiales como cajones, cajas, barriles, tarros, canecas, dispensadores) / Se evidencia deficiencia en orden y aseo en las instalaciones del centro | Se evidencia deficiencia en orden y aseo en las instalaciones del centro |  | Se realizaran jornadas de aseo y limpieza | | 2021-06-30 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En los ambientes de aprendizaje y bodegas de almacenamiento | Quimicos (Líquidos (nieblas y rocíos)) / Se evidencia la no implementancion del programa de riesgo quimico | Se evidencia la no implementancion del programa de riesgo quimico |  | Implementacion del programa de riesgo quimico | | 2021-08-31 | |
| Sectores de la mina donde operan equipos mecánicos | Físicos (Iluminación (Luz visible) / Se evidencia falta de iluminación en lugares donde operan elementos mecánicos | Se evidencia falta de iluminación en lugares donde operan elementos mecánicos |  | Suministrar los equipos necesarios para garantizar la adecuada iluminación | | 2023-07-31 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En general por el centro de formacion | Condiciones de Seguridad(Locativo (sist de alm), superficie de trab , (caídas de obj)) / Se evidencia condición de seguridad con superficies lisas e inadecuadas para el transito de personas | Se evidencia condición de seguridad con superficies lisas e inadecuadas para el transito de personas |     | Señalizacion, solicitud de recurso para gestión del peligro | | 2021-09-30 | |
| En la ronda de cuerpo hidrico que limita con el centro de formación | Condiciones de Seguridad(Locativo (sist de alm), superficie de trab , (caídas de obj)) / Se evidencia condición insegura por caída de arboles | Se evidencia condición insegura por caída de arboles |  | Solicitud de concepto por parte de la oficina de gestión del riesgo de la alcaldía municipal de sogamoso y realizacion de inspeccion especifica a arboles para realización de plan de mantenimiento poda de arboles | | 2021-06-30 | |
| Vías de de acceso de la mina | Condiciones de Seguridad(Locativo (sist de alm), superficie de trab , (caídas de obj)) / Se evidencian superficies lisas en vías de acceso de la mina a causa de la excesiva humedad presente en la mina | Se evidencian superficies lisas en vías de acceso de la mina a causa de la excesiva humedad presente en la mina |   | especialización de prevención caídas a un mismo nivel, | | 2023-05-30 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por las diferentes áreas del centro ( Mina didáctica, ambientes de formación) | Equipos para atención y respuesta ante emergencias (Extintores, hidrantes, gabinetes, camillas, alarmas, rociadores) / se evidencian extintores fuera de lugar destinado y señalización deficiente, deficiencia de extintores dentro de la mina | se evidencian extintores fuera de lugar destinado y señalización deficiente, deficiencia de extintores dentro de la mina |  | Ubicación de extintores de acuerdo a la NTC 2885 | | 2021-08-31 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En todos los puntos en donde están distribuidas las camillas para atención de emergencias | Equipos para atención y respuesta ante emergencias (Extintores, hidrantes, gabinetes, camillas, alarmas, rociadores) / Se evidencian camillas en mal estado, sin protector y sin ningún tipo de inmovilizador y los arneses in operativos | Se evidencian camillas en mal estado, sin protector y sin ningún tipo de inmovilizador y los arneses in operativos |  | Dotación y mantenimiento de camillas operativas al interior de la mina | | 2023-07-28 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalaciones de la mina didáctica | Equipos para atención y respuesta ante emergencias (Extintores, hidrantes, gabinetes, camillas, alarmas, rociadores) / Se evidencia señalizacion deficiente y no reflectiva al interior de la mina | Se evidencia señalizacion deficiente y no reflectiva al interior de la mina |  | Solicitud de recursos para dotación de señalizacion para el ambiente de aprendizaje de la mina didáctica | | 2021-07-31 | |
| Ambientes de formación y areas en donde se encuentran tacos, estaciones eléctricas. | Condiciones de Seguridad (Eléctrico (alta y baja tensión, estática)) / Se evidencias condiciones de seguridad por peligro electrico | Se evidencias condiciones de seguridad por peligro electrico |   | mantenimiento de instalaciones eléctricas y señalizacion de riesgo electrico | | 2021-07-31 | |

| **5. HALLAZGOS** (Relaciona los hallazgos identificados durante la inspección) | |
|---|---|
| **ID DEL HALLAZGO** | **TÍTULO DEL HALLAZGO** |

| **6. ACCIONES TOMADAS DURANTE LA INSPECCIÓN (describe las medidas temporales inmediatas realizadas en el momento de la inspección, en caso de identificar peligros inminentes, como señalizar la condición insegura o aislar el área.)** |
|---|

| **7. CONCLUSIONES (Resultado del proceso de inspección, proposición lógica final y no una "opinión".)** |
| --- |