

ANEXO TÉCNICO LOTE 5

SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AÉREA, POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

- El listado de los repuestos solicitados servirá como referencia para la contratación y para efectos de dispensación de repuestos, la JEFSa podrá solicitar otro tipo de repuestos teniendo en cuenta que por baja rotación no fue incluido dentro de los listados, y/o por imprevistos se genere la necesidad. Para ello deberá presentar cotización del repuesto al supervisor del contrato quien verificará que se encuentra acorde a los precios del mercado.
- En el evento de que la Jefatura Salud FAC requiera del suministro de un repuesto que no se encuentre en el listado de referencia, reconocerá hasta máximo un 20% de porcentaje de intermediación sobre el valor del repuesto de acuerdo a precios del mercado.


LOTE No. 5: REPUESTOS EQUIPO BIOMÉDICO ESPECIALIZADO MARCA TUTTNAUER

ITEM	CODIGO SAP	REPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA
1	2900577	Resistencia para autoclave Tuttnauer modelo 2540/ Ref: HEA010-0003	(01) UND
2	2900578	Air Jet para autoclave Tuttnauer 2540/ Ref: CMT100-003	(01) UND
3	2900579	Air Jet para autoclave Tuttnauer 3870/ Ref: CMT100-006	(01) UND
4	2900580	Válvula de sobrepresión Tuttnauer 2540-3870/ Ref: SVL029-0090	(01) UND
5	2900482	Resistencia para autoclave Tuttnauer-3870/ Ref: HEA009-0008	(01) UND
6	2900582	Sensor de nivel de agua tanque de reservorio Tuttnauer 2540-3870/ Ref: ELC258-0020	(01) UND
7	2900583	Electrodo de nivel de agua recámara autoclave Tuttnauer 2540-3870/ Ref: CMT196-0004	(01) UND
8	2900584	Seguro de puerta autoclave Tuttnauer 2540/ Ref: LOK240-0022	(01) UND
9	2900478	Filtro carbono destilador Tuttnauer	(01) UND
10	2900488	Filtro de aire para autoclave 3870HSG	(01) UND
11	2900179	Empaque para autoclave 3870	(01) UND
12	2900456	Empaque para autoclave 2540	(01) UND
13	2900474	Cinta térmica para selladora	(01) UND

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

- Realizar entrega de los repuestos solicitados por parte del supervisor del contrato en un plazo no mayor a 5 días hábiles, en las instalaciones de la Jefatura Salud FAC (Av. Caracas 66-24).
- Los repuestos suministrados deben ser nuevos, no repotenciados ni usados previamente y en empaque resistente a la contaminación, con el fin de evitar deterioro en el almacenaje.
- Brindar garantía de los elementos como mínimo seis (6) meses después de su entrega a la Institución. Por lo anterior deberá cambiar los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad de los mismos sin costo alguno para la Jefatura Salud FAC, dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento.

- Mantener vigente los Registros Sanitarios INVIMA durante el tiempo de ejecución del contrato, para los ítems ofertados que así lo requieran de acuerdo a la legislación Nacional actual.
- Los repuestos deben ser nuevos, originales y de marca TUTTNAUER, deben estar contramarcados y en su empaque original y que aseguren la vida útil de los equipos y que sean compatibles con los mismos.



FIRMA GERENTE DE PROYECTO