

ENRIQUE PARADA PEREZ

NIT: 79609959-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CL 45 SUR 72 B 17 CA 12, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 2381153

Email. kyoservis@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764047401994 válida desde 2023-04-12 hasta 2023-10-12 rango desde FEV398 hasta FEV500.

Régimen Común - Actividad Económica 3312

Cliente: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL E S P
NIT: 890704204-7
Dirección: CR 6 7 80, Espinal, Tolima, Colombia
Teléfono: 2390201
Email: sistemas@aaaespinal.com.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 31/05/2023
Total de Lineas: 14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEV412
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 19:56:22
FECHA FIRMADO: 23/05/2023 19:56:24

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	05	2023	31	05	2023


#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	S-001	MANTENIMIENTO Servicio tecnico impresora kyocera 2135	WSD	4,00	\$84.034,00	19,00	0,00	\$336.136,00
2	S-001	MANTENIMIENTO SERVICIO TECNICO IMPRESORA KYOCERA 9530	WSD	3,00	\$231.092,00	19,00	0,00	\$693.276,00
3	S-001	MANTENIMIENTO SERVICIO TECNICO IMPRESORA 1350 DN	WSD	1,00	\$84.034,00	19,00	0,00	\$84.034,00
4	S-001	MANTENIMIENTO SERVICIO TECNICO IMPRESORA P 2235 DN	WSD	1,00	\$84.034,00	19,00	0,00	\$84.034,00
5	S-001	MANTENIMIENTO SERVICIO TECNICO IMPRESORA 4020	WSD	1,00	\$84.034,00	19,00	0,00	\$84.034,00
6	S-001	MANTENIMIENTO SERVICIO TECNICO IMPRESORA 1370D	WSD	3,00	\$84.034,00	19,00	0,00	\$252.102,00
7	S-001	MANTENIMIENTO SERVICIO TECNICO IMPRESORA P 2035 DN	WSD	1,00	\$84.034,00	19,00	0,00	\$84.034,00
8	S-001	MANTENIMIENTO SERVICIO TECNICO IMPRESORA EPSON L 575	WSD	1,00	\$84.034,00	19,00	0,00	\$84.034,00
9	S-001	MANTENIMIENTO SERVICIO TECNICO IMPRESORA EPSON L 5190	WSD	1,00	\$84.034,00	19,00	0,00	\$84.034,00
10	RPT-001	REPUESTOS CABEZAL ALMOHADILLAS PICKUP ROLLER PARA EPSON L 575	C62	1,00	\$754.622,00	19,00	0,00	\$754.622,00
11	RPT-001	REPUESTOS CAMBIO CHASIS Y MECANISMO PARA IMPRESORA ZABRA GT 420	C62	1,00	\$453.782,00	19,00	0,00	\$453.782,00
12	RPT-001	REPUESTOS UNIDAD FUSOTA FK 170	C62	1,00	\$605.042,00	19,00	0,00	\$605.042,00
13	RPT-001	REPUESTOS UNIDAD IMAGEN DK 170	C62	1,00	\$672.269,00	19,00	0,00	\$672.269,00
14	RPT-001	REPUESTOS KIT GOMAS ARRASTRE FS 9530	C62	4,00	\$310.924,00	19,00	0,00	\$1.243.696,00

CONSIGNAR A FAVOR DE ENRIQUE PARADA PEREZ NIT. 79.609.959 EN BANCO COLPATRIA CUENTA DE AHORROS No. 4722177822.

Firma Digital: iQJ2R0oJnr28fHWJPDge5dvHeXrZsJe1wwDAArBTfrizQ5WAJEvhx5ZKfB4eQr1 pBY5JKYE5tmymYCKg2YlyX6+eJxdZL61bWoDzJcdSCcuHCKfj
XPta5QA+hHUVpZ /OFleg04BO04kgcfllzTYAYmBTsWfTncf3KpbYJb0QWUkLVpRQMs94HPMyBe aGLU7I0965gQ65qITZtpbelsVexS2bjloD
mK9749CnQVHA1WD8Dod1PCpdfBqHd M3SIFVrTaVT8fn3IME4LUVyMewdE8JU/A0XdbGilyLG11Jct+y2e6bDZXbv/CBMk grb1FZzKoeu6JWa5MiAD
bQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Notas: SON: (seis millones quinientos sesenta y tres mil pesos) CUFE: 9764186d4213856ff5173f186dd6430a1707a45427703ad784cbfc0c972466fc60d93ee0a573070ad9367ef438a7ca56	Subtotal:	\$5.515.129,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$1.047.871,00
	Total:	\$6.563.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$5.515.129,00	19,00%	\$1.047.871,00

CONSIGNAR A FAVOR DE ENRIQUE PARADA PEREZ NIT. 79.609.959 EN BANCO COLPATRIA CUENTA DE AHORROS No. 4722177822.

Firma Digital: iQJ2R0oJnr28fHWJPDge5dvHeXrZsJe1wwDAArBTFriqzQ5WAJEvhx5ZKfB4eQr1 pBY5JKYE5tmymYCKg2YlyX6+eJxdtZL61bWoDzJcdSCcuHCKfj
XPta5QA+hHUVpZ /QFleg04BO04kgcfilzrTYAYmBTSIWfTIncf3KpbYJb0QWUUKLVpRQMs94HPMyBe aGLU7I0965qQ65qjTztzpbelsVexS2bjloD
mK9749CnQVHA1WD8Dod1PCpdfBqHd M3SiFVrTaVT8fn3iME4LUVywmewdE8JU/A0XdbGilyLG11Jct+y2e6bDZXbv/CBMk grb1FzzKoeu6JWa5MiAD
bQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



K&S

KYOSERVIS

REPORTE DE SERVICIO TECNICO



SHARP

ORISO

mita

FECHA	15-MAYO-2013
NOMBRE CLIENTE	E A A A
NIT:	administrativa
DIRECCION	Espinal
TELEFONOS	
SERIE	561701
MODELO	FS1370
MARCA	KYOCERA
N° COPIAS:	209943 N MASTER

Duplo

TOSHIBA

KYOCERA


RICOH

LANIER

Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Mantenimiento Preventivo
Cambio de unidad de cilindros


FIRMA CLIENTE


FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: Cllé. 45 Sur N° 72B 1

KYOCERA

KYOSERVIS@HOTMAIL.COM

Página de estado

Impresora

FS-1370DN



Versión del firmware 2L0_3000.005.006 2012.09.11

[2L0_1000.002.003] [2H4_1100.002.001] [2L0_3100.001.003] [2LP_7000.000.006]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal / Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter / Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Sueño: 15 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

Tarjeta Memoria: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMAD90C3

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido
AppleTalk: Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 128.0 MB
Ranura opcional: 0 Bytes
Tamaño total: 128.0 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 4.0 MB


Emulación

Emulación: PCL6
Fuente predeterminada: Courier
Caracteres predet.: IBM PC-8

Contadores

Pág. impresas 209943
Tamaño papel
A4 4
B5 0
A5 0
Folio 86
Legal 4148
Letter 205388
Statement 4
Otro1 0
Otro2 313

Indicador de tóner



K&S

KYOSERVIS**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**


MINOLTA
SHARP
ORISO
mita

FECHA	15 - mayo - 2023
NOMBRE CLIENTE	EAAA Espinal
NIT:	Almacén
DIRECCION	Espinal
TELEFONOS	
SERIE	4816137
MODELO	P 2135
MARCA	Kyocera
N° COPIAS:	175961 N MASTER

Duplo
TOSHIBA
 **KYOCERA**
RICOH
LANIER
Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Mantenimiento Preventivo


FIRMA CLIENTE


FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: Cllé. 45 Sur N°. 72B 1

 **KYOCERA****KYOSERVIS@HOTMAIL.COM**

Página de estado

Printer

ECOSYS P2135dn



Versión del firmware 2PJ_3F00.001.102 2014.04.01

04/26/2023 13:53
[2PJ_1000.002.001] [2PJ_1100.001.002] [2PJ_7000.001.006]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Alta calidad
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Desactivar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energia
Red: Activar
Cable USB: Activar
Disco RAM: Desactivar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMDDE837

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 256.0 MB
Ranura opcional: 0 Bytes
Tamaño total: 256.0 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16.0 MB


Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores

Pág. impresas 175961
Tamaño papel
A4 175
B5 4
A5 0
Folio 24
Legal 610
Letter 173152
Statement 1193
Otrol 792
Otro2 11

Indicador de tóner



[LVK4816137]

K&S

KYOSERVIS

REPORTE DE SERVICIO TECNICO





FECHA	15-Mayo-2023
NOMBRE CLIENTE	EAAA
NIT:	Financiera
DIRECCION	Espinal
TELEFONOS	
SERIE	Y52081
MODELO	FS1370
MARCA	Kyocera
Nº COPIAS:	303444 N MASTER

Duplo
TOSHIBA
KYOCERA
RICOH
LANIER
Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Mantenimiento preventivo
unidad de imagen
costada


FIRMA CLIENTE


FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: Cllé. 45 Sur Nº. 72B 1

 **KYOCERA**

KYOSERVIS@HOTMAIL.COM

Página de estado

Impresora

FS-1370DN



Versión del firmware 2L0_3000.005.006 2012.09.11

[2L0_1000.002.003] [2H4_1100.002.001] [2L0_3100.001.003] [2LP_7000.000.006]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter / Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter / Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Sueño: 15 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

Tarjeta Memoria: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA9ABA6

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Desactivar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

AppleTalk: Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 128.0 MB
Ranura opcional: 0 Bytes
Tamaño total: 128.0 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 4.0 MB


Emulación

Emulación: PCL6
Fuente predeterminada: Courier
Caracteres predet.: IBM PC-8

Contadores

Pág. impresas 303444
Tamaño papel
A4 0
B5 1
A5 0
Folio 118
Legal 3832
Letter 298382
Statement 3
Otro1 0
Otro2 1108

Indicador de tóner



Financiam



K&S

KYOSERVIS

REPORTE DE SERVICIO TECNICO


MINOLTA

SHARP

RICOH


mita


FECHA	15-MAYO-2023
NOMBRE CLIENTE	EAAA Espinal
NIT:	operativa control interno
DIRECCION	Espinal
TELEFONOS	
SERIE	9210480
MODELO	FS1350
MARCA	Kyocera
N° COPIAS:	251360 N MASTER

Duplo
TOSHIBA
 KYOCERA
RICOH
LANIER
Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Mantenimiento preventivo
unidad de imagen gastada


FIRMA CLIENTE


FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: Cllé. 45 Sur N°. 72B 1

 KYOCERA

KYOSERVIS@HOTMAIL.COM

Página de estado



Impresora

FS-1350DN

Versión del firmware 2H4_3000.005.014 2009.08.06

[2H4_1000.004.002] [2H4_1100.002.001] [2H4_3100.001.005] [2F8_A000.001.002]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal / Preimpreso
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter / Normal

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Memoria

Tamaño estándar: 128.0 MB
Ranura opcional: 0 Bytes
Tamaño total: 128.0 MB
Disco RAM: Apagado
Tamaño del disco RAM: 0 Bytes

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Resolución: Modo rápido1200

Emulación

Emulación: PCL6
Fuente predeterminada: Courier
Caracteres predet.: IBM PC-8

Config. de dispositivo

Sueño: 15 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 60 Segundos
Bypass vacío: Desactivar

Contadores

Pág. impresas 251360
Tamaño papel
A4 172
B5 0
A5 0
Folio 2478
Legal 3961
Letter 213425
Statement 0
Otro1 0
Otro2 31324

Estado de opciones

Tarjeta Memoria: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM472FF1


IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Desactivar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido
AppleTalk: Activar

Indicador de tóner



Unidad Cilindro y cuchillo



K&S

KYOSERVIS

REPORTE DE SERVICIO TECNICO



FECHA	15-MAYO-2023
NOMBRE CLIENTE	EAAA
NIT:	Sistemas
DIRECCION	Espejal
TELEFONOS	
SERIE	652740360
MODELO	FS1370
MARCA	Kyocera
Nº COPIAS:	221681 N MASTER

Duplo
TOSHIBA
KYOCERA
RICOH
LANIER
Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Mantenimiento, cambio de
unidad de imagen

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: Cllé. 45 Sur N°. 72B 1

KYOCERA

KYOSERVIS@HOTMAIL.COM

Página de estado

Impresora

FS-1370DN



Versión del firmware 2L0_3000.004.006 2011.09.09

[2L0_1000.002.003] [2H4_1100.002.001] [2L0_3100.001.002] [2LP_7000.000.006]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II / Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter / Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Sueño: 240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 5 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

Tarjeta Memoria: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM9E86FC

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Desactivar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido
AppleTalk: Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 128.0 MB
Ranura opcional: 0 Bytes
Tamaño total: 128.0 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 4.0 MB

Emulación

Emulación: PCL6
Fuente predeterminada: Courier
Caracteres predet.: IBM PC-8

Contadores

Pág. impresas 221681
Tamaño papel
A4 0
B5 0
A5 0
Folio 0
Legal 100
Letter 216602
Statement 4846
Otro1 0
Otro2 133

Indicador de tóner



[Q652740360]

K&S

KYOSERVIS**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**

FECHA	15 - MAYO - 2023
NOMBRE CLIENTE	EAAA Espinal
NIT:	contabilidad
DIRECCION	Es pinal
TELEFONOS	
SERIE	6951080
MODELO	P 2135
MARCA	Kyocera
N° COPIAS:	23393 N MASTER

Duplo
TOSHIBA
KYOCERA
RICOH
LANIER
Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Mantenimiento preventivo


FIRMA CLIENTE


FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: Cllé. 45 Sur N°. 72B 1

KYOCERA**KYOSERVIS@HOTMAIL.COM**

Página de estado

Printer

ECOSYS P2135dn



Versión del firmware 2PJ_3F00.004.102 2015.11.13

09/18/2013 17:18
[2PJ_1000.004.001] [2PJ_1100.001.002] [2PJ_7000.001.006]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Recuper. rápida
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM42C30A

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 256.0 MB
Ranura opcional: 0 Bytes
Tamaño total: 256.0 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16.0 MB


Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores

Pág. impresas 23393
Tamaño papel
A4 0
B5 0
A5 0
Folio 0
Legal 322
Letter 23061
Statement 0
Otro1 0
Otro2 10

Indicador de tóner



[LVK6951080]

K&S

KYOSERVIS

REPORTE DE SERVICIO TECNICO



FECHA	15 - MAYO - 2023
NOMBRE CLIENTE	EAAA Espinal
NIT:	CUCOME
DIRECCION	Espinal
TELEFONOS	
SERIE	4400507
MODELO	P 2035
MARCA	Kyocera
Nº COPIAS:	100 924 N MASTER

Duplo
TOSHIBA
 KYOCERA
RICOH
LANIER
Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Mantenimiento preventivo

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: Clle. 45 Sur Nº. 72B 1

KYOCERA

KYOSERVIS@HOTMAIL.COM

**STATUS PAGE**

[2LZ_1100.001.001/2PG_1000.001.009][2LZ_3100.001.001---][21]

Firmware version: 2PH_3000.001.004
Released: Sep/30/2013**Hardware Information**MP Tray Letter Plain
Cassette 1 Letter PlainDuplex mode OFF
EcoPrint mode OFF
Host buffer size 500 KB
Sleep timer 1 Minutes
Form Feed time out 30 Seconds**Page Information**Resolution Fast1200 mode
Copies 1
Printed Page(s) 100924**Network Status****Memory**Standard memory 32768 KB
Option memory Slot 1 Empty
Total 32768 KB
User available 15953 KB
RAM disk OFF
Write protect -
Total 0 KB
User available 0 KB**Installed Options**

Memory card NO

EmulationLine printer
IBM Proprinter
Diablo 630
Epson LQ-850
PCL 6
KPDL3**Toner Gauge****Interfaces****USB****PCL 6**Font
byte code Courier
Codeset name IBM PC-8**KIR** Test pattern**Mode** ON

SN:LVF4400507

K&S

KYOSERVIS

REPORTE DE SERVICIO TECNICO



FECHA	15-MAYO-2023
NOMBRE CLIENTE	EAAA Espinal
NIT:	
DIRECCION	Esplanada
TELEFONOS	coordinacion PAR
SERIE	4104065
MODELO	P 2135
MARCA	Kyocera
Nº COPIAS:	159120 N MASTER

Duplo
TOSHIBA
KYOCERA
RICOH
LANIER
Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Mantenimiento y cambio de
unidad Fosom


FIRMA CLIENTE


FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: Clle. 45 Sur Nº. 72B 1

KYOCERA

KYOSERVIS@HOTMAIL.COM

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energia
Red: Activar
Cable USB: Activar
Disco RAM: Desactivar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM3AB93F

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Desactivar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 256.0 MB
Ranura opcional: 0 Bytes
Tamaño total: 256.0 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16.0 MB


Emulación

Emulación: KPD (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores

Pág. impresas 159120
Tamaño papel
A4 294
B5 0
A5 0
Folio 26
Legal 4662
Letter 150918
Statement 2696
Otrol 506
Otro2 18

Indicador de tóner



K&S

KYOSERVIS

REPORTE DE SERVICIO TECNICO



FECHA	15 - mayo - 2023
NOMBRE CLIENTE	EAAA Espinal
NIT:	PQR
DIRECCION	Espinal
TELEFONOS	
SERIE	752137
MODELO	FS 1370
MARCA	Kyocera
N° COPIAS:	182840 N MASTER

Duplo
TOSHIBA
KYOCERA
RICOH
LANIER
Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Mantenimiento y reparacion


FIRMA CLIENTE


FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: Clle. 45 Sur N°. 72B 1

 **KYOCERA**

KYOSERVIS@HOTMAIL.COM

Página de estado



Impresora

FS-1370DN

Versión del firmware 2L0_3000.005.006 2012.09.11

[2L0_1000.002.003] [2H4_1100.002.001] [2L0_3100.001.003] [2LP_7000.000.006]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter / Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter / Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Sueño: 15 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

Tarjeta Memoria: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA9ABF5
IPv4
Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Desactivar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido
IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido
AppleTalk: Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 128.0 MB
Ranura opcional: 0 Bytes
Tamaño total: 128.0 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 4.0 MB

Emulación

Emulación: PCL6
Fuente predeterminada: Courier
Caracteres predet.: IBM PC-8

Contadores

Pág. impresas 182840
Tamaño papel
A4 0
B5 0
A5 2
Folio 149
Legal 1549
Letter 180509
Statement 3
Otro1 0
Otro2 628

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.



K&S

KYOSERVIS

REPORTE DE SERVICIO TECNICO




FECHA	25- mayo- 2023
NOMBRE CLIENTE	Empresa Acuebrato
NIT:	Alcantilla y Dsco
DIRECCION	Espinol
TELEFONOS	
SERIE	8868
MODELO	RA 9530 DN
MARCA	Kyocera
N° COPIAS:	1429002 N MASTER

Duplo
TOSHIBA
KYOCERA
RICOH
LANIER
Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Se realizo mantenimiento
Preventivo

Cambio Kit gomas bandeja (3)


FIRMA CLIENTE


FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: Cll. 45 Sur N°. 72B 1

 **KYOCERA**

KYOSERVIS@HOTMAIL.COM



FS-9530DN Page Printer

PÁGINA DE ESTADO

[2G1_1100.001.001/2G1_1000.020.001][2F8_A000.001.002][2G1_3100.001.016***][21]

Versión Firmware: 2G1_3000.014.004
Revisión: Sep/12/2011

Información de Hardware

MP B.salida	Letter	norma]
Bandeja 1	Letter	norma]
Bandeja 2	Statement	norma]
Bandeja 3	Statement	norma]
Bandeja 4	Statement	norma]

Impr. doble cara	Ninguno
Modo EcoPrint	Apagado
Control de zumbador	
Error	Encendido
Ready	Apagado
Job End	Apagado
Key Confirmation	Encendido
Tamaño buffer asociado	1000 KB
Tiempo para desconex.	60 Minutos
Espera aliment. papel	30 Segundos

Información de Página

Resolución	Modo rápido 1200
Copias	1
Página(s) impresa(s)	1429002

Estado de red

TCP/IP	Encendido
Dirección IP	192.168.0.253
Máscara subnet	255.255.255.0
Gateway predet.	192.168.0.1
DHCP	Apagado
BOOTP	Apagado
NetWare	Encendido
Número de red	Auto
AppleTalk	Encendido
Nombre impresora	KM8F8264

Memoria

Memoria estándar	131072 KB
Memoria opcional	
Ranura mem. 1	524288 KB
Memoria total	655360 KB
Disponible usuario	506228 KB
RAM disk	
Protección escritura	
Memoria total	0 KB
Disponible usuario	0 KB


Opciones Instaladas

Disco duro	Instalado
Tarjeta memoria	No
Memoria USB	No
Seguridad HDD	No

Emulación

Line printer
IBM Proprinter
Diablo 630
Epson LQ-850
PCL 6
KC-GL
KPDL3

Nivel de tóner



Interfaz

Paralelo

PCL 6

Fuente	
Código 1byte	Courier
Codeset name	IBM PC-8

Red

PCL 6

Fuente	
Código 1byte	Courier
Codeset name	IBM PC-8

USB

PCL 6

Fuente	
Código 1byte	Courier
Codeset name	IBM PC-8

KIR Patrón de impr.

Modo Encendido

SN:PPP3408868

K&S

KYOSERVIS**REPORTE DE SERVICIO TECNICO**

FECHA	15 - Mayo - 2023
NOMBRE CLIENTE	Empresa Daculo
NIT:	Alconbrille 4 Doro
DIRECCION	Esplan
TELEFONOS	
SERIE	1
MODELO	L575
MARCA	EPSON
N° COPIAS:	N MASTER

Duplo
TOSHIBA
KYOCERA
RICOH
LANIER
Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Se realizo Mto Preventivo

- Se realizo Cambio de Espaldas simonadilla mto generoso

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: Cllé. 45 Sur N°. 72B 1

KYOCERA**KYOSERVIS@HOTMAIL.COM**


¡Felicidades! Ha instalado su nueva impresora EPSON correctamente.

Vea los siguientes consejos para producir fabulosos trabajos impresos:

- » Epson ofrece una línea extensa de papeles especializados que proporcionan excelentes resultados cuando se utilizan con impresoras EPSON y tinta EPSON original.
- » Proteja sus fotos: enmárquelas, guárdelas en fundas especiales libres de ácido o en álbumes fotográficos.
- » Para obtener los mejores resultados, asegúrese que el tipo de papel seleccionado en el software de la impresora es el apropiado para el tipo de papel cargado en la impresora. Consulte la documentación del producto para obtener más información.

Soporte técnico y drivers

Drivers, ayuda, respuestas a preguntas frecuentes y mucho más...



Puede obtener respuestas a sus preguntas en el sitio **global.latin.epson.com/Soporte**. Ahí encontrará respuestas a preguntas frecuentes, documentación, ayuda interactiva y una manera fácil de comunicarse con Epson por correo electrónico.



K&S

KYOSERVIS

REPORTE DE SERVICIO TECNICO



FECHA	15-MAYO-2023
NOMBRE CLIENTE	EAAA Espinal
NIT:	Jurisdic
DIRECCION	Espinal
TELEFONOS	
SERIE	7100616.
MODELO	D 2235 dn
MARCA	Kyocera
Nº COPIAS:	103002 N MASTER

Duplo
TOSHIBA
KYOCERA
RICOH
LANIER
Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Mantenimiento preventivo

Fabrizio Becker
FIRMA CLIENTE

Alexander
FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: Cllé. 45 Sur N°. 72B 1

KYOCERA

KYOSERVIS@HOTMAIL.COM

Status Page



Printer

ECOSYS P2235dn

Firmware Version 2RV_3000.001.306 2016.12.02

VCS7100616

04/26/2023 14:37

[2RV_1000.001.121] [2RV_1100.001.010]

Paper Settings

MP Tray Size/Type: Letter/Plain
Cassette 1 Size/Type: Letter/Plain

Group Settings

None

Print Settings

Copies: 1
EcoPrint: Disabled
Default Media Type: None
KIR Mode: Enabled
Resolution: Fast1200 Mode
MP Tray Priority: Off

Device Common Settings

Sleep Level: Energy Saver
Network: Enabled
Sleep Timer: 1 Minutes
Form Feed Time Out: 30 Seconds
MP Tray Empty: Enabled

Option Status

Paper Feeder 2: Not Installed
Paper Feeder 3: Not Installed
SD Card: Not Installed
Card Authentication (B): Not Installed
UG-33: Not Installed

Network

LAN Interface
Setting: Auto
Current: Not Connected

TCP/IP

Status: Enabled
Printer Host Name: KM315E3C

IPv4

DHCPv4 Status: Disabled
Bonjour Status: Enabled
IP Address: Not Defined
Subnet Mask: Not Defined
Default Gateway: Not Defined

IPv6

Status: Enabled
DHCPv6 Status: Enabled
RA Status: Enabled
Manual: Not Defined
DHCPv6(Stateful): Not Defined
RA(Stateless): Not Defined
LinkLocal: Not Defined

Interface Block

USB Device: Unblock

Memory

Total Size: 256 MB
RAM Disk: On
RAM Disk Size: 8 MB

Emulation

Emulation: KPDL(AUTO)
AES Mode: On
Error Print: Off
Error Clear Timer: On
Font Cache (MAX): 0 Bytes
Form Cache (MAX): 0 Bytes

Counters

Printed Pages	103002			
Paper Size				
A4	0			
B5	0			
A5	0			
Folio	14			
Legal	836			
Letter	101492			
Statement	0			
Other1	656			
Other2	4			
Duplex	Simplex	2 in 1	4 in 1	1 in 1
64131	38871	4	83	102915

Toner Gauge



K&S

KYOSERVIS

REPORTE DE SERVICIO TECNICO



FECHA	15 - mayo - 2023
NOMBRE CLIENTE	E A A A Espinal
NIT:	Bodega Almacén
DIRECCION	Espinal
TELEFONOS	
SERIE	K0513701
MODELO	FS 4020
MARCA	Kyocera
N° COPIAS:	951771 N MASTER

Duplo
TOSHIBA
KYOCERA
RICOH
LANIER
Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Mantenimiento preventivo

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: Clle. 45 Sur N°. 72B 1

KYOCERA

KYOSERVIS@HOTMAIL.COM

Página de estado

Printer

FS-4020DN



Firmware Version 2J0_3000.008.009 2011.08.24

[2J2_1000.008.002] [2J0_1100.001.001] [2J0_3100.001.006] [2F8_A000.001.002]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal / Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter / Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Sueño: 30 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Desactivar

Estado de opciones

Tarjeta Memoria: No instalar
Disco duro: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM7F603B
IPv4
Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Desactivar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido
IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido
AppleTalk: Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear
paralela: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 128.0 MB
Ranura opcional: 0 Bytes
Tamaño total: 128.0 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 4.0 MB

Emulación

Emulación: KPDL(AUTO)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores

Pág. impresas: 951771
Tamaño papel
A4: 0
B5: 5
A5: 20
Folio: 119
Legal: 1009
Letter: 935455
Statement: 10756
Otro1: 0
Otro2: 4407

Indicador de tóner





KYOSERVIS

REPORTE DE SERVICIO TECNICO





FECHA	15-mayo-2013
NOMBRE CLIENTE	EAAA Espinal
NIT:	Gerencia
DIRECCION	Espinal
TELEFONOS	
SERIE	3201183
MODELO	P2135
MARCA	KYOCERA
N° COPIAS:	171874 N MASTER

Duplo
TOSHIBA
KYOCERA
RICOH
LANIER
Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Mantenimiento preventivo


FIRMA CLIENTE


FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: Clle. 45 Sur N°. 72B 1

KYOCERA

KYOSERVIS@HOTMAIL.COM

Página de estado

Printer

ECOSYS P2135dn

Versión del firmware 2PJ_3F00.001.041 2013.10.28

04/26/2023 16:03
[2PJ_1000.001.010] [2PJ_1100.001.002] [2PJ_7000.001.006]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:
Red: Activar
Cable USB: Activar
Disco RAM: Desactivar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMBBD338

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 256.0 MB
Ranura opcional: 0 Bytes
Tamaño total: 256.0 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16.0 MB


Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores

Pág. impresas 171874
Tamaño papel
A4 764
B5 0
A5 0
Folio 24
Legal 2598
Letter 168081
Statement 1
Otro1 382
Otro2 24

Indicador de tóner



K&S

KYOSERVIS

REPORTE DE SERVICIO TECNICO



FECHA	15 - mayo - 2023
NOMBRE CLIENTE	Empresa Acuelato
NIT:	Alcantarilla 7 Oro
DIRECCION	Espin 8
TELEFONOS	
SERIE	8932
MODELO	9530DN
MARCA	KYOCERA
N° COPIAS:	999.129 N MASTER

Duplo
TOSHIBA
KYOCERA
RICOH
LANIER
Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Se realizó elto Pruebas

Se realizó Contrto en K17
Boms (bompe no 2)

Gloria HUSTON

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: Cllé. 45 Sur N°. 72B 1

KYOCERA

KYOSERVIS@HOTMAIL.COM

PÁGINA DE ESTADO

[2G1_1100.001.001/2G1_1000.020.001][2F8_A000.001.002][2G1_3100.001.016***][21]

Versión Firmware: 2G1_3000.014.004
Revisión: Sep/12/2011

Información de Hardware

MP B. salida	Ledger	Preimpreso
Bandeja 1	Letter	normal
Bandeja 2	Statement	normal
Bandeja 3	Statement	normal
Bandeja 4	Statement	normal

Impr. doble cara	Ninguno
Modo EcoPrint	Apagado
Control de zumbador	
Error	Encendido
Ready	Apagado
Job End	Apagado
Key Confirmation	Encendido
Tamaño buffer asociado	65536 KB
Tiempo para desconex.	240 Minutos
Espera aliment. papel	30 Segundos

Información de Página

Resolución	Modo rápido 1200
Copias	1
Página(s) impresa(s)	944199

Estado de red

TCP/IP	Encendido
Dirección IP	192.168.0.137
Máscara subnet	255.255.255.0
Gateway predet.	192.168.0.1
DHCP	Apagado
BOOTP	Apagado

NetWare	Encendido
---------	-----------

Número de red	Auto
---------------	------

AppleTalk	Apagado
-----------	---------

Nombre impresora	KM82B932
------------------	----------

Memoria

Memoria estándar	131072 KB
Memoria opcional	
Ranura mem. 1	Ranura vacía
Memoria total	131072 KB
Disponible usuario	58105 KB
RAM disk	Encendido
Protección escritura	Apagado
Memoria total	32768 KB
Disponble usuario	32558 KB


Opciones Instaladas

Disco duro	No
Tarjeta memoria	Instalado
Memoria USB	No
Seguridad HDD	No

Emulación

Line printer
IBM Proprinter
Diablo 630
Epson LQ-850
PCL 6
KC-GL
KPD3

Nivel de tóner



Interfaz

Paralelo

PCL 6

Fuente	
Código lbyte	Courier
Codeset name	IBM PC-8

Red

PCL 6

Fuente	
Código lbyte	CGTimes
Codeset name	IBM PC-8

USB

PCL 6

Fuente	
Código lbyte	Courier
Codeset name	IBM PC-8

KIR Patrón de impr.

SN:PPP1X06643

Modo Encendido

K&S

KYOSERVIS

REPORTE DE SERVICIO TECNICO



FECHA	15-MAY-2023
NOMBRE CLIENTE	Empresa Aceluho
NIT:	Alcantarilla y Dsco
DIRECCION	Espinal
TELEFONOS	
SERIE	3945
MODELO	PA 9530DN
MARCA	KYOCERA
N° COPIAS:	1293358 N MASTER

Duplo
TOSHIBA
KYOCERA
RICOH
LANIER
Gestetner

DETALLE DEL SERVICIO

Se realizo mantenimiento
Preventivo

Cambio gomas 2 cassettes (243)


FIRMA CLIENTE


FIRMA TECNICO

RICOH

Tel.: 238 11 53 Cel.: 312 357 64 82
Dir.: C/le. 45 Sur N°. 72B 1

KYOCERA

KYOSERVIS@HOTMAIL.COM



FS-9530DN Page Printer

PÁGINA DE ESTADO

[2G1_1100.100.001/2G1_1000.102.001][2F8_A000.001.002][2G1_3100.001.016***][21]

Versión Firmware: 2G1_3000.017.004
Revisión: Jan/20/2017

Información de Hardware

MP B.salida	Pers.	normal
Bandeja 1	Letter	normal
Bandeja 2	Statement	normal
Bandeja 3	Statement	normal
Bandeja 4	Statement	normal

Impr. doble cara	Ninguno
Modo EcoPrint	Apagado
Control de zumbador	
Error	Encendido
Ready	Apagado
Job End	Apagado
Key Confirmation	Encendido
Tamaño buffer asociado	1000 KB
Tiempo para desconex.	1 Minutos
Espera aliment. papel	30 Segundos

Información de Página

Resolución	Modo rápido 1200
Copias	1
Página(s) impresa(s)	1247358

Estado de red

TCP/IP	Encendido
Dirección IP	192.168.0.20
Máscara subnet	255.255.255.0
Gateway predet.	192.168.0.1
DHCP	Apagado
BOOTP	Apagado

NetWare	Encendido
Número de red	Auto
AppleTalk	Encendido
Nombre impresora	KM383500

Memoria

Memoria estándar	131072 KB
Memoria opcional	
Ranura mem. 1	Ranura vacía
Memoria total	131072 KB
Disponible usuario	57880 KB
RAM disk	Encendido
Protección escritura	Apagado
Memoria total	32768 KB
Disponible usuario	32558 KB

Opciones Instaladas

Disco duro	No
Tarjeta memoria	No
Memoria USB	No
Seguridad HDD	No

Emulación

Line printer
IBM Proprinter
Diablo 630
Epson LQ-850
PCL 6
KC-GL
KPDLL3

Nivel de tóner



Interfaz

Paralelo

PCL 6

Fuente	
Código lbyte	Courier
Codeset name	IBM PC-8

Red

PCL 6

Fuente	
Código lbyte	Courier
Codeset name	IBM PC-8

USB

PCL 6

Fuente	
Código lbyte	Courier
Codeset name	IBM PC-8

KIR Patrón de impr.

Modo Apagado

SN:PPP7Y13945

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79609959		PARADA PEREZ ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 45 SUR 72 B 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2381153	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2080505910	9450164371	I	2023/05/15	2023/05/15	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0
1	CC 79609959	PARADA ENRIQUE	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79609959		PARADA PEREZ ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 45 SUR 72 B 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2381153	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2080505910	9450164371	I	2023/05/15	2023/05/15	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$336,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
TOTAL				1	\$336,700	\$0	\$0	\$336,700	

Bogotá D.C. mayo 23 de 2023

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que el Señor **ENRIQUE PARADA PEREZ** Identificado con la c.c.79.609.959 de Bogotá, No realiza aportes parafiscales en razón a que no tiene personal contratado directamente por lo tanto no genera nomina.

El Señor **ENRIQUE PARADA PEREZ**, si aporta mensualmente por salud en **FAMISANAR**, por pensión en **COLFONDOS** y por riesgos profesionales en **POSITIVA**. Y a la fecha se encuentra al día en sus pagos.

Cordialmente

Enrique Parada P

Enrique Parada Pérez
Representante Legal


Gonzalo Rojas Roa
T.P. 23283-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

1E05AF2AE80354A2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GONZALO ROJAS ROA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19345110 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 23283-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.345.110

ROJAS ROA

APELLIDOS
GONZALO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1956

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

25-MAY-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00183545-M-0019345110-20091006 0016879059A 2 1200109203

ESTADO CIVIL

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

23283-T

GONZALO
ROJAS ROA
C.C. 19.345.110
RESOLUCION INSCRIPCION 583-T FECHA 08-111-89
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente  00030021



Comprobante de pago



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 004722177822 , con fecha de apertura 29 de Diciembre de 2011 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): ENRIQUE PARADA PEREZ
Identificado(a) con tipo de documento CC No. 79.609.959

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 29 días del mes de Enero de 2020 .

Cordialmente,



Nury Luis Montaña
Gerencia Relación con Clientes

