ANALISIS DEL MERCADO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

OBJETO: Mantenimiento preventivo, correctivo, calibración y reparación a todo costo, que incluye suministro de repuestos, piezas, insumos y accesorios nuevos, así como la mano de obra, para para la maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos de los ambientes de formación de la Finca la Sirenita y Tecnoacademia del Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío.

ITEM	CODIGO UNSPSC	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERISTICAS TECNICAS /DESCRIPCIÓN	COTIZACION 1 (VORTEX COMPANY)	COTIZACION 2 INCLAY SAS	COTIZACIÓN 3 (MGLAB-G)	COTIZACION 4 (INTEK GROUP)	ANALISIS DEL PRECIO	CANTIDAD INDICATIVA	PRECIO TOTAL X ÍTEM (IVA INCLUIDO)	Observaciones
1	73152100	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FISICOQUIMICO DE BIOMATERIAL CON CAMARA DE CONTROL DE VARIABLES Y UNIDADES DE CONTROL ELECTRONICO MATERIAL N.A. NOMBRE BIORREACTOR MARCA:APPLIKON BIOTECHNOLOGY;SERIAL:P161585-92;MODELO:EZ-CONTROL 5L;OBSERVACIONES:NA	Unidad	Mantenimiento preventivo: Servicio mantenimiento preventivo de rutina equipo biorreactor con controlador EZ Control de 7 Litros, configuración microbiana. Duración estimada: 1 día. El servicio incluye: • Revisión y cambio de empaques del vaso biorreactor, incluyendo mantenimiento completo a flecha de agitación. • Revisión del sistema de control y software (parámetros de control, alertas, configuración general) • Verificación de sensores • Kit de reemplazo de (o-rings) para el reactor y flecha de agitación.		$ 650.000	$ 11.781.000	$ 9.817.500	$ 10.799.250	1	$ 10.799.250	Expeto Recomienda Cotizacion 3 y 4, dado que la cotizacion 2 no se encuentra dentro de las necesidades técnicas de intervención adecuadas para el equipo.
SUB TOTAL											**$ 10.799.250**	

COTIZACIÓN 1: VORTEX COMPANY
COTIZACIÓN 2: INCLAY S.A.S.
COTIZACIÓN 3: MGLAB-G
COTIZACION 4: INTEK GROUP

NOMBRE Y FIRMA : RODRIGO IVÁN ROMERO ZUÑIGA

