ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - FACHADAS BARRIO LA ESPERANZA

Cesar Darío Patiño Lemos
Ingeniero Civil

Análisis de precios unitarios

ITEM No.	DESCRIPCION:	UNIDAD :	
4	Reparación de fisuras en estructura de mampostería en bloque de concreto o ladrillo cerámico mediante el sellado de juntas y fisuras con mortero bastardo de cemento, cal y arena; preparado en obra.		m2

DETALLES — **MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	REND-CANTID	VR. PARCIAL	VR.CORREG
Herramienta menor 5% M.O	%M.O	$ 7.200	0,05	$ 360,02	
Andamio certificado	dia	$ 25.000	0,036	$ 905,80	
Can de madera zunchado (alquiler)	dia	$ 500	0,25	$ 125,00	
	SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA			**$ 1.391**	

MATERIALES :

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PREC. UNIT.	CANT. UNIT.	VR.PARCIAL	VR.CORREG
Mortero de cemneto, cal y arena	m3	$ 422.411	0,006	$ 2.534,47	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
	SUBTOTAL MATERIALES			**$ 2.534**	

TRANSPORTES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VR. PARCIAL	VR.CORREG
Transporte a la obra	km-m3	1,00	$ 1.374	$ 1.374	
	SUBTOTAL TRANSPORTES			**$ 1.374**	

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	JORN+PREST	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL	VR.CORREG
Oficial	$ 70.000	$ 116.900	27,60	$ 4.236	
2 ayudantes entendidos	$ 49.000	$ 81.830	27,60	$ 2.965	
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			**$ 7.200**	

OBSERVACIONES

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 12.500**	
PRECIO UNITARIO TOTAL	**$ 12.500**	

CONTRATISTA	INTERVENTOR	REVISO	APROBO

VALOR APROBADO