JEOMAR PEÑA MAZABEL
NIT 12.234.058-5
Cra 5a No. 1G 15
Tel: (57) 3115630936
Neiva - Colombia
automarcascta@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AU 431

Señores	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE		
NIT	813.010.996-2	Teléfono	(038) 3232267973
Dirección	CRA 3 2 400 SUR	Ciudad	Isnos - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2023, 15:11
Expedición	02/05/2023, 15:11
Vencimiento	25/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CAMBIO PLUMILLAS	1.00	20,000.00	20,000.00
2	CAMBIO LLANTAS	4.00	30,000.00	120,000.00
3	AJUSTE SUSPENSION DELANTERA	1.00	150,000.00	150,000.00
4	REVISIÓN FRENOS DELANTEROS	1.00	144,000.00	144,000.00
5	CAMBIO CENTURON DE SEGURIDAD	1.00	80,000.00	80,000.00
6	juego centuron de seguridad	1.00	250,000.00	250,000.00
7	Llantas Hankook	4.00	950,000.00	3,800,000.00
8	Balanceo	4.00	20,000.00	80,000.00
9	Rotula superior	2.00	240,000.00	480,000.00

Total items: 9

Total Bruto	5,124,000.00
IVA 19%	973,560.00
Total a Pagar	6,097,560.00

Valor en Letras:
Seis millones noventa y siete mil quinientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 6,097,560.00

Observaciones:
TOYOTA VIGO PLACAS OZT-050

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764043314101 aprobado en 20230125 prefijo AU desde el número 377 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 6 por mil
CUFE: a476ff96c5c596d2f8c9f7b425ec678006a2f44b7c1d0f7b5cf4f06ed72a5f63f12a3875e2c9844d46de56e41a3b11c3


DISTANCIA
PLANTA
TEL:3163111382
GERENCIA
COMPRESOR






















PRIME




AMBULANCIA



AMBULANCIA
TAB
CONSERVE SU DISTANCIA
MOVIL
00
partmo
A-18
FILTRO PARA ACEITE


Dynapro AT2
AMBULANCIA


AMBULANCIA
Willard
ATENCION !
AL PRENDER EL
VEHICULO ASEGURESE
QUE EL INVERSOR
ESTE APAGADO






TAB
AMBULANCIA

TAB
AMBULANCIA



TAB

TAB



MAC

BATERIA

TAB







AMBUL






ATENCION !
AL PRENDER EL
QUE EL INVERSOR
ESTE APAGADO

OXIGENO

OXIGENO












OAD M
E SALI


OAD M
E SALI









AMBULANCIA


INCOLBEST
INCOLBEST


9141 FF

UNIDAD MOV
DE SALUD


UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA

ANCIA

TUK












ANCIA