
## VERIFICACIÓN ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Las siguientes fotografías muestran el estado actual de la infraestructura existente desagregado de la siguiente manera:

- **Canal existente de riego:**






Estructura en buen estado

- **Graderías**

  Las graderías presentan deterioro por el paso del tiempo pero, se encuentran en estado optimo para la prestación del servicio.



Estructura en buen estado



Estructura en buen estado

- Estructura de Cancha (Arcos – Tablero – Estructura Metálica)

La estructura se encuentra en estado optimo para la prestación del servicio deportivo




Estructura en buen estado



Estructura en buen estado


- Tarima

Estructura a la cual no se tiene en cuenta para la intervención pero tiene un estado optimo para la prestación del servicio cultural y/o Deportivo.



Estructura en buen estado

Estructura en buen estado



## REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se anexa el registro fotográfico del estado actual del El predio denominado PARQUE CENTRAL DE LA SIERRA identificado con Matricula inmobiliaria Nº 352-22815, con área de 5.533,00M2, ubicado en la Carrera 3 # 3-25 Centro poblado de la Sierra del Municipio de Lérida Departamento del Tolima, destinado para la ejecución del proyecto denominado "**MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**"

Imagen 1. Estado actual del Polideportivo.



Imagen 2. Estado actual del Polideportivo.



Imagen 3. Vista Lateral del predio




Imagen 4. Vista Lateral Predio



Imagen 5. Vista Frontal Predio



Imagen 6. Estado de la placa (Estructura Existente)





Imagen 7. Malla de protección (Estructura Existente)





Imagen 8. Canal de Riego (Estructura Existente)




Imagen 9. Graderías (Estructura Existente)



**RONAL ENRIQUE PEREZ HERRERA**
**Secretario de Planeación Y Desarrollo Social**