FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	21	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 6 - PARKWAY - PARQUE NACIONAL - ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	CÉSAR HUMBERTO CÉSPEDES SANDOVAL

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	ANGEL MEDINA
NÚMERO DE CÉDULA:	79,968,017
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	NICOLAS LEAL
NUMERO DE CÉDULA:	1,022,440,338
NOMBRE OPERARIO:	NICOLAS MARIN
NUMERO DE CÉDULA:	1,001,281,927
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WFQ 074
MODELO CAMIÓN:	2016
CAPACIDAD:	4050KG
CILINDRAJE:	4.899CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:40 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:12 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:33 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:40 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MARZO DEL 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	01 DE AGOSTO DE 2022	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDADES SE TIENE QUE EL OPERARIO NICOLÁS LEAL CON NÚMERO DE CÉDULA 1.022.440.338 SE LASTIMA LA ESPALDA EN HORAS DE LA MAÑANA, POR LO CUAL SE TIENE CAMBIO DE OPERARIO POR ÁNGEL MURILLO CON NÚMERO DE CÉDULA 1.193.080.840. ADICIONALMENTE, LOS OPERARIOS NICOLAS LEAL CON NÚMERO DE CÉDULA 1.022.440.338 Y NICOLAS MARIN CON NÚMERO DE CÉDULA 1.001.281.927, NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD NI CINTAS REFLECTIVAS EN LA MAÑANA. EN LA TARDE NICOLAS MARIN CON NÚMERO DE CÉDULA 1.001.281.927 Y ÁNGEL MURILLO CON NÚMERO DE CÉDULA 1.193.080.840 NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD. POR OTRA PARTE, EL CAMION NO PORTA COBIJAS TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE NI CON CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	54	0	10	45	0	60P + 1	0	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	CÉSAR HUMBERTO CÉSPEDES SANDOVAL