



DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 2







DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 5







POSICIÓN DE FIJACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



IMPORTANTE: ¡CONTROLAR LA FUNCIÓN CORRECTA DE LA POLEA DE CARRERAS!
¡LA POLEA DE CARRERAS DEBE INCLINARSE FÁCILMENTE Y ROMPER LA HORQUILLA DE SEGURIDAD!

PF: 2.7 kg

DISPOS.DE SEGURIDAD 2 SIN POS.1 Y 2	10764917
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 2 COMPL.	10764918
DISPOS.DE SEGURIDAD 5 SIN POS.1 Y 2	10764919
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 5 COMPL.	10764920

Indice | Revision | Fecha | Nombre | CONFIGRACION | Nº de identificación

Doppelmayr® Innova Patent GmbH Rickenbacherstr. 8-10 A-6850 NOLFURT/AUSTRIA

CALIDAD: SB

Escala 1/5 FACTOR: 0.500

	Fecha	Nombre
dibujado	2009-01-31	Linder Markus
aprobado		
almacenado	2017-04-05/09:34:35	Knabl Pius

Instalación Ciudad Bolivar
Encargo WAA0002688 Copias 8PZAS X

peso bruto kg

REVISIÓN Nº/FECHA 2017-05-16
DXF01 plotted: hoja 1/1: 10764917

INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
PARA CONJUNTOS DE POLEAS PORTANTES, TIPO-501C
NO. 2 Y 5

Nº Dibujo original 310000606005965
Nº de identificación
Nº de dibujo 200098976005965
Indice

CARPETA Nº 1.30

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 31.12. DEL AÑO DE SU ELABORACION A INNOVA PATENT GMBH. NO PODRÁ SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.

A1