

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 2




EN CADA CASO, MONTAR EL TORNILLO
DE AJUSTE M8x40 ABAJO

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 5



EN CADA CASO, MONTAR EL TORNILLO
DE AJUSTE M8x40 ABAJO


POSICIÓN DE LA HORQUILLA DE SEGURIDAD (POS. 2)
CORRESPONDIENTE A LAS DIMENSIONES INDICADAS
AJUSTE MEDIANTE
EL SOPORTE AJUSTABLE (POS. 3)
CON CABLE VACÍO



9,10,11
M16x50
PAR DE APRIETE 170NM

8 7 2 M8x20 1 3 M8x40


4,5,6
M12x50
PAR DE APRIETE 75NM




IMPORTANTE: ¡CONTROLAR LA
FUNCIÓN CORRECTA DE LA POLEA DE
CARRERAS!
LA POLEA DE CARRERAS DEBE INCLINARSE FÁCILMENTE
Y ROMPER LA HORQUILLA DE SEGURIDAD!

POSICIÓN DE FIJACIÓN
DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

CONJ.POL. 4P/4S



CONJ.POL. 8P/8S



PF: 3.2 kg

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 2/5 SIN POS.1 Y 2	10765009
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 2/5 COMPL.	10765010

Indice	Revision	Fecha	Nombre	CONFIGURACION	Nº de Identificación

Doppelmayr®
Innova Patent GmbH
Rickenbacherstr. 8-10
A-6960 WOLFURT/AUSTRIA

CALIDAD: SB

Escala 1/5
FACTOR: 0.707

	Fecha	Nombre
dibujado	2008-01-31	Linder Marku
aprobado		
almacenado	2011-11-23/08:49:10	Linder Markus

peso bruto

ANOTACIÓN DE TRAZADOR
2017-05-16
DOKU plotted: hoba Id: 10765009

Instalación Ciudad Bolivar
Encargo WAA0002688 Copias GPZAS X

INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

P. CONJ.POL. COMBIN. LADO SUJET. TIPO-420C
NO. 2 Y 5

Nº Dibujo original: 200606246004965
Nº de Identificación

Nº de dibujo: 200099136004965
Indice

CARPETA Nº 1.30

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 31.12. DEL AÑO DE SU ELABORACIÓN A INNOVA PATENT GMBH. NO PODRA SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.

A2