

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 1




EN CADA CASO, MONTAR EL TORNILLO
DE AJUSTE M8x40 ABAJO

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 6



EN CADA CASO, MONTAR EL TORNILLO
DE AJUSTE M8x40 ABAJO


POSICIÓN DE LA HORQUILLA DE SEGURIDAD (POS. 2)
CORRESPONDIENTE A LAS DIMENSIONES INDICADAS
AJUSTE MEDIANTE
EL SOPORTE AJUSTABLE (POS. 3)
CON CABLE VACÍO




9,10,11
M16x50
PAR DE APRIETE 170NM

8 7 2 M8x20 1 3 M8x40

4,5,6
M12x45
PAR DE APRIETE 75NM





POSICIÓN DE FIJACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



IMPORTANTE: ¡CONTROLAR LA FUNCIÓN CORRECTA DE LA POLEA DE CARRERAS!
LA POLEA DE CARRERAS DEBE INCLINARSE FÁCILMENTE Y ROMPER LA HORQUILLA DE SEGURIDAD!

PF: 3.1 kg

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 1/6 SIN POS.1 Y 2	10894550
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 1/6 COMPL.	10894551

Indice	Revision	Fecha	Nombre

CONFIGURACION — N° de Identificación

Doppelmayr®
Innova Patent GmbH
Rickenbacherstr. 8-10
A-6960 WOLFURT/AUSTRIA

CALIDAD: SB

Escala 1/5
FACTOR: 0.707

	Fecha	Nombre
dibujado	2009-09-14	Linder Marku
aprobado		
almacenado	2010-08-05/06:42:27	Linder Markus

Instalación Ciudad Bolivar
Encargo WAA0002688 Copias 6PZAS X

peso bruto

ANOTACIÓN DE TRAZADOR
2017-05-16
DOKU plotted: hoba Id: 10894550

INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
PARA CONJUNTO DE POLEAS SUJETADORAS TIPO-420C
NO.:1

N° Dibujo original: 200099086004965 — N° de Identificación
N° de dibujo: 200113616004965 — Indice

CARPETA N° 1.30

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 31.12. DEL AÑO DE SU ELABORACIÓN A INNOVA PATENT GMBH. NO PODRA SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.

A2