



FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	15	MES:	08	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 5 - CALLE 72 Y CARRERA 60 ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	EDDY SEBASTIAN CAMACHO PRIETO		
CONDUCTOR						OPERARIOS		DATOS CAMIÓN			
NOMBRE CONDUCTOR:	RICARDO GUTIÉRREZ					NOMBRE OPERARIO:	JUAN DAVID RUBIANO	PLACAS:	KSP 906		
NÚMERO DE CÉDULA:	80.491.590					NÚMERO DE CÉDULA:	80.772.765	MODELO CAMIÓN:	2022		
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO					NOMBRE OPERARIO:	MILTON HUERTAS	CAPACIDAD:	5500 KG		
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.024.604.113	CILINDRAJE:	3.760 CC		
						NOMBRE OPERARIO:	N/A	CINTURÓN DE SEGURIDAD:	SI		
						NÚMERO DE CÉDULA:	N/A	ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.		
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS		ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN			
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	NO
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:30 HR						PM	SI		PM	NO
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	05:35 HR CARRERA 58 X CALLE 68					EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:37 HR						PM	SI		ESTACIONARIAS:	PM
TARDE						FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	12:55 HR					LLANTAS DE REPUESTO:	SI		SOGAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:47 HR					REVISIÓN TECNICO MECANICA:	N/A			PM	SI
						VENCE:	N/A		COBIJAS:	AM	SI
									PM	SI	

OBSERVACIONES GENERALES

LA REVISIÓN TECNICO MECANICA NO APLICA DEBIDO A QUE EL CAMION ES MODELO 2022. EL OPERARIOS MILTON HUERTAS (C.C 1.024.604.113) NO UTILIZA BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. LOS OPERARIOS JUAN DAVID RUBIANO (C. C 80.772.765), Y MILTON HUERTAS (C.C 1.024.604.113) NO UTILIZAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA. NO SE UTILIZA CONO DE SEÑALIZACIÓN DURANTE LA DISTRIBUCIÓN NI DURANTE LA RECOLECCIÓN.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	73	1	27	16	122	8	0	0	5	0	0	2	0	8		R	Regular
ESTADO	B	B	B	B	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	B		M	Malo

Observaciones adicionales:

SE TIENEN DOS (2) TROPEZONES PARA EL MATERIAL DE LA RUTA. DURANTE LA JORNADA SE REALIZA EL HURTO DE UN DIVISOR EN LA CALLE 72 CON CARRERA 30.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:

EDDY SEBASTIAN CAMACHO PRIETO