FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	7	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 3 - CALLE 17 SUR Y CALLE 39 SUR - ZONA 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	WILLIAM MEDINA
NÚMERO DE CÉDULA:	1.026.592.532
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	CRISTIAN PINEDA
NUMERO DE CÉDULA:	1.023.977.445
NOMBRE OPERARIO:	DAVID MEDINA
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.624.341
NOMBRE OPERARIO:	VICTOR PINEDA
NUMERO DE CÉDULA:	1.001.287.824
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	KSQ 315
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	2350 KG
CILINDRAJE:	2.771 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:48 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	5:57 HR DIAGONAL 16 SUR X CARRERA 41 A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:25 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:30 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:44 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL OPERARIO CRSITIAN PINEDA IDENTIFICADO CON CEDULA NUMERO 1.023.977.445 NO CUENTA CON REFLECTIVO EN LA DISTRIBUCION, BOTAS DE SEGURIDAD DURANTE LA DISTRIBUCION Y RECOLECCION. EL OPERARIO DAVID MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA NUMERO 1.000.624.341 NO CUENTA CON REFLECTIVO DURANTE LA DISTRIBUCION.. EL OPERARIO VICTOR PINEDA IDENTIFICADO CON CEDULA NUMERO 1.001.287.824 NO CUENTA CON REFLECTIVO DURANTE LA DISTRIBUCION, NI BOTAS DE SEGURIDAD DURANTE LA DISTRIBUCION Y LA RECOLECCION. EL CAMION NO CUENTA CON REVISION TECNOMECANICA DEBIDO A QUE ES MODELO 2022. EL CAMION NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACION TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	54	0	4	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	M	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO