FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	21	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 3 - CALLE 17 SUR Y CALLE 39 SUR - ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	BAYONA CLAVIJO LAURA ALEJANDRA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	ISREAL PINEDA BAEZ
NÚMERO DE CÉDULA:	7.213.323
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	HAROLD PÉREZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.007.365.482
NOMBRE OPERARIO:	BRAYAN ESPITIA
NUMERO DE CÉDULA:	1.005.838.839
NOMBRE OPERARIO:	DARWIN GUTIÉRREZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.045.691.818
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	JTX 429
MODELO CAMIÓN:	2019
CAPACIDAD:	3936 KG
CILINDRAJE:	3.933 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	6:07 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:57 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	14:00 HR
HORA DE FINALIZACIÓN	14:59 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MAYO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS HAROLD PÉREZ CON CEDULA 1.007.365.482, BRAYAN ESPITIA CON CEDULA 1.005.838.839 Y DARWIN GUTIÉRREZ CON CEDULA 1.045.691.818 NO PORTAN REFLECTIVOS Y NO CUENTAN CON BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. EL CAMIÓN NO CUENTA CON TECNOMECANICA DEBIDO A QUE ES MODELO 2019.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	75	0	18	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
ANTES DE LA APERTURA DE CICLOVÍA OCURRE UN HURTO DE UN CONTRAFLUJO Y LLEGA A LA RUTA UN CONTRAFLUJO DAÑADO, AMBOS SE REPONEN.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	BAYONA CLAVIJO LAURA ALEJANDRA