FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	16	**MES:**	10	**AÑO:**	2022	**CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:**	NORTE 4- CARRERA 9, CALLE 147 y CALLE 170	**NOMBRE DEL ENCARGADO:**	ESTEBAN QUIROGA RINCÓN

CONDUCTOR		***OPERARIOS***		***DATOS CAMIÓN***	
NOMBRE CONDUCTOR:	PABLO ENRIQUE PEDRAZA VILLANUEVA	**NOMBRE OPERARIO:**	JAIME RODRIGUEZ	**PLACAS:**	STE 090
		NUMERO DE CÉDULA:	11.220.937	**MODELO CAMIÓN:**	2015
NÚMERO DE CÉDULA:	19.367.050	**NOMBRE OPERARIO:**	CRISTIAN TRIANA	**CAPACIDAD:**	7000 KG
		NUMERO DE CÉDULA:	1.069.873.718	**CILINDRAJE:**	3.920 CC
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO	**NOMBRE OPERARIO:**	ANTONIO CONTRERAS	**CINTURON DE SEGURIDAD:**	SI
		NUMERO DE CÉDULA:	1.014.245.781	**ESTADO DEL CAMIÓN:**	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE ASEO APTAS PERO PRESENTA UNA FALLA MECÁNICA QUE LE IMPIDE SUBIR PENDIENTES PRONUNCIADAS
		NOMBRE OPERARIO:	N/A		
		NUMERO DE CÉDULA:	N/A		

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN		***EQUIPO DE CARRETERAS***			***ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN***		
MAÑANA		**BOTIQUÍN:**	AM	SI	**CONO:**	AM	SI
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:17 HR		PM	SI		PM	SI
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	6:05 HR - KR 9 X CL 146	**EXTINTOR:**	AM	SI	**ESTACIONARIAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:30 HR		PM	SI	**ESTACIONARIAS:**	PM	SI
		FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023				
TARDE		**LLANTAS DE REPUESTO:**	SI		***ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:***		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	14:00 HR				**SOGAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:30 HR	**REVISIÓN TECNICOMECANICA:**	SI			PM	SI
		VENCE:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**COBIJAS:**	AM	NO
						PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

EN LA TARDE EL OPERARIO ANTONIO CONTRERAS CON CC 1.014.245.781 ES REEMPLAZADO POR EL OPERARIO CRISTIAN CUELLAR CON CC 1.018.476.962. LOS OPERARIOS CRISTIAN TRIANA CON CC 1.069.873.718, ANTONIO CONTRERAS CON CC 1.014.245.781 Y JAIME RODRIGUEZ CON CC 11.220.937 NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA. ANTONIO CONTRERAS CON CC 1.014.245.781 NO PORTA BOTAS DE SEGURIDAD EN LA MAÑANA. EL CAMIÓN NO CUENTA CON COBIJAS TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. DEBIDO A UNA FALLA MECÁNICA DEL CAMIÓN DE PLACAS STE 090 QUE LE IMPIDE SUBIR PENDIENTES INCLINADAS, EL MATERIAL DE LA CL 170 X KR 81 (4 VALLAS) ES RECOGIDO POR EL CAMIÓN DE RUTA NORTE 1 DE PLACAS JOV 990.


CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	101	0	0	0	173	0	3	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE










NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ESTEBAN QUIROGA RINCÓN	Esteban Q.R.	