Información del punto

Localidad: Mártires – San Victorino
Tipo de espacio: Espacio Público
Nombre del espacio: Andén

Dirección: AC 13 # 16-0

Ubicación (Enlace):
https://www.google.com/maps/place/4%C2%B036'16.9%22N+74%C2%B004'53.4%22W/@4.6046866,-74.0836778,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d4.6046866!4d-74.0814891?hl=es

Nombre y teléfono de líderes identificados en terreno: Durante el recorrido no se identificaron líderes en el terreno.

¿Hay red ciudadana o frente de seguridad? No se tiene la información de red ciudadana o frente de seguridad.

Registro fotográfico del espacio





Diagnóstico Secretaría de Gobierno:

¿Qué problemáticas aparte de los residuos de basura se visualizan en el punto?

En el espacio público en referencia se evidencia varias problemáticas, una de ellas es la alta presencia de vendedores ambulantes y zona de alto comercio.
Andén en losas de concreto, con desgaste y perdida de material. Así mismo, se evidencian postes de energía con material publicitario.
Por otra parte, según los referentes de la alcaldía local en la zona se presentan altos índices de inseguridad.

¿La zona es residencial o comercial?

La zona es comercial.

¿Qué tipo de residuos se visualizan en el punto?

En la zona inspeccionada se observa leve presencia residuos como plásticos, cartón y algunos residuos orgánicos.

¿El punto cuenta con espacio suficiente para la instalación de materas?

Si, la zona cuenta con espacio suficiente para la instalación de materas.
Se podría gestionar una articulación con el Jardín Botánico para ver la posibilidad de que ellos suministren algunas plantas de jardín adecuadas al espacio y al tamaño de las materas.

¿El lugar cuenta con espacio suficiente para realizar urbanismo táctico en el piso?

Si, el lugar cuenta con espacio suficiente para realizar una intervención de urbanismo táctico.

Mobiliario:

¿Requiere pintura de juegos? ¿Qué colores?

Sí, pinturas para la intervención de urbanismo táctico (rojo-amarillo-azul, verde, negro y blanco).

¿Requiere pintura de Biosaludables? ¿Qué colores?

No, en el espacio inspeccionado no se evidencio biosaludables.

¿Requiere intervención en la cancha?

No, en el lugar de referencia no se visualizó canchas.

¿Hay espacio para realizar un juego en el piso?

Si, el lugar cuenta con espacios donde se podría realizar juegos recreativos para los niños (as).

Diagnóstico acciones articuladas con otras entidades

Alcaldía Local de Mártires.

La alcaldía local debe gestionar y proporcionar los materiales que se requieren para la intervención de embellecimiento del espacio público en referencia.
Por otra parte, la alcaldía local debe apoyar la intervención con talento humano.

UAESP.
Es importante que la UAESP realice el retiro de los diferentes residuos que se encuentran en la zona de referencia, toda vez que estos, además de generar una afectación en temas de salubridad, también generan una imagen desfavorable del estado del espacio público.

Jardín Botánico. Sería oportuno hacerla recuperación de este espacio a través de la siembra de plantas de jardín que se ajusten al espacio público y al tamaño de las materas.

Inspección Vigilancia y Control – Secretaría Distrital de Gobierno. Se requiere una intervención de IVC, para verificar el manejo que se le está dando al espacio público por parte de los vendedores ambulantes y de las personas que cuentan con establecimientos comerciales en la zona.