Promedco

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

Caso tecnico : Mantenimiento Preventivo	
Fecha: 13/02/2021	Cliente: Fundación Salud.
Contacto: Cristian Ospino	Telefono: 315-6313119
Equipo: Ecografo	Serie: CC1-95000 1143
Marca: Mindray	Inventario: NA
Modelo: M9	Versión SW actual: 04.04.00

TIPO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo [X] Manteniento correctivo [ ] Garantia [ ] Revisión [x]

Falla reportada: Mantenimiento preventivo, se evidencia equipo operativo. Se evidencia baterias No funcionales. Cuenta con los siguientes transductores

Modelo: D7-3S SN: N4E94102419

Modelo: SP5-1S SN: 9SC94020128.

Trabajo realizado:

Se realiza mtto Preventivo del equipo, se realiza limpieza interna y externa del equipo, de sus componentes electronicos, se verifica funcionamiento de transductores, teclado y pantalla se realiza auto comprobación del sistema y modos de trabajo en modo; B, M, CW, Doppler Pulsado y Doppler color. Se entrega equipo operativo al servicio.

Repuestos/Accesorios		
Descripcion	solicitado	instalado
Baterias	✓	

Equipo operativo Si [X] No [ ]

Causas:

Hora de inicio: 08:45 am

Hora de finalización: 10:00 am

Promedco NIT 830136023-8 13 FEB 2021 Servicio Técnico

Recibe a satisfación:	Entrega:
Nombre: Daniela Ramirez	Andrés Ramirez
Firma:	Firma:
Cargo: Ing. Biomedica.	Cargo: Tecnico especialista de ultrasonido

INF: RH-20200-150