Promedco

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

Caso tecnico: Mantenimiento Preventivo	
Fecha: 13/02/2021	Cliente: Fundacion Salud.
Contacto: Cristian Ospina	Telefono: 315-6313119
Equipo: Ecografo	Serie: CC1-95001145
Marca: Mindray	Inventario:
Modelo: M9	Versión SW actual: 07.04.00

TIPO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo [X] Manteniento correctivo [ ] Garantia [ ] Revisión [x]

Falla reportada: Mantenimiento Preventivo, se evidencia daño Fisico en Pork inferior de carcasa, Lateral derecho. Cuenta con los siguientes transductores:
Modelo: D7-3S SN: N4E94102422
Modelo: SPS-1S SN: 95C8801402?

Trabajo realizado:

Se realiza mtto Preventivo del equipo realizando limpieza externa e interna del equipo y sus componentes electronicos, Se verifica funcionamiento de los transductores, teclado y Pantalla, se realiza acto comprovación del Sistema y modos de trabajo en Modo: B, M, Cw, Doppler Color, Doppler Pulsado. Se entrega Funcional al Servicio.

Repuestos/Accesorios		
Descripcion	solicitado	instalado

Equipo operativo Si [X] No [ ]

Causas:

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de finalización: 11:15 am.

Recibe a satisfación:	Entrega:
Nombre: Daniela Ramirez	
Firma:	Firma: Leidy R Lopez
Cargo: Ing. Biomedica.	Cargo: Tecnico especialista de ultrasonido

Promedco NIT 900560023 3 FEB 2021 Servicio Técnico