Bogotá, 16 de mayo de 2023

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL UMV
Att. Ingeniero Alvaro Sandoval Reyes
La Ciudad

Asunto: DERECHO DE PETICION DE INFORMACION

MAURICIO HERNAN CAMARCO
REPRESENTANTE LEGAL DE GEODINAMICA INGENIERIA S.A.
CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO: 79.334.503
DIRECCIÓN: CALLE 48 N° 101A-99
BARRIO: ESTORIL
BOGOTÁ D.C.
CORREO ELECTRÓNICO: engativa496@gmail.com
TELÉFONOS DE CONTACTO: 3002076626

Yo, Mauricio Hernán Camargo Chávez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.334.503 expedida en Bogotá, actuando como representante legal de GEODINAMICA INGENIERIA S.A., empresa que actualmente está adelantando el contrato de Interventoría número 496 de 2022, cuyo contratante es el Fondo de Desarrollo Local de Engativá, en ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, respetuosamente me dirijo a su despacho, con fundamento en los siguientes:

HECHOS:

1. Actualmente nosotros, GEODINAMICA INGENIERIA S.A., actuando en calidad de contratistas del Fondo de Desarrollo Local de Engativá, nos encontramos ejecutando las actividades propias de la interventoría, correspondientes al contrato 496 de 2022.
2. Parte del desarrollo del contrato mencionado, tiene como objeto hacer la interventoría al diseño de segmentos viales en la UPZ Boyacá Real de la Localidad de Engativá.
3. Entre los segmentos viales priorizados para ser diseñados, se encuentra el descrito a continuación:

N°	CIV	EJE	DESDE	HASTA	UPZ
1	10011474	CARRERA 90 BIS	CALLE 73A	CALLE 75	BOYACA REAL

4. Al llegar al segmento mencionado, para realizar las labores propias de nuestro contrato, como son la verificación del estado actual de los CIVs, nos hallamos con el hecho de encontrarlo aparentemente recién intervenido por la UMV.


PETICIÓN

Solicitamos respetuosamente a la Unidad de Mantenimiento Vial, informarnos lo siguiente:

1. Si el segmento referido ha sido intervenido en los últimos dos años por la Unidad de Mantenimiento Vial.
2. Si la respuesta es afirmativa, informarnos el tipo de intervención realizada al segmento vial mencionado.
3. En caso de haber sido intervenido por la Unidad de Mantenimiento Vial, informarnos si se constituyó algún tipo de póliza de estabilidad para garantizar la intervención y si estas pólizas se encuentran vigentes actualmente

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

1. Localización del CIV 10011474



Fuente: GOOGLE MAPS

2. Localización del CIV 10011474

Fuente: SIGIDU



Fuente: SIGIDU

Cordialmente,

MAURICIO HERNAN CAMARGO
C.C. Nro. 79.334.503 expedida en Bogotá