Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL N°: 1 ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	CD888 del 23 de junio del 2023
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, julio 27 2023
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	Registro N°1163 del 26 de junio del 2023 Registro N°1164 del 26 de junio del 2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CORPORACION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA CORPORACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO	$9.600.000,00
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (X) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO	Cuatro (4) meses
ASISTENTES	GIOVANNI MORENO SALCEDO Contratista EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Desde el 28 de junio del 2023 al 27 de julio del 2023
VALOR A COBRAR	Honorarios $2.200.000,00 Viáticos $ 240.000,00 Total $2.440.000,00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	25.41%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$2.440.000,00
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la corporación en la Sede de la Corporación

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$9.600.000,00
I.1 Adicionales		$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$9.600.000,00
II.PAGOS REALIZADOS:		$0,00
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$2.440.000,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$7.160.000,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El SUPERVISOR del contrato **EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE** hace constar, que el contratista **GIOVANNI MORENO SALCEDO**, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato **CD888 del 23 de junio del 2023** presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 824-184968-91**
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

Giovanni Moreno S.

CONTRATISTA
GIOVANNI MORENO SALCEDO

SUPERVISOR CORPONOR
EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE

INFORME DE ACTIVIDADES N°1


CONTRATO	Prestacion de Servicios	CD888 del 23 de junio del 2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N° 1163** **N° 1164**	**FECHA:**	Junio 26 del 2023 Junio 26 del 2023
NOMBRE	**GIOVANNI MORENO SALCEDO**		
C.C. o N.I.T.	6.663.350		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CORPORACION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA CORPORACIÓN.		
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensual		
PERIODO A COBRAR	Desde el 28 de junio del 2023 al 27 de julio del 2023		


Desarrollo de Actividades


Apoyar a la oficina de servicios generales realizando las siguientes actividades:

- **Apoyar a la Oficina de servicios generales, en Reparación de redes sanitarias**
- **Disposición adecuada de los residuos generados de la actividad que realice de acuerdo a las directrices dadas por PIGA.**
- **Reparación de escritorios, sillas, puertas**
- **Instalaciones eléctricas**
- **manteamiento a la motobomba de la cuenca**
- **instalación de lomillería**
- **instalaciones de fluorescente led**
- **instalaciones de chapas de escritorio**
- **instalación de chapas de puerta**
- **arreglo de puertas de vidrio**





mantenimiento gen...
Edwin Laguado Asesor, Felix, ...
Giovany mtto Corponor
Ajustes a puerta de la doctora Anamaria talento humano
5:11 p. m.



mantenimiento gen...
Edwin Laguado Asesor, Felix, ...
Giovany mtto Corponor
Se realiza cambio de dos paneles de 60x60 uno quemado y el otro en mal estado en la oficina del doctor barriga
Se realiza la instalación de dos lámparas led de 30x30 en la oficina del doctor barriga y la instalación de un interruptor para independizar la oficina para plan estratégico de energía
4:04 p. m.
Giovany mtto Corponor


11:46 AM
mantenimiento gen...
Edwin Laguado Asesor, Felix, ...
Giovany mtto C 30 de junio de 2023
4:28 p. m.
Dirección general 4:29 p. m.
Lamina de icopor 4:29 p. m.
Caida 4:29 p. m.
Se realiza el cambio 4:29 p. m.
Giovany mtto Corponor



mantenimiento gen...
Edwin Laguado Asesor, Felix, ...
Para quedar fu 6 de julio de 2023
Giovany mtto Corponor
10:47 a. m.



mantenimiento gen...
Edwin Laguado Asesor, Felix, ...
Giovany mtto Corponor
10:47 a. m.
Instante de riel cadena suelta
Se realiza la instalación de la cadena se encuentra q está estirada se procede a cortar un eslabón y se conecta de nuevo con el pasador
Para quedar funcionando


mantenimiento gen...
Edwin Laguado Asesor, Felix, ...
Giovany mtto Co 10 de julio de 2023
Instalación de dos escritorios en cede los patios control y vigilancia
Giovany mtto Corponor
5:19 p. m.


mantenimiento gen...
Edwin Laguado Asesor, Felix, ...
Giovany mtto Corponor
Ajuste de visagras archivado de caja en financiera



mantenimiento gen...
Edwin Laguado Asesor, Felix, ...
Giovany mtto Corponor
Buen día acompañamiento para la lectura






Instalación de dos lámparas led de 60x60 que las avían desista oficina antigua cafetería

10:31 a. m.




Baño de hombre público toma dañado se realiza la desconexión y se en cinta para condenar queda pendiente la tapa de 4x2 para dejar tapado


10:51 a. m.



Instalación de cerradura en puerta de antigua comunicaciónes


10:06 a. m.













Resane de la pared con pasta





4:49 p. m.














- **Adicionalmente se realiza Informe sobre daños encontrados en la sede corponor los patios**




Oficina	Foto	Descripción	Trabajo a realizar
Control y vigilancia oficina Secretaria de la sud directora de control y vigilancia		Pared con húmeda por daño en la canal	Reparación impermeabilización de la canal aseo constate de la canal recomendación un día por medio
		Grietas por humedad	La oficina se observa el deterioro de las paredes se debe hacer una reparación
		Pintura en mal estado	Completa estucado y pintura
		Daño por gotera	Arreglo del techo en drywall
Baños de la oficina			Reparación del techo por húmeda procedente de la canal
baños		Daño por gotera	




baños		Bombillo descolgado y el drywall dañado	Cambio de bombillo se encuentra despegado del techo y en mal estado
Pasillo entrada		Techo del drywall añado por gotera	Daño del techo del pasillo que se encuentra a la entrada a la oficina del sud director doctor arenas
		Pasillo y techo en mal estado	Todo el pasillo se encuentra en mal estado se recomienda la reparación del drywall
		Pasillo mal estado	
		Hueco con medias de 80cmx1mts	El techo se debe impermeabilizar, las junta se encuentran en deterioro por el tiempo por eso es la húmeda
Microbiología		Grieta del drywall y la pared	Pasillo con grietas







		Puertas con manillas de agarre oxidadas	Para cambio
		Bisagras oxidadas	Para cambio
		Techo drywall dañado por gotera	Reparación del techo de drywall
		Puerta con deterioro machada	Para cambio de puerta
		Puerta en machada	Para cambio





		Puerta manchada maniguetas oxidadas	Para cambio
		Bisagras oxidadas	Para cambio
		Hueco del techo como se observa en la anterior foto	Reparación
Fisicoquímica 1		Techo en mal estado	Pintura
		Techo y paredes en mal estado	Pintura
		Techo y paredes en mal estado	Pintura




Fisicoquímica I		Paredes en mal estado	Pintura
		Sifón oxidado	Para cambio en material en acero
		Gritas	Reparación y pintura
		Puerta del gabinete manchada manillas oxidadas	Para cambio
		Muro con grieta y mancha	Reparación y pintura
		Borde del lavado se encuentra con deterioro de la pared	Reparación y pintura






Fisicoquímica I		Puerta machada y bisagras deterioro y oxidación	Cambio
		Techo y paredes con grietas y manchada	Reparación y pintura
		Techo dañado el drywall por gotera y humedad	Reparación del techo y la pared pintura
		Puertas manchada con oxidación	Para cambio
		Grieta del mesón del laboratorio	Reparación de la grieta y pintura

Fisicoquímica I		La llave se encuentra sin su manecilla para abril la llave, la pared está en mal estado por húmeda	Cambio de la llave y arreglo de la pared
		Puertas con la mayoría de bisagras en mal estado	Para cambio
Medición y análisis		Aire acondicionado con fuga de agua en la salida tiene la pared con humedad	Reparación de la fuga del aire
		Letreros en mal estado y desactualizado	Para cambio
		Puertas de las oficina en mal estado de pintura cuenta con oxidación	para pintura





Medición y análisis		Cielo Razo mal estado	Pintura
		Techo y paredes mal estado	pintura
		Paredes mal estado	Pintura
		Techo y paredes mal estado	Pintura
		Techo y paredes mal estado	Pintura
		Orillo de la puerta despegado el marco y grietas Chapas de pomo dañada	Reparación y pintura Cambio




Medición y análisis		Orillo de pared del exterior de microbiología con gritas	Reparación
		Marco de la puerta despegado	Reparación
		Desagüe del air condicionado no está completo para realizar su función se encuentra al pie de la columna realizando un daño en la estructura	Reparación del desagüe del aire
		Techo en mal estado por daño de gotera	Reparación de drywall


Medición y análisis		Puertas de los baños del laboratorio en mal estado en oxidadas El techo lo repararon, pero nunca pusieron la lámpara y solo dejaron el censor	Para pintura la puerta Corrección de la lámpara
		Puertas de los baños del laboratorio en mal estado en oxidadas	Para pintura la puerta
		Techo del baño con húmeda	Para reparación
		Batería sanitaria partida	Para cambio


Medición y análisis		Techo en mal estado por gotera	Reparación del techo
		Ventanas oxidadas	Para pintura
		Techo en mal estado de pintura	Pintura
		Pared en mal estado	Pintura
		Techo dañado por gotera	Reparación
		Techo en mal estado por gotera	Reparación

Medición y análisis		Pared en mal estado	Pintura
		Pared en mal estado	Pintura
		Pared en mal estado	Pintura
		Pared en mal estado	Pintura


Cafetería		Puerta del gabinete de cafetería en mal estado	Para remplazo
		Mueble donde se guarda todo los pocillos de los funcionarios en mal estado	Para cabio
		Techo de la cafetería dañado por goteras	Para cambio reparación
Cafetería		Bisagras oxidadas	Para cambio
		Techo mal estado	Pintura


		Paredes en mal estado	Pintura
Archivo		Paredes mal estado	Pintura
		Paredes en mal estado	Pintura
Doctora Lorena		Oficina las paredes en mal estado	Pintura y reparación
			







VCA BAJA DEL CATATUMBO

























			
Sala de abogados		Lámparas de 60x 60 en baja luminosidad después de las 4 pm o cuando el día este nublado queda oscura la oficina	Para cambio todas Recomendación rectificar los huecos con drywall remplazar por lámpara redonda de 30 cm
		Ventada con grietas	Reparación y pinturas
		Bordes del techo mal estado	Reparación y pintura
Sala de abogados		Pare y techo mal estado por gotera	Reparación y pintura


Sala de abogados		Cuarto donde se encuentra el rack le filtra el agua por falta de canalización y a adecuación del sistema de interne	Rectificación de la entrada de las líneas del interne y repara la húmeda
		Pare descoloría	Pintura
		Pared detrás de la puerta en mal estado	Pintura
			Pintura
		Techo cuarteado el drywall	reparación

Techo abogados		Techo de los abogados se observa hundimiento en las laminas	Hay q corregir los hundimientos y re parchar todo la tornillería
			También se recomienda limpieza por los orillas sin montarse al techo para evitar los daños
			
			
Techo rosita		Borde de la fachada en muy mal estado deterioro en las varillas de agarré	Reparación del borde de la estructura en muro
			

Techo rosita		Deterioro de la cinta asfáltica por ahí es q se filtra al pasillo principal	Re parche de toda la estructura con cinta asfáltica
		Canales con muchas hojas cuando llueve se desborda hacia el interior de las oficinas	Recomendación Limpiar día x medio
		Canal de aguas lluvia muy angosta para el desagüe y a la vez tapada por las hojas	Limpieza y más desagües para evitar anudamiento
		Cinta asfáltica en mal estado	Remplazo de la cinta asfáltica

		Canales tapadas	Limpieza
			
		En el medio del techo se encuentra la base de un tanque aéreo	Tomar una decisión para tapar o impermeabilizar e instalar un tanque nuevo
		Canal y punto desagüe en muy mal estado	Manteamiento e impermeabilización
		Chimenea Suelta las guayas se dañaron la base esta suelta	Instalación de templetes nuevos y soldadura de la base y puntura

Techo rosita		Canal con hojas	Limpieza
		Base de la chimenea suelta	Soldadura pintura y impermeabilización
		Se observa un reprochado provisional para evitar las goteras por mal deterioro del techo	Cambiar todo el techo y corrección de la canal con más desagües para evitar la filtración
			
		Deterioro del techo	Para cambio
		Filtración por hundimiento	Reparar impermeabilizar

Techo rosita		Cuarto de motobombas se observa q fue fabricado para la instalación de una sola motobomba y están trabajando 3 motobombas	Se recomienda realizar un cuarto de motobombas para realizar una distribución adecuada cumpliendo con las normas de seguridad
			El espacio adecuado para el cuarto de motobombas y sus puntos eléctricos

Giovanni Moreno S

CONTRATISTA
GIOVANNI MORENO SALCEDO

SUPERVISOR
EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Falabella

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6663350
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GIOVANNI MORENO SALCEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 10 #OAN-30 PUEBLO NUEVO	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	60-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7888737148	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		40776693

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300
SUBTOTALES:									$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

República de Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DEPENDENCIA / OFICINA	FECHA SOLICITUD		
	Dia	Mes	Año
Servicios Generales	11	07	23

DATOS DEL CONTRATISTA SOLICITANTE

NOMBRES APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	N° CONTRATO Y FECHA
Giovanni Moreno Salcedo	6.663.350	CD888 del 23/06/23

INFORMACIÓN GENERAL

DESTINO	RUTA	OBJETO DEL DESPLAZAMIENTO
Pamplona	Cúcuta - Pamplona	Revisión Parte eléctrica y mantenimiento Sede corponor tibú.

SALIDA			REGRESO			TOTAL DE DIAS
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
11	07	23	12	07	23	1.5

DESCRIPCION	TARIFA	FACTOR	TOTAL DIAS	VALOR TOTAL	TRANSPORTE		VALOR TRANSPORTE
Alojamiento y manutención	1.000.000	0.16	1.5	240.000		Aereo	
						Terrestre	

VALOR TOTAL DEL DESPLAZAMIENTO	$ 240.000

AUTORIZACIÓN

Jefe Inmediato / Interventor

Giovanni Moreno
Contratista Solicitante

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

República de Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

COMPROBANTE DE PERMANENCIA

EL SUSCRITO:

Director Territorial Pamplona

HACE CONSTAR QUE:

El Señor(a): Giovanni Moreno Salcedo

Identificado con la C.C N°: 6.663.350 de Cúcuta

Cargo: Contratista

Entidad / Oficina: Servicios Generales

Permaneció en la ciudad de Pamplona

Durante el periodo comprendido entre el 11 / 07 / 23 al 12 / 07 / 23

Objeto de la Comisión:

Revisión parte eléctrica y mantenimiento Sede Corponor Pamplona

LUGAR Y FECHA

Pamplona, Julio 12, 2023

FIRMA

CERTIFICACION DE RETENCION PARA CONTRATISTAS

Ciudad y fecha Julio 27/2023

Yo, Giovanni Moreno Salcedo identificado con cédula de ciudadanía 6.663.350 de Cúcuta.

Para efectos de determinar la base sobre la cual se calculará la retención en la fuente a mi aplicable, de acuerdo con lo señalado en el artículo 388 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 18 de la Ley 1819 de 2016, y el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, declaro bajo la gravedad de juramento, anexando copia de mi Rut actualizado, lo siguiente:

1. Tiene personas a cargo: SI___ NO X. Adjuntar los soportes correspondientes teniendo en cuenta la siguiente información.

* ***NOTA:*** *Los dependientes:*

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad.

2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES ' o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.

3. Los hijos del contribuyente mayores de dieciocho (18) años que se encuentren en situación de dependencia, originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

N° IDENTIFICACION	NOMBRE	EDAD	PARENTESCO

2. Adjuntar certificación pago voluntarios a salud (prepagada)

3. Adjuntar copia pago voluntario a fondo de pensión y jubilación

4. Usted tiene cuenta de ahorro para el fomento de construcción A.F.C. SI____ NO X
   Adjuntar certificación del Banco de la cuenta de ahorro para el Fomento de Construcción.

5. Adjuntar certificación bancaria sobre los pagos por corrección monetaria por crédito hipotecario por compra de vivienda (vigencia 2022):. SI___ NO X

La Ley 2277 de diciembre 13 de 2022, declaro bajo la gravedad de juramento:

1. Soy residente fiscal en Colombia? SI X NO____
2. Soy declarante de renta? SI____NO X
3. Señale su responsabilidad tributaria
   Responsable de Iva _____ No responsable de Iva X
4. Pertenezco al régimen simple tributario? SI_____NO X

Atentamente,

Giovanni Moreno
CC. 6663350