ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **297**

DATOS GENERALES

FECHA DE INFORME	**24/07/2023**	Nº PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICAR E INFORMAR OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO	Nº ACTUACIÓN POLICIVA	**20234602748222**
DIRECCIÓN	**CALLE 160 No. 58 C - 31 RUPI 3982 -24**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	___PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN **CALLE 160 No. 58 C - 31 RUPI 3982 -24- ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL- ZONA COMUNAL** **USO ESPECIFICO:EQUIPAMIENTO - ETAPA 3**
HECHO NOTORIO	LOTE SIN CERRAMIENTO, NI MANTENIMIENTO.

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - SIGDEP



SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - MAPAS BOGOTÁ




REGISTRÓ FOTOGRÁFICO


___PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN CALLE 160 No. 58 C - 31 RUPI 3982 -24- ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL- ZONA COMUNAL
USO ESPECIFICO:EQUIPAMIENTO - ETAPA 3
LOTE SIN CERRAMIENTO, NI MANTENIMIENTO



___PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN CALLE 160 No. 58 C - 31 RUPI 3982 -24- ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL- ZONA COMUNAL
USO ESPECIFICO:EQUIPAMIENTO - ETAPA 3
LOTE SIN CERRAMIENTO, NI MANTENIMIENTO







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **297**

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES

Se realizó visita de inspección ocular al predio ubicado en la dirección CALLE 160 No. 58 C - 31 RUPI 3982 -24; con el objeto de VERIFICAR SI EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO**,** de acuerdo al radicado 20234602748222.

De acuerdo a lo anterior en el momento de la visita se evidencia un lote baldío, sin cerramiento, ni mantenimiento, se encuentra en condiciones de abandono sin podar la vegetación. A causa de no poseer un cerramiento ocasiona inseguridad y puede llegar hacer invadido por habitantes de la calle, a pesar que el momento no se encuentra ninguna clase de invasión.

Se verifica en el sistema de información Geográfica de la Defensoría del Espacio Público - SIGDEP y Mapas Bogotá, se constató que el lote se encuentra incorporado en el Inventario Único del Patrimonio Inmobiliario identificado con el código **RUPI 3982 -24 ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL- ZONA COMUNAL - USO ESPECIFICO: EQUIPAMIENTO - ETAPA 3** . La zona objeto de investigación se sitúa en el Plano Urbanístico CU2-S.100/4-30 **URBANIZACIÓN LA SIRENA SECTORES 1 Y 2 - ETAPAS 1,2,3 Y 4.**

Se concluye, al verificar el sistema de información digital Sigdep se constató que la zona objeto de inspección se sitúa en el plano urbanístico **CU2-S.100/4-30 URBANIZACIÓN LA SIRENA SECTORES 1 Y 2 - ETAPAS 1,2,3 Y 4,** por consiguiente se confirma que el lote es espacio público y se encuentra sin cerramiento, ni mantenimiento, encontrándose en el **RUPI 3982 -24.**

CONCLUSIONES

AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	00.00 M2	**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**	00.00 M2	
		AREA NO LEGALIZABLE (M2)	00.00 M2	
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	**NO SE EVIDENCIA INFRACCION**			
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	**NO**	**SE DEJÓ CITACIÓN?**		**NO**

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA	
ARQ.TULLY MILENA GONZÁLEZ GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA CTO 108 -2023			BOGOTÁ