	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS –ESALO-ESSER

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: 08 Año: 2023

CONTRATO N°. 062-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S. (NIT. 830.045.348-2)

VALOR DEL CONTRATO: $13.360.000,00

FORMA DE PAGO:

PRIMER PAGO PAC OCTUBRE-2023 se debe pagar lo facturado con corte al 21 de agosto de 2023 por el valor total, de los servicios recibidos a dicha fecha.

SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE-2023 Y/ O CUENTAS POR PAGAR 2023, se debe pagar lo facturado con corte al 20 de octubre de 2023 por el valor total de los servicios recibidos a dicha fecha.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 06 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL (AVL) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CASANARE A NIVEL NACIONAL.

CONTRATO MODIFICATORIO No.: X

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Desde 07-07-2023 hasta 31 de octubre de 2023 y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra

Porcentaje Avance en tiempo (corte del 07 de julio al 31 de julio de 2023): 21%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos): 20%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO GACAS
-	-	-	-
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS			**$0**

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No Aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No Aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: No Aplica

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas).

- El contratista realizó las instalaciones del GACAS los dispositivos electrónicos a 38 de los 45 vehículos con los que cuenta la Unidad, teniendo en cuenta que hay vehículos que no se encuentran en Yopal - Casanare y otros que por su funcionamiento no se requiere la prestación del servicio; Por lo anterior se da inicio a prestar el servicio contratado el día 07 de Julio de la presente vigencia a los siguientes vehículos:


ITEM	CLASE DE VEHICULO	MARCA	LINEA	PLACA PARTICULAR	CENTRO DE COSTOS	REGISTRO FAC
1	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN	JQU 898	F500006304	5-B0885
2	AUTOMOVIL	CHEVROLET	AVEO	BWY 198	F500006001	1-5030
3	CAMIONETA	CHEVROLET	CAPTIVA	DIX-890	F500006002	17-5077
4	AMBULANCIA	NISSAN	D-22	MRY-010	F500006000	17-2006
5	CAMPERO	TOYOTA	FORTUNER	ODS-525	F500006015	17-G0196


6	CAMPERO	MITSUBISHI	MONTERO	KGF 015	F500006037	15-3041
7	CAMIONETA	CHEVROLET	LUV D-MAX	IPD-118	F500006008	17-7047
8	CAMIONETA	CHEVROLET	LUV D-MAX	FCL-035	F500006006	17-7061
9	CAMIONETA	CHEVROLET	LUV D-MAX	GAU-085	F500006007	5-G0292
10	CAMIONETA	MAZDA	BT-50	DIW-999	F500006011	17-G0068
11	CAMIONETA	MAZDA	BT-50	DIY-885	F500006010	17-G0070
12	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	ODS-584	F500006013	17-G0349
13	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	ODS-585	F500006014	17-G0350
14	CAMIONETA	CHEVROLET	N-300	DIX-887	F500006035	17-7080
15	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	GCW 740	F500006012	17-G0804
16	CAMIONETA	TOYOTA	FORTUNER	HCD 890	F500006038	1-7136
17	CAMIONETA	CHEVROLET	LUV D-MAX	JQU 904	F500006305	17-G0894
18	MICROBUS	KIA	PREGIO	KGF-243	F500006018	17-7514
19	BOMBERO	FORD	SUPER DUTY	CES-843	F500006009	17-7122
20	CARROTANQUE	CHEVROLET	KODIAK 241	VZR-728	F500006016	17-9006
21	CARROTANQUE	CHEVROLET	NQR 700P	ODS-516	F500006017	17-I0257
22	CAMION	CHEVROLET	NPR 729	TPR-040	F500006004	17-9004
23	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR 700P	XWP 052	F500006034	17-M0585
24	BUS	CHEVROLET	FRR	GCW 762	F500006003	17-C0810
25	CAMIÓN	CHEVROLET	NQR	GCW 767	F500006005	17-C0819
26	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR-200	CHW-50C	F500006019	1-J0055
27	MOTOCICLETA	YAMAHA	XTZ-250	NGC-93C	F500006031	17-J0233
28	MOTOCICLETA	YAMAHA	XTZ-250	WQN24C	F500006029	17-J0259
29	MOTOCICLETA	YAMAHA	XT-660 R	WQN25C	F500006027	17-J0260
30	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR-200	NEH 50E	F500006020	17-J0652
31	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR-200	NEH 51E	F500006021	17-J0653
32	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR-200	NEH 52E	F500006022	17-J0654
33	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR-200	NEH 53E	F500006023	17-J0655
34	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR-200	NEH 54E	F500006024	17-J0656
35	MOTOCICLETA	YAMAHA	XTZ 150	IXJ 42F	F500006025	17-J0853
36	MOTOCICLETA	YAMAHA	XTZ 150	IXJ 43F	F500006026	17-J0854
37	MOTOCARRO	AKT	AK200	651ABP	F500006039	17-J0858
38	MOTOCICLETA	HONDA	DIO	QIW 57F	F500006041	17-J0905



Imagen del dispositivo instalado a cada vehículo / motocicleta

- De igual manera el día 12 de julio de 2023 la empresa hizo entrega de una celular marca Nokia C01 plus sellado u una tarjeta SIMCARD, según consta en el ajunto.





- Durante el mes de julio el equipo celular funciono sin novedad.
- Los equipos operaron durante el mes de julio correctamente, sin novedades por condiciones de temperatura, polvo y/o humedad.
- El monitoreo se realizó a través de la plataforma “GPS PORT” y a través del teléfono celular designado por la empresa contratista.
- Durante el mes de julio no se requirió atención de la línea de servicio requerida para el soporte técnico, mantenimiento, ingeniería, servicio al cliente, sin embargo, la empresa cuenta con el servicio, a través de la línea 3182399466 - 3182408800, correo operadorar@prosegur.com.
- Los dispositivos instalados funcionaron de forma permanente las 24 horas los 7 días de la semana durante el mes de julio, acatando el periodo de transmisión requerido en la ficha técnica.
- El reporte de los monitoreos realizados en el mes de julio se encuentra detallados en el acta FAC-S-2023-056081-AG.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). (Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Verificar con la SECOP BACOF que se realice el cambio de supervisor suplente solicitado mediante oficio FAC-S-2023-125805-CI del 12-07-2023.

- Seguir realizando la solicitud de expedición de pasajes y/o tiquetes nacionales para el personal del GACAS, hasta por la suma de $11.263.000,00 (ese valor se calcula tomando como referencia el valor de la línea de GACAS en el CPA).

- Tramitar los pagos, según la forma de pago pactada en el contrato.

- Culminado el plazo de ejecución y servicios programados, liquidar el proceso.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

De los 7 riesgos establecidos en la Matriz de Riesgos del proceso, 5 podrían materializarse en la ejecución del contrato y la responsabilidad de implementar el tratamiento es del supervisor.

Durante el periodo reportado no se materializó ninguno de los 5 riesgos, razón por la cual no se requirió implementar ningún tratamiento / control de los señalados en la matriz de riesgos.

NOMBRE SUPERVISOR: **TE. CETINA PIZA MIGUEL LEONARDO**

FIRMA:

C.C. No. 1.016.007.301

DEPENDENCIA: GACAS - ESALO

Vo. Bo.: TC. FELIX ANDRÉS MOSQUERA DÍAZ
Gerente del Proyecto

LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

Aspectos generales importantes a tener en cuenta:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUÍA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.	X		Nombramiento según Resolución No. 001 del 08-02-2023
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro Presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		• Fecha Firma CTO: 21/06/2023 • CRP 543023 del 23-06-2023 • Aprobación Póliza: 06-07-2023
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		Se realiza lectura de las especificaciones técnicas requeridas.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejercitará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica)			NO APLICA
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	X		La misma se firmó el día 07 de julio de 2023.
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	X		Se adjuntó la certificación de aportes parafiscales
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	X		Informe actividades de julio con corte a 01/08/2023 Se verifica el funcionamiento de la plataforma diariamente de manera remota.

8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	X		Reflejado en acta de inicio
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	X		Se realizó entrega de un 01 y verificación del funcionamiento en la plataforma de manera inmediata
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	X		Se realiza informe según lo establecido.
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.		X	No Aplica
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)		X	No se ha cumplido con la totalidad de obligaciones establecidas en el contrato.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006359

FECHA DE INSTALACIÓN DD 27 MM 06 AA 23 | **No. ID** 79876

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ] | MARCA / MODELO GT331D

SERIAL 0897007.3131 | IMEI 866750067474963

SIMCARD 910357.3400-737037 | MIN #1-96R155J

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal.

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [X] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA BWY198 | MARCA CH-AVEO | MODELO -

TIPO DE VEHÍCULO Automovil | No. CHASIS -

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion sistema Gps
(se entrega vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO | FIRMA CONTACTO Mayor. Catalina

FECHA DD 27 MM 06 AA 23

HORA 9:00 a.m. ___:___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Fabian.

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

Pruebas Ok

OBSERVACIONES

Se instala unidad Gps Nueva Con boton de panico

Jorge Santana
ENTREGA | RECIBE

FECHA DD 27 MM 06 AA 23

HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006362

FECHA DE INSTALACIÓN DD | MM | AA	No. ID
08 | 06 | 23	79757

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana	
TIPO DE UND: GPRS [X] SATELITAL [ ]	MARCA / MODELO: ST3310
SERIAL: 0870026707	IMEI: 866750062407948
SIMCARD: 910348 2188 - 737077	MIN: 1-96RVXTU

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO: Jorge Santana		
CONDUCTOR / CONTACTO		
CELULAR/TELÉFONO		
DIRECCIÓN INSTALACIÓN: Yopal		
BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]		
PLACA: HCD-870	MARCA: Toyota fortuner	MODELO: =
TIPO DE VEHÍCULO: Camioneta	No. CHASIS	

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO	FIRMA CONTACTO	FECHA DD | MM | AA	HORA
	Yuleth Rc. Cetina	27 | 06 | 23	1:00 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL: Fabian — Pruebas OK

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala unidad Gps Nueva Con boton de panico

ENTREGA	RECIBE	FECHA DD | MM | AA	HORA
Jorge Santana		27 | 06 | 23	___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1 H.E.

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006366

FECHA DE INSTALACIÓN DD | MM | AA	No. ID
28 | 06 | 23	

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ] | MARCA / MODELO JT3315

SERIAL 0890023145 | IMEI 866750062349165

SIMCARD 9103579567-7 | MIN 3212.0

#A 1-9LPB1103

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [X] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA KRY010 | MARCA Nissan Frontier | MODELO

TIPO DE VEHÍCULO Ambulancia | No. CHASIS

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion sistema GPS
(Se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO | FIRMA CONTACTO | FECHA DD \| MM \| AA 28 \| 06 \| 23 | HORA 6:35 a.m. ___:___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Diana

Pruebas OK

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad GPS Nueva Con boton de panico

Jorge Santana
ENTREGA | RECIBE | FECHA DD \| MM \| AA 28 \| 06 \| 23 | HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006351 | **FECHA DE INSTALACIÓN** DD 06 MM 06 AA | **No. ID** 79877

CLIENTE Fuerza Aerea Colombia

TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ] | MARCA / MODELO ST3310

SERIAL 0890063137 | IMEI 866750067465433

SIMCARD 9103563395-7378114 | MIN H96R3D27

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal.

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA OD5585. | MARCA Toyota- Hilux. | MODELO —

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta 4x4 | No. CHASIS —

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
Vehiculo Varado, se entrega tal como se recibio

FIRMA TÉCNICO | FIRMA CONTACTO Ing. Cristina | FECHA DD 26 MM 06 AA 23 | HORA 8:30 a.m. ___:___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Paola

Pruebas Ok.

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Nueva Con boton de panico.

Jorge Santana ENTREGA | RECIBE | FECHA DD 26 MM 06 AA 23 | HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006352

FECHA DE INSTALACIÓN DD / MM / AA	No. ID
26 / 06 / 23	79883

CLIENTE: Fuerza Tarea Colombiana

TIPO DE UND: GPRS [X] SATELITAL [ ]

MARCA / MODELO: ST3310

SERIAL: 0890073176

IMEI: 866700062442877

SIMCARD: 9103514564 - 737087

MIN: 1-96R6Z4W

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO: Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO:

CELULAR/TELÉFONO:

DIRECCIÓN INSTALACIÓN: Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [X] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA: TPR045 MARCA: CH- NPR MODELO: —

TIPO DE VEHÍCULO: Camion - Estacas No. CHASIS:

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema GPS
(se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO

FIRMA CONTACTO: Te. Catina

FECHA DD / MM / AA: 26 / 06 / 23

HORA: 1000 a.m. ___ : ___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL: fabian

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Nueva Con boton de Panico

Jorge Santana
ENTREGA

RECIBE

FECHA DD / MM / AA: 26 / 06 / 23

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

GCW767

CLASIFICACIÓN: Interna
Código Documento: MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006353

FECHA DE INSTALACIÓN DD 26 | MM 06 | AA 23 | **No. ID** 79886

CLIENTE	Fuerza Aerea Colombiana
TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ]	**MARCA / MODELO** GT3310
SERIAL 089002317G	**IMEI** 866750067387607
SIMCARD 9103517057-737093	**MIN** 796176QN

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO	Jorge Santana
CONDUCTOR / CONTACTO	
CELULAR/TELÉFONO	
DIRECCIÓN INSTALACIÓN	Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [X]

PLACA GCW767	MARCA CH. NPR	MODELO —
TIPO DE VEHÍCULO Camion-estacas	No. CHASIS	

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema GPS
Se entrega Vehiculo en buen estado

FIRMA TÉCNICO

Yoplis Te. Cetina
FIRMA CONTACTO

FECHA DD 26 | MM 06 | AA 23
HORA 11:35 a.m. ___:___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Paola

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad GPS Nueva Con boton de panico

Jorge Santana
ENTREGA

RECIBE

FECHA DD 26 | MM 06 | AA 23
HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN: Interna
Código Documento: MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006354 | **FECHA DE INSTALACIÓN** DD 26 MM 06 AA 23 | **No. ID** 77887

CLIENTE	Fuerza Aerea Colombiana
TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ]	**MARCA / MODELO** ST3310.
SERIAL 089007231137	**IMEI** 866750062360741
SIMCARD 9103518410 - 737106	**MIN**
	FPL6R5XEW

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO	Jorge Santana
CONDUCTOR / CONTACTO	
CELULAR/TELÉFONO	
DIRECCIÓN INSTALACIÓN	Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [X]

PLACA	OOS516	**MARCA**	CH NPR
MODELO	2013		
TIPO DE VEHÍCULO	Carrotanque	**No. CHASIS**	

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(Se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO	FIRMA CONTACTO	FECHA DD 26 MM 06 AA 23
		HORA ___:___ a.m. 12:30 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Fabian

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Nueva Con boton de panico

ENTREGA	RECIBE	FECHA DD 26 MM 06 AA 23
		HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

CLASIFICACIÓN: Interna
Código Documento: MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006355 | **FECHA DE INSTALACIÓN** DD 26 MM 06 AA 23 | **No. ID** 79887

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ] | **MARCA / MODELO** 513310

SERIAL 089006317C5 | **IMEI** 866750062424331

SIMCARD 9103514607 - 738088 | **MIN**

#A 1-96R4V65

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [X]

PLACA TQU904 | **MARCA** CH D-MAX | **MODELO** =

TIPO DE VEHÍCULO 4x4 | **No. CHASIS**

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO | FIRMA CONTACTO Yuleidy Tedesma | FECHA DD 26 MM 06 AA 23 | HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Paola | Pruebas OK

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Nueva Con boton de panico

Jorge Santana ENTREGA | RECIBE | FECHA DD 26 MM 06 AA 23 | HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006356

FECHA DE INSTALACIÓN DD 06 MM 23 AA — No. ID 79890

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ] — MARCA / MODELO SJT3310

SERIAL 089000 23134 — IMEI 866750062444255

SIMCARD 9103572001 - 7371 6 — MIN 1-96R15H8

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [X]

PLACA QDS584 — MARCA Toyota Hilux — MODELO —

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta 4x4 — No. CHASIS

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion sistema GPS (Recibe)
Vehiculo con el tablero danado, se entrega como se

FIRMA TÉCNICO

FIRMA CONTACTO Te. Cetina

FECHA DD 26 MM 06 AA 23

HORA ___ : ___ a.m. 4:05 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Fabian

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad GPS Nueva Con boton de Panico

Jorge Santana
ENTREGA

RECIBE

FECHA DD 26 MM 06 AA 23

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN: Interna
Código Documento: MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006357

FECHA DE INSTALACIÓN DD / MM / AA	No. ID
26 / 03 / 22	79891

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana	
TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ]	MARCA / MODELO GT3310
SERIAL 089002 23165.	IMEI 866750062355022
SIMCARD 9103577007-73717	MIN # PROSUR

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO	Jolbe Santana
CONDUCTOR / CONTACTO	
CELULAR/TELÉFONO	
DIRECCIÓN INSTALACIÓN	Yopal.

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA IXJ46F	MARCA Yamaha	MODELO XTE150
TIPO DE VEHÍCULO Motocicleta	No. CHASIS	

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(Se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO	FIRMA CONTACTO	FECHA DD / MM / AA
	Te. Catina	26 / 03 / 22
		HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Fabian — Pruebas Ok.

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Nueva Con boton de panico

ENTREGA	RECIBE	FECHA DD / MM / AA
Jolbe Santana		26 / 03 / 22
		HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1 H-E

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006358 | **FECHA DE INSTALACIÓN** DD 27 MM 06 AA 23 | **No. ID** 79895

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ] | MARCA / MODELO ST3310.

SERIAL 0890073130 | IMEI 866750067445534

SIMCARD 9103574534 - 737178 | MIN 1-9L805YB

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA IXJ43F | MARCA Yamaha XTZ150 | MODELO

TIPO DE VEHÍCULO Motocicleta | No. CHASIS

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO | FIRMA CONTACTO Mayor Te. Catina | FECHA DD 27 MM 06 AA 23 | HORA 6:35 a.m. ___:___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Fabian

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

Pruebas Ok

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Nueva Con Boton de Panico

Jorge Santana ENTREGA | RECIBE | FECHA DD 27 MM 06 AA 23 | HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN: Interna
Código Documento: MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006360

FECHA DE INSTALACIÓN DD / MM / AA	No. ID
27 / 06 / 23	79900

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana	
TIPO DE UND: GPRS ☒ SATELITAL ☐	MARCA / MODELO: 5T3310.
SERIAL: 0890023150	IMEI: 866750067413383
SIMCARD: 9103517146-7370044	MIN: 19 prtØX

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO	Jorge Santana
CONDUCTOR / CONTACTO	
CELULAR/TELÉFONO	
DIRECCIÓN INSTALACIÓN	Yopal

BODEGA ☐ PATIO DE CONTENED ☐ PARQ. CUBIERTO ☐ CALLE ☐ PARQ. DESCUBIERTO ☐

PLACA	MARCA	MODELO
GAU085	CH Dmax	=

TIPO DE VEHÍCULO: Camioneta 4x4 — No. CHASIS:

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion sistema Gps
(se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO	FIRMA CONTACTO	FECHA DD / MM / AA: 27 / 06 / 23
	Mayor Te. Cetina	HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN ☐ DESINSTALACIÓN ☐ REVISIÓN ☐ RECONFIGURACIÓN ☐

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL: Fabian — Pruebas Ok

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Nueva Con boton de Panico.

ENTREGA	RECIBE	FECHA DD / MM / AA: 27 / 06 / 23
Jorge Santana		HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006361 | **FECHA DE INSTALACIÓN** DD 27 MM 06 AA 23 | **No. ID** 79901

CLIENTE	Fuerza Aerea Colombiana
TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ]	MARCA / MODELO ST3310
SERIAL 089000 231511	IMEI 866750062415636
SIMCARD 910352587C-756113	MIN 1-96P81868

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO	Jorge Santana
CONDUCTOR / CONTACTO	
CELULAR/TELÉFONO	
DIRECCIÓN INSTALACIÓN	Yopal
BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]	
PLACA DIX870	MARCA Ch. Captiva / MODELO —
TIPO DE VEHÍCULO Camioneta	No. CHASIS —

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema GPS
(se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO | FIRMA CONTACTO Te. Catina | FECHA DD 27 MM 06 AA 23 | HORA 11:00 a.m. ___:___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Fabian

Pruebas Ok.

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se instala Unidad GPS Nueva Con boton de panico

Jorge Santana
ENTREGA | RECIBE | FECHA DD 27 MM 06 AA 23 | HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006363

FECHA DE INSTALACIÓN DD 27 MM 06 AA	No. ID

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ]	MARCA / MODELO ST330
SERIAL 089007184	IMEI 866750062472196
SIMCARD 9103490918-737072	MIN 1-96R6ETS

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO	Jorbe Santana		
CONDUCTOR / CONTACTO			
CELULAR/TELÉFONO			
DIRECCIÓN INSTALACIÓN	Yopal		
PLACA	XWP-057	MARCA CH-FVR	MODELO —
TIPO DE VEHÍCULO	Volqueta	No. CHASIS	

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO	FIRMA CONTACTO	FECHA DD 27 MM 06 AA 13
	Te. Cetme	HORA ___:___ a.m. 2:00 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Evelyn

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

Pruebas Ok

OBSERVACIONES

Se Instala unidad Gps Nueva con boton de Panico

ENTREGA	RECIBE	FECHA DD 27 MM 06 AA 13
Jorbe Santana		HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACION Interna
Codigo Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006364

FECHA DE INSTALACIÓN DD 07 | MM 06 | AA 23

No. ID 79906

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ]

MARCA / MODELO ST3310.

SERIAL 0897002/183

IMEI 866750067373801

SIMCARD 9103470014-738061

MIN #A 1.9402C0w

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA JIY 685

MARCA Mazda BT50

MODELO =

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta

No. CHASIS

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MÁSTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion sistema Gps
(se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO

FIRMA CONTACTO Te. Catrina

FECHA DD 07 | MM 06 | AA 23

HORA ___ : ___ a.m. 3:30 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Fabian.

Pruebas Ok

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala unidad Gps Nueva Con boton de panico

Jorge Santana
ENTREGA

RECIBE

FECHA DD 27 | MM 06 | AA 23

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006365

FECHA DE INSTALACIÓN DD 07 | MM 06 | AA 23 **No. ID** 79707

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS ☒ SATELITAL ☐ MARCA / MODELO ST3310

SERIAL 0890023124 IMEI 866750067464808

SIMCARD 9103514649-732089 MIN #A1-96PIDQ7

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA ☐ PATIO DE CONTENED ☐ PARQ. CUBIERTO ☐ CALLE ☐ PARQ. DESCUBIERTO ☒

PLACA OPS575. MARCA Toyota- Fortuner MODELO —

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta No. CHASIS —

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema GPS
(se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO

FIRMA CONTACTO Te. Catina

FECHA DD 07 | MM 06 | AA 23

HORA ___:___ a.m. 5:30 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN ☒ DESINSTALACIÓN ☐ REVISIÓN ☐ RECONFIGURACIÓN ☐

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Fabian/Paola Pruebas OK

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se instala Unidad Gps Nueva con boton de panico.

Jorge Santana
ENTREGA

RECIBE

FECHA DD 07 | MM 06 | AA 23

HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006367

FECHA DE INSTALACIÓN DD / MM / AA	No. ID
28 / 06 / 23	79916

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND: GPRS ☒ SATELITAL ☐ | MARCA / MODELO: ST3310

SERIAL: 0890023146 | IMEI: 866750062446079

SIMCARD: 9103529519-732763 | MIN: 1-9LPNEKZ

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO: Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO:

CELULAR/TELÉFONO:

DIRECCIÓN INSTALACIÓN: Yopal

BODEGA ☐ PATIO DE CONTENED ☐ PARQ. CUBIERTO ☐ CALLE ☐ PARQ. DESCUBIERTO ☐

PLACA: KGF015 | MARCA: Mitsubishi | MODELO: Montero

TIPO DE VEHÍCULO: Camioneta | No. CHASIS:

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO	☒	☒	PITO	☒	☒	BLOQUEO CENTRAL	☒	☒
ARRANQUE	☒	☒	PITO DE REVERSO	☒	☒	ALARMA	☒	☒
RADIO	☒	☒	PARLANTES	☒	☒	AIRE ACONDICIONADO	☒	☒
CABLEADO ELÉCTRICO	☒	☒	ENCENDEDOR	☒	☒	OTROS	☐	☐
TABLERO	☒	☒	MASTER	☒	☒	COJINERÍA CABINA	☐	☐
SISTEMA DE LUCES	☒	☒	COMPUTADOR	☒	☒			

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO | FIRMA CONTACTO: Manuel Torre. Cetina

FECHA DD / MM / AA: 28 / 06 / 23

HORA: 900 a.m. ___ : ___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN ☒ DESINSTALACIÓN ☐ REVISIÓN ☐ RECONFIGURACIÓN ☐

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL: Carlos

Pruebas Ok.

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Nueva Con boton de Panico

Jorge Santana
ENTREGA | RECIBE

FECHA DD / MM / AA: 28 / 06 / 23

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN: Interna
Código Documento: MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006368 | **FECHA DE INSTALACIÓN** DD 28 MM 06 AA 23 | **No. ID** 77917

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS ☐ SATELITAL ☐ | MARCA / MODELO ST 3310

SERIAL 089000-73135 | IMEI 866750062359677

SIMCARD 9103576803-73117 | MIN #1-9116pcyy

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO: Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO:

CELULAR/TELÉFONO:

DIRECCIÓN INSTALACIÓN: Yopal

BODEGA ☐ PATIO DE CONTENED ☐ PARQ. CUBIERTO ☐ CALLE ☐ PARQ. DESCUBIERTO ☒

PLACA KGF743 | MARCA Kia Pregio | MODELO —

TIPO DE VEHÍCULO Van-Pasajeros | No. CHASIS

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion sistema Gps
(Se entrega vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO | FIRMA CONTACTO Te. Cetra

FECHA DD 28 MM 06 AA 23

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN ☒ DESINSTALACIÓN ☐ REVISIÓN ☐ RECONFIGURACIÓN ☐

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL: Carlos

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala unidad Gps Nueva Con boton de panico

Jorge Santana
ENTREGA | RECIBE

FECHA DD 28 MM 06 AA 23

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006369

FECHA DE INSTALACIÓN	DD	MM	AA	No. ID
	28	06	23	79970

CLIENTE	Puerto Terea Colombiana	
TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ]	MARCA / MODELO	ST3310
SERIAL 089057313	IMEI	866750067419943
SIMCARD 9103517140	MIN	732097 #A1-96B32HU

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO	Jorbe Santana		
CONDUCTOR / CONTACTO			
CELULAR/TELÉFONO			
DIRECCIÓN INSTALACIÓN	Yopal		
BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [X]			
PLACA	JIX887	MARCA	Gt. N300
MODELO	—		
TIPO DE VEHÍCULO	Minivan.	No. CHASIS	

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(Se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO	FIRMA CONTACTO Te. Celina	FECHA DD 28 MM 06 AA 23
		HORA ___ : ___ a.m. 1700 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Carlos.

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Nueva Con boton de panico

Jorbe Santana ENTREGA	RECIBE	FECHA DD 28 MM 06 AA 23
		HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006370

FECHA DE INSTALACIÓN DD 08 MM 06 AA 23

No. ID 7970

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ]

MARCA / MODELO ST3310

SERIAL 8901072119

IMEI 866750062389690

SIMCARD 9103513914-736094

MIN HA-96X7025

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA SIW999 MARCA Mazda BT50 MODELO

TIPO DE VEHÍCULO 4x4 No. CHASIS

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion sistema Gps
(se entrega vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO

FIRMA CONTACTO Mayor Te. Cetina

FECHA DD 28 MM 06 AA 23

HORA ___ : ___ a.m. 1 : 30 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Carlos

Pruebas ok

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se instala unidad Gps Nueva Con boton de panico

Jorge Santana
ENTREGA

RECIBE

FECHA DD 28 MM 06 AA 23

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento
MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006371

FECHA DE INSTALACIÓN DD 28 / MM 06 / AA 23 **No. ID** 77723

CLIENTE Fuerza Aerea

TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ] MARCA / MODELO 573310

SERIAL 089900 631728 IMEI 866750067447143

SIMCARD 9103513413-737085. MIN #A 1-9LPCHERZ

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [X]

PLACA FGL-035 MARCA CH-D7.9X MODELO =

TIPO DE VEHÍCULO 4x4- Platon No. CHASIS

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
Vehiculo en buen estado/bateria descargada

FIRMA TÉCNICO — FIRMA CONTACTO Te Cetina — FECHA DD 28 / MM 06 / AA 23 — HORA ___ : ___ a.m. 2:30 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Diana Pruebas de

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Nueva Con boton de panico

Jorge Santana ENTREGA — RECIBE — FECHA DD 28 / MM 06 / AA 23 — HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006372

FECHA DE INSTALACIÓN DD 28 MM 06 AA 23

No. ID 79975

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS ☐ SATELITAL ☐

MARCA / MODELO ST3310

SERIAL 089900211179

IMEI 866750062396695

SIMCARD 910347 0016 - 737062

MIN #A-1-96124VHU

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA ☐ PATIO DE CONTENED ☐ PARQ. CUBIERTO ☐ CALLE ☐ PARQ. DESCUBIERTO ☐

PLACA GES843 MARCA Ford MODELO Super DUTY -

TIPO DE VEHÍCULO Bombero No. CHASIS

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema GPS
(se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO

FIRMA CONTACTO Mayor Te. Cabrera

FECHA DD 28 MM 06 AA 23

HORA ___ : ___ a.m. 3:30 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN ☒ DESINSTALACIÓN ☐ REVISIÓN ☐ RECONFIGURACIÓN ☐

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Carlos Pruebas 04

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala unidad GPS Con boton de panico

Jorge Santana
ENTREGA

RECIBE

FECHA DD 28 MM 06 AA 23

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento
MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006373

FECHA DE INSTALACIÓN DD MM AA	No. ID
28 06 23	

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS ☑ SATELITAL ☐ **MARCA / MODELO** GT3310

SERIAL 089007611180 **IMEI** 866750062418085

SIMCARD 9103470024-7 **MIN** 320558

#A1-96R4VQR

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA ☐ PATIO DE CONTENED ☐ PARQ. CUBIERTO ☐ CALLE ☐ PARQ. DESCUBIERTO ☐

PLACA VER768 **MARCA** Ct Kodiak **MODELO** —

TIPO DE VEHÍCULO Carrotanque **No. CHASIS** —

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion sistema Gps
(se entrega vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO	FIRMA CONTACTO	FECHA DD MM AA	HORA
	Te cobra	28 06 23	___ : ___ a.m. 4:30 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN ☒ DESINSTALACIÓN ☐ REVISIÓN ☐ RECONFIGURACIÓN ☐

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Diana Pruebas OK

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se instala Unidad Gps Nueva Con boton de panico

ENTREGA	RECIBE	FECHA DD MM AA	HORA
Jorge Santana		28 06 23	___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1 H·E

CLASIFICACIÓN Interna
MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006374

FECHA DE INSTALACIÓN DD / MM / AA	No. ID
29 / 06 / 23	79979

CLIENTE	Fuerza Aerea Colombiana
TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ]	MARCA / MODELO ST3310
SERIAL 089007231143	IMEI 866750062435220
SIMCARD 9103530801-737122	MIN #A1-9LRJ6IH

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO	Jorge Santana
CONDUCTOR / CONTACTO	
CELULAR/TELÉFONO	
DIRECCIÓN INSTALACIÓN	Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [X]

PLACA GCW762	MARCA CH FRR	MODELO —
TIPO DE VEHÍCULO Bus	No. CHASIS —	

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(Se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO	FIRMA CONTACTO	FECHA DD / MM / AA	HORA
	Hugo Forero Cortes	29 / 06 / 23	6:30 a.m. ___:___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Carlos Pruebas ok

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Nueva Con boton de Panico

ENTREGA	RECIBE	FECHA DD / MM / AA	HORA
Jorge Santana		29 / 06 / 23	___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006375 | **FECHA DE INSTALACIÓN** DD 06 AA | **No. ID** 7934

CLIENTE	Fuerza Aerea Colombiana
TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ]	MARCA / MODELO ST3310
SERIAL 8900023168	IMEI 866750062355543
SIMCARD 9103517088-737096	MIN 1-96P15HJ

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO	Jorge Santana
CONDUCTOR / CONTACTO	
CELULAR/TELÉFONO	
DIRECCIÓN INSTALACIÓN	Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA IPD118	MARCA CHEVROLET	MODELO —
TIPO DE VEHÍCULO Camioneta- platon	No. CHASIS	

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(Vehiculo Con bateria descargada)

FIRMA TÉCNICO	FIRMA CONTACTO Yuranis Cetina	FECHA DD 29 MM 06 AA 23
		HORA 9:00 a.m. ___:___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Carlos Rivelos 24

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se instala la unidad Gps Nueva Con boton de panico

ENTREGA Jorge Santana	RECIBE	FECHA DD 29 MM 06 AA 23
		HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006376

FECHA DE INSTALACIÓN DD / MM / AA	No. ID
29 / 06 / 13	

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ] | MARCA / MODELO ST3310

SERIAL 0890023148 | IMEI 866750062436491

SIMCARD 9103578775 - 736111 | MIN 1-96RPVAZ

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA 651 ABP | MARCA AYT-200 | MODELO —

TIPO DE VEHÍCULO Kargero | No. CHASIS —

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO	[X]	[X]	PITO	[X]	[X]	BLOQUEO CENTRAL	[ ]	[ ]
ARRANQUE	[X]	[X]	PITO DE REVERSO	[X]	[X]	ALARMA	[ ]	[ ]
RADIO	[X]	[X]	PARLANTES	[X]	[X]	AIRE ACONDICIONADO	[ ]	[ ]
CABLEADO ELÉCTRICO	[X]	[X]	ENCENDEDOR	[X]	[X]	OTROS	[ ]	[ ]
TABLERO	[X]	[X]	MASTER	[X]	[X]	COJINERÍA CABINA	[X]	[X]
SISTEMA DE LUCES	[X]	[X]	COMPUTADOR	[X]	[X]			

OBSERVACIONES

Instalacion sistema Gps
(se entrega sitio en buen estado)

FIRMA TÉCNICO | FIRMA CONTACTO | FECHA DD / MM / AA 29 / 06 / 13

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Central | Pruebas Ok

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	[X] SI	[ ] NO	PRUEBAS DE AUDIO	[X] SI	[ ] NO	APAGADO REMOTO	[X] SI	[ ] NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	[X] SI	[ ] NO	PRUEBAS TEMPERATURA	[X] SI	[ ] NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	[X] SI	[ ] NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	[X] SI	[ ] NO	REPORTE DE PÁNICO	[X] SI	[ ] NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	[X] SI	[ ] NO

OBSERVACIONES

Se Instala unidad Gps Con boton de Panico.

Jorge Santana
ENTREGA

RECIBE

FECHA DD / MM / AA 29 / 06 / 13

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006377

FECHA DE INSTALACIÓN DD 29 MM 06 AA 23 **No. ID** 79937

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ] MARCA / MODELO ST3310.

SERIAL 0B7002J3147 IMEI 866750067464368

SIMCARD 9103578381-732124 MIN 1-96R3NP4

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA GCW-745 MARCA Nissan-Frontier MODELO —

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta-platon No. CHASIS —

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(Se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TECNICO

FIRMA CONTACTO

FECHA DD 29 MM 06 AA 23

HORA 11:30 a.m. ___:___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Carlos

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se instala unidad Gps Nueva Con boton de Panico

Jorge Santana
ENTREGA

RECIBE

FECHA DD 29 MM 06 AA 23

HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006378 | **FECHA DE INSTALACIÓN** DD 29 MM 06 AA 23 | **No. ID** 79947

CLIENTE	Fuerza Aerea Colombiana
TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ]	MARCA / MODELO 673310
SERIAL 089002117	IMEI 866750067398761
SIMCARD 9102347 8683	MIN 736133
	1-96PJVPC

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO	Jorge Santana
CONDUCTOR / CONTACTO	
CELULAR/TELÉFONO	
DIRECCIÓN INSTALACIÓN	Ypal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA WQNZHC	MARCA Yamaha XTZ250	MODELO -
TIPO DE VEHÍCULO Motocicleta	No. CHASIS -	

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO

FIRMA CONTACTO

FECHA DD 29 MM 06 AA 23

HORA ___ : ___ a.m. 1 : 30 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Carlos

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Nueva Con boton de panico.

Jorge Santana
ENTREGA

RECIBE

FECHA DD 29 MM 06 AA 23

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006379

FECHA DE INSTALACIÓN DD 09 MM 06 AA 23 — No. ID 77945

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UNID GPRS [X] SATELITAL [ ] — MARCA / MODELO 573310

SERIAL DB900621189 — IMEI 866750062411197.

SIMCARD 9103497133-7137056 — MIN #4 1-96071684

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA NEH34E — MARCA SUZUKI-DR200 — MODELO

TIPO DE VEHÍCULO Motocicleta — No. CHASIS

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion sistema GPS (foto en Taller)
(se entrega tal cual se recibio

FIRMA TÉCNICO — FIRMA CONTACTO: Te cetina

FECHA DD 09 MM 06 AA 23

HORA ___ : ___ a.m. 4:00 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Diana — Pruebas ok

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se instala Unidad GPS Nueva Con boton de panico

Jorge Santana — ENTREGA — RECIBE

FECHA DD 09 MM 06 AA 23

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1 H-E.

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006380

FECHA DE INSTALACIÓN DD 07 MM 04 AA 23 **No. ID** 79946

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ] MARCA / MODELO ST3310

SERIAL 089000631472 IMEI 866750062384597

SIMCARD 9103537045-7372108 MIN 1-96R76G76

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA NEH51E MARCA SUZUKI DR125 MODELO —

TIPO DE VEHÍCULO motocicleta No. CHASIS

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion sistema GPS (vehiculo en el taller no enciende)

FIRMA TÉCNICO — FIRMA CONTACTO

FECHA DD 29 MM 06 AA 23

HORA ___:___ a.m. 5:00 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Camila Pruebas OK

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se instala unidad GPS con boton de panico

Jorge Santana — ENTREGA

RECIBE

FECHA DD 29 MM 06 AA 23

HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1 H.E.

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006381

FECHA DE INSTALACIÓN DD | MM | AA	No. ID
29 | 06 | 23	

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS ☐ SATELITAL ☐ | MARCA / MODELO GT3310

SERIAL 8958007231677 | IMEI 866750026240006 7

SIMCARD 9103567011 - 7 | MIN 3138175 1-96QZEGB

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA ☐ PATIO DE CONTENED ☐ PARQ. CUBIERTO ☐ CALLE ☐ PARQ. DESCUBIERTO ☐

PLACA GTW50C | MARCA SUZUKI - DR200 | MODELO —

TIPO DE VEHÍCULO Motocicleta | No. CHASIS —

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO	X		PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(vehiculo en el Taller, no enciende)

FIRMA TÉCNICO | FIRMA CONTACTO Yuliana Cobo

FECHA DD 29 | MM 06 | AA 23

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN ☒ DESINSTALACIÓN ☐ REVISIÓN ☐ RECONFIGURACIÓN ☐

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Fabian

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Nueva Con boton de panico

ENTREGA | RECIBE

FECHA DD | MM | AA

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006382

FECHA DE INSTALACIÓN DD 30 MM 06 AA 23

No. ID 79950

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS ☐ SATELITAL ☐

MARCA / MODELO GT3310

SERIAL 089002317 23

IMEI 866750062445971

SIMCARD 9103515814 -737095

MIN #A1-9LRJVGM

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA ☐ PATIO DE CONTENED ☐ PARQ. CUBIERTO ☐ CALLE ☐ PARQ. DESCUBIERTO ☐

PLACA NGC93C MARCA Yamaha-XTZ MODELO 250

TIPO DE VEHÍCULO Motocicleta No. CHASIS

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(Se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO

FIRMA CONTACTO

FECHA DD 30 MM 06 AA 23

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN ☒ DESINSTALACIÓN ☐ REVISIÓN ☐ RECONFIGURACIÓN ☐

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Camila

Pruebas ok

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Con Boton de Panico

Jorge Santana
ENTREGA

RECIBE

FECHA DD 30 MM 06 AA 23

HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documental MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006383

FECHA DE INSTALACIÓN DD 30 MM 06 AA 22 | No. ID 79953

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ] | MARCA / MODELO GT3310

SERIAL 0890073133 | IMEI 866750062379176

SIMCARD 9103577071 7321115 | MIN 1-9LRKVZY

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA NEH50E | MARCA SUZUKI - DR200 | MODELO -

TIPO DE VEHÍCULO Motocicleta | No. CHASIS -

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema GPS
(Se entrega Vehiculo en buen estado)

FIRMA TÉCNICO | FIRMA CONTACTO | FECHA DD 30 MM 06 AA 22 | HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Camila

Pruebas Ok

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Nueva Con boton de panico.

JORGE Santana
ENTREGA | RECIBE | FECHA DD 30 MM 06 AA 22 | HORA ___ : ___ a.m. ___ : ___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006384 | **FECHA DE INSTALACIÓN** DD 30 MM 06 AA 23 | **No. ID** 77959

CLIENTE	Fuerza Aerea Colombiana
TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ]	MARCA / MODELO GT3310
SERIAL 089002l187	IMEI 866750067473556
SIMCARD 9103474687 - 737134	MIN 1-96 RVLHØB

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO	Jorge Santana
CONDUCTOR / CONTACTO	
CELULAR/TELÉFONO	
DIRECCIÓN INSTALACIÓN	Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA NEH53E	MARCA SUZUKI DR200	MODELO —
TIPO DE VEHÍCULO Motocicleta	No. CHASIS	

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(Moto con bateria descargada no enciende)

FIRMA TÉCNICO | FIRMA CONTACTO Yuliana Tecnica | FECHA DD 30 MM 06 AA 23 | HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Con boton de Panico

Jorge Santana ENTREGA | RECIBE | FECHA DD 30 MM 06 AA 23 | HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006385

FECHA DE INSTALACIÓN DD 30 MM 06 AA 23 | No. ID 79961

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UNID GPRS [X] SATELITAL [ ] | MARCA / MODELO GT310

SERIAL 089002/205 | IMEI 866750062372506

SIMCARD 9103497176- | MIN 737055 1-9LAM6TZ

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA NEH56E | MARCA SUZUKI - DR200 | MODELO =

TIPO DE VEHÍCULO Motocicleta | No. CHASIS

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(se encuentra moto sin bateria, no enciende)

FIRMA TÉCNICO | FIRMA CONTACTO Recepcion | FECHA DD 30 MM 06 AA 23 | HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Doredes Pruebas Ok

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Con boton de panico.

Jorge Santana ENTREGA | RECIBE | FECHA DD 30 MM 06 AA 23 | HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006386

FECHA DE INSTALACIÓN DD	MM	AA	No. ID
30	06	23	19977

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS ☑ SATELITAL ☐ | MARCA / MODELO ST3310

SERIAL 089000231144 | IMEI 866750062387955

SIMCARD 9103567597-7 | MIN 3216109

HGRKVIV

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA ☐ PATIO DE CONTENED ☐ PARQ. CUBIERTO ☐ CALLE ☐ PARQ. DESCUBIERTO ☐

PLACA WQN25C | MARCA Yamaha XT660 | MODELO =

TIPO DE VEHÍCULO Motocicleta | No. CHASIS

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps (Motocicleta Con bateria descargada

FIRMA TÉCNICO	FIRMA CONTACTO	FECHA DD 30 MM 06 AA 23
	Yudy Patricia	HORA ___:___ a.m. 2:30 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN ☒ DESINSTALACIÓN ☐ REVISIÓN ☐ RECONFIGURACIÓN ☐

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Camila

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

Pruebas Ok

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps y boton de panico.

ENTREGA	RECIBE	FECHA DD 30 MM 06 AA 23
Jorge Santana		HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.

FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN Interna
Código Documento MD/CO/SISGPS/ARLG/004
Edición: 03

3P

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348-2
Calle 19 No 68B - 76 Piso 3
PBX 344 4420
CENTRAL DE MONITOREO 318 351 8766
www.prosegur.com.co

CONSECUTIVO No. A- 006387

FECHA DE INSTALACIÓN DD 30 MM 06 AA 23 | **No. ID** 79963

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana

TIPO DE UND GPRS [X] SATELITAL [ ] | MARCA / MODELO ST3310

SERIAL 0870063167 | IMEI 866750067363769

SIMCARD 9103514547 - 136086 | MIN 196RPYDQ

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO Jorge Santana

CONDUCTOR / CONTACTO

CELULAR/TELÉFONO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN Yopal

BODEGA [ ] PATIO DE CONTENED [ ] PARQ. CUBIERTO [ ] CALLE [ ] PARQ. DESCUBIERTO [ ]

PLACA QJW57F | MARCA Honda - DIO | MODELO -

TIPO DE VEHÍCULO Motocicleta | No. CHASIS -

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHÍCULO			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ARRANQUE			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDEDOR			OTROS		
TABLERO			MASTER			COJINERÍA CABINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

Instalacion Sistema Gps
(se entrega Moto en buen estado)

FIRMA TÉCNICO | FIRMA CONTACTO Yuleth Cetina | FECHA DD 30 MM 06 AA 23 | HORA ___:___ a.m. 4:00 p.m.

SERVICIO

INSTALACIÓN [X] DESINSTALACIÓN [ ] REVISIÓN [ ] RECONFIGURACIÓN [ ]


PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL Camila Pruebas Ok

REPORTE APERTURA DE COMPUERTAS	SI	NO	PRUEBAS DE AUDIO	SI	NO	APAGADO REMOTO	SI	NO
REPORTE DESCONEXIÓN DE BATERÍA	SI	NO	PRUEBAS TEMPERATURA	SI	NO	EVENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI	NO
REPORTE DESENGANCHE TRAILER	SI	NO	REPORTE DE PÁNICO	SI	NO	PRUEBAS SENSOR VOLCO	SI	NO

OBSERVACIONES

Se Instala Unidad Gps Con boton de panico

Jorge Santana | ENTREGA | RECIBE | FECHA DD 30 MM 06 AA 23 | HORA ___:___ a.m. ___:___ p.m.



FORMATO

SERVICIO TÉCNICO

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.044.348-2
Calle 19 No 68D - 26 Piso 3
PBX 244 4420
CENTRAL DE MONITOREO 316 254 8780
www.prosegur.com.co

Página 1 de 1

CONSECUTIVO No. A- 005389

FECHA DE INSTALACIÓN DD 29 | MM 06 | AA 2023

No. ID 79940

CLIENTE FAC.

TIPO DE CLIENTE OTRO ☒ SATELITAL ☐

CARACTERÍSTICO SUNTECH ST 3310

IMEI 866750062377133

SERIAL 001-089002313G-09.01

SIM 9103527080

CARGO 275427

RECEPCIÓN

TÉCNICO ASIGNADO MILLER SANCHEZ

CONDUCTOR / CONTACTO RONALD.

CEL/LLAMTRUÉFONO 3146172147

DIRECCIÓN INSTALACIÓN BOGOTA

BODEGA ☐ PATIO DE CONTENEDO ☐ PARQ. CUBIERTO ☐ CALLE ☐ PARQ. DESCUBIERTO ☒

PLACA IQU898 MARCA RENAULT MODELO LOGAN

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMOVIL No. CHASIS

	A	D		A	D		A	D
VOLTAJE BATERÍA VEHICULAR			PITO			BLOQUEO CENTRAL		
ANTENA GPS			PITO DE REVERSO			ALARMA		
RADIO			PARLANTES			AIRE ACONDICIONADO		
CABLEADO ELÉCTRICO			ENCENDIDO/CDP			OTROS		
TABLERO			MASTER			CORBATA CARINA		
SISTEMA DE LUCES			COMPUTADOR					

OBSERVACIONES

FECHA DD 29 | MM 06 | AA 2023

HORA 12:30 p.m.

X

MILLER SANCHEZ
FIRMA TÉCNICO

FIRMA CONTACTO

SERVICIO

INSTALACIÓN ☒ DESINSTALACIÓN ☐ REVISIÓN ☐ RECONFIGURACIÓN ☐

PERSONA QUE CONFIRMA EN LA CENTRAL CARLOS

REPORTE Nº EVENTOS EN CONVENTOS	☐	☒	PHORMA DE AUDIO	☐	☒
REPORTE RECEPCIÓN DE SEÑALES	☐	☒	PRUEBAS TELEMETRÍA	☐	☒
REPORTE ENSEGUIMIENTO TALLER	☐	☒	REPORTE DE PÁNICO	☐	☒

APAGADO REMOTO ☐ ☒
INVERTIR DE SALIENTE Y APAGADO ☐ ☒
PROBAR SENSOR VOLCO ☐ ☒

OBSERVACIONES

FECHA DD 29 | MM 06 | AA 2023

HORA 14:30 p.m.

X

MILLER SANCHEZ
FIRMA TÉCNICO

FIRMA

PROSEGUR

Bogotá, 11 de julio del 2023

Señores:
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Ciudad Bogota

Ref. / Entrega de Celular y Simcard

Se realiza la entrega de acuerdo con el acta de inicio del contrato 062-00-B-COFAC-BACOF-2023 Objeto del Contrato: INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL (AVL) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CASANARE A NIVEL NACIONAL. PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS con NIT **830045348-2** hace la entrega de una celular marca Nokia C01 plus sellado con Imei # **354632882347166 y** una tarjeta **SIMCARD** de 15 Megas código Punk **96003844.**

Cordialmente,

Mayra Natalia Leon Muñoz
Auxiliar Comercial

Recibí: Te. Miguel Celina
C.C 1016007301
12-07-2023
17:30

PROSEGUR

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que la empresa Prosegur Sistemas Electronicos Sas identificada con NIT 830,045,348 y numero de afiliación 231804 tiene cobertura desde 01 de junio de 2017 con la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE AXA COLPATRIA para el cubrimiento de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral.

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el Tuesday February 28 2023 a las 2:47:25 PM

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

Building a better working world

Señores
Prosegur Sistemas Electrónicos S.A.S.
Bogotá, D.C.


He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2022, no incluidos aquí, de Prosegur Sistemas Electrónicos S.A.S., identificada con NIT 830.045.348 - 2. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el periodo de seis meses comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2023 de las subcuentas 4658012 "Fondo de Cesantías y/o Pensiones", 4753013 "Aportes a E.P.S.", 4753015 "Aportes ICBF, SENA y Caja Comp." y 4760022 "A.R.T.", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Gerencia de la Compañía, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.



Ginneth Jhoana Ramírez Romero
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 233452-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
12 de julio de 2023