Respuesta polígono Geodinamica Ingenieria

Manuel Jose Tose Muñoz <manuel.tose@habitatbogota.gov.co>

Mar 27/06/2023 13:40

Para:Fredy Leonardo Ostos Pava <fredy.ostos@habitatbogota.gov.co>

CC:Jacqueline Cachaya Sanchez <jacqueline.cachaya@habitatbogota.gov.co>;Madiyerleing Suaterna Aragon <Madiyerleing.Suaterna@habitatbogota.gov.co>

1 archivos adjuntos (3 MB)

PUNTOS_GEOINaMICa_ING_27062023__.jpg;

Cordial saludo

Dando repuestas a la solicitud de Geodinámica Ingeniería (GEODINÁMICA INGENIERÍA S.A NIT: 830146665-6), se verifica los territorios a intervenir y se concluye que no presenta cruces entre los polígonos del solicitante vs las intervenciones de Acupuntura Urbana, Recuperación de Espacio Público para el Cuidado y Manzanas del Cuidado.

Se adjunta mapa en formato JPG.

Quedo atentó a sus inquietudes.

Una feliz tarde


8
Manzana de Cuidado -
SantaFe-Candelaria (Las Aguas)
GEODINÁMICA INGENIERÍA
S.A.NIT: 830146665
Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community