ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	Actividades de seguimiento y control frente a la EEP del Canal San Vicente II Sector 1 Localidad de Tunjuelito				
DIRECCIÓN	Diagonal 52B Sur # 55 – 33	**LOCALIDAD**	Tunjuelito	**BARRIO**	Muzu
RADICADO DE ENTRADA	No aplica	**FECHA DE RADICADO**	No aplica	**PROCESO**	No aplica
FECHA DE LA VISITA	JUNIO 08 DE 2023	**HORA DE INICIO**	11:30 AM		
AUTORIDAD COMPETENTE	SDA - SCASP	**EXPEDIENTE N°**	SIN EXPEDIENTE		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Realizar visitas para efectuar control y seguimiento a la estructura ecológica principal-EEP

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos	X			Se evidencia presencia de residuos sólidos en el cuerpo de agua. 

La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		Se evidencia presencia de RCD, llantas y residuos sólidos en la ZMPA    
La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente	X			No se evidencia ninguna novedad en cuerpo de agua en el momento de la visita
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso	X			No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA	X			No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos	X			No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)	X			No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)	X			No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado		X		En las zonas donde se encuentran ubicados los puntos críticos de disposición de residuos ordinarios, llantas y RCD se evidencia afectación en el cerramiento.  
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo con lo establecido en el POT	X			No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita
La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	x			No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP
Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes alas de recreación pasiva	X			No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita


NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	**NO**	**N.A.**	**DESCRIPCIÓN**
Se evidencian especies Ferales		X		No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita
Se evidencian procesos de eutroficación		X		No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita
Se evidencia presencia de habitantes de calle		X		No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones		X		No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB	X			No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita

CONSIDERACIONES FINALES
Durante la visita al Canal San Vicente II Sector 1 Localidad de Tunjuelito se evidencia disposición de residuos ordinarios, maderas y RCD en alrededores de cuerpo de agua, así como en el cuerpo de agua se evidencia residuos ordinarios, sobre todo en el sector que se encuentra sobre la Av. Boyacá, Se realizo recorridosobre los dos costados, se evidencia también sobre un sector que el cerramiento se encuentra afectado por la disposición de los residuos y dentro del canal de agua se evidencia disposición de residuos ordinarios y llantas. Para lo cual se dará traslado de la situación encontrada a las entidades competentes.

		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE		**LAURA ÁLVAREZ**
CARGO		**PROFESIONAL DE APOYO**
EMPRESA		SDA - SCASP
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.	Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020