ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**RESERVA DISTRITAL HUMEDAL TECHO**				
DIRECCIÓN	**CARRERA 80F CON CALLE 10 D**	**LOCALIDAD**	**KENNEDY**	**BARRIO**	**LAGOS DE CASTILLA**
RADICADO DE ENTRADA	**N/A**	**FECHA DE RADICADO**	**N/A**	**PROCESO**	**N/A**
FECHA DE LA VISITA	**27/06/2023**	**HORA DE INICIO**	**7:30 AM**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**	**EXPEDIENTE N°**	**N/A**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Realiza visita mensual de seguimiento y control a la Reserva Distrital Humedal Techo, verificación de posibles construcciones ilegales dentro del humedal, disposición de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, actividades que alteran el funcionamiento ecológico.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos		X		En recorrido realizado al humedal se evidenció disposición de residuos RCD en el cuerpo de agua.
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		Se evidenció disposición de RCD y residuos sólidos al interior del barrio lagos de castilla. (Ver registro fotográfico).

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente		X		Ninguna de las viviendas que se lograron evidenciar en construcción cuenta con permiso otorgado por la autoridad ambiental. (Ver registro fotográfico).
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA			X	No se evidenciaron descargas de aguas lluvias.
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos		X		Presencia de vehículos y construcción de viviendas en zona de preservación y protección, así como, en áreas recuperación y aislamientode la vía.
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)		X		Se evidenció construcción y/o remodelaciones. (Ver registro fotográfico).
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)		X		Se evidencian afectaciones en los árboles por caída de material de del proyecto “Santa Catalina” constructora Buen Vivir.
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado		X		Cabe aclarar que las obras realizadas en el RDH Techo no cuentan con ningún permiso ambiental.
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT			X	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La EEP se encuentra libre de endurecimientos.		X		Existe conformación de barrios y construcciones ilegales dentro del mismo.
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva		X		Barrios conformados en el humedal.

NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	**NO**	**N.A.**	**DESCRIPCIÓN**
Se evidencian especies Ferales	X			Se evidenció presencia de mascotas.
Se evidencian procesos de eutroficación	X			Se evidenció procesos de eutrofización
Se evidencia presencia de habitantes de calle		X		No se evidenció presencia de habitantes de calle
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		No se evidenció pastoreo de semovientes en zonas verdes.
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		No se evidenció captación ilegal del recurso hídrico.


	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3


Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		No se evidenció descarga de aguas residuales.
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se evidenció quemas a cielo abierto.
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones	X			La fauna observada se encuentra protegida de afectaciones
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB		X		El cerramiento provisional en el sector 2 se encuentra afectado por construcción aledaña

CONSIDERACIONES FINALES
El día 27 de junio del año 2023 siendo las 07:30 am se inició recorrido (visita de seguimiento y control) al interior de la Reserva Distrital Humedal Techo, en conjunto con el administrador del humedal y profesional del grupo de infraestructura Laura Álvarez.
Todas las zonas verdes se presentan afectaciones, por caída de material de obra aledaña al humedal de la constructora Buen Vivir
No se evidenció afectación a la fauna, pero el arboles aledaños a la obra de la constructora Buen Vivir se evidencia que están con cemento, polvo y afectaciones mecánicas
El espejo de agua presenta procesos de eutrofización, aunque ya en meses anteriores se habían realizado labores de limpieza por parte del contrato de aguas de Bogotá
Se evidenciaron procesos activos de construcción en zona directa con el cuerpo de agua.
Se evidenció disposición de RCD dentro del área legal del humedal, así como también se identificó acopio de materiales, perfiles metálicos, cemento, arena y bloques.
Se evidenciaron cerramientos no autorizados por parte de particulares.
Se identificó acopio de materiales, perfiles metálicos, cemento, arena y bloques.
Se continúa evidenciando falla en estructura del colector del sector 1 en colindancia con carreteable ilegal, eventual riesgo de colapso y represamiento del cuerpo de agua en ese punto.
Durante la visita se realizó seguimiento al predio con Chip Catastral AAA0148KPPP, dentro del área legal del humedal, en donde se evidencia que continua la construcción en la vivienda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Colector con posible falla estructural</td><td>Visita con el administrador del humedal</td><td>Disposición de RCD en área legal del humedal</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Seguimiento a construcciones en área legal del humedal</td><td>Disposición de RCD en cuerpo de agua</td><td>Seguimiento a construcciones en área legal del humedal</td></tr>
</table>

		
Avance de construcción buen vivir	Inicio de obra cerramiento construcción buen vivir	Se evidencian procesos de eutroficación en el cuerpo de agua
		
Seguimiento a construcciones en área legal del humedal	Seguimiento a construcciones en área legal del humedal	Seguimiento a construcciones en área legal del humedal

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	VISITA ATENDIDA POR	PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE	**Miguel Ángel Franco Forero**	**Laura Álvarez Ramírez**
CARGO	**Administrador PEDH Techo**	**Profesional de Apoyo**
EMPRESA	**SDA**	**SDA**
FIRMA	