FECHA	**JUNIO DE 2023**
TIPO DE MANTENIMIENTO	**PREVENTIVO**
NOMBRE DEL CLIENTE	**CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE SUCRE**
DIRECCION	**SINCELEJO**

CONTENIDO
A continuación, presentamos el informe de observaciones y requerimientos encontrados en el **Primer Mantenimiento Preventivo Según contrato N°30-2023** realizado a los equipos biomédicos de su institución.

ÁREA:	**CIRUGÍA**				
EQUIPO	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**N° DEL REPORTE**	**OBSERVACIONES**
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EL37008955	OT-35304-TM	Equipo funciona correctamente
ELECTROBISTURI	WEM	HF-120	9768	OT-35303-TM	Equipo funciona correctamente
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-1	SE13B303918211	OT-35302-TM	Equipo funcional, requiere cambio de set de pinzas y chupas
LAMPARA CIELITICA	JSL	500/500	ABQ501286	OT-35301-TM	Equipo funciona correctamente
LARINGOSCOPIO	SUNMED	GREENLINE	N/A	OT-35300-TM	Equipo funciona correctamente
MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO-EX20	DW-23000799	OT-35299-TM	Equipo funcional, se recomienda cambio de 1 visor del sistema respiratorio
MICROSCOPIO QUIRURGICO	CARL ZEISS	OP MI VISU 160	6213404904	OT-35298-TM	Equipo funciona correctamente
MICROSCOPIO QUIRURGICO	TOPCON	OMS-90	315666	OT-35297-TM	Equipo funciona correctamente
MONITOR MULTIPARAMETRO	EDAN	M50	333123-M14908920025	OT-35296-TM	Equipo funciona correctamente

MONITOR MULTIPARAMETRO	EDAN	M8B	M8B30311310021LD	OT-35295-TM	Equipo funcional, requiere cambio de batería vieja versión
MONITOR MULTIPARAMETRO	EDAN	M50	333123-M15608340097-01	OT-35294-TM	Equipo funciona correctamente
MONITOR MULTIPARAMETRO	EDAN	M50	333123-M14908920008	OT-35293-TM	Equipo funciona correctamente
SISTEMA DE VISUALIZACION DE FONDO DE OJO	CARL ZEISS	RESIGHT 500	101353	OT-35292-TM	Equipo funciona correctamente
STATIN	SCICAN	5000 G4	510815H0038	OT-35291-TM	Equipo funciona correctamente
STATIN	SCICAN	5000 G4	510815H0037	OT-35290-TM	Equipo funciona correctamente
SUCCIONADOR	SMAF	SXT - 5A	N/A	OT-35289-TM	Equipo fuera de servicio, requiere cabezal de pistón
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	MP-60	60181104913	OT-35288-TM	Equipo funciona correctamente
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L4.22.087	OT-35287-TM	Equipo funciona correctamente

DIGITADO POR	**Daniel Padilla Chávez**
CARGO	**Coordinador Técnico**
FIRMA	